

PUBLISHED BY AUTHORITY

H 44

नई विल्ली, शमिवार, नवम्बर 3, 1979/कार्तिक 12, 1901

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVMEBER 3, 1979/KARTIKA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) मारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक स्रावेश और स्रविस्तूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

#### **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

#### **ERRATUM**

New Delhi, the 17th October, 1979

S.O. 3643.—In the Election Commission's Notification published in Hindi as कार प्रार 535 (प्र) and in English as 'S.O. 535(E)' at pages 935 and 936 of the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3(ii) dated the 19th September, 1979 for नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1979 and 'New Delhi, the 19th September, 1979', appearing respectively, as the date of the Notification read नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1979and "New Delhi, the 15th September, 1979"

(No. 429/DNH/79|5031] O. N. NAGAR, Under Secy.

## विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय

(अस्पनी कार्य क्रिमाग)

मई दिल्ली, 16 श्रक्तुबर, 1979

का॰ आ॰ 3644.—एकाधिपार एवं निर्यत्वनकारी व्यापार प्रथा भ्रधि-नियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के भनुसरण में, केन्द्रीय मरकार एनद्वारा मैसमें कैन्ट लीक्ष्म भीटर मैन्य- फैबरिंग कम्पनी लि० (ग्रब मैसर्स के० एल० एम० इंजीनियरिंग कम्पनी लि० के नाम से जातव्य है) के किपन प्रधिनियम के बन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पन्न संख्या 1205/75) के निरस्तीकरण को प्रधिसूचित करती है।

[फा॰सं॰ 23/12/79-एम॰(1)] इन्द्रलाल नागपाल, ग्रवर समिव

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

## (Department of Company Affairs)

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 3644.—In pursuance of sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the Registration of M/s. Kent Leeds Meter Manufacturing Company Limited (now known as Ml/s. KLM Engineering Company Ltd.) under the said Act (Certificate of Registration No. 1205/75).

[F. No. 23/12/79-M(I)] I. L. NAGPAL, Under Secy.

## गृह मन्नालय

## (कामक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 18 मन्तूबर, 1979

का । अप । 3645. - अप प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतबुद्धारी भौरत के किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र जिसमें उपरोक्त धारा के उपबन्ध लागू होते हैं, में कानून हारा स्यापित पुनरीक्षण या मपीलीय न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा ट्रायल भ्यायालयों में दायर किये गये मामलों तथा अपीलों, पुनरीक्षणों या इन मामलों से उत्पन्न भ्रन्य विषयों के संचालन के लिये केन्द्रीय ध्रत्वेषण ब्यूरो के श्री सी० सहाय, वरिष्ठ लोक प्रभियोजक को विशोष लोक ग्राभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

> [संख्या 225/42/79-ए०वी०डी०-2] टी० कें ल सुब्रमनियम, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 18th October, 1979

S.O. 3645.—In exercise of the powers conferred by subsection (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri C. Sahay, Senior Public Prosecutor in the Central Bureau of Investigation as a Special Public Prosecutor for the conduct of cases instituted by Delhi Special Police Establishment in trial courts, and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts, established by law in any State or Union Territory of India to which the provisions of the aforesald section apply.

> [No. 225/42/79-AVD-II.] T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

## वित्त मंस्रालय

(राजस्थ विभाग)

मई विल्ली, 20 सितम्बर, 1979

#### माय-कर

का • जा • 3646.-- आय-कर भिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (ii) के अनुसरण में विस मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा 30 जनवरी 1979 को जारी की गई प्रधिसुचना 2.690 (फा०सं० 404/27/ক ০ ঘ০ বঙ্গীবা/79- ঘা ০ দ০ सक्कि ) एतदुद्वारा रह की जाती है।

'[संख्या 3011(फार्ल्स० 404/27/क०व०म०-बहीदा/79-म्रा०क०क०स०]

## MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

New Delhi, the 20th September, 1979

## INCOME TAX

S.O. 3646.—The Notification issued in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2690 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-ITCC) dated 30-1-1979 in pursuance of subclause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) is hereby cancelled.

[No. 3011 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-ITCC)]

का**ंग्रा॰ 3647.--- ग्राय-**कर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के प्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतवृद्धारा श्री एच०बी० लापसीवाला को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपन्नित भन्निकारी हैं, उक्त भन्निनियम के भन्नीन कर बसूली शन्निकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

- 2 श्री पी०टी० मलामी की कर वसुली अधिकारी के रूप में जो नियुक्ति 30 जनवारी, 1979 की ग्रधिसुचना संख्या 2694 (फा॰सं॰ 404/27/फ ०व० घ०-जड़ीदा/79-भा०क ०स०क०) के अन्तर्गत की गई थी वह एसद्द्वारा रह की जाती है।
- 3 यह मधिसूचना, श्री एच० बी० लापसीवाला द्वारा कर वसली ग्रधिकारी के रूप में कार्यभार संमातने की सारीख से लागू होगी। [संख्या 3013(फा०सं० 404/27/क०व०म०-बड़ौदा/79-मा०क०स०क०)]
- S.O. 3647.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri H. B. Lapsiwala being a gazetted Officer of the Central Government, to exer-cise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.
- 2. The appointment of Shri P. T. Malani as Tax Recovery Officer made under Notification No. 2694 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-ITCC dated 30-1-79 is hereby cancelled.
- 3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri H. B. Lapsiwala takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 3013 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-ITCC)]

का बा 3648.-- माय-कर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड ((44) के उपखण्ड (iii) के प्रनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतव्दारा श्री टी०एच० जोशी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपनित मधिकारी हैं, उक्त मधिनियम के मधीन कर वसुली भधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है।

- 2. श्री वी०एम० मेलट की कर बसूली भाधकारी के रूप में जो नियुक्ति 14 जुलाई, 1975 की भ्रविसूचना संख्या 962(फा॰सं॰ 404/ 63/75-म्रा०फ०स०क०) के मन्तर्गत की गई थी वह एतद्वारा रह की जाती है।
- 3. यह प्रधिसूचना, श्री डी०एच० जोशी द्वारा कर धसूली भ्रधिकारी कें रूप में कार्यमार संमालने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 3015 (फा०सं० 404/27/क०व०ग्र०-सड़ौदा/79-मा०क०स०क] एच० वेंकटरामन्, उप सचिव

- S.O. 3648.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of the Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri D. H. Joshi being a gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said
- 2. The appointment of Shri V. M. Shelat as Tax Recovery Officer made under Notification No. 962 (F. No. 404/63/75-ITCC), dated 14-7-75 is hereby cancelled.
- 3. This Notification shall come into force with effect from the date Shri D. H. Joshi takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 3015 (F. No. 404/27/TRO-Baroda/79-IECC)] H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

(राजस्य व बीसा विभाग)

🕆 नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1979

#### ग्राय-कर

का॰बा॰ 3649 .-- केन्द्रीय सरकार, भाय-कर भ्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 80 छ की उपघारा 2(ख) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री तुलजा भवानी मंदिर ट्रस्ट, तुलजापुर" को, उक्त घारा के प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र राज्य में सर्वेत्र विख्यात लोक पुजा का स्थान ग्रधिसुचित करती है ।

[सं० 2991(फा॰मं॰ 176/58/79-धा॰क॰ (ए I)]

## (Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 3rd September, 1979 INCOME TAX

S.O. 3649.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) (b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961

(43 of 1961) the Central Government hereby notifies Shri Tulja Bhawani Mandir Trust, Tuljapur, to be a place of public worship of renewn throughout the State of Maharashtra for the purposes of the said Section.

[No. 2991 (F. No. 176/58/79-IT(AI)]

## (केम्बीय प्रस्थक कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर 1979

#### श्राय-कर

कार आर 3650.— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त प्राक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने बाली सभी श्रन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-अमय पर यथा संगोधित श्रपनी श्रिधसूचना सं० 1 (का० सं० 55/233/63-श्रा० क०) तारीख 18-5-64 से संजरन श्रनमुची में ऋम सं० 89 के परवात निन्तालिखित परिवर्धन करता है;

नीचे प्रनुसूची के स्तंभ 3, 4, 5, 6 प्रौर 7 में विनिर्दिष्ट ग्रधिकारी प्रनुसूची के स्तंभ 2 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की बाबत, कमणः ग्रायकर प्रधिकारी सहायक प्रायकर प्रायकर प्रायकर प्रायक प्रायकर प्रायकर प्रायक प्रायकर प्रायकर प्रायक प्रायकर प्रायकर प्रायक प्रायक प्रायकर प्रायक प्रायक

## **ग्रन्**स्ची

ı	2	3	4	5	6	7
90		प्राप्त्वेट वेतन सकिल VI		सहायक भ्रायकर		भ्रायकर भ्रायुक्त दिल्ली I नई दिल्ली

यह मधिसूचना 1-9-1979 से प्रभावो होगी।

[मं० 2985 (फा० सं० 188'3/79-सा० का० (ए I)] बी०एम० सिंह ग्रथर सचिव

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 1st September, 1979

## (INCOME-TAX)

S.O. 3650.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following additions to the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F. No. 55/233/63-IT) dated 18-5-64 as amended from time to time, after S. No. 89.

The Officers specified in the 3rd, 4th, 5th, 6th and the 7th columns of the Schedule below shall perform all the functions of an Incometax Officer, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Commissioner of Income-tax (Appeals) and the Commissioner of Income-tax respectively in respect of the persons specified in the corresponding entry in the 2nd Column thereof.

#### **SCHEDULE**

1	2	3	4	5	6	7
(BAE)	Aerospace	Income-tax Officer Private Salary Circle VI, New Delhi.	Commissioner of Income-tax Range,		of Income-tax	Commissioner of Income-tax, Delhi-1, New Delhi.

This notification shall take effect from 1-9-1979.

## (झार्थिक कार्य विभाग) (वैक्तिक प्रमाग)

नई विल्ली, 18 प्रक्तूबर, 1979

कारुबार 3651.— श्रीबोगिक बित्त निगम प्रधिनियम, 1948 का 15) की धारा (10) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के भूनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतदृहारा, भारतीय श्रीबोगिक विकास बैंक के परामशं से, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नयी दिल्ली के प्रध्यक्ष श्रीर प्रबन्ध निदेशक श्री बीरुबीर सिंह को 19 धक्तुबर, 1979 से भारतीय श्रीबोगिक वित्त निगम का ग्रध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/12/79-बी०भी०-I] बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

# (Department of Economic Affairs) (Banking Division)

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 3651.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, after consultation with the Industrial Development Bank of India, hereby appoints Shri B. B. Singh, Chairman and Managing Director, National Fertil zers Ltd., New Delhi, as the Chairman of the Industrial Finance Corporation of India with effect from 19th October, 1979.

[No. F. 9/12/79-B.O.-I] BALDEV SINGH, Jt. Secy.

नई विल्ली, 22 ग्रक्तूबर, 1979

का, बार 3652.— प्रावेशिक ग्रामीण बैंक प्रधितियम, 1976(1976 का 21) की घारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतव्ह्वारा श्री एन० पी० दूबे को सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रम्बाकापुर का ग्रध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 24 भवतूबर, 1979 से प्रारम्भ होकर 23 शक्तूबर, 1982 को समाप्त होने वाली श्रवधि को उस श्रवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री दूबे, श्रध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 1-7/79-म्रार०मार०बी०] दिनेश चन्द्र, निदेशक

New Delhi, the 22nd October, 1979

S.O. 3652.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri N. P. Dubey as the Chairman of the Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur and specifies the period commencing on the 24th October, 1979 and ending with the 23rd October, 1982 as the period for which the said Shri Dubey shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-7/79-RRB] DINESH CHANDRA, Director

## सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुरुक समाहर्ता का कार्यालय

बंगलीर, 19 सितम्बर, 1979

सीमा गुल्क

(परिशिष्ट)

कां ज़ा 3653.—सीमा णुल्क प्रधिनियम 1962 की घारा 8 द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं रवीन्त्र नाथ गुक्ल, समाहतीं, सीमा भुक्क एवं केन्द्रीय उत्पाद गुल्क, कर्नाटक समाहतींलय, बंगलीर, इस प्रधिसूचना द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 1968 की पहले वाली प्रधिसूचना के साथ उपावद्य सारणी में निर्दिष्ट मंगलीर स्थित माट संख्या 48 के पोर्ट-लैंड क्षेत्र जिसका माप 2671-30 वर्गमीटर है(टी० एस०

संख्या 1587/1 ज्लाक 31) को सर्व श्री कर्नाटक इंजीनियरिंग भौर मरीन कम्पनी संगलीर द्वारा घस्थायी तौर पर 31-3-1980 तक बजरे भौर नौका उपस्कर स्टोर करने, इस्पात के बजरे भौर नौका निर्माण करने तथा उनके मौभरण के लिये धनुभोवत करता हूं।

[सं॰ 5/79-सी॰ नं॰ VIII/48/226/79-सीमाशुल्क]

# OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Bangalore, the 19th September, 1979

## CUSTOMS

(Addendum)

S.O. 3653.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Customs Act, 1962. I, R. N. Shukla, Collector of Customs and Central Excise, Karnataka Collectorate, Bangalore, hereby approve the port land area measuring 2671.30 Square metres (T. S. No. 1587/1 Block 31) Part of wharf No. 48, Mangalore, specified in the table appended to the earlier Notification dated 23rd September, 1968, issued by this Collectorate, for the purpose of storing barge and boat equipments, to manufacture steel barges and boats and for shipments thereof by M/s. Karnataka Enginering and Marine Company, Mangalore upto 31-3-1980.

[No. 5/79/C. No. VIII/48/226/79-Cus.]

## शुद्धि-पञ्ज

बंगलौर, 23 जनवरी, 1979

## सीमा शुरुक

का आ 3654. — घाट संख्या 7 के संबंध में, कम संख्या 1 के सामने कारवार पोर्ट (सदाशिवगढ़ सहित) के कालम 4 (बांउडरी के विवरण सहित घाट की सीमा) में प्रविष्ट अंक तथा शब्द 11,000 वर्ग मीटर की, 16,000 वर्ग मीटर पढ़ा जाये।

[ग्रिधिसूचना सं० 1/79 सं० VIII/48/262/77-सीमागुल्क]

### CORRIGENDUM

Bangalore, the 23rd January, 1979

## CUSTOMS

S.O. 3654.—The figure and words 11,000 Sq. metres appearing in column 4 (limit of the wharf including details of boundaries etc.) against serial No. 1 Karwar Port (including Sadashivagad) in respect of Wharf No. 7 is to be read as 16,000 Sq. meters.

[Notification No. 1/79/C. No. VIII/48/262/77-Cus.]

बंगलीर, 27 सितम्बर, 1979

कां का 3655.—सीमा शुल्क प्रधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के उप-धारा (34) ब्रारा प्रवत्त सिक्तयों का प्रयोग करते हुए, मैं, समाहती के जीम उत्पाद शुल्क, कर्नाटक समाहतिलय, बंगलीर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहतिलय के क्षेत्राधिकार में सीमाशुल्क के समाहती के रूप में नियुक्त होने के फलस्वरूप, देखिए भारत सरकार विका मंत्रालय की (राजस्व तथा बीमा विभाग) प्रधिसूचना सीमा शुल्क संख्या 37/63 सीमा शुल्क दिनांक 1-2-1963 एतब्द्रारा निम्नलिखित सारणी के कालम-1 में विनिर्दिष्ट, सारणी के कालम 2 की प्रविद्धि में देशित, प्रधिकारियों को सीमाशुल्क 1962 के विभिन्न खारामों के प्रनुसार उचित प्रधिकारियों को सीमाशुल्क करने के लिये नियुक्त करता है।

## सारखो

(2) (1)

- 1. सीमा शुल्क के सभी प्रधिकारी तथा केन्द्रीय 11एम, 106-ए० ्उत्पाद एवं सीमाशुल्क के निरीक्षक तथा उसके स्तर से जच्च पद के ग्रधिकारी
- 2. सीमा गुल्क का सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क 11 सी० तथा 11 जे० **डिवीज**न बंगलौर, (मैट्रोपालिटन सिटी—जहां तक संबंधित क्षेत्राधिकार है)

सहायक समाहर्ता सीमागुरू, मंगलीर भधीक्षक सीमाशुस्क कारवार सर्कल कारवार तथा सहायक समाहर्सा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अंगलीर हिवीजन-Ш मैमुर, हुबसी, डाववणगेरे, बस्सारी, निपाणि एवं बेलगाव ।

> [संख्या 6/79-सी०नं० VIII/1/4/79-सी०-2] भ्रार०एन० शुक्ल, समाहर्ता

## Bangalore, the 27th September, 1979

S.O. 3655.-In exercise of the powers conferred by subsection (34) of Section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, Collector of Central Excise, Bangalore having been appointed as Collector of Customs, within the jurisdiction of the Karnataka Central Excise and Customs Collectorate, vide Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue and Insurance), Notification Customs No. 37/63-Cus. dated 1-2-1963 hereby assigns to the Officers mentioned in Column 1 of the table below, the functions of the "Proper Officer" referred to in the various Sections of the Customs Act. 1962. given in the corresponding entry in Column 2 of the table:

#### **TABLE**

(1)

- 1. All officers of Customs, of and above 11M, 106-A. the rank of Inspector of Customs and Central Excise.
- 2. Assistant Collector of Customs, Cus- 11C and 11J Mangalore, Superintendent of Cus-Assistant Collectors of Central Ex-

**(2)** 

toms Division, Bangalore (Metropolitan City-jurisdiction is concerned) Assistant Collector of Customs, toms, Karwar Circle, Karwar and cise, Bangalore-II Dn., Mysore, Hubli, Davangere, Bellary, Nipani and Belgaum.

> [No. 6/79/C.No.VIII/1/4/79 C-2] R.N. SHUKLA, Collector

## सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुरूक समाहती का कार्यालय

(केन्द्रीय उत्पाद शुस्क विग)

सीमा मुल्क

कोचीन, 2 जुलाई, 1979

का बा 3656. -- सीमा जुल्क धिर्मियम 1962 (1962 का 52) की बारा 152 के खण्ड (क) के भन्तर्गत जारी वित्त मंत्रालय की दिनांक 18 जुलाई, 1975 की धरिसुचना सं० 79 सीमा शुरूक फा॰सं० 473/2/75-सी०ग०-VII के साथ पठित, सीमा गुल्क प्रधिनियम 1962 (1962 के 52) की घारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतदुवारा केरल स्थित जिल्हर जिले के मुकन्वपुरम नाल्लुक के "<mark>कोडाकारा" गांव की "भांडागारण स्टेशन"</mark> घोषित करता हुं।

[सं 1/सी ब्यू o / 79/सी ब्सं o VIII / 48/119/79-सी ब्यू व पोल]

टी॰एस॰ स्वामीनाथन्, समाहर्ता

## OFFICE OF THE COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

(Central Excise Wing)

## **CUSTOMS**

Cochin, the 2nd July, 1979

S.O. 3656.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with Ministry of Finance Notification No. 79 Customs F. No. 473/2/75-Cus. VII dated the 18th July, 1975 issued under Clause (A) of Section 152 of the Customs Act. 1962 (52 of 1962), I hereby declare 'KODAKARA' Village of Mukundapuram Taluk in Trichur District in Kerala as a 'Warehousing Station'.

[Notification No. 1/Cus./79/C. No. VIII/48/119/79-Cus. Pol.] T. S. SWAMINATHAN, Collector

> कार्यालय, ग्रायकर ग्रायुक्त, विल्ली, सेन्ट्रल-। नई दिल्ली, 13 जून, 1979

का॰ ग्रा॰ 3657.—भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43 वां) की धारा 123 की जपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पहले की धर्धमूचना का प्रधिक्रमण करते हुए, ग्रायकर ग्रायक्त, विल्ली (सेंट्रल-1) नई दिल्ली निदेश वेते हैं कि नीचे दी गई मनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट रेंजों के निरीक्षीय सहायक ग्रायकर ग्रायकत, उसी मनुसूची के कालम-3 में दिखाए गये भायकर श्रिक्षकारी, सेंट्रल सर्किल के ग्रधिकार क्षेत्र में ग्राने वाले मामलों या व्यक्तियों या ग्राय या ग्राय के वर्गों के बारे में निरीक्षीय सहायक ग्रायकर ग्रायकर के सभी कार्य करेंगे।

#### धनुसूची

ऋ० सं०	निरी० सहा० । केर्रेज ग्रीरन्ध्याल		40		सकिल का नाम
1	2			3	
1.	निरीक्षीय सहायक भायकर प्रायुक्त, (सँद्रुल) रैंज-1, नई दिल्ली	(2) (3) (4) (5) (6)	भायकर भ्रायकर भायकर भायकर भायकर	मधिकारी प्रधिकारी, मधिकारी, प्रधिकारी, प्रधिकारी,	मेंद्रल सॉकल-1, नई दिल्ली मेंद्रल सॉकल-2, नई दिल्ली मेंद्रल सॉकल-4, नई दिल्ली मेंद्रल सॉकल-5, नई दिल्ली मेंद्रल सॉकल-6, नई दिल्ली मेंद्रल सॉकल-7, नई दिल्ली सेंद्रल सॉकल-10, नई दिल्ली
	निरीक्षीय महायक भायकर भ्रायुक्त, (सेंट्रल) रेंज-मेरठ	(2)	मायकर भायकर	मधिकारी, प्रधिकारी,	सेंट्रल सकिल-1, मेरठ सेंट्रल सकिल-2, मेरठ सेंट्रल मकिल-3, मेरठ , मेंट्रल मकिल-4, मेरठ

1

I 2	3
<ol> <li>निरीक्षीय सहायक श्रायकर भ्रायुक्त, (सेंट्रल) रेंज-4, नई दिल्ली</li> </ol>	<ul> <li>(1) श्रायकर ध्रधिकारी, सेंट्रल सर्किल-3, नई दिल्ली</li> <li>(2) श्रायकर श्रधिकारी, सेंट्रल सर्किल-8, नई दिल्ली</li> <li>(3) श्रायकर श्रधिकारी, सेंट्रल सर्किल-9, नई दिल्ली</li> </ul>
यह ग्रिधसूचना	15-6-1979 से लागू होगी।

नोट:---प्रशासकीय सुविधा के कारण यह प्रधिसूचना आवश्यक हो गई है।

[एफ ० सं० एस ० ब्राई ०/जूरि (1)/सी ०/79-80-1183] एम ० जी० शर्मा, श्रायकर श्रीधकारी (मुख्यालय-1) कृते स्रायकर श्रायकर

# OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX DELHI (CENTRAL)

New Delhi, the 13th June, 1979

S.O. 3657.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 123 of the Income-tax Act, 1951 (43 of 1961), and in supersession of previous notification, the Commissioner of Income-tax, Delhi Central-I, New Delhi, hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioners of Incometax of the Ranges mentioned in column 2 of the schedule given below, shall perform all the functions of the I.A.C. of Incometax in respect of such cases or of such persons or of such incomes or classes of incomes as fall within the jurisdiction of the Income-tax Officers, Central Circles shown in column 3 thereof.

#### SCHEDULE

	30	
S.	Name of the I.A.C. o. Range & H. Qrs.	Name of the Cricle
1	2	3
1,	Inspecting Assistant Commissioner of Incometax (C) Range-I, New Delhi.	<ul> <li>(i) Income tax Officer, Central Circle-I, New Delhi.</li> <li>(ii) Income-tax Officer, Central Circle-II, New Delhi.</li> <li>(iii) Income-tax Officer, Central Circle-IV, New Delhi.</li> </ul>
		(iv) Income-tax Officer, Central Circle-V. New Delhi.

- (v) Income-tax Officer, Central Circle-VI, New Delhi.
   (vi) Income tax Officer, Central Circle-VII, New Delhi
- Circle-VII, New Delhi
  (vii) Income-tax Officer, Central
  Circle-X, New Delhi.
- Inspecting Assistant Commissioner of Incometax (Central) R-Meerut.
- (i) Income-tax Officer, Central Cir.-I, Meerut.
- (ii) Income-tax Officer, Central Cir.-II, Meerut.
- (iii) Income-tax Officer, Central Cir.-III, Meerut.
- (iv) Income-tax Officer, Central Cir.-IV, Meerut.

2		
<del></del>		 

- Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, (Central) Range-IV, New Delhi.
- Income-tax Officer, Central Cir.-III, New Delhi.

3

- (ii) Income-tax Officer, Central Cir.-VIII, New Delhi.
- (iii) Income-tax Officer, Central Cir.-IX, New Delhi.

This notification will take effect from 15-6-1979.

Note: This notification has become necessary due to administrative convenience.

[F.No.SI/Jur.(1)/C/79-80/1183] M.G. SHARMA, Income-tax Officer, (H. Qrs. II) for Commissioner of Income-tax.

## वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विमाग)

नई दिरुली, 15 प्राक्तूबर, 1979

का॰ आ॰ 3658.— केन्द्रीय सरकार, श्रिप्तम संविदा (विनियमन) श्रिधिनयम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के श्रधीन सुरेद्रनगर काटन श्रायल एण्ड श्रायलसीड्स एसोसिएशन लि॰, सुरेंद्रनगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये श्रावेदन पर वायदा बाजार श्रायोग के परामणे से विचार करके श्रीर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हिन में श्रीर लोकहित में भी होगा, एनद्वारा ज्वन श्रिधिनयम की धारा 6 के द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए जक्त एसोसिएशन की कपास की श्रिप्तम संविदाशों के बारे में 23 नवस्वर, 1979 से 22 नवस्थर, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वधीं की श्रितिरक्त कालावधि के लिय मान्यना प्रदान करती है।

यः एतव्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस गर्त के प्रधीन है कि उक्त एसोसिएशन एसे निदेशक का धनुपालन करेगी, जी समय-समय पर दिये जायें।

[एफ०सं० 12(3)-प्रार्ष०टी०/79]

# MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES (Deptt. of Civil Supplies)

New Delhi, the 15th October, 1979

- S.O. 3658.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Surendranagar Cotton Oil and Oilseeds Association Ltd., Surendranagar, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of three years from the 23rd November, 1979 to the 22nd November, 1982 (both days inclusive), in respect of forward contracts in kapas.
- 2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(3)-IT/79]

कां का व 3659.— केन्द्रीय सरकार, प्राप्तिम संविधा (विनियमन) प्रधिन्तियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के प्रधीन महेण व्यापार भंडार कम्पनी लिंक, धुरी, द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये प्रावेदन पर वायदा बाजार धायोग के परामर्ग से विवार करके धीर

मह समाधान हो ज.ने पर कि ऐसा करना न्यापार के हित में और कोकहित में भी होगा, एतव्डारा उक्त प्रधिनियम की धारा 6 के डारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को गुड़ की प्रधिम संविदाओं के बारे में 20 प्रकृत्वर, 1979 से 19 धक्तूबर 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलत हैं) की तीन वर्षों की श्रतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रवान करती है।

2. एसद्दारा प्रदल्त मान्यता इस मार्न के प्रधीन है कि उक्त कंपनी ऐसे निदेशों का धनुपालन करेगी जी वायदा बाजार ध्रायोग द्वारा समय-समय पर दिये आर्थे।

[एफ०सं० 12(1)-माई०टी०/79]

- S.O. 3659.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Mahesh Beopar Bhandar Co. Ltd., Dhuri, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Bhandar for a period of three years from the 20th October, 1979 upto the 19th October, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.
- 2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/79]

कार कार 3660. — केन्द्रीय सरकार, श्रीयम संविदा (विनियमन) ग्रीध-नियम, 1952 (1952 का 74) की घारा 4 के प्रश्नीन मटिंडा सोम एंड झायल एक्सचेंज लि॰, सिंटडा द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा आजार श्रायोग के परामणें से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्याप।र के हित में श्रीर लौकहित में भी होगा, एत्र्द्वारा उक्त श्रीधनियम की घारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ की श्रीयम संविदाशों के बारे में 20 श्रक्तूबर, 1979 से 19 श्रक्तूबर, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की तीन वर्षों की अतिरिक्त कालाविध के लिये मान्यता प्रदान करती हैं।

2. एतयुद्धारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के ग्राधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेणों का ग्रनुपालन करेगा जो वायदा बाजार श्रायोग द्वारा समय-समय पर विये जायें ।

[एफ०संव 12(1)-प्राईव्टीव/79]

- S.O. 3660.—The Central Government, in consultation with the Forward Markets Commission, having considered the application for recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Bhatinda Om & Oil Exchange 1.td., Bhatinda and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interst so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act recognition to the said Company for a period of three years from the 20th October, 1979 to 19th October, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.
- 2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/79]

का॰ आ॰ 3661.— केन्द्रीय सरकार, ग्रशिम मंग्रिदा (यिनियमन) ग्रिधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के श्रिधीन लृधियाना ग्रेन एक्सचेंज लि॰, लुधियाना द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये श्राचेदन पर वायदा बाजार श्रायोग के परामर्थों से विचार करके श्रीर

यह समाजान हो जाने पर कि ऐसा करना भ्यापार के हित मैं और लोकहित में भी होगा, एतव्हारा उक्त भिष्टिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रवक्त प्रक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त एक्सचेंज को विनौले की अग्रिम मंधिताओं के बारे में 12 विसम्बर, 1979 से 11 दिसम्बर, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी मम्मिलित हैं) की तीन वर्षों को भ्रतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्ब्रारा प्रवत्त मान्यता इस गर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर विये जायें।

[एफ०सं० 12(7)-आई०टी०/79]

- S.O. 3661.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Ludhiana Grain Exchange Ltd., Ludhiana, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of three years from the 12th December, 1979 to 11th December, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.
- 2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(7)-IT/79]

कांश्यां 3662. कंग्रीय सरकार, ध्रिम संविदा (विनियमन) प्रधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के प्रधीन इण्डियन एफ्सचेंग लि॰, प्रमृतगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर वायदा आजार प्रायोग के परामर्श से विचार करके ध्रौर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में ध्रौर लोकहित में भी होगा, एनद्द्वारा, उक्त प्रधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को दिनौले की प्रधिम संविदाओं के बारे में 11 नवस्वर, 1979 से 10 नवस्वर, 1982 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलन है) का तीन वर्षों की भ्रतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है ।

 एनद्द्वारा प्रवत्त मान्यता क्रम कर्त के प्रधीन है कि उक्त एक्सचेंच ऐसे निदेशों का धनुपालन करेगा जो समय-समय पर दिये जायें।

> [एफ०सं० 12(7)-माई०टी०/79] के०एस० मैच्यू, उप-सचिव

- S.O. 3662.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Indian Exchange Ltd., Amritsay and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of three years from the 11th November, 1979 to the 10th November, 1982 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cottonseed.
- 2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(7)-IT/79] K. S. MATHEW, Dy. Secy.

## उद्योग मंत्रालय

## (ग्रौद्योगिक विकास विभाग)

#### स्रावेश

नई विल्ली, 9 श्रन्तुबर, 1979

का॰ ग्रा॰ 3663.— केन्द्रीय सरकार, विकास परिचय (प्रित्रया संबंधी) नियम 1952 के माथ पठित उद्योग (विकास तथा विनियमन) ग्रिधितियम 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को इस ग्रादेश के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की श्रविध के लिये तेल, साभुन तथा प्रश्नालकों के उत्पादन में रत श्रनुसूचित उद्योग विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती हैं :—

तेल, साबुन तथा प्रकालक उद्योग विकास परिषद्

ध्रपर सचिव,
 भौद्योगिक विकास विभाग

अध्यक्ष

- श्री एन०बी० गोदरेज, निदेशक, मैसर्स गोदरेज सोव्स लिमिटेड, ईस्टर्न एक्सप्रैस हाइबे, विखरौली, बम्बई-400079
- 3. श्री एम०ए० भट्ट, उत्पादक प्रवन्धक, मैससे स्वास्तिक हाउसहोल्ड एण्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पो०श्वा० सं० 362, श्रह्मदावाद हाउस, 13/15, बालचन्द हीराचन्द मार्ग, वेलर्ड इस्टेट, बम्बई-400038.
- मैसर्स गवर्नमेंट सोप फैक्ट्री, बंगलौर का प्रतिनिधि।
- मैसर्स जयन्त भायल मिल्स, बस्बई का प्रतिनिधि।
- 6 फंडरेशन धाफ एमोसिएशन्स धाफ स्माल स्केल मोप एण्ड डिटजेंट मैन्युफैक्चरमं, बजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-52 का प्रतिनिधि।
- फैडरेशन श्राफ एसोसिएशन्स श्राफ स्माल इडस्ट्रीज श्राफ इण्डिया (एफ०श्राई०एस०श्राई०एल०) रोहनक रोड, नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।
- योजना स्रायोग, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।
- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, तई दिल्ली का प्रतिनिधि।
- तागरिक पूर्ति विभाग, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।
- 11. भारतीय मानक संस्थान, भानक भवन, [9, वहादुरमाह जफर मार्ग, निई दिल्ली का प्रतिनिधि।
- 12 मैसमें श्राई॰पी॰सी॰एल॰, प्रतिनिधि

- विकास ग्रायुक्त, लघु उद्योग,
   निर्माण भवन नई दिल्ली का प्रतिमिधि।
- 14. प्रभारी विकास ब्रधिकारी, साबुन तथा प्रजासक उद्योग, तकनीकी विकास महानिवेशालय, नई दिस्सी का प्रतिनिधि।
- 15. श्री के० कपूर, विपणन प्रबन्धक, राज्य व्यापार निगम, नई विल्ली।
- 16 संयुक्त सचिव, (विषय के प्रभारी)

सदस्य-सचित्र

[फा०सं० 15/2/78-एम०माई०] मार० एन० चोपड़ा, संयुक्त समित

## MINISTRY OF INDUSTRY

### (Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 9th October, 1979

S.O. 3663.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with Rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints, for a period of two years with effect from the date of this order, the following persons to be members of the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture of Oils, Soaps and Detergents:—

# DEVELOPMENT COUNCIL FOR OILS, SOAPS AND DETERGENTS INDUSTRIES

- Additional Secretary, Department of Industrial Development......Chairman
- Shri N. B. Godrej, Director, M/s. Godrej Soaps Ltd., Eastern Express Highway, Vikhrolf, Bombay-400079.
- Shri M. A. Bhatt, Production Manager, Mr/s. Swastik Household and Industrial Products, P.B. No. 362, Ahmedabad House, 13/15, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Bombay-400038.
- A representative of Mt/s. Government Soap Factory, Bangalore.
- A representative of M/s. Jayant Oil Mills, Bombay.
- Representative of the Federation of Associations Small Scale Soap and Detergent Manufacturers of India, Wazirpur, Industrial Area, Delhi-52.
- Representative of the Federation of Associations of Small Industries of India (FASIL), Rohtak Road, New Delhi.
- Representative of the Planning Commission, New Delhi.
- Representative of the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

- Representative of the Department of Civil Supplies, New Delhi.
- Representative of the Indian Standards Institution, Manak Bhavan,
   Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
- 12. Representative of M/s. I.P.C.L.
- Representative of the D.C.S.S.I., Nirman Bhavan, New Delhi.
- 14. D.O. in-charge. Soap and Detergents Industry, DGTD, New Delhi.
- Shri K. Kapoor, Marketing Manager, STC, New Delhi.

## पैट्रोलियम, रसायम और उर्वरक मंत्रालय

## पैट्रोलियम विमाग

नर्क दिल्ली, 29 मितम्बर, 1979

करं आ 3864.—यतः केन्द्रीय भगकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह श्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया पोर्ट से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक पेट्रोलियम के परिवहत के लिए पाइप लाइत इण्डियन श्रायल कारपोरेशन द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होना है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन के लिए एनद्उपायक अनुसूची में विणित भूमि में उपयोग का भविकार भजित करना प्रावक्यक है।

भतः भव पेट्रोलियम और श्वनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के मधिकार का भजेंन) प्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त गांक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का मधिकार भजिल करने का भपना भागय एतद्वारा घोषिन किया है ।

बसर्ते कि उक्त भूमि में हितबछ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइम लाइन बिछाने के लिए धाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, इव्डियन धायल कारपोरेणन लिमिटेड, मलाया-मथुरा पाइप लाइन प्रोजेक्ट, बी-18, णिवमार्ग, बनी पार्क जयपुर-6 की इस प्रधिसूचना की नार्राख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिद्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाह्या है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिस हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

## **पन्**स्वी

जिलाः पाली	राज्य : राजस्थान			
खसरा नंऽ	भेत्रफल			
•	हेक्टर	ऐयर ब	र्गमीटर	
321	0	03	24	
322	0	06	47	
327	0	04	0.5	
	खसरा नं 321 322	खसरा नं । हेक्टर 321 0 322 0	खसरा नं <b>क्षेत्रफल</b> हेक्टर ऐयर ब 321 0 03 322 0 06	

MINISTRY OF PETROLEUM CHEMICALS AND FERTILIZER

#### (Department of Petroleum)

New Delhi, the 29th September, 1979

S.O. 3664.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Salaya Por: in Gujarat to Mathura in Uttar Pradesh pipelines should be laid by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annual hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority. India Oil Corporation Limited, Salaya-Koyali-Mathura Pipeline Project, B-18, Shiv Marg, Bani Park, Jaipur-6.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### **SCHEDULE**

Tehsil: Raipur	District : Pali	State	State : Rajasthan			
Village	Khasra No.	····	Area			
		H.	A.	Sq. M.		
Jaitpura	321	0	03	24		
•	322	0	06	47		
	327	0	04	05		

[No.12020/18/79-Prod.]

## नई दिल्ली, 10 प्रकत्बर, 1979

का॰ आ॰ 3665.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं. सानंद-42 से मानंद-15 तक पेट्रोनियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध प्रमुसूबी में बणित भूमि में उपयोग का प्रधिकार प्रजित करना श्रावश्यक है ।

श्रतः श्रव पेट्रोलियम और खानिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के श्रिधकार का श्रजेंन) श्रिधिनियम, 1962(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने उसमें उपयोग का श्रिधकार श्रीजत करते का श्रयना श्रामय एतद्दारा घोषित किया है ।

बशतें कि उक्त भूमि में हिलबढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्तम मधिकारी, तेल तथा माइतिक लघा गैस बायोग, निर्माण और देखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस मधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा श्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन सरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विश्री व्यवसायी की सार्फत ।

धनुसूची सामन्द-42 से सानंद-15 तक पाइप लाइन विछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : मेहरेमना	ता <b>सुका</b> ः	कड़ी	
गांव	सर्वेक्षण संख्या	हैक्टर	थार <del>रे</del>	 ान्टीयर
 मेरदा	9/1	0	08	22
	9/2	0	0.3	1.5
	544	0	01	86
	373/1	0	11	16
	3 <b>7 3/</b> पी	0	09	77
				_

[सं० 12016/44/79-**प्रोड**०]

## New Delhi, the 10th October, 1979

S.O. 3665.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Sanand-42 to Sanand-15 in Gujarat State pipeline; should be laid by the Oil and Natural Gas Commission:

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pinelines (Acquisition of Right of User in Land) Ac', 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE
Pipeline from Sanand 42 to Sanand 15

State : Gujarat District : Mehsana		t : Mehsana	Taluka : Kadi			
Village		Survey No.	Hec- tare	Аге	Cen- tlare	
Merda		9/1	0	08	22	
		9/2	0	03	15	
		544	0	01	86	
		373/1	0	11	16	
		373/P	0	09	77	

[No.12016/44/79-Prod.]

कार आर 3666.—यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मैं यह आधश्यक है कि गृजरात राज्य में कृप नं अधका- 14(शिबीएन) से डबका-4 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस धायोग द्वारा बिछाई जानी बाहिए। और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतव्उपाबद धनुसूची में बर्णित भूमि में उपयोग का प्रधिकार अजित करना आवश्यक है।

धतः श्रथं वेट्रोलियम और स्नातिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के ग्रिथिकार का श्रजैन) श्रिधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का ग्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का ग्रिथिकार धर्जित करने का ग्रपना ग्रामय एतदृहारा घोषित किया है।

बगर्से कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप साइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्सम ग्रीधकारी, तेल का प्राकृतिक गैस तथा ग्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोवरा-9 को इस ग्रीधसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा भाक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत ही या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

धनुसूची कृप नं. डबका-14 (डोबीएन) से डबका-4

राज्य	गुजरात	——————— जिला :	भसच ता	सुका :	जंबसर
गीव		सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	एटी <b>माई</b>	सेन्टीयर
कान <b>वा</b>		541	0	16	25
		539	0	12	3 5
		533	0	15	21
		5 3 3/ 2/ए	0	07	80
		5 3 3/ 2/ <b>व</b> रि	0	07	80
		533/3	0	07	80
	·	5 3 3/ 2/बी	0	07	8

[नं० 12016/45/79-प्रोह०]

S.O. 3666.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dabka-14 (DBN) to Dabka-4 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

erenden en der tende (f

#### SCHEDULE

Rou for Flow Line From Dabka Well No. 14 (DBN) to Well No. Dabka-4

State : Gujarat	District : Brauch	Taluka	: Jan	nhusai
Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare
V	541	0	16	25
Kanva	539	0	12	3.
	533	0	15	21
	533/2/A	0	07	86
	533/2/B	0	07	80
	533/3	0	07	8

[No.12016/45/79-Prod.]

## नई दिल्ली, 11 धक्यूबर, 1979

का० ग्रा० 3667.—यतः पैट्रोलियमगौर खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के ग्रधिकार अर्जन) ग्रिधिनियम 1962 (1962 का 60) की श्रारा 3 की उपधारा (1) के ग्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की ग्रधिमूचना या० ग्रा० मं ० ९७० तारीख 2-3-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार मे उस ग्रधिसूचना से संसन्न अनुसूची में विनिद्धित भूमियों के उपयोग के ग्रधिकार की पाइप लाइमों को विद्याने के प्रयोजन के लिए ग्राजित करने का ग्रपना ग्रामय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और ग्रामे, यस: केन्द्रीम सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विकार करने के पण्चात इस ग्रांधसूचना से संलग्न भनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का ग्रांधका ग्रांजित करने का विनिश्चय किया है।

श्रम, श्रतः उक्त श्रिषितयम की धारा 6 की उपधारा (1) हारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतढहारा घीषित करतो है कि इस श्रिष्ट्रवता संलग्न श्रतुमूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रीकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतढहारा श्रीकृत किया जाता है।

और ग्रागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवक्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्री। सरकार निर्देण देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का प्रधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस ग्रायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

श्रमुसूची

कूप नं० के-127 से जी०जी०एस० III तक पाइप लाइन बिछाने के

जिला : मेहसाना	तहसील : कड़ी			
सर्वे नं ०	हैक्टेयर	एआरई	— – सेन्टीयर	
123	0	15	75	
124	0	17	55	
126	0	05	85	
127	0	10	80	
	सर्वे नं० 123 124 126	सर्वेन हैक्टेयर 123 0 124 0 126 0	सबं ने हैक्टेयर एआरई 123 0 15 124 0 17 126 0 05	

[सं॰ 12016/12/79-मोड॰]

## New Delhi, the 11th October, 1979

S.O. 3667.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 970 dated 2-3-1979 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Cen'ral Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Subsection (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE
Pipeline from Well No. K-127 to G.G.S. III

State: Gujarat	State: Gujarat District: Mehsana		T	Taluka: Kadi			
Village		Survey No	Hec- tare	Are	Cen- tiare		
Ambavpura	<del></del> -	. 123	0	15	75		
-		124	0	17	55		
		126	0	05	85		
		127	0	10	80		

[No. 12016/12/79/Prod.]

## श् क्रि-पत

का०आ० 3668. — मारतं सरकार के राजपत्न के भाग II सण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनाक 29 जनवरी, 1977 के पृष्ठ संख्या 408 पर का०आ० संख्या 383 के अंतर्गत प्रकाशित मारत सरकार, पेट्रोलियम, रसायन और उर्धरक मंत्राजय (पैट्रोलियम विभाग) की प्रश्लिम्बना संख्या 12020/17/76 प्रोडक्शन-I दिलाक 7 जनवरी, 1977 के प्रधीन निम्नलिखित श्रृतुस्ती के स्थान पर नीचे दी गई भन्सूची को पहें।

तहसील : भ	रतपुर	ঝি	लाः भ	रतपुर	राज्यः	राजस्थान
पर	<u> </u>				कें सि	<u></u> -
ग्राम	 <b>ख</b> सरा	भे <b>त</b> फल	·	ग्राम	<b>ग्र</b> सरा	क्षेत्रफत
,	नंष	है। ऐं	वमी०		मं० है	० ऐ० वमी०
——— इंध्र सकितरा	94	0 14	57	इंध सकित	रर 166	0 14 57

[सं 0 12020/17/76-प्रो 0 ]

S.O. 3568.—In the Notification of Government of
India Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizer (De-
partment of Petroleum) No. 12020/17/76 Prod. I dated 7-1-77
under S.O. 382 published in the Gazette of India Part II section
3 sub-section (ii) dated January 29, 1977 on page No. 415.

Tehsil: Bharatpur District: Bharatpur State: Rajasthan

	Rea	ıd			
Village		Khasra No	A		
			Н.	Α.	Sq.
Rundh . Sakeetra		. 94	0	14	57
	F	For			
Village		Khasra No	Area		
			Н.	A.	Sq.
Rundh . Sakeetra		. 168	0	14	57

[No. 12020/17/76-Prod.]

का० बा० 3669.---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीस होता है कि लोकहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एस० इ० ए० से सी० टी० एफ० सोभासण तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए भाइप लाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

भौर यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदउपाबद्ध धनुसूची में विणित मूमि में उपयोग का प्रधिकार र्घाजत करना ग्रावश्यक है ।

द्यतः भव पेट्रोलियम श्रीर खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के ग्रधिकार का ग्रर्जन ) ग्रधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का प्रधिकार करने प्रजित का भपना भागम एतद्वारा घोषित किया है।

बगर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप साइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्रधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस तथा मायोग निर्माण भौर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

धीर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मृतवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधी व्यवसायी की मार्फन ।

म नुसुची

एस० इ० ए० से सी० टी० एफ० सोभामण

राज्य⊸⊸गुजरात	जिलामेहसाणा	तालुकामेहसाणा			
गांब	सर्वेक्षण नं.	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीभर	
1	2	3	4	5	
पुनासण	223	0	05	<b>5</b> 0	
	226	0	08	89	
	227	0	10	00	

ERRATUM	1	2	3	4	5
he Notification of Government of		229	0	05	0.0
roleum, Chemicals and Fertilizer (De-		231	0	0.7	0.0
n) No. 12020/17/76 Prod. I dated 7-1-77		143	0	00	72
ed in the Gazette of India Part II section January 29, 1977 on page No. 415.		141	0	0.0	75
		225	0	0.2	0.0
District: Bharatpur State: Rajasthan		81	0	19	25

[मं ० 1 20 1 ६/ 47/ 7 १-प्रो ०]

S.O. 3669.—Whereas it appears to the Central Government that i is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from S.E.A. to C.T.F. Sobhasan in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

**SCHEDULE** Rou from S.E.A. to C.T.F. Sobhasan

State : Gujrat	Distt.	Mehsana '	<b>Faluka</b>	: M	ehsana
Village		Survey No.	Hect.	Are	Cen- tiare
Punasan .	· .	. 223	0	05	50
		226	0	08	89
		227	0	10	00
		229	0	05	00
		231	0	07	00
		143	0	00	72
		141	0.	00	7 <i>5</i>
		<b>2</b> 55	0	02	00
		81	0	19	25

[No. 12016/47/79-Prod.]

का० भार 3670 -- यतः पेट्रोलियम भीर खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के भ्रधिकार भ्रजेंन) भ्रधिनियम 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (1) के ग्रधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम भीर रसायत मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की ग्राभिसूचना का० ग्रा० सं० 1284 तारीख 2-4-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचना से संलग्न ग्रनुसुची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के प्रक्षिकार की पाइप लाईनों को बिछानें के प्रयोजना के लिए ग्रॉजित करने का भ्रपना भाक्य घोषित कर दियाचा।

भीर यतः सक्षम प्रधिकारी ने उक्त भिधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के ब्राधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

भीर भागे, यतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चाम् इस ध्रधिसूचना से संलग्न धनसूची में विनिद्दिष्ट भूमियों में उपयोग का ध्रधिकार ध्रजित करने का विनिष्चय किया।

भव, प्रतः उक्त प्रधिनियम का धारा ६ की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त मिक्त का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय गरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस प्रधिसूचना में संलग्न प्रनुसूची में विनिधिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का भ्रधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा भ्राजत किया जाना है ।

भीर भागे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्न पास्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमिया में उपयोग का ग्रविकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेस भीर प्राकृतिक गैम भायोंग में सभी बाधाधों में मुक्त रूप में, षायणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

## प्रमुखी

धोलपा— 12 से डब्लू० एच० ग्राई० धोलका— । तक पाठपलाइन बिछाने के लिए।

राज्यः —गुजरान	जिला—खेडा	सालुका-—मातर			
गांब	सर्वे नं सर्वे नं	 हेक्टेगर	एश्रारई	सेन्टीयर	
रसिकपुरा	61	0	07	20	
· ·	63	0	10	0.5	
	89/2	0	17	<b>4</b> U	
	92/3	0	03	75	
	92/2	0	0.8	25	
	90	0	01	9.5	
	91	0	15	90	
रड़्रू	757/2	0	09	00	
	757/1/9T	U	09	83	
	7 <b>5 7/</b> 1/पी	0	02	25	
	758/3	0	11	70	
	758/2	0	02	25	

[सं० 1 20 16/26/79-प्रा०]

S.O. 3670.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1284 dated 2-4-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Governmen' hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this da'e of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gus Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Dholka-12 to WHt at Dholka-1

State : Gujarat	Distret: Kaira		Taluka : Matar			
Village		Survey No.	Hec- tare	Are	Cen- tiare	
Rasikpura .			0	07	20	
,	1	63	0	10	05	
	;	89/2	0	17	40	
	•	92/3	υ	0.3	75	
	1	92/2	0	08	25	
		90	0	01	95	
		91	0	15	90	
Radhu		757/2	()	09	00	
		757/1/P	0	09	83	
		757/1/P	0	02	25	
		758/3	0	11	. 70	
		758, 2	0	02	25	

[No. 12016/26/79-Prod.]

का आ विषय प्रतित होता है कि मुजरात राज्य में मूप नं. जे एल क् कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में भूप नं. जे एल क् क्यू से जी जी एस कालोरा तक पेट्रोलियम के परियहन के लिए पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी साहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्उपाबद्ध भनुसूर्वा में वर्णित भूमि में उपयोग का श्रधिकार म्रॉजिस करना भावण्यक है ।

ग्रतः श्रव पेट्रोलियम भीर खिनज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के ग्रधिकार का भंजन) श्रिधित्यम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग क. श्रधिकार श्रीजंत करने का श्रपना श्राणय एनद्वारा घोषित किया है।

बगर्ते कि उक्त भूमि में हितबढ़ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए ब्राक्षेप मक्षम ब्रधिकारी, नेल नथा प्राक्षिक गैम नथा ब्रायोग, निर्माण तथा देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बढोदरा-9 को इस ब्रधिसूचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा।

श्रौर ऐसा श्राक्षेय करने वाला हर व्यक्ति त्रिनिर्दिष्टनः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

ग्रमुसूची

गांव	सर्वे नं	हे <del>व</del> टेयर	 एमारई	
मेरडा	130	0	16	00
	131	0	02	0.0
	132	0	07	6.5
	136	0	21	0.0
	137	0	07	0.0
	142	0	0.9	0.0
	80	0	32	70
	193	0	0.4	50

[सं० 1 2 0 1 6 / 4 6 / 7 9- घोड० ]

**S.O.** 3671.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from ILQ to G. G. S. Jhalora in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission. Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from JLQ to GGS Jhalora

State : Gujarat District		: Mehsana	Taluka : Kadi		
Village		Survey No.	Hec- taro	Are	Cen- tiare
Merda		130	0	16	- 00
		131	O	02	00
		132	0	07	65
		136	0	21	00
		137	o i	07	00
		142	0	09	00
		80	0	32	70
		193	0	04	50

[No. 12016/46/79-Prod.]

का बा 3672 — यतः पेट्रोलियम धीर खनिज पाइपलाइन (भूमि
के उपयोग के मधिकार प्रजैन) अधिनियम 1962 (1962 का 50)
की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रश्लीन भारत सरकार के पेट्रोलियम
भीर रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की प्रधिसूचना का० ग्रा० मं०
1172 तारीख 20-3-79 द्वारा केन्द्रीय मरकार ने उस अधिसूचना से
संलग्न श्रनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के प्रधिकार को पाइप
लाइनों की बिछाने के प्रयोजन के लिए भिजन करने का ग्रागय
धोषिन कर विया था।

भौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त श्रीधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के श्रीधीन सरकार की रिपोर्ट दे वी है।

श्रीर श्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस श्रविसूचना से संलग्न श्रनुसूची में विनिर्विष्ट सूमियों में उपयोग का श्रविकार श्रीजित करने का विनिश्वय किया है।

श्रव, भ्रतः उक्त श्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त सक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतब्द्वारा घोषितः करती है कि इस श्रधिमूचना में संलग्न श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का श्रधिकार पाइपलाइन बिछानं के प्रयोजन के लिए एतब्द्वारा श्राजत किया जाना है।

षीर आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेष श्रीर प्राकृतिक गैस भायोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

**प्रनु**स्ची

भोलका - 6 से डब्लू ब्रियाई॰ घोलका - 10 के पास तक पाइपलाइन विछाने के लिए ।

र⊺ज्य~	गुनगाच	जिला∽ खेड़ा	नालुका– म	सन्द	
<del>-</del> गांव		 सर्वे न`.	 हेशक्टेयर	एम्रारई	सेन्टीयर
चरमंग		173/2	0	03	00
		173/1	0	0.1	00
		P\181	0	11	70
		म <b>्र</b> । ए ।	0	0.2	40
		176	0	14	30
		179	0	06	45
		1 <b>7</b> 7	0	14	70
		149/1	0	04	65
		149/2	0	01	20
		148	0	03	60
		147	0	18	00
		1 4 3 / 1	0	05	40
		144	0	03	0.0
		140	0	03	60
		1 3 8/प	0	03	0.0
		1 4 5	0	16	15
		238	0	0.4	6 <b>5</b>
		233	0	10	65
		232	0	10	35
		231	0	0 S	10
		228	0	02	00

[मं०12016/19/79-प्रो०]

S.O. 3672.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1172 dated 20-3-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in evercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Cen'ral Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this da'e of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

**SCHEDULE** 

Pieline from Dholka-6 to WhI at Dholka-10

District : Kaira			Taluka : Ma		
Village	Survey No.	Hee-	Are	Cen- tiare	
Warsang	173/2	0	03		
	173/1	0	01	00	
	181/P	0	11	70	
	181/P	0	02	40	
	176	0	14	30	
	179	0	06	45	
	177	0	14	70	
	149/1	0	04	65	
	149/2	0	01	20	
	148	0	03	60	
	147	0	18	00	
	143/1	0	05	40	
	144	0	03	00	
	140	0	03	60	
	138/P	0	03	00	
	145	0	16	15	
	238	0	04	65	
	233	0	10	6.5	
	232	0	10	35	
	231	0	08	10	
	228	0	02	00	

[No. 12016/19/79-Prod.]

कां भां 3673.— यतः पेट्रोलियम भीर खनिज पाइपलाइन (भूमि के जपयोग के मधिकार अर्जन) ग्रिधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की जपधारा (1) के अर्धीन भारत सरकार के पेट्रोलियम धीर रमायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की ग्रिधिमूचना का भां मंत्र 254 तारी व 1-1-79 द्वारों के लेगिय मरकार ने इस अधिमूचना से संवर्ग अपूर्मी में विनिद्धिंद भूमियों के उपगोग के प्रशिक्तर को पाइप लाइनों को बिछाने के अयोजन के लिए अर्जिन करने का अपना आजय घोषण का विद्या था।

भीर यक्तः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रक्षिनियम की धारा 6 की उपवारा (1) के प्रधीन सरकार की रियोर्ट दे दी है।

भौर भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संसम्ब प्रनुसूची में वि।निर्देष्ट भूमियों में उपयोग का श्रीवकार ग्राजिन करने का विनिधिचय किया है ।

श्रम, त्रतः उक्त श्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केट्रोय सरकार एत् द्वारा घोषित करता है कि इस अधि-सूजना में संवयन प्रतृमूची में विनिद्युष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अधिन किया जाता है ।

भीर आगे उस धारा को उपधारा (4) द्वारा प्रदश्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का भीधकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय नेल और प्राकृतिक गैस आयोग में. सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीष को निहित होगा ।

ग्रनुसुधी

के-114 से जीव जीव एगव 2 तक पाइप लाइन विछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात	जिला व तालुका : गीर्घ	नगर		
— — — गोय	— — — — सर्वे तं०	है <b>न्टे</b> मर	एश्र <del>ारई</del>	 गेन्टीय
· – · — श्रजारम <b>व</b>	 কাৰ্যটুক	0	01	10
	906/4	0	80	10
	906/3	0	0.9	69
	904	0	15	70
	903/1	0	07	96
	902	0	0.3	64
	901/1	U	0.6	40
	901/2	n	03	38
	900/1	0	0.5	02
	989/3	0	0.9	96
	989/1	0	01	0.0
	1090	0	11	25
	कार्ट ट्रैक	0	0.0	78
	1088	()	12	61
	1087	υ	06	02
	1089	Ð	0.0	30
	1083	0	07	41
	1082	0	19	97
	1100	0	01	40
	1105	0	14	86
	1104	0	06	94
	1107	0	1 1	70

[मं० 12016/18/79-प्रो०]

S.O. 3673.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 254 dated 1-1-1979 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by subsection (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by Subsection (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipeline from K-114 to G.G.S. VII

State , Gujarat	District & Taluka : Gandhinagar					
Village	Survey No	Hee- tare	Are	- Cen- tiare		
Uvarasad ,	Cart track	0	01	10		
	906/4	O	08	1(		
	906/3	O	()9	69		
	904	0	1.5	7(		
	903/1	O	07	96		
	902	0	03	6-		
	901/1	0	06	40		
	901/2	0	03	38		
	900, 1	0	05	0.		
	989/3	0	09	96		
	989/1	0	01	O(		
	1090	0	11	25		
	Cart track	0	00	78		
	1088	0	12	61		
	1087	()	06	00		
	1089	O	00	,30		
	1083	0	07	41		
	1082	0	19			
	1100	0	01	40		
	1105	0	14	86		
	1104	0	06	94		
	1107	o	11	70		

[No 12016/18/79-Prod]

नई विल्ली, 12 श्रक्तुबर, 1979

कार ग्रां 3674.— पत. पेट्रोलियम ग्रीर खिनिय पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के ग्रीधकार ग्रांन) ग्रीधिनियम 1962 (1962 का 50) का बारा 3 की उपधारा (1) के ग्रीधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम ग्रीर रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की ग्रीधसूचना कार ग्रां मंत्र 2605 सारीख 11-8-78 अरा केन्द्रीय सरकार ने उस ग्रीधसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिद्धित शूरियों के उपयोग के ग्रीधकार को पाइप स्माईनों को विछाने के प्रयोजन के लिए ग्रीजिन करने का ग्रांचा ग्रीपन कर दिया था।

ग्रीर यन सक्षम प्राधिकारी के उक्त ग्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के ग्रधीन संस्कार की रिपोर्ट दे दी है।

भीर भागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उपक्ष ियोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस श्रीधसूचना से संलग्न श्रीसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का भिकार भूजित करने का यिनिश्चय किया है।

श्रव, ग्रनः जनन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(i) द्वारा प्रदत्त गिक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संस्कार एतद्द्वारा घोषित करनी है कि इस श्रिध्युचना में संकल्प श्रनुसूची में विनिदिष्ट उना भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोगन के निए एतद्द्वारा श्रीक्रन किया जाता है।

द्यौर मागे उस घारा की उपधारा (4) द्वार: प्रवस्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का श्रिष्ठकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल घोर प्राष्ट्र निक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, भोवणा के प्रकालन की इस नारीख को विहित होगा।

ग्रनुसूची

कें० ई॰ । वस---। से॰ जो० की॰ एस॰ कलोल तक पाइप लाइन विकान के लिए।

राज्य : गुजरात	िलाः मेहसा	ाना ह	गलुकाः	कलोल
गाव	— - <u> </u>	हं क्टेयर	एकारई	सेन्टीयर
कमोल	593/1	0	02	55
	593/2	0	10	20
	593/3	O	12	90
	594	0	0.6	33
	595/1	0	0.6	66
	595/2	0	03	15
	539	0	10	50
	540	0	01	0.0
	538	0	07	05
	542	0	0.6	7 5
	537	0	11	40
	536/1	θ	01	0.0
	कार्ट ट्रैक	0	01	0.0
	535	O	40	5 1
	534	0	10	50
	कार्ट द्वैक	0	01	00
	478	0	06	30
	477	U	10	80
सईज	138	U	08	55
	96	0	23	70
	97/4	0	02	55
	97/5	5	08	70
	97/6	0	04	00
	98/1	0	02	55
	98/2	0	06	0.0
	ब्लोक मं०			
<del></del>				
<b>बोरी</b> स्न.	1 3 2 कार्ट ट्रैक	0	06	00
	•	0	0.0	75
	133	0	06	90
	134	0	07	80
	138	0	06	45
	137	0	02 16	55 65
	141	0		65 65
	143	0	04	
	144		14	70

[सं० 12016/6/78-प्रोह०]

किरन चड्डा, ग्रवर सचिव

## New Delhi, the 12th October, 1979

S.O. 3674.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 2605 dated 11-8-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Subsection (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE
Pipeline from KEX-1 to G.G.S. Kalol

State: Gujarat	: Gujarat District : Mehsana		Taluka: Kalol		
Village	Survey No	. Hec-	Arc	Cen- tiare	
Kalol .	593/1	0	02	5.5	
	593/2	0	10	20	
	593/3	0	12	90	
	594	0	06	33	
	595/1	0	06	66	
	595/2	0	03	15	
	539	0	10	50	
	540	0	01	00	
	538	0	07	05	
	542	0	06	75	
	537	0	11	40	
	536/1	0	01	00	
	Cart Track	0	01	00	
	535	0	40	51	
	534	0	10	50	
	Cart track	0	01	00	
	478	0	06	30	
	477	0	10	80	
Saij	138	0	08	55	
	96	0	23	70	
	97/4	0	02	55	
	97/5	ō	08	70	
	97/6	0	04	00	
	98/1	0	02	55	
	98/2	0	06	00	
	Block No.				
torisana .	132	0	06	00	
	Cart Track	0	00	75	
	133	0	06	90	
	134	0	07	80	
	138	0	06	45	
	137	0	02	55	
	141	0	16	65	
	143	0	04	65	
	144	0	14	70	

[No. 12016/6/78-Prod.] KIRAN CHADHA, Under Secy.

नई दिस्ली, 29 सितम्बर, 1979

सौर पतः इण्डिपन म्रांयल कार्योगान लिसिटेड ने उन्त मधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निविद्ध प्रक्रिया की भ्रमुसूची में निविद्ध गांव के नामके सामने विश्वाई गयी तिकि से पर्यवसित कर दिया है।

भन भनः पेट्रोलियम और खनिज पाइपशाइन (भूमि के उपयोग के मिश्रकारों का भनेन) नियमावली 1963 के नियम 4 के भ्रष्टीन, सक्तम प्राधिकारों उक्त निधि को उत्पर निर्धिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में प्रवृद्धारा भश्चिमुचित करने हैं।

धनुषुची स्वधन क्षेत्र सनाया से मुखरा तक पाईपलाईन सलिया पर्ववासाल

मंद्रा <b>ल</b> य का नाम	गांष	का <i>०</i> झा० सं०	राजपत्र में	संजिमा पर्येवासान की तिकि
पेट्रोलियम रसः-	Gauridad (Except S. No.	1545	1 7- 5- 7 5	11.70
मंजालय (पेड्रो- लियम जिमाग)	241 झीर 498 गौरीबड़	3915	30-10-76	

#### New Delhi; the 29th September, 1979

S.O. 3675.—Wheres by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act., 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oll Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

**SCHEDULE** 

"Termination of Operation	οf	Pipeline	from	Salaya	to	Mathura
---------------------------	----	----------	------	--------	----	---------

Name of Ministry	Name of Village	S.O.No.	Date of publica- tion in the Gazette of India	Date of Termi- nation
Petroleum,	Gauridad	1545	17-5-75	) 4-1-79
Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	(Except S.No. 241 & 498)	3915	30-10-76	}

[No. 12020/2/79/Prod.-II]

का॰ आ॰ 3676.—यनः इस संलग्न धनुसूषी में विनिर्दिष्ट धौर पेट्रो-नियम भौर खनिज प्राधिलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मुखरा तक भौर गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयाली तक पेट्रोलियम के लिए उस मलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार आजत कर लिया गया है।

भीर यक्षः इष्ण्यिन शायल कार्पोरेशन शिमिटेश ने उनत भिविष्यम की भारा 7 की उपधारा (1) के बण्ड (1) में निदिष्ट प्रक्रिया की भनुसूची में निदिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है।

शक अतः पेट्रोलियम मीर व्यक्तिक पाइपलाइन (सूमि के उपयोग के अधिकारों का धर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के भ्राधीम, सलम प्राधिकारी उक्त तिथि, को ऊपर निर्विष्ट संक्रिय। पर्यवसान के रूप में एतद् शरा अधिसूचित करते हैं।

धनुसूची व्यक्षन क्षेत्र सलाया से मधुरा तक पाइप ताईन सिक्का पर्यवसान

<b>संद्वालय का</b> नाम	गांधा	का०मा० स०	भारत के राजध्व में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिबि
भेद्रोसियम, रसायन भौर	. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	965	29-3-75	27-1-79
उर्वेरक मंझालय (पेट्रोलियम विभाग)	<b>मल</b> गाम	"	15	5-2-79

[सं॰ 12020/2/79-प्रो॰]

S.O. 3676.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerlas Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963 the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE
Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of Village	S.O.No.	Date of publica- tion in the Gazette of India	Date of Termi- nation
Petroleum,	Jepur	965	29-3-75	27-1-79
Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Bhalgam	965	29-3-75	5-2-79

[No. 12020/2/79/Prod.]

का॰ अा॰ 3677.—-यतः इस संलग्न धमुसूची में विभिष्टिच्छ ग्रीर पेट्रोलियम श्रीर जनिज पाइपलाइन (धूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अिषिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कार्परिशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मुखरा तक श्रीर गुजरात राज्य में विरामगाम से गुजरात शोधनभाला कोयासी तक पेट्रोलियम के परिचहन के लिए उस संलग्न धनुसूची में विनिर्विच्छ भूमियों के उपयोग का प्रिकार श्रीजत कर लिया गया है।

शीर यतः इण्डियन श्रायल कापेरिशन लिमिटेड ने उकत प्रक्षितियम की श्रारा ७ की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया की श्रनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने विखाई गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है।

धव घतः पेट्रोलियम धौर खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के धाँधकारों का धजँन) नियमावली 1963 के नियम 4 के ध्रश्रीन, सक्षम प्राधिकारी उन्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट सिकया पर्यवसान के रूप में एतद् द्वारा घाँधसुचित करते हैं।

धनुसूची व्याधन क्षेत्र सलामा से मचरा नक पाइपलाइन मकिया पर्यंजासन

मंद्रालय का नाम	गीव	<b>का<i>ः</i>मा</b> ० सं०	भारत के राजयपन्न में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यं कसान की: मिथि
पेट्रोलियम, रसायन धौर उर्वेरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	नाचेकी	1925	21-8-75	2-1-79

[मं० 12020/3/79-प्रों०]

S.O. 3677—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And Whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination	of Operation	of Pipeline from	Salava to	Mathura
* CT 11111111111111111111111111111111111	OI Operation	Of TIDOUTO HON	i Daiaya W	Manua

Name of Ministry	Name of Village	S.O. No.	Date of publica- tion in the Gazette of India	Date of Termi- nation
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Naghedi	1925	21-6-75	2-1-79

[No. 12020/3/79/Prod.]

का० आ०.3678—मां इस मंलग्न प्रतुस्ती में विनिविष्ट घोर पेट्रोलियम धौर खिना पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के भिष्ठकारों का अजंन) अधिन्त्रम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार प्रश्चिस्ता द्वारा इण्डियन आयल कार्परिणन लिमिटेड के लिये पृजरात राज्य के मलाया ने उत्तर प्रदेश में मथुरा तक घौर गुजरात राज्य में विरक्षणाम से गुजरात शायनणाना कोयासी तक पेट्रोलियम के परिबह्न के लिए उस मंलग्न अनुसूचा में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग का प्रधिकार प्रजित कर लिया गया है।

श्रीर यतः हण्डियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त श्राधिनयम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निद्धिष्ट श्रित्रया की श्रनुसूची में निद्धिष्ट गांव के नाम के मामने दिखाई गयी तिथि में पर्यवसित कर दिया है।

भव मतः पेट्रोलियम और खनिज पारपलाहन (भूमि के उपयोग के मिश्रमारों का मजैन) नियमावली 1963 के नियम 4 के भवीन मक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को उपर निर्विष्ट संक्रिया पर्यवसान के कप में एतद् बारा अधिस्थित करते हैं।

स्रमुसूची व्यधन क्षेत्र मलायः से संयुक्त तकपाइपलाईन सकिया पर्यवसान

गाव	का०था० मं०	भारत के राजपम्न में प्रकाशन की सिथि	संकिया पर्यं यसान की सिथि
MINISTER IN		20-2.75	14-2-79
या राजुगरा सीताग <b>द</b>	992	29-3-75	14-2-19
हडाला	11	*1	**
	े धाराकुगरी सीतागढ़	सं० धारामुगरी 952 सीतागद ,,	मं० राजपश्च में प्रकाशन की सिधि धाराकुगरी 982 29-3-75 सीतागढ़ ,, ,,

S.O. 3678,—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act., 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has termi nated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termi- nation
Petroleum, Chemicals &	Dharadun- gari	962	29-3-75	14-2-79
Fertilisers	Sitagadh	962	29-3-75	14-2-79
(Petroleum Department)	Hadala	962	29-3-75	14-2-79

[No. 12020/4/79/Prod.-II]

का॰ भा॰ 3679.—यतः इस संलग्न भनुभूची में विनिदिष्ट घोर पेट्रोलियम भीर खनिज पाइपलाईन (भूमि मे उपयोग के अधिकारों का प्रजैन) अधिनयम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाणित मारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कार्यरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रवेश में मथुरा नक और गुजरान राज्य में विरमनाम मे गुजरात शोधनशाला कोयाली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अजिन कर लिया गया है।

श्रीर यतः इण्डियन श्रायल कापेरिशन लिमिटेड ने उक्त श्रधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्देश्ट प्रक्रिया को श्रनुसूर्वी में निर्दिष्ट गांव के नाम के मामने दिखाई गयो निषि से पर्मेशसित कर दिया है।

श्रव श्रतः पेट्रोनियम श्रीर खनिज पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के श्रिधकारों का श्रर्जन) नियमाधली 1963 के नियम 4 के श्रधीन , सक्षम प्राधिकारी उक्त निश्चि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एनद् द्वारा श्रिधसुनित करते हैं ।

श्चनुसूची व्यक्षन क्षेत्र सलायां से मधुरा तक पाइपलाईन मक्षिया पर्यवसान

मंस्रालय का नाम	गोब	का <b>्मा</b> ० मं०	भारत के राज्यपत्र मे प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवासन की सिथि
पेट्रोसियम, रसायन धौर उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोसियम विभाग)	বাদাৰাস্তা	1759	7+6- <b>7</b> 5	3-8-78

[सं० 12020/4/79-प्रो०-I] श्रीकान्त वेडरा,

गुजरात के लिए प्रश्विनियम के चंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 3678.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the land specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Virangam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now, therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

#### **SCHEDULE**

"Termination of	of Operation of	Pipeline fron	n Salaya to	Mathura"
Name of Ministry	Name of Village	S.O.No.	Date of publica- tion in the Gazette of India	Date of Termi- nation
Petroleum, Chemicals & Fertilisers (Petroleum Department)	Danavada	1759	7-6-75	3-8-78

[No. 12020/4/79-Prod.-I]

S. D. VADERA.

Competent Authority under the Act, for Gujarat State

## स्वास्थ्य भ्रोर परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 श्रक्तूबर, 1979

का० आ० 3680. प्राचित्र भारतीय मार्युविज्ञान संस्थान मधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खण्ड (भ) के मनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनवृद्धारा श्री भार० श्रार० गृष्ता, संगुक्त सिवद (वित्तीय सल हकार) को भी प्रेम नाथ के स्थान पर मखिल भारतीय मार्युविज्ञान संस्थान, नई विल्ली का सवस्य मनोभीत करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य धौर परिवार कल्याण मंद्रासय की 24 दिसम्बर, 1977 की भ्रधिसूचना सं० थी० 16011/1/76-एम० ई० (पी० जी०) में निभ्नितिकत प्रविष्टि-1 के स्थान कर निभ्निश्चित प्रविष्टि-र रखी खाएगी, मर्थात् :---

"1. श्री मार० भार० गृथ्या, वित्त मंत्रालय में प्रतिनिधि।" संयुक्त समिष, (विशीय समाहकार) स्व.स्थ्य भीर परिवार कस्थाण मंद्रालय, नई दिल्ली।

[सं०वी • 16011/2/78-एम०ई० (पी०णी०)]

पी० मी० जैन, अवर मचित्र

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th October, 1979

S.O. 3680.—In pursuance of clause (d) of section 4 of the All India Institute of Medical Science Act, 1956, (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri R.R. Gupta, Joint Secretary (Financial Adviser), to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi vice Shri Prem Nath, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V.16011/1/76-ME(PG), dated the 24th December, 1977.

In the said notification, for entry 1, the following entry shall be substituted, namely:

"1. Shri R.R. Gupta,
Joint Secretary,
(Financial Adviser),
Ministry of Health and Family
Welfare, New Delhi.

Representative of the Ministry of Finance."

[No.V.16011/2/78-ME(PG)] P.C. JAIN, Under Secy. (स्वास्थ्य विभाग)

#### भावेश

मई विस्ली, 23 भक्तूबर, 1979

का० आ० 3881.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्त्य मंत्रालय की तारीख 23 जुनाई, 1962 की श्रीधसूचना सं० एफ० 16-44/16-एम० श्राई० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निवेग दिया है कि भारतीय चिकित्सा पिष्यद् श्रीधिनयम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए "श्राटंसेक्समेन" (यूनिवर्सिश श्रीक एमस्टरडम) चिकित्सा श्रहेता मान्य चिकित्सा श्रहेता होगी !

भीर यतः छा० (कुमत्री) एव० क्यूगर जिनके पान उक्त भहूंता है प्रैक्षिक भीर धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनी के लिए फिलहाल जालना मिशन भस्पताल, पूना किश्चियन मेडिकल एसोशियेशन, जालना जिला श्रीरंगाबाद के साथ सम्बद्ध है;

भतः भव, उक्त मधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के पर-तुक के भाग (ग) का पानन करते हुए केंद्रीय सरक.र एनत् इत्राः--

(1) सरकारी राजपन्न में इस मादेश के प्रकाशन होते की तारीखा से 2 वर्ष की सबस्य के नित

#### म्यवा

(2) उस प्रविध की जब तक डा० (कुमारी) एच० क्यूगर, जालना मिशन प्रस्पत,ल पूना किश्चियन मेडिकल एसोशियेशन, जालना जिला धौरंनाबाद के साथ संबद्ध रहते हैं, जो भी कम हो बह धविध विनिधित्ट फरती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेगी।

[मं० बी० 11016/17/79-एम०६० (पी०)]

के० एल० भाटिया, भवर समिव

## (Department of Health)

#### ORDER

New Delhi, the 23rd October, 1979

S.O. 3681.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 16-44/61-MI, dated the 23rd July, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification, "ARTSEXAMEN" (University of Amsterdam), shall be recognised medical qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Miss) H. Kreuger who possesses the said qualification is for the time being attached to the Jalna Mission Hospital Poona Christian Medical Association, Jalna District Aurangabad for the purposes of teaching and Charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (e) of the proviso to sub-section (1) of Section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- (i) a period of two years from the date of publication of this order in the official Gazette, or
- (ii) the period during which Dr. (Miss) H. Kreuger is attached to sald Jalna Mission Association, Jalna, District Aurangabad, whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/17/79-M.E.(Policy)]

K. L. BHATIA, Under Secy.

## इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विमाग)

नई दिस्पी, 19 श्रक्तुबर, 1979

## शुद्धि-पक्ष

का॰ आ॰ 3682. — इस विभाग की दिनांक 18 सितम्बर, 1979 की मम-संख्यक अधिसूचना के कम संख्या 2 पर दिए गए नाम की "श्री दलीप कुमार गुप्त" के स्थान पर "दिलीप कुमार गुप्त" पढ़ा जाये।

[मि॰ सं॰ 8(108)/76-के॰ धाई॰]

ते० बा० नायर, उप सचिव

#### MINISTRY OF STEEL MINES & COAL)

(Department of Steel)

New Delhi, the 19th October, 1979

## CORRIGENDUM

S.O. 3682.—The name appearing at S. No. 2 in this Department's Notification of even No. dated 18th September, 1979 is substituted to read as "Shri Dilip Kumar Gupta" instead of Shri Dalip Kumar Gupta.

[File No. 8(108)/76-K1]

T. V. NAYAR, Dy. Secy.

हुए केन्द्रीय सरकार एतव्यारा निम्नलिखित कर्मवारियों को प्रत्येक के मामने दी गई तारीख से भारतीय खादय निगम में स्थानान्तरित करती है:—

कम सं ०	श्रक्षिकारी/कर्मचारि कानाम	(यों केन्द्रीय भरकार के ब्रधीन स्थायी पंद		भारतीय स्वाव्य निगम को स्थानी- नरण की नारीख
1	2	3	4	5
	श्री राम प्रकाश न्ता	उच्च श्रेगी लिपिक	उम्ब श्रेणी सिपिक	3-4-1970
2 '	श्री ए० एन० राय		भ्रवर श्रेणी निपिक	26-3-1970 (भ्रपराह्र्न)
3. :	भी पी० के० <b>वैन जी</b>	उष्य श्रेणी निपिक्ष	उच्च श्रेणी लिपिक	7-12-1970
	श्री ग्रार० एल० त्रिघाटिया	उक्च श्रेणी सिपिक	उच्च श्रेणी निपिक	1-4-1969 (घपराहुन)

[संख्या 52/5/79-एफ० सी० 3] एम० एल० फम्बोह, प्रवर गनिव

## कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(बार्य विमाग)

## मारेश

नई दिल्ली, 3 प्रस्तुबर, 1979

का० आ० 3683.— मतः केन्द्रीय सरकार ने खाव्य विभाग, क्षेत्रीय खाव्य निदेशालयों, उपाप्ति निवेशालयों और खाव्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाव्यान्नों के क्य, भण्डारकरण, संवलन, परिवहन, विभरण तथा विकय के क्रत्यों का पालन करना बंद कर दिया है जोकि खाव्य निगम मधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के मधीन भारतीय खाव्य निगम के क्रत्य हैं।

और यतः खाव्य विभाग, क्षेत्रीय खाव्य निवेशालयों, उपाप्ति निवेशा-लयों और खाव्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित प्रधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 प्रप्रैल, 1971 के परिपत्न के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्विष्ट तारीख के भन्वर भारतीय खाव्य विगम के कर्मचारी न बनने के भ्रपने पाश्य को उक्त प्रधिनियम की धारा 12-ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा प्रपेक्षित सुचना नहीं वी है।

भतः सब खार्य निगम मधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा प्रद्यत्न संशोधितं की धारा 12ए द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते

## MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

#### ORDER

New Delhi, the 3rd October, 1979

S. O. 3683.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food. the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-Section (I) of Section 12A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37.of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer

the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them

SI Name of the Officer/cm No ployecs	Perma- nent post held under the Central Goyt	Post neld under the Cen tral Gove at the time of transfer	Date of transfer to the FCI
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1 Sh Ram Piakash Khanna	U.D C	_ 	3 4 1970
2 Sh AN Rai .		LDC	26-3-1970 (AN)
3 Sa. PK Binesiee	UDC	UDC	7-12-1970
4 Sh R L Trighatia	UDC	UDC	1-4-1969 (AN)
<del></del>	-	[No 52/	5/79-FC III]

## निर्माण और आबास मंत्रासच

S L KAMBOH Under Secy

## (सम्पदा निवेशालय)

नई दिल्ली, 15 प्रक्तूबर, 1979

कार गर 3684 — केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (ग्रप्राक्षिकृत ग्राधिभोगियों की बेदखली) ग्राधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा
ग्रवत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तर्भ (1) में उल्लिखित
ग्राधिकारियों, जो सरकार के राजपन्नित ग्राधिकारी के समंतुल्य है, उकत
ग्राधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पद्म ग्राधिकारी नियुक्त करती है, और
निदेश देती है कि उक्त ग्राधिकारी, उक्त सारणीं के स्तभ (2) की तस्त्यानी
ग्राधिष्ट में विभिद्यिष्ट सरकारी स्थानों के समध में ग्राप्ती ग्राधिकारिता की
स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त ग्राधिनियम के द्वारा या ग्राधीन सम्पदा
ग्राधिकारी की ग्रवरन ग्राक्तियों का ग्रायोग और ग्राधिरीपित कर्तव्यों का पालम
करेगा —

## सारसी

सरकारी स्थानो के प्रवर्ग और भीध- कारिना की स्थानीय सीमाए
2
गाजियाबाद में स्थित केन्द्रीय सरकार के, या उसके द्वारा मणवा इसकी ओर से पट्टे पर लिए गए, या मधिगृहीन, उसके प्रजासनिक नियंत्रण के मधीन स्थान।

[फा॰ स॰ 21011/2/79<del>-गीति-</del>Ц]]

क्रवण चन्द्र, उपसम्पदा निवेशक

#### MINISTRY OF WORKS & HOUSING

#### (Directorate of Estates)

New Delhi, the 15th October, 1979

S.O. 3684—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being gazetted officer of Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on the estate officer by or under the said Act within the limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table—

#### TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
The Assistant Estate Manager, Government of India Estates	Premises belonging to, or taken on lease, or requisitioned by,

[F.No. 21011(2)/79-Pol III]

KRISHAN CHANDER Deputy Director of Estates

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई विस्सी, 22 घरतुबर, 1979

का० ग्रा० 3685 — मन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण मधिनियम, 1971 (1971 क्षा 43) की धारा 3 (3) द्वारा प्रवत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एत्वदृहारा श्री एस० रामनाथन, श्राई० ए० एस०, को तन्काल एव ग्रानवे ग्रावेणी तक भारत ग्रान्थराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ग्रान्थक्ष नियुक्त करती है।

[स॰ ए॰ बो॰ 24012/2/79-ए॰ ए॰]

चन्द्रमणि चतुर्वेदी, सयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 22nd October, 1979

SO 3685.—In exercise of the powers conferred by Section 3(3) of the International Airports Authority Act, 1971

(43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri S. Ramanathan, IAS, as Chairman, International Airports Authority of India, with immediate effect and until further orders.

[No. AV. 24012/2/79-AA]

C. M. CHATURVEDI, Jt. Secy.

### रेल मंत्रालय

### (रेलवे बीर्ड)

नर्द बिल्ली, 19 ग्रन्तुबर, 1979

का० था० 3686. → राजभावा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) ध्रौर (4) के ध्रनुपालन में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) पूर्वीलर रेलवे के निम्न-लिखित कार्यालयों की जहां के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक शान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करता है: —

- उप मुख्य यात्रिक इंजीनियर (नार्वाय) का कार्यालय, महेन्द्र-भाट।
- 2. क्षेत्रीय प्रशिक्षण विश्वालय, मुजक्करपुर ।
- 3. मण्डल चिकित्मा अधिकारी का कार्यालय, गढहरा ।
- 4. श्रेत प्रधीक्षक का कार्यालय, गोरखपुर।
- जिला सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर (निर्माण) का कार्यालय, लखनऊ।
- मुख्य इजीनियर बड़ी लाइन (सर्वेक्षण एवं निर्माण) का कार्यालय, लखनऊ।
- 7. उप मुख्य यात्रिक इंजीनियर (कारखाना) का कार्यालय, इज्जत-नगर।
- जिला विद्युत इंजीनियर (कारखाना) का कार्यालय, इज्जत-नगर।
- 9. जिला भण्डार नियंत्रक का कार्यालय, समस्तीपुर ।

[सं० हिन्दी-78/रा० भा०-15/7]

के० वालचन्द्रन, सचिव रेलवे बोर्ड एवं प्रवेत संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF RAILWAYS

#### (Railway Board)

New Delhi, the 19th October, 1979

- S.O. 3686.—In pursuance of Sub-Rules (2) & (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the undermentioned offices of North Eastern Railway, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi:—
  - Office of the Dy. Chief Mechanical Engineer (Ferry). Mahendrughat.
  - 2. Zonal Training School, Muzaffarpur.
  - 3. Office of the Divl. Medical Officer, Garhara.
  - 4. Office of Area Supdt., Gorakhpur.
  - Office of the Distt. Signal & Tele, Commn. Engineer (Works), Lucknow.
  - Office of the Chief Engineer B. G. (Survey & Const.), Lucknow.
  - Office of the Dy. Chief Mechanical Engineer (Workshop), Izatnagar.
  - Office of the Distt. Electrical Engineer (Workshop). Izatnagar.
  - Office of the Distt. Controller of Store, Samastlpur.

[No. Hindi-78/OL-15/7]

K. BALACHANDRAN, Secy.

Railway Board & Ex-officio Jt. Secy.

#### भम मंत्रालय

#### ग्रावेश

नई दिल्ली, 12 भनतूबर, 1979

का० आ० 3687.—श्री जेकब राजन सेंट जोसेफ विला कोलाचेल नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच जिनका प्रतिनिधित्व सिमरत्स वर्कर्स यूनियन मानावालाकुरीची, तमिलनाडु, करती है एक श्रीधोगिक विवाद विद्यमान है;

भीर उक्त नियोजकों भीर कर्मकारों ने भीशोगिक विकाद मधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबंधों के भ्रनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें विणित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्वेशित करने का करार कर लिया है भीर उक्त करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

श्रतः श्रव उक्त श्रिषिनियम की धारा 10-क की उपधारा के उपबंधों के श्रनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त करार की एतक्कारा प्रकाशित करती है। (कराँग)

(ग्रीबांगिक विवाद ग्रधिनियम 1947 की भारा 10-क के श्रधीन) पक्षकारां के नाम

नियोजकांका प्रतिनिधिस्व करने वाले श्री जेकब राजन है मेंट जोसेफ विला है कालाचेल (मैसर्न इंडियन रेयर प्रर्थन लिमिटेर मिनरल्स डिवीजन मानाबाला-कुरीची के बेगिंग ट्रामपोटिंग शिपिंग तथा स्टीविडोरिंग के लिए ठेके-दार)।

कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले . । श्री जी० फिलिन, प्रध्यक्ष मिनरस्स वर्कर्स धुनियन, पंजीकरण संख्या 27/के० के० एम० मानावाला-कुरीची ।

> 2. श्री मी० राजारेतनम, संयुक्त मंत्री, मिनरस्स वर्कर्स यूनियन पंजीकरण संख्या 27/के० के० एम०, मानावालाकुरीची ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखिन भीचोगिक विवाद को श्री बी० जोसेफ महायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय ) धर्नाकृतम के माध्यस्थम् के लिए निर्वेशित करने का करार किया गया है।

- (i) विनिविष्ट विवाद ग्रस्त विषय: '
- (क) निम्नलिखित कार्यों के लिए श्रमिकों को देग मजदूरी को दरें क्या होती चाहिए :---

मानावालाकुरीकी में लारियों में खनिज पदार्थी की लोडिंग। कोलाचेल गोदामों में खनिज पदार्थी की अनलोडिंग । कोलाकेल बीच में खतिज पदार्थों की अनलोडिंग।

- (ख) एसी समय-सीमा क्या होनी चाहिए जिसके घत्दर-ध्रन्दर ठेकेदार द्वारा मजदूरी की बकाया राशि यदि कोई हो का भुगतान किया जाना चाहिए।
- (ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमे ग्रंतर्वेलित स्थापन या उपक्रम का नाम भौर पता भी मस्मिलित है।
  - (1) श्रो जेकब राजन, सेंट जोसेफ विला, कोलाचेल (ठेकेबार इंडियन रेयर भर्षस लिमिटेड, मिनरस्म डिवीजन, मानावाला-
  - (2) मिनरल बर्कर्म यूनियन, पंजीकरण संख्या 27/के० के० एम० मानावालाकुरीची।

प्रतिष्ठान : इंडियन रेयर प्रयंस लिमिटेड, मिनरल्स डिबीजन, मानावालाकुरीची ।

(iii) यदि कोई संघ प्रश्नगत कार्यकारो का प्रतिनिधित्य करता हो ती उसका नाम ।

मिनरल्म वर्कमं धूनियम, पजीकरण संख्या 27/के० के० एम०, माना-वालाकुरीची ।

- (i∨) प्रभावित उपक्रम में तियोजित कर्मकारों की कुल संख्या---57 कर्मकार।
- (V) विश्राद द्वारा प्रभावित या संभाष्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारो की प्राक्कलित संख्या---- 5 7 कर्मकार

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आवद-कर होगा।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले : श्री जेकब राजन, सेंट जोसेफ विला, कोलाचेल ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्य करने वाले : श्री जी० फिलिप, ग्रध्यक्ष मिनरह्स

वर्फर्स यनियन, मानावाला, कुरीची। श्री सी० राजारेतनम, संयुक्त मंत्री, मिनरल्स वर्कर्स यूनियन, मानाबाला-कुरीची ।

माक्षी :

1. ह० (एन० क्रुडणन नामर)

2. ह० (बी० स्टीफन)

[सं॰ एल॰-29013/3/79**-डो**-3**मी॰**]

#### MINISTRY OF LABOUR

#### ORDER

New Delhi, the 12th October, 1979

S. O. 3687.--Whereas an industrial dispute exists between the employer Shri Jacob Rajan, St. Joseph Villa, Colachel and his workmen represented by Minerals Workers' Union, Manavalakurichi, Tamilnadu:

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement in pursuance of the provisions of the subsection (1) of section 10-A of the Industrial Disputes Act), 1947 agreed to refer the said dispute to arbitration by the persons specified therein and a copy of the said agreement has been made available to the Central Government;

Now, therefore, in pursuante of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

## AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

## BETWEEN

Names of Parties:

Representing employer:

Shri Jacob Rajan, St. Joseph Ville, Colachel (Contractor for Bagging, Transporting, Shipping and Stevedoring for M/s. Indian Rare Earths Ltd., Minerals Division)

Manavalakurichi.

Representing workmen:

1. Shri G. Philip, President, Minerals Workers' Union, Reg, No. 27/KKM, Manavalakurichi.

2. Shri C. Rajaretnam, Jt. Secretary, Minerals Workers' Union, Reg. No 27/KKM, Manavalakurichi

It is hereby agreed between the parties to refer the following Industrial dispute to the arbitration of Shri V. JOSEPH, Assi. Labour Commissioner (C), Ernakulam.

- (i) Specific matters in dispute:
  - (a) What should be the rates of wages payable to the workers for:

Loading Minerals in louries at Manavelokurichi Unloading Minerals at Colachel Godowns Unloading Minerals at Colachel Beach.

- (b) What should be the time limit within which arrears of wages if any should be paid by the Contractor.
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involsed:
  - Shri Jacob Rajan, St. Joseph Villa, Colachel (Contractor, Indian Rane Earths Ltd., Minerals Division Manayalakurichi).
  - Minerals Workers Union, Reg. No. 27/KKM, Manavalakurichi.

ESTABLISHMENT: Indian Rare Earths Ltd., Minerals Dvision, Manavalakurichi.

(iii) Name of the Union, if any, representing the workmen in question:

Minerals Workers' Union Reg. No. 27/KKM, Manavalakurichi.

- (iv) Total No. of Workmen employed in the undertaking affected...... 57 workmen.

We further agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us

Signature of the parties,

Representing employer:

Shri Jacob Rajan, St. Joseph

Villa, Colachel.

Representing workmen:

S'ui G. Philip, President, Minerals Workers' Union, Manavalakurichi

Shri C. Rajaretnam, Jt. Secretary, Minerals Workers' Union, Manavalakurichi.

Witnesses :--

- 1. Sd (N. Krishnan Nair)
- 2. Sd/- (V. Stephen)

[No. L-29013/3/79-D.III.B]

## ग्र दिधा

## नई दिल्ली 16 ग्रक्तूबर 1979

कार आर 3688 --फेन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद अनुसूची में विनिद्दिष्ट विषय के बारे में श्री कल्याणरामा माइका कगनी, 725 GI/79—4 गुडूर के प्रबंधनंत्र से सम्बद्ध नियोजको श्रीर उनके कर्मकारों के बीच एक श्रीची किक विवाद विद्यमान है:

ग्रीर केन्द्राय सरकार उक्त तिकाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेशित करना बाछनीय समझती है;

श्रत श्रव श्रीधाणिक विवाद श्रांयनियम, 1947 (1947 का 14) की वारा 7-क और धारा 10 की उपघारा (1) के खड़ (ष) द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केर्न्याय मरकार एक श्रोधोणिक श्रीध-करण गठित करनी है जिसके पोठामीन श्रविकारी श्री जीव सदाणिय रेड्डी होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद से होंगा श्रोर उक्त विवाद को उक्त श्रीवाणिक श्रीवकरण का न्यायनिर्णयन के निए निर्देशिय करनी है।

## ग्रन स्ची

"स्या कत्यागरामा माइका काना, गुडूर के पंत्रश्रतन्ने द्वारा किटर-अ-वेल्डर श्री ए० सम्यतारायणा की बखास्त्रमा न्यायाचित है ? यदि नहीं, तो वह किस श्रतुतीय का हकदार है ?"

[ন্ড্রা ফুল-28011/4/79-ছাঁত ও ঘাঁত]

ए० के० राय, धवर सचित्र

#### ORDER

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 3688.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Sri Kalyanarama Mica Company, Gudur and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. Sadasiva Reddy shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

#### SCHEDULF

"Whether the dismissal of Shri A. Satyanarayana, Fittercum-Welder by the management of Katyanarama Mica Company, Gudur is justified? If not what relief is he entitled to?"

A. K. ROY, Under Secy.

[No. L-28011/4/79-D.III.B]

## ग्रादेश

## नर्ह विरुर्ली, 16 भन्त् बर, 1979

कार आर 3689. --केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपासद अनुसूची में विनिदिष्ट यिषयों के बारे में सिगरेनी कोलियरीज कपनी लिसिटेंट कोथागुष्टियम (आर्ड०एम० ए०) पावर हाउस, आन्ध्र प्रदेण के प्रबंधतन्त्र से सम्बद्ध नियोजका और उनके कर्मकारों के बीच एक भौधोगिक विवाद विश्वमान है.

भीर केन्द्रीय मरकार उक्त श्रिवाद का न्यायनिर्णयन के लिए निद्रेणित करना बोछनीय समझती है,

भन् भ्रम श्रीद्योगिक विवाद श्रीधनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क श्रीर धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त भवितयो का प्रयोग करते हुए केलीय सरकार एक ग्रीडोमिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० वी० नर्रासहत होंगे जिनका सुख्यालय हैदराबाट में होगा श्रीर उक्त विवाद की उक्त श्रीडोसिक ग्राधिकरण को त्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करतो है।

## हासुसृष्यी

"ज्या मैयमी गिगरेनी कोलियरीन कंपनी लिमिटेड, कोथागुडियम पायर हाउस के प्रयंत्रतक्ष की पायर हाउस में श्री एस० सिकानन्दम श्रेणी-II कर्यकार को बायलर परिचर के क्य में दिसम्बर, 1978 में श्रोजन न करने को कार्यहाहों न्यामानिक है ? यदि नहीं, हो सबधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है ?

[गंक्या एत-21012(17)/79-द्वी०4(की)]

गांश भूषण, डेस्त ग्राधिकारी

#### ORDER

New Delhi, the 16th October, 1979

S.O. 3689.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Ke hagudium (J.M.A.) Power House, Andhra Pradesh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed:

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. Sadasiva Roddy shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad, and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited Kothagudium Power House in not promoting Shri S. Sivanandam Category II worker in Power House as Boiler Attendant with effect from December, 1978 is justified. If not, to what relief is the concerned workman entitled?

[No. I.-21012(17)/79-D. IV(B)]

SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

#### द्वादेश

नई दिल्ली, 18 धन**ट्ब**र 1979

का० आ० 3690.--भागृत सरकार के श्राप्त श्रीर रोजसार मंबालय की श्रीधमूचना भंख्या का० श्रा० 459, दिनोक्त 5 फरवरी 1963 द्वारो गंडित श्रम त्याशालय जिसका मुख्यालय वंगशीर में स्थित है के पीठासीत श्रीधकारी का पद रिक्त हो गया है.

भ्रमः प्रभ भ्रोणांशिक विवाद ग्रांधांतियम, 1917 (1947 का 14) की धारा 8 के उपग्रवां के श्रमुक्तरण में केन्द्रीय सरकार श्री के बन्नीका को पूर्वादित गठित श्रम न्यायालय का पीठासीन श्राधिकारी नियुक्त करती है।

[सं० ए० 11020/10/78 /ईसि(ए)]

#### ORDER

#### New Delhi the 18th October, 1979

S.O. 3690.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Labour Court with headquarters at Bangalore constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment No. S.O. 459 dated the 5th February, 1963;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri K. Sanjeeva, as the Presiding Officer of the Labour Court constituted as aforesaid.

INo. S. 11020/10/78/DI(A)]

का० ग्रा॰ 3691 -- केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था श्रीक्षोगिक थिवाद श्रिधित्यम 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिमूचना संख्या का० 1549, नारीख 26 अप्रैल, 1979 हारा संघ राज्य के क्षेत्र के अन्दर अस्पतालों और श्रीक्षाधान्यों के नियशों को उपन श्रीक्षिय के निए सोक्षा के निए 26 अप्रैल, 1979 से छ माग की कालायधि के निए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

ग्रीर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकप्रित में उक्त कालावधि की छ: मास की ग्रीर कालावधि के लिए बढ़ाया जाना ग्रमेक्षित है:

श्रतः भ्रव भ्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ह) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त प्रिक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग का उबत भ्रिक्तियम के प्रयोजनों के लिए 26 श्रक्तूबर 1979 में छ. मास की भ्रीर कालाबिद्य के लिए लोक उपयोगों सेवा घोषित करनी है।

[स॰ एस॰ 11017/3/79-होसि(ए)]

पीठ बीठ एलठ सबसेना, ऐस्क ग्राधिकारी

S.O. 3691.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1549 dated the 26th April, 1979, the services in the hospitals and dispensaries within the Union Territory of Delhi, to be public utility services for the purposes of the said Act for a period of six months from the 26th April, 1979;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said services to be public utility services for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 26th October, 1979.

[No. S. 11017/3/79/DI(A)]

P. B. L. SAXENA, Desk Officer

## नई दिल्ली, 16 मई, 1979

का॰ आ॰ 3692.— केन्द्रीय सरकार, खान प्रधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 27 के अनुसरण में, उकत नियम की धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय सौदा कोयला खान जिला हजारीबाग बिहार राज्य में 16 सितम्बर, 1976 को हुई बुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जीच करने के लिए नियुक्त, जीच-त्यायालय द्वारा उसे प्रस्तुत की गई निस्नलिखित जीच रियोर्ट प्रकाशित करनी है।

केन्द्रीय सौदा कोयल खान, जिला हजारी बाग, बिहार राज्य में 16 सितम्बर 1976 को हुई दुर्घटना की बाबन जांच न्यायालय की रिपोर्ट।

सेंद्रल मौदा कोलियरी

Ħ

16 सितम्बर, 1976 को हुई दुर्घटना के नंबंध में जांच श्रदालत की रिपोर्ट

#### खंड 1

## बिहार की सेंट्रल सौंदा कोलियरी में 16 सितम्बर, 1976 को हुई बुर्घटना के संबंध में जांच ग्रवालत की रिपोर्ट

प्रस्ताचनाः

श्रदालत का गठन

(1) सेट्रल मौदा कोलियरी में तारीख 16 सितम्बर, 1976 को एक दुर्घटना हो गई जिसमें हाथीदारीसीम की 13वीं इन्क्लाइन में पानी भर जाने के फलस्वरूप 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृतकों की सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध में 1 दी गई है;

भ्रतः भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने 25 नवम्बर, 1976 की अपनी श्रिष्टिमूचना द्वारा जो भारत के राजपत्न भाग-2 खंड 3(ii) दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 में प्रकाशित हुई, एक जांच श्रदालत गठित करने की घोषणा की, जो निम्नलिखित प्रकार थी—

'सिं प्रा० 4695 चूंकि किहार राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित सेंट्रल सीदा कोमला खान में 16 सितम्बर, 1976, को एक दुर्घटना हुई है जिसके फलस्वरूप कई जामें गई हैं;

और चूंकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि दुषटना के कारणों तथा उस समय की परिस्थितियों के बारे में एक औपचारिक जांच होनी चाहिए ;

इसिलए, खान प्रधितियम, 1952 (1952 का 35थां) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रवस मितियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्द्वारा श्रीएन० पी० दुवे, सेवा निवृत्त सिवव, भारत सरकार को उक्त जांच करने के लिए नियुक्त करती है तथा निम्निलिखत व्यक्तियों को जोच कार्य में असेसर के रूप में नियुक्त करती है, यथा—

- (1) प्रो० एस० एस० सन्तूजा,
   निवेशक
   प्रोद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
   वाराणसी
- (2) श्री एस० दासगुप्ता, महासचिष, इंडियन नेशनल माइन वर्जर्स फेंडरेशन, धनुबाद "

इसके बाद 29 दिसम्बर, 1976 को श्रनुदेश प्रसारित किए गए जिनमें ग्रदालन के कार्यसंघालन पर होने वाले खर्च तथा 15-1-1977 से जांच भ्रवालत के लिए एक अंग्रकालिक सचिव की नियुक्ति का उल्लेख था। इस पद पर नियुक्त श्री सतपाल सिंह को 1 भ्रप्रैल 77 से भ्रवालत का पूर्ण-कालिक सचिव बना दिया गया।

## श्रवालत द्वारा जारी किए नोटिस

- (2) प्रवालत की पहली बैठक 14 फरवरी, 1977 को रांकी में हुई और ध्रगले विन उसने नौ समाचारपत्रों/पित्रकाओं में एक नीटिस जारी किया जिसके धनुसार जांक में हिस्सा लेने के इच्छुक लोगों को यह हिदायत दी गई थी कि वे प्रपने लिखित बयान तथा उन गनाहों के नामों की सूची जिन्हें वे प्रवालत के सामने पेण करना चाहते हैं, ध्रदालत को 8 मार्च तक प्रस्तुत कर दें। इस मोटिस को निम्नलिखित कार्यालयों के परिसरों में भी चिपकवा विया गया :——
  - (क) महाप्रबन्धक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० बर्काकाना ;
  - (ख) सेंट्रल मौता कोलियरी ;
  - (ग) प्रवन्धक निवेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, रांची ;
  - (ध) महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद ; तथा
  - (ड०) निदेशक, खान सुरक्षा, रांची

## खान का निरीक्षण

- 3.1 प्रो० सलूना तथा श्री दासगुप्ता असैसरों तथा खानों के मुख्य निरीक्षक और सेंट्रल कोलफीलड्स लि०, वक्किनान के महाप्रवच्यक के साथ मैंने 15 फरकरी, 1977 के पूर्वाह्म में मेंट्रल सीवा कोलियरी का निरीक्षण किया। हमने ऊपर की सनह का निरीक्षण किया और उस क्षेत्र की सामान्य स्थलाकृति, छोटे नाले के आर-पार बने उस तटबंध को जो हाथीवारी गौफ को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उस क्षेत्र को जो धंस गया था नथा उस जगह को भी देखा जहां से नकारी नवी (जिसे नलकारी नथी भी कहा जाता है) का पानी खान में बुस गया बनाया जाता था। इसके बाद हम हाथीदारी सीम के इन्क्लाइन नं० 13 के नीचे उतरकर 23/24वें स्तर तक गए जहां मजदूर 16 सितम्बर, 1976 को पंप को शिफ्ट करने गए थे और इसी काम के दौरान उक्त इन्क्लाइन के जरिए पानी धुम ग्राने की वजह से उनमें से दस लोगों ने श्रपनी जानें गंवा थी।
- 3.2 15 फरवरी की शाम को हमने नकारी नदी पर बने पतरातु बांध को देखा और 1976 की भारी बाढ़ का जायजा लेने के लिए 16 फरवरी की सुबह मैंने भूरकुंडा कोयला खान की खदान नं० 4, एन०सी० डी० सी० कोयलखान की धरगदा 'ए' इन्क्लाइन, खदान नं० 1—मकारी नदी पर—तथा ऐसोसिएटेड कर्नुपरा कोलियरी की दामोदर नदी पर इन्क्लाइन 1 तथा 2 का निरीक्षण किया। 16-2-1977 को सेंद्रल सौदा कोलियरी से रांची लौटते समय रास्ते में मैंने रामगढ़—हजारीबाग राजमार्ग पर दामोदर नदी पर बने पुल को भी देखा जो 1976 की बाढ़ में इूब गया बताया जाता है।

जोच की पार्टी नं० 1 सथा पार्टी नं० 2

- 4.1 12 मार्च, 1977 की रांची में हुई अगली बैटक में भ्रदालत को निम्नलिखित कागजात प्राप्त हुए---
  - (क) सेंद्रल कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधकों की ओर से 35 पृष्टों का, जिसमें 5 धनुबन्ध थे, साइक्लोस्टाइल्ड बयान जिसके साथ उनके गवाहों की सूची भी संलग्न थी ; तथा
  - (ख) इंडियन मेशनल माइन वकँसे फैडरेशन तथा इंडियन नेशनल ट्रेंड यूनियन कांग्रेस से सम्बन्ध राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की ओर से चार पृष्ठ का टॅकित बयात।
- 4.2 खान सुरक्षा के महानिदेशक (खा॰सु॰म॰नि॰) ने कोई लिखित वयाम प्रस्तुन नहीं किया लेकिन धवालत के इस निदेश पर, कि वे दुर्घटना से सम्बद्ध जो भी सामग्री उनके पाम हो उसे पेश करें, उन्होंने

13 पृष्ठ की साइक्लोस्टाइस्ड दुर्घटना रिपोर्ट दि० 22-12-76 प्रस्तुत की जिसके साथ उनके द्वारा लिपिबद्ध की गई गवाहियों की प्रतियां रिपोर्ट मैं दी गई प्लान तथा ग्रन्य ब्यौरे भी संलग्न थे।

- 4.3 बाद में 28-3-77 को प्रदालत को खालसु०म०नि० की रिपोर्ट पर प्रबंधकों की टिप्पणिया तथा रा० को० म० सं० द्वारा प्रस्तुल बयान पर प्रबंधकों की टिप्पणियों के रूप में प्रमुप्तक सूचना भी प्राप्त हुई। प्रप्रैल, 1977 के दौरान रोची में जब प्रदालत का सल्ल चल रहा था तो प्रबंधकों ने प्रप्रमी धनुपूरक सूचना तथा प्रपने माइक्लोस्टाइल्ड बयान में संशोधन किए। 12-5-77 को श्रदालत के सामने ग्रपने बयान की साइक्लोस्टाइल्ड प्रति पर हस्ताक्षर करते समय महाप्रबन्धक बर्काकाना ने कहा था कि प्रक्षिप्रमाणन उपर्युक्त संशोधनों के भ्रधीन ही है।
- 4.4 प्रबंधकों को प्रथम पक्षा तथा रा० को० म०सं० को द्वितीय पक्षा बनाया गया।

## जांच की तीसरी पार्टी

- 5.1 प्रबंधकों ने प्रपत्ने बयान तथा प्रपत्नी गवाही में यह कहा कि सेंट्रल सौदा कोलियरी के उपरि प्रवाह नकारी नवी के प्रारपार पतरातू बांध से प्रकल्मात और बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने की बजह से उनकी खानों में पानी भर गया। पतरातू साप बिजलीवर के महाप्रवन्धक-व-मुख्य इंजीनियर श्री एन० करकेट्टा का 13 तथा 14 मई, 1977 को ध्रवालत के गवाह के रूप में बयान लिया गया।
- 5.2 12 जुलाई को श्री करकेट्टा ने एक याचिका प्रस्तुत की जिममें प्रार्थना की गई कि पतरासूताप बिजली घर को इस बाद में अपना बचाव करने और अवालत को सही निष्कर्ष पर पहुंचने तथा 16-9-76 को मेंट्रल सौवा कोलियरी में बाढ़ आ जाने की परिस्थितियों जानकारी देने में सहायता करने के िए एक पक्ष बनाया जाए। अवालत ने इसे स्वीकार कर लिया और पतरासूताप बिजलीघर, जो तृतीय पक्ष बन गया, ने 13-7-77 को अपनी और से लिखित खयान पेश किया और 4-8-77 के अपने पत्न द्वारा उन्होंने अपने गवाहों की एक सूची प्रस्तुत की। प्रबंधकों ने 8-8-77 को पतरासूताप बिजलीघर के बयान का प्रस्युत्तर पेण किया।

## श्वा०सु०म०नि० की भूमिका

6.1 12-3-77 को अवालत के सामने अपनी बुधैटना संबंधी रिपोर्ट पेस करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशक ने कहा कि वे यह रिपोर्ट एक पक्ष की हैंसियत से नहीं अपितु जांच के काम में अवालत को सहायता देने के लिए पेस कर रहे हैं। जब प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष अर्थात् प्रअन्धक तथा रा० को० म० सं० ने 25-4-77 को यह सुझाव दिया कि खा० सु० म० नि० को भी एक पक्ष बनाया जाए तो अदालत ने कहा कि खा० सु० म० नि० ने पहले ही यह अश्वासन दिया है कि वे जांच में सहायता करेंगे। अधालत ने यह भी कहा कि वह खा० सु० म० नि० समेत किसी भी गवाह को बुला सकती है और शपथ के साथ उनकी गवाही ले सकती है और कि वह प्रबंधकों नथा रा० को० म० सं० के किसी भी ऐसे सुझाव पर चिवार करने को तैयार रहेगी जिसके अनुसार खा० सु० म० नि० तथा/ अथवा उनके कड़के में किसी दस्तावेज की जांच की मांग को जाएगी।

"प्रदालत का कहना है कि खा॰ मु॰ म॰ नि॰ जांच कार्य में सहायता देने हेतु प्रभी तक प्रदालत की सभी बैठकों में उपस्थित रहे हैं भीर प्रवालत में बयान दे रहे गवाहों से उन्होंने सवाल भी पूछे हैं। खा॰ मु॰ म॰ नि॰ की कुछ कमियों की ओर प्रवालत को संकेत किया गया है तथा उसके ठयान में लाई गई है जिनका भागय कुछ मामलों में वे उनके विरुद्ध प्रारोपों की शक्ल प्रकितयार कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं; ऐसी परिस्थित में तथा उन्हें यह प्रौचित्य बताने के लिए कि उस समय उन्होंने क्या किया भीर क्या नहीं किया, प्रभी भी यही सलाह दी जाएगी कि खा॰ सु॰ म॰ नि॰ को भी इस जांच का एक पक्ष बना दिया जाए। भ्रदालत के सामने जो कुछ भा रहा है उसका खा०सु०म०नि० को णुरू से ही पता है भीर उन्हें भवालत के भावेश-पत दिए जाते रहे हैं तथा अवालत के मामने पेश किए बयानों तथा याचिकाओं की प्रतियां भी दी जाती रही हैं। उन्हें भवालत में पेश किए वस्तावेजों, रिपोटों भादि को वेखने और उनकी जांच करने की अमुमति भी वी जाती रही हैं। इसलिए इस भवस्था में भी यदि खा० सु०म०नि० एक पक्ष बन जाने हैं तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि खा०सु०म०नि० एक पक्ष नहीं बनते तो स्पष्टतः उन्हें प्रवालत में जिरह के बक्त खुद का बचाथ करने का मौका नहीं मिल पाएगा। उस भवस्था पर केवल उन्ही प्रकों भथवा वादों के बारे में मौखिक रूप से जिरह होगी जो अवालत के सामने पहले पेश कर दिए गए हैं और अवालत कोई नया प्रका मंजूर नहीं करती। खा०सु०म०नि०यदि अव एक पक्ष बन जात हैं तो उन्हें भी, यदि भावभयक, हो, जिरह से पहले भपने गवाह अदालत के सामने पेश करने की अनुमित होगी। इसलिए अवालत ने खा०सु०म० नि० को यह निवेश दिया कि वे भवालत को तत्काल लिखित कप में मूचित करें कि वे एक पक्ष बनने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं।

6.3 इस पर खा०सु०म०नि० ने जवाब विया कि उनके एक पक्ष बनने का कोई प्रशन ही पैदा नहीं होता और इसके कारण। स्पष्टीकरण उनके पत्न के साथ मंलग्न 4 पृष्ठ के टिप्पण में विए गए हैं। भवानन की राय थी कि प्रतीत में घटी कुछ खान दुर्घटनाओं से संबंधित जांचों में खा०सु०म०नि० एक पक्ष रहा है और खान प्रधिनियम, 1952 में भी ऐसा कोई संगोधन नहीं हुआ है जिससे प्रदालन के इस विवेका-धिकार पर कोई रोक लगी हो कि वह जांच के लिए जरूरी किसी को भी एक पक्ष बना मकती है। भवालत का कहना था कि यह खा०सु०म०नि० को कानूनी रूप से तो इस जांच का एक पक्ष नहीं बनाएगी, लेकिन फिर भी कार्यवाही के वीरान ग्राए तथ्यों के प्रकाण में वह संद्रल सींवा कोलियरी की युर्घटना पर प्रभाव हालने वाली किसी भी परिस्थित से संबंधित उनके उत्तरवायित्व यदि कोई हो, का निर्धारण भ्रवश्य करेगी।

## सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स द्वारा याचिका

7. प्रवालत को मेंटर प्रांफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, कलकत्ता के सचिव की एक याचिका प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने स्वयं को इस जॉच के एक पक्ष के रूप में शामिल करने की प्रार्थना की थी। प्रदालम ने उन्हें सूचिन किया कि वे ग्रपने मामले के बारे में एक लिखित बयान ग्रदालत के विचारार्थ जुलाई, 1977 में रांची में होने वाली बैठक के समय प्रस्तुत करें। हालांकि, सें०६०ट्रे०यू० के सचित्र बीमार होने के कारण ग्रदालत की 11-7-77 की **बैठ**क में उपस्थित नहीं हो सके। सें०ई०ट्रे०**यृ**० की श्रोर से 13-7-77 को एक याचिका प्रस्तुत की गई । याचिका पर विचार किया गया तथा दूसरे पक्षों की भ्रापत्तियों की सुनवाई की गई। सत्पश्चात् घदालत ने से०ई०ट्रे०यू० से फिर कहा कि वे स्वयं को एक पक्ष बनाए जाने हेनु श्रपना लिखित बयान प्रस्तुत करें । से०ई०द्रै० **यू**० के सर्जिव ने प्रपने 25-7-77 के पत्न के साथ लिखित बयान पेश किया भीर प्रबन्धकों ने 8-8-77 की उसका प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया । भवालत के 9-8-77 के ब्रनुसार से०ई०ट्रे०यू० को उनके बयान में उस्लि-खित बादों पर भ्रपनी गवाही प्रस्तुत करने की श्रनुमित दे वी गई भौर उनसे कहा गया कि जो भी उनका प्रतिनिधि होगा उसे प्रदालत के गवाह का दर्जा दिया जाएगा।

## प्रवर्ण संया नक्षे

8. खंड-2 में इस रिपोर्ट के अनुबंध है। अनुबंध-1 में मृनकों के नामों का उल्लेख है; अनुबंध-2 में अचालत में पेश गवाहों की सूची है; सथा अनुबन्ध 3 तथा 4 में प्रवर्शी नथा शिनासन हेतु चिन्हित वस्तावेजों का उल्लेख है। खान तथ जल-प्रवाह के 7 खाके अनुबंध-5 (क) से (5) (छ) में विए गए हैं।

## भाग-1

## खान तथा पतरात् बांध

## सेट्रल सौदा कोलियरी की धवस्थिति

9.1 नकारी नदी पर 23° 39 फुट 10 इंच तथा 23' 40 फांट 50 इंच अक्षाणों तथा 85° 20 फुट 0 इंच तथा 85° 21 फुट 01 इंच देशान्तर के बीच फैनी सेंट्रल सौदा कोलियरी विहार के हजारी आग जिले में बक्षिण करनपुरा कोयला क्षेत्र सौदा ब्रनाक सी में अबस्थित है।

हजारीबाग—-रांची राजमार्ग पर 25 किंग्नीं की मड़क इस कोलि-यरी को रामगढ़ से जोड़ती है। यह पतरातू हौकर रांची से भी जुड़ों हुई है। कोलियरी से पतरातू सड़क द्वारा 15 किंग्मीं है। रामगढ़ से सेंट्रल शौदा कोलियरी के रास्ते में कोकती तथा मारगढ़ नदिकाओं की दो पुलिया तथा एन०सींग्जींग्मींग्मीं कोलियांगे, जो नकारी तथा वामोदर नदियों के संगम के ऊर्ध्व प्रवाह पर ही अवस्थित है, के समीप एक नियमित पुल को पार करना होता है। पतरातू से सेंट्रल मौदा कोलियरी के रास्ते में नकारी नदी को दो बार नियमित पुलों से पार करना पड़ता है।

कोलियरी का निकटवर्ती रेलवे स्टेंगन पतरात् हैं जो पूर्वी रेलवे के देहरी श्रीनसीत--गोमोह की शाखा लाइत पर श्रवस्थित हैं।

9 2 मेंट्रल सौदा कोलियरी पट्टे की जमीन है जिसका केंद्र 325.61 एकड़ अथवा 131.82 हेक्टेयर है और इसकी मीमा इस प्रकार है:--

उत्तर में . खास करनपुरा कोलियरी ;

उत्तर पूर्व में: एन ०सी ० श्री ० सीदा को लियरी ,

पूर्व में: भूरकुंडा कोलियरी ;

दक्षिण में: सीवा 'डी' कोलियरी ; तथा

पण्चिम में: स्थाल 'डी' कोलियरी

9.3 दामांदर नदी की सहायक नकारी नदी प्रायः दक्षिण से उत्तर दिशा की भीर तथा दामोदर नदी लगभग पूर्व से पिष्यम दिला की म्रोर भौर सेट्रल मोदा कोलियरी की उनरी सीमा के लगभग गमान्तर लगभग 2 कि बमी दूर बहुती है। नकारी नदी, जो मेट्रल मौदा कोलियरी के समीप एक तीखा मोड़ लती है, उस कोलियरी को भूरकुड़ा कोलियरी से मलग करती है और फिर दामांदर नदी के संगम की ग्रोर वह जानी है, यह संगम सेट्रल मीदा कोलियरी मे लगभग 1 5 कि बमी दूर है।

## पतरातू बांध

10.1 नकारी नदी पर बना पनरानू बांध सेट्रल सीवा कोलियरी से 11 कि बनी दूर ऊर्ध प्रवाह पर प्रवस्थित है। इसका निर्माण 1962 में प्रारंभ होकर 1965 में पूरा हो गया था और प्रधिष्यव द्वार 1968 में लगा दिए गए थे। मिट्टी के बने इस बांध की लस्बाई 3.2 कि बांध है और इसके ऊपर 20 फीट जौड़ी डामर की सड़क बनी हुई है। प्रधिप्रवाह में क्यान के प्रत्यमंग नदी मैंक्शन में पत्थरों की जिनाई की हुई है। बोनों बाजुलों पर मिट्टी-बांध सैंक्शन है—जो बोनों किनारों पर निर्मित है तथा उपयुक्त ट्राजिशन सेक्शन द्वारा ध्रिध्यव मार्ग तक बना हुआ है। ध्रिष्यव मार्ग के लिए उपर उटने बांच हार लगे हुए हैं। इस मिट्टी के बांध तथा ध्रिध्यव मार्गों के डिजायन केन्द्रीय जल तथा विद्युत ध्रायोग के मार्गदर्शन में तथार किए। कए गए थे।

10 2 इस पतरामू (निकारी) बांध के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं:---

oración responsable de la composición del composición de la composición de la composición del composición de la composic

· <del></del>	
( म) जलग्रहण क्षेत्र	81.30 वर्ग मील
(श्रा) बांधकी ग्रधिकतम ऊर्चाई.	119.5 💆 হ
(इ) समग्र लम्बाई .	10620 - 0 फुट
(ई) चिताई बाले ग्रधिष्लव मार्गकी लम्बाई	349.0 <b>फु</b> ट
👣 उ) गौर-प्रश्चिप्रवाह सेक्शन की लस्काई	558.0 <b>फुट</b> •
(क) प्रवालन प्लेटफामं की ऊंचाई	1 17.0 फुट
(.ए.) इय्पान द्वारों का भ्राकार .	3 5 फुट × 23 रॄ
	फुट
	(कुल संख्या ८)
(ऐ) अधिकतम भंडारणक्षमना .	87000.0 एक <b>इ फुट</b>
(।स्रो) मक्तिय भंडारण	80800.0,
(अपे) एफ० श्रार० एक काजलाशय विस्तार	2,450.0 ,, ,,
(ग्रं) बाध पर जल की प्रधिकतम गहराई	109. 5 फुट
(।प्र <sup>.</sup> ) जलाकी प्रयोज्य गहरा <b>र्ड</b> .	60.5 <b>कुट</b>
(क) भ्रधिष्लव मार्गपर श्रधिकतम निकास	1 लाख क्यूसेंक
(खा) ग्रधिकतम द्रेन ऑफ .	6 करोड़ गैलन के
	1 10 क्यूमैक प्रति-

10.3 जनामय से अपिष्टकृत जल एक ग्रहण-नाली द्वारा जल निस्थ-दक मयत्र में जो लगभग एक मील दूर है, जाता है और वहां से ग्रेंबिटी-मेंस द्वारा नाम घर की कूलिंग टावरों तक पहुंचता है।

वित

400 मेना के नाम बिजली घर के लिए मेक ग्रम तथा सर्विस जल की कुल ग्राबायकता 40 क्यूसेक की है जबकि जलाशय से विनियमित प्रवाह 110 क्यूसेक का है। सेन्ट्रल कोलफी स्ट्रम लि० को पतरातू क्षेत्र में तथा उसके श्रासपास की कोयलाखानों के लिए 10 क्यूसेक जल की लगातार पूर्ति प्राप्त होती है। पतरातू के 840 मेवा संयंत्र के लिए सेक ग्रम की ग्रावश्यकता लगभग 70 क्यूसेक की है। पतरातू ताप बिजली घर

11. नकारी नदी के बाएं किनारे पर माध्य समुद्र-तल से 372.5 मी० की ऊंचाई पर स्थित पतरातू ताप बिजली घर पतरातू बांध में 3 कि०मी० धनुप्रसाह पर स्थित है। बिजलीघर की पहली सात यूनिटें 1966 धौर 1977 के दौरान कमीणन की गई थीं। ऐसी धाशा है कि इसकी घाठवीं एकाई 1978 में काम शुरू कर देगी तथा मौबीं तथा दसवीं इक्षाइयों (110×2 मेवा) का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है जिसमें इसकी बिजली उत्पादन क्षमता बक्कार 840 मेथा हो जाएगी। कोयना खोन की कोयला सीम

12.1 इस श्रेव की कोयला सीम लोगर गोंडवाना की बाराकार श्रेणी की है। गाँदा सीम-समूह को छोड़कर करनपुरा क्षेत्र की सभी सीमें सेन्द्रल सौदा कोलियरी में हैं। बांसगोडा तक की सभी नई सीमें प्रोपर्टी में ही दृश्याम होसी हैं। सिरका तथा घारगलदा सीमें दृश्यांण नहीं होतीं घपितु 180 मीटर से भी घ्राधिक की गहराई में होती हैं।

12.2 मेट्रल सौंदा कोलियरी की सीमों के नाम, जो एक के बाद एक प्रोपर्टी में हुई, निस्नलिखिन है:---

- (अ) भपर मायल
- (प्रा) लोघारमःयल
- (इ) अपर बालकुद्रा
- (ई) लोग्नरबालकुद्रा
- (ऊ) अपर नकारी

(ए) सोग्ररनकारा
-----------------

- (ऐ) अपर मीमाना
- (श्रां) लोधरमीमाना
- (श्रौ) हाथीदारी
- (ग्रं) बासगोडा
- (म्रः) अपरसिरका
- (क) लोभगमिरका
- (खा) भारगदासूप

## छह चालू सीमें

- 12.3 उपर्युक्त 14 सीमों में से केवल छह चालू हैं, ये है---कुर्से, अपर नकारी, लोभर नकारी, बांमगोडा, अपर सिरका तथा लोभर सिरका। इनका विवरण प्रगले पांच उप-पैराधों मे दिया गया है।
- (क) कुर्से सीम: यह सीम 17 फुट मोटी है तथा इन्क्लाइन न० 11, 12 तथा 15 द्वारा की गई है। यह भीम बोर्ड तथा पिलर विधि पर पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी और तीसरे पैनल में खंभे ताड़े जा रहे थे। पहले दो पैनलों में खांभे तोडे जा चुके थे ग्रीर सील कर विए गए थे। इस मीम से 90 टन प्रति पारी उल्पादन हो रहा था श्रीर इस पर निम्नलिखित कामगार लगे थे:--

भृमिकनीचे . 76 प्रति पारी धरातल पर 4 प्रति पारी ∔ प्रति पारी कर्मचारी

(ख) अपर तथा लोग्नर नकारी सीम :--इन सीमो को इन्क्लाइन न० 6, 9 लक्षा 10 से विकसित किया गया था। अपर सीम 11 फीट मोटी तथा लोघर मीम 6 फीट मोटी थी। दोनों सीमो का बोर्ड तथा पिलार विधि से विकास 1970 के लगभग पूरा हो चुकाथा। ग्रापर तथा लोग्रर सीमो को बहुत से ड्रिफ्ट तथा स्टेपल पिट जोड़ते है। इन दोनों सीमों में खंभें लोइने का काम कुर्से सीम के मीचे तवनुक्रम लगे कुर्से सीम के पैनलों के साथ साथ ही चल रहा था।

इन दोनों मीमों से 100 दन / पारी का उत्पादन हो रहा था ग्रौर इसमें लगे कामगार इस प्रकार थे:

भूमि के नीचें			·		81 प्रति पारी
धरातल पर					5 ,, ,,
कर्मचारी, स्रोट	रमैन				2 ,, ,,
सिरदार		•			2 ,, ,,
गाट फिरर्स				•	2 ,, ,,
मुत्सी					2 ,, ,,

(ग) बासगो सीम .---यह सीम लगभग 14 फीट मोटी है और इसका विकास बोर्ड तथा पिलर विधि से इन्क्लाइन नं० 17, 18 तथा 25 के माध्यम से हो रहा था। डिप साइड पर अछूते दुकड़े को विकसित करने में ग्राने वाले दोष को ठीफ करने के लिए दो ड्रिफ्ट भी चलाए जारहेथे।

उत्पादन			140 टन/पारी
नियोजित च्यवति			
भूमि के नीचे			120
कर्मचारी			9

धरातलपर . .

(घ) ग्रापर सिरका सीम:--यह सीम तथा इसके नीचे की मीम प्रापर्टी में दृश्याश नहीं होती । यह सीम 22 फीट मोटी है श्रीर पिट नं० 1 तथा 2 के रूप में पुकारे जाने वाले ग्रीफ्टों के एक युग्म के माध्यम से बनी है। इसका विकास बोर्ड तथा पिलर विधि से लगभग इसकी तह के किनारे किनारे किया गया है । इसका विकास व्यावहारिक रूप से पूरा हो चुका था केवल दक्षिण-पश्चिम के एक छोटे में हिस्से पर काम श्रभी चल रहाथा।

. .

## इसका उत्पादन 50 टन/पारी था ≀

#### भिशोजित व्यक्ति

भूमि के नीचे			57 प्रति पार्रो
धरासल पर			6 ,, ,,
कर्मेंचारी-स्रोवर	भीन		1 ,, ,,
सिरदार			1 ,, ,,
णॉट फायरर्म			1 ,, ,,
मुणी			1 ,, ,,

(¥) लोबर मिरका सीम '=~यह सीम 11 फीट मोटी श्रीर पिट 1 तथा 2 के माध्यम से इस पर काम हो रहा था। यह सीम अपर सीम से ड्रिफ्टों के एक युग्म से जुड़ी हुई थी। इस सीम में बॉर्ड तथा पिलर विधि से विकास ग्रभी हाल में गुरू हुआ था।

उत्पादन				70 टन/पारी
नियोजित व्यक्ति				
भूमि के नीचे			•	45 प्रति पारी
धरातस पर				4 ,, ,,
कर्मचारी				4 ,, ,,
पांच <b>गैर-चालू</b>	सीमें			

12.4 पांच सीमों अर्थात् प्रपर स्याल, लोगर स्याल, लोगर बाल-कूद्रा, प्रपर सेमाना तथा श्रारगदा सीम समृह में कोई काम अथथा उत्पाद-नहीं हो रहा था। इन सीमों में स्थिति इस प्रकार थी:---

यह सीम हस्त खननद्वारा निकाली (क) भ्रपर सयाल जाचुकी है।

इस सीम का इन्क्रनाइन 22 तथा (खा) लोग्ररमयालः 23 के माध्यम से पूरी तरह

विकास हो चुका था परन्त् इससे कोई उत्पादन नहीं हुमा।

उन्खनन, विकास तथा खंभे तोड्ने (ग) लोघर मालकुद्राः के बाद इसके इन्क्लाइन नं०

19 तथा 20 धप्रेल, 1974 में बंब कर विए गए।

(घ) ग्रपरसेमानाः इस सीम पर बहुत सी इन्क्लाइनीं

के माध्यम सेकाम हो चुका है भ्रौर पुष्यायों के छोटे हिस्से उरबानिम हो चुके हैं। 16-9-76 को इस सीम पर कोई काम नहीं हो रहा था लेकिन बाद में एक छोटा सा नगा ट्कड़ा विकास के लिए स

लिया गया।

श्रारगवा, ग्रारगवा ''ए'' तथा ग्रार (क) भ्रारगदा समूहः

गवा 'बी'' की सीमे सभी अभी तर्क्यीं और इनमें प्रवेश प्रभी

नही **हुन्ना** है।

#### पंपिंग केवल तीन सीमां में

12.5 निम्नलिखित सीमो में पंपिंग के प्रलावा और कोई काम नहीं हो रहा था:----

- (क) ग्रपरबालकुद्रा;
- (ख) लोग्नर सेमाना; नथा
- (ग) हाथीदारी ।

## हाथोबारी सीम का एक संक्षिप्त बृत

13.1 हाथीवारी सीम, जहां पर 16 सितस्बर, 1976 की सुर्वेटना हुई, 12 फीट मोटी है स्नौर प्रापर्टी में दृष्यांश है तथा बोई सीर पिलर विधि द्वारा इन्क्लाइन मं० 13, 14 तथा 24 के माध्यम से विकसित की गई है। नं० 13 तथा 14 इन्क्लाइनों द्वारा होने वाले काम को पुरानी हाथीवारी तथा इन्क्लाइन नं० 24 के माध्यम से होने वाले काम को नई हाथीदारी कहा जाता है।

13.2 यह बनाया जाता है कि पुरानी हायीदारी का निम्नतम गर्ल तक का विकास 1968 में पूरा हो गया था और केवल एक छोटा सा प्रप्रयुक्त टुकड़ा ही अविकसित रह गया था, जिसे अप्रैल, 1974 से प्रारंग कर मार्च 1975 में पूरा कर दिया गया था। पुरानी हाथीदारी में सीम में से पानी निकालने के लिए केवल पंषिण का काम हो रहा था, जिससे कि उसके नीचे की बांसगोड़ा सीम को और विकसित किया जा सके। एक स्ट्राइक फास्ट दोनों सीमों के आर-पार थी और इमलिए यदि हाथीदारी सीम में ऊपर पानी इकट्टा होता रहता तो बांसगोड़ा सीम को खतरा हो मकता था।

13.3 नई हाथीवारी का विकास 1973 में शुरू किया गया और 1974 के श्रंत में पूरा हो गया। इस पैच का खुली केविंग द्वारा खंभे तोड़ने का प्रबंधकों का प्रस्तान खाल्मु०म०नि० को श्रप्रील, 1974 में भेज विया गया था और उसकी श्रमुसति जनवरी, 1975 में मिल गई।

13.4 नमा तथा पुराना हाथीदारी हिस्से तीन गिलयारों से एक कूसरे से जुड़े हुए थे तथा नई हाथीदारी को दूसरा मार्ग तथा संवासन परिपथ पुरानी हाथीदारी में हो कर ही था। प्रलग करने वाले प्रवरोधों से तीनों एक दूसरे को जोड़ने वाले गिलयारों को धंद कर विधा गया था मौर यह काम, प्रबंधकों के प्रनुसार, मार्च, 1976 में खंभे तोड़ने का काम खहम हो जाने पर पूरा हो गया था।

#### खान का स्वामित्व

14 यह खान 1946 में यूनाइटेड कोलियरीज लि० द्वारा खोली गई। 31 जनवरी, 1973 तक, जब कि नीन-कोकिंग कोयला खानों का प्रबंध भारत सरकार ने प्रपने हाथों में ले लिया था, यह खान मर्बश्री करम चन्द थापर एण्ड बदर्स (प्रा०) लि० के प्रबंध में थी। ग्रन्य नीन-कोकिंग कोयला खानों के साथ साथ इस खान का भी 1 मई, 1973 में राष्ट्रीयकरण कर विया गया भौर यह कोयला खान प्राधिकरण के मध्य प्रभाग के रामगढ़ क्षेत्र की एक इकाई बन गई। बाद में इस क्षेत्र का नाम खबलकर बर्काकाना क्षेत्र कर दिया गया। नियंत्रण कंपनी कोल इंडिया लि० के गठन के बाद बर्काकाना क्षेत्र सेन्द्रल कील फील्ड लि०, जो कोल इंडिया लि० की एक नियंत्रित कंप है, की एक इकाई बन गया। नियंत्रित कंपनी का प्रशासन एक पूर्णकालिक ध्रश्यक्ष-व-प्रबंधनिदेशक के हाथ में है, जिसे खान ग्राधनियम, 1952 के प्रयोजन के लिए स्वामी नामिन किया गया है।

16-9-76 को बुर्घटना के समय सेन्द्रल सींदा कोलियरी के प्रमुख पित्योजना प्रधिकारी श्री एस० के० मुखर्जी थे। उन्होंने 4-8-76 को प्रमुख पुर्ववर्ती श्री मेवाड़ से कार्यभार संभालाथा। परियोजना प्रधिकारी बर्काकाना क्षेत्र के महाप्रबंधक के प्रशासनिक निर्यंत्रण में होता है ग्रीर खान श्रीर्थमयम के प्रधीन कोलियरी का एजेंट कहलाता है।

सेंद्रल सींदा कोलियरी का एक कोलियरी मैनेजर भी है। 9-1-74 से 17-9-76 तक श्री के ब्रांरेस्थामी कोलियरी के मैनेजर भी मौर 18-9-76 को उनका सर्काकाना के लिए स्थानांनरण कर विया गया था। मैनेजर के अधीन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कोयला खान प्रश्रंधक प्रमाण-पन्न हासिल किए सहायक होते हैं और साथ ही ग्रन्य कानूमी कार्मिक जैसे सर्वेक्षक, सुरक्षा-प्रधिकारी, भोवरमैन, सिरदार भादि भी होते हैं।

**भाग-**2

## वर्घटमा

## खान का विकास

15.1 सेंट्रल सौदा कोलियरी की हाथीदारी सीम के जलमन्न हो जाने के फलस्वरूप यह दुर्घटना, जिसमें 10 धादिमियों की जाने गईं (प्रवर्ण 25), 16 सितम्बर, 1976 की हुई ।

धरातल से खान में पानी तभी बुस सकता है जब कि कीयला निकालने के लिए खान का विकास शुरू हो जुका हो और पानी को अन्दर बुसने से रोकने के लिए उपयुक्त बचाब उपाय किए बिना यह काम चालू रखा जाता हो। मुरक्षित प्रचालन परिस्थितियों को सुनिष्वित करने के लिए एक महस्वपूर्ण उपाय यह अपनाया जाता है कि यह देख लिया जाए कि पास में बहती हुई नवी अथवा पानी की कोई धारा, फिर चाहे वह बारहमासी हो खबवा मौसमी, कीयला निकालने के लिए किए जा रहे काम से सुरक्षित तूरी पर हो। इसीलिए कोयला खान विनियमावली 1957 के विनियम 126(2) में यह ब्यवस्था है कि किसी भी ऐसी खान में जो लेबमान रूप से निम्नलिखित से नीचे स्तर पर है, कोई भी काम नहीं किया जाएगा:—

- (क) किसी नदी, नहर, झील, तालाब प्रथया ग्रन्य धरातली जलाशय के किसी भाग; प्रथवा
- (ख) किसी नवी भ्रयंथा नहर के किसी भी किनारे श्रयंथा किसी भील, तालांब भ्रयंथा भ्रन्य प्रशांतली जलागय की सीमा से 15 मीटर की समस्तरीय दूरी के भ्रन्दर भ्राने वाले किमी स्थल ।

15.2 इसका प्रयं है कि कोयला किसी सीम के ऐसे हिस्से से नहीं निकाला जाना नाहिए जो जल की धारा से लब्बमान रूप में नीचे हैं प्रथवा इसके लिए यहां तक कि वह धरातली जल से 15 मीटर तक की दूरी पर है। लेकिन फिर भी यदि प्रंबधक विषयासपूर्वक यह महसूस करते हैं कि यह काम निरापद रूप से किया जा सकता है तो उन्हें खान प्रधिनियम, 1952 के प्रन्तर्गत नियुक्त मुख्य खान निरीक्षक से इसकी लिखित प्रमुखित प्राप्त करनी होगी और इस संबंध में मुख्य खान निरीक्षक हारा निर्धारित णतीं के प्रधीन काम करना होगा।

प्रबंधकों ने इन्हताइन नं० 13 सथा 14 के माध्यम से काम कराके, जिसे पुरानी हार्थादारी कहां जाना है, हाथीदारी सीम के प्रधिकतर भाग का 1968 तक विकास पूरा कर लिया था। दक्षिण पूर्वी साइड पर ग्रेय बचे एक छोटे से हिस्से का, 1973-1974 के दौरान विकास इन्हराइन नं० 24, जिसे नया हाथीदारी कहा जाता है, के माध्यम से काम कराके किया गया। लेकिन जब यह विकास जिसमें गैलरिया प्रांवि बनाकर प्रांणिक कय से कोयला निकालना मामिल था चालू था नोप्पबंधकों ने इस तथ्य की मुख्य निरीक्षक को कोई सूचना नहीं भेजा कि वे एक ऐसे बड़े नाले की घोर बढ़ रहे हैं, जो 15 मीटर से भी कम दूरी पर है, भौर खास्तव में उन्होंने नाले के लंबमान स्तर के नीचे से कोयला निकाला लिया है।

#### बढ़ा नाला

15.3 साथ लगी मौदा 'डी' को लियरी से चलकर यह नाला सेंट्रल मौदा प्रोपर्टी पर होता हुआ नकारी नदी जिसे नलकारी नदी भी कहा जाता है, में मिल जाता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य जीज के दौरान प्रकाश में आया जब प्रदालत ने यह देखा कि प्रबंधकों द्वारा रखी जाने वाली सांविधिक भूमिगत कार्ययोजना (प्रदर्श 'डी') यह दर्शाती है कि नई हाथीदारी का विकास उस बड़े नाले के समीप नथा उसके नीचे हुआ है। इपकी पुष्टि श्री के० दौरेस्वामी ने की, जो सेंट्रल मौदा को लियरी के 9-1-74 से मैनेजर जले प्रा रहे थे और तब नई हाथीदारी का विकास चल रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी में, खान के विकास से संबंधित प्रदर्श 'डी' में कोई खुटि नहीं है। जब, प्रवालत ने उनसे पछा कि जब

विकासका काम नाले के समीप था उसके तीचे के क्षेत्र की झोर बढ़ रहा था तो खान सुरक्षा महानिवेशालय की अनुमति क्यों नहीं प्राप्त की गई तो मैनेजर ने कहा कि :---

"विकास ग्रवस्था के बौरान हमने खान सुरक्षा महानिवेगालय की प्रनुमित नहीं ली थी। ऐसा न करना कोयला खान विनियमावली के विनियम 126 (2) का उल्लिधन माना जा सकता है। तथापि इस प्रश्न पर अदालन जैसा उचित समझे निर्णय ले सकती है।"

#### खंसे तीवने का काम

16.1 किसी खान से कोयला निकालने का काम प्रायः बोर्ड तथा पिलार पद्धति से किया जाता है। मोटे तौर पर इसके अनुसार जहां से कोयला निकाला जा रहा है उसकी छन गिरन पढ़े इसके लिए धड़े बड़े खंभे प्रक्षत रूप में तोड़ दिए जाते हैं ग्रीर उनमें से कोई कोयला नहीं मिकाला जाता । विकास के दौरान ये खंभें ही उपस्वितीं स्तर को सहारा देते हैं भौर खनन कार्य में सुरक्षा बढ़ाते हैं । हालांकि विकास प्रक्रिया के ग्रंत में प्रबंधक उन खंभों में से भी कोयला निकालना गुरू कर सकते हैं। खंभे तोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से गोफ बन जाती है क्यौर ऊपरी स्तर में गुहार्साबन जाती है। लेकिन खंभी तोड़ने का काम तभी गुरू किया जी सकता है जबकि खान सुरक्षा महानिदेशालय से अनुसनि प्राप्त कर ली गई हो । दूसरे शब्दों में, किसी खान में से कोयला निकासने हेत उसका विकास करने के लिए जब तक कि उक्त प्रक्रिया में खान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन न होता हो, प्रबंध ों को सरकार से प्रनुमित लेने की जरूरत नहीं है किन्तु बाद में खंभें तोड़ने के काम के लिए निश्चित प्रतमति प्राप्त करना प्रबंध ों का कानूनी दायित्व है। विनियमों के ग्रधीन खंभे तोड़ने की कार्रवाई के लिए मुख्य निरीक्षक की अनुमित प्राप्त करने हेतू प्रबंधकों को एक विहित प्रार्थना पत्न भरकर पेश करना होता है तथा उसके साथ खंभे तोडे जाने वाले प्रस्ताविक क्षेत्र का एक अद्यतन नक्या दो प्रतियों में, पेश करना होता है।

## बड़े नाले से खतरा

16.2 नई हाथीवारी के खंभे तोड़ने के लिए प्रबंधकों ने एक प्रार्थना पन्न प्रपने 10 प्रप्रैल 1974 के पन्न (प्रदर्श बी-2) के साथ प्रस्तुत किया। इसके बाद एक अन्य पत्र 9 अगस्त 1974 (प्रदर्श सी-1) को भेजा गया जिसमें इस विषय पर खा॰ सु॰ म॰ नि॰ द्वारा उठाए कुछ मुद्दों का स्पष्टी:-करण दिया गया था । धावेदन प्रोफार्मा (संशोधित) 1973 (प्रवर्ण बी-1) के अपर यह लिखा है कि खंभे तोड़ने का मावेदन विनियम 100 (2) 105 (1)/125/127 के प्रधीन किया जा रहा है जबकि विनियम 105 (1) तथा 127, जिनका सबंध रेल लाइनों तथा सड़कों ग्रादि के नीचे काम करने से है तथा भूमिगत जलमग्नता के खतरे से है, इस मामले से ताल्लुक नहीं रखते। विनियम 100(1) तथा 125 इस मामले पर लागू होते हैं क्योंकि इनका तारुलुक खंभे तोड़ने तथा धरातल के जल से खतरे से है। भौर इसलिए, यह भ्राश्चर्य की बात है कि सेंट्रल सींदा कोलियरी के प्रवत्धक द्वारा भरा गया प्रोफार्मा प्रावेदन तथा उसके साथ मेजे गए खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र के ग्रचनन नक्शों में भ्रौर विशेषक्ष से नई हाथीदारी के जलमार्ग के समीप तथा उसके नीचे विकास करने के सन्दर्भ में सभी प्रावण्यक तथा प्रासंगिक सूचनाएं नहीं दी गई हैं जबकि मेंद्रन सींदा कोलियरी के ग्रधीक्षक (खानें) ग्रथीन एजेंट श्री बी० मेबाड हारा हस्ताक्षरित 10-4-74 के पन्न में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि खंभे तोड़े जाने वाले प्रस्तायित क्षेत्र का एक हिस्सा प्रभी भी विकास के ग्रस्तर्गत है। बास्तव में तो प्रबन्धकों को इस ग्रवसरसे लाभ उठाकर खासुमनि को सूचित कर देशा चाहिए था कि उन्होंने शायद गलती से विना भ्रापकी अनुमति के विकास कार्य नाले तक तथा उसके नीचे तक कर विया है। उन्होंने ऐसा नही किया इससे यहीं निष्कर्ष निकलता है कि यह काम गलती से नहीं हुआ था अपितु यह विनियम 126(2) के उपबन्धों को नजरअस्वाज करने का प्रयास था। यह निष्कर्ष इससे भी पुष्ट होता है कि प्रबन्धकों ने ब्रावेदन के साथ प्रस्तुत नक्शों में नाले की उपस्थिति

का कोई उस्लेख नहीं किया। 12-3-77 को प्रस्तुन धौर 12-5-77 को घदालन के सामने हस्ताक्षरित अपने साइकलोस्टाइल्ड बयान के पृष्ठ 12 पर प्रश्नम्थों ने कहा कि खान से पूर्व में सटा हुआ नाला प्रनजाने में नक्षों में नहीं दिखाया गया था। यदि ऐसा ही था नो प्रम्न उठना है कि कम से कम प्रोफार्मा धावेदन की मद 10(iii) के धन्तर्गत उन्होंने ठीक स्थित का वर्णन क्यों नहीं किया। इस मद के धन्तर्गत प्रबन्धकों से ऐसी नदी, नाले अथवा किसी धन्य जलमार्ग, नालाब अथवा जलाश्य का उल्लेख करवाया जाना है, जो खंभे तोड़ने के प्रस्तावित क्षेत्र के ऊपर अथवा 45 मीटर के अन्वर धन्वर आने हैं। प्रबन्धकों ने इस मद के आगे 'कोई नहीं' गट्य भर विया, जबिक उन्हें निश्चितनः यह पता था कि वे उस क्षेत्र के समीपवर्ती बड़े नाले तक नथा उसके नीं पहुंच गए हैं। इस बारे में प्रबन्धकों से जब पूछा गया तो उन्हे स्वीकार करना पड़ा कि प्रोकार्म आवेदन की मद सं 0 10(iii) का उत्तर "कोई नहीं" की बजाय "हां होना वाहिए था।

16.3 प्रबन्धकों का भ्रामय, जो जॉच के दौरान भ्रन्तिम रूप से उभर कर सामने भाषा, यह था कि उनके यहा कानुनी नक्ष्मे प्रदर्भ ''डी''——में गलन विखासा गया है कि से बड़ानाला खंभे गिराए जाने के प्रस्तावित क्षेत्र के 15 मीटर के अन्दर-अन्दर स्थित है। उनके अनुसार <del>वुर्घटना के बाद खा० नु० म० नि० द्वारा वि० प्र० सर्वेक्</del>षण (प्रदर्शा'के'') वर्णाता है कि बड़ा नाला खंभे तोड़ने वाले क्षेत्र से बाहर है तथा आंच के दौरान खारु सूर्वमर्शनिर तथा प्रयन्धकों द्वारा सयुक्त रूप से किया सर्वेक्षण (प्रवर्श "एम") दर्शाता है कि बड़ा नाला खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र से 96 से लेकर 120 फीट (लगभग 30 से 36 मीटर) दूर है। इस लिए वास्तव में उन्होंने विनियम 126 के उपबन्धों, जिनके धनसार खंभे तोड़े जाने वाला क्षेत्र नाले से कम से कम 15 मीटर दूर होना चाहिए, का उरलंघन नहीं किया है। दुर्घटना हो जाने के बाद होने वाले सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को स्वीकार करना हमेशा ग्रासान नही होता. वयोंकि तब छत धंस जुकी होती है और खंभे तोड़े भए क्षेत्र तक जाने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन यदि बाद वाले दोनों सर्वेक्षणों पर भी विचार किया जाए, हालांकि संयुक्त सर्वेक्षण के नक्यो पर खा० सु० म०नि० ने वस्तखत नहीं किए-तब भी उनके निष्कर्षों से प्रवस्थक अपने इस वायित्व से बरी नहीं हो जाते कि उन्होंने अपने भावेदन प्रोफार्मा की मद सं० 10 (iii) में गलत तस्वीर पेण की है। यद्मपि विनियम 126 में उल्लेख है कि नाला ब्रादि खंभे तोड़ने के क्षेत्र से 15 मीटर घणता उससे ब्रधिक दूर होना चाहिए लेकिन खंभे तोड़ने संबंधी बावेदन में तो प्रबन्धक को 45 मीटर तक की दूरी पर स्थित नालों प्रथवा प्रन्य जलमार्गों का उल्लेख करना होना है। इस मामले में प्रबन्धकों ने यह नहीं किया। मद सं० 10 (iii) की न्नावण्यकता के पीछे जो भ्राशय है वह स्पष्ट है। इसके द्वारा खा**०** सु०स० नि० को एक चेपाबनी मिल जाती है कि खंभे तोडे जाने वाले क्षेत्र के काफी निकट कोई जलमार्ग विद्यमान है, जिससे वे ऐसी स्थिति के गहन क्रर्थका बड़ी साबधानी से जांच कर क्रीर ऐसे यथोजित रक्षोपाय निर्धारित कर सकें जिससे उस क्षेत्र को जलमग्न होने के खतरों से बचाया जा

## जलमन्त होने का खतरा

17. एक अन्य उत्तर, जो प्रोक्तार्म आवेदन की मद सं 13 के जवाब में दिया गया, उतना ही आमक था। उस मद में पूछा गया था कि प्रस्ताबित खंभे तो हैने की कार्रवाई के कारण धरातली जल से जलमन हो जाने का तो कोई खतरा नहीं है, जिसके उत्तर में प्रबंधकों का जवाब था "नहीं"। आवेदन देते समय प्रबंधकों के पास सिवाय अपने कामूमी नक्शे, प्रदर्श "डी" के अलावा और कोई नक्शा था ही नहीं जिसको वे आधार बनाते और उस नक्शे से प्रकट होता है कि खाम का विकास उस नाले के समीप तक ही नहीं अपितु वास्तव में तो उस बड़े नाले के नीचे तक चला गया है, फिर वे कैसे कहते हैं कि उक्त क्षेत्र में खंभे तोड़ने की वजह से धरातली जल के युस भाने और जलमम्म हो जाने का कोई खतरा नहीं है। यदि प्रथंधकों को वास्तव में यह विश्वास था कि

जलमग्न होने का कोई खतरा नहीं हैतो उन्हें घ्रपने इस विश्वास के पक्ष में तर्क देने चाहिए थे और अंतिम निर्णय का काम विनियम 126 के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक पर छोड़ वेना चाहिए था।

#### उच्चतम बाह स्तर

18.1 खंभे तोड़ने के काम के लिए खा० सु० म० नि० को भेजे गए धाबेदन फार्म में एक धन्य महत्वपूर्ण तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रोफार्मा धाबेदन की मद सं० 11 में लिखा है:---

#### उच्चतम बाह्य स्तर

क्या यह क्षेत्र किसी नदी, नाले आदि के उच्चतम ज्ञात बाढ़ स्तर के नीचे ती नहीं पढ़ता?

प्रयम्धकों का उत्तर "नहीं" था। प्रयमे इस कथन की पुष्टि के लिए कम से कम उन्हें ग्रावेदन फार्म की मद संख्या 11 के ग्रागे नकारी नदी के उच्चक्षम बाइ स्तर के अंक का उल्लेख तो करना ही चाहिए था। लेकिन यदि उन्होंने यह अंक इसलिए नहीं विया क्योंकि उनसे ऐसा करने को स्पष्टत: नहीं कहा गवा है, तब उन्हें यह अंक अपने आवेदन के साथ संलग्न नक्शे में तो विद्याना चाहिए ही था, विशेव रूप से तब जब कि विनियम 2(28) के मनुसार "नवी" का मर्ख है "जल की कोई बारा, फिर चाहे वह बारहमासी हो था मौसमी, तथा उसमें उच्चतम ज्ञात बाढ़ स्तर तक विस्तृत हो जाने वाले किनारे भी शामिल हैं।"धनवाद के खा० स्०म० नि० को भेजें आवेदन के साम संलक्त नक्शे की प्रतियां प्रदर्ण "बी-6" तथा "बी-7" में देखी जा सकती हैं। प्रवर्श बी-6 में नदी बड़े ध्ंधले रूप में दिखाई गई हैतो प्रवर्श बी-7 में नवी को वेखना मुस्किल ही है। लेकिन प्रदर्शों में नदी के उच्चतम बाद स्तर का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। इन प्रिन्टों में संतोषजनक ढंग से सभी घरातल-परिरेखाओं को भी नही दिखाया गया है जिनका उस क्षेत्र के उध्यतम बाढ़ से सीधा संबंध है, जहां बंधे तोड़ने का प्रस्ताव है।

18.2 यथि नकारी नवी के उच्चतम बाढ़ स्तर का न तो धावेदन-पल में ही उल्लेख है और न उसे संलग्न नक्यों में ही दर्याया गया है, फिर भी खांच के दौरान प्रबन्धकों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने नदी के जिस उच्चतम बाढ़ स्तर को माना है वह 1108 फीट है जो 14 धक्तूबर, 1973 को हो गया था। उनका यह भी कहना था कि जिस क्षेत्र में खंभे तोड़ने के लिए धावेदन किया गया है वह 1108 फीट के स्तर से काफी ऊंचा है, इसलिए खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र की तथा उसके धास पास को सभी परिरेखाओं को विखाने की जरूरत नहीं थी, जबिक परिरेखाओं हारा विखाए जाने वाले क्षेत्र की उच्चाई 1973 के उच्चतम बाढ़ स्तर के अंक से प्रधिक थी। उनके द्वारा नक्यों में दिखाई 295, 56 भीटर की एक परिरेखा, नदी के 1973 के उच्चतम बाढ़ स्तर के संवर्भ में, प्रस्ताबित खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र की उच्च मंस्यित को वर्णाती है।

## 1973 के स्तर को उच्चतम बाद स्तर मान लेगा

18.3 नकारी नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर के लिए 1108 फीट के अंक को मान लैने के लिपय में प्रबन्धकों ने अदालन के समक्ष 12-3-77 को पेश किए अपने बयान में कहा कि 16-9-76 (दुर्घटना की तारीखा) से पहले उच्चतम बाढ़ स्तर बिन्तु 1108 फुट ही था। लेकिन बयान के साथ संलग्न अमुबन्ध "ग" में विए नक्शे (प्रवर्ष-2 जी) में 1108 फुट के अंक को हाथीबारी सीम पर नहीं दिखाया गया है, अपिसु नक्शे के कोने पर एक अंकन के रूप में विश्वाया गया है, जो इस प्रकार है:--

एन०सी०डी०सी० सौंदा द्वारा 1973 में भ्रभितेखित पुराना उच्चतम बाइ स्तर 337.71 मीटर (1108फीट) था।

इसके बारे में जब एन०सी०डी०सी० सीदा कोलियरी के प्रवन्धक भी एस० एन० चटर्जी से पूछा गया तो उन्होंने ध्रदालत को बताया कि जहां तक उन्हें याद पढ़ता है, उनका उच्चतम बाढ़ स्तर उनकी कोयला खान के कामूनी मक्सो में अंकित या, लेकिन उच्चतम बाढ़ स्तर के वर्ष का किसी

भी नक्शों में उल्लेख नहीं था। इस संबंध में प्रस्तुत प्रदर्श सी०भार०-10 तथा सी०ग्रार०-11 में दिखाया गया है कि 1108 फीट का स्तर 1966 तथा 1964 के वर्षों में पहुंच गया था, लेकिन प्रबन्धक ने कहा कि 1108 फीट का स्तर 1966 में पहुंच गया था और उससे पहुले तथा बाद में भी यही अंक प्राप्त हुआ। यदि यह मान भी लिया जाए कि एन०सी० डी॰सी॰ सौदा का बाह स्तर 1973 में भी 1108 फीट ही था, तब भी ग्रदालत को संदेह है कि उससे चिपटी सेंट्रल सौंदा कोलियरी का, जो एन०सी० थी०सी० सौदा के ऊर्घ्वं प्रवाह पर है, स्तर भी वही होगा। इस संवेह की बाद में तब पुष्टि हो गई जब भ्रदालत ने प्रबन्धकों की ओर से पेश किए गवाह श्री बी०पी० बालिगा से इस संबंध में प्रशन पूछे। श्री बालिगा, जिन्होंने इसका ग्रध्ययन कियाचा, ने 1-11-77 को श्रवालत को बताया कि यदि एन०सी०डी०सी० सींघा पर उच्चतम याद स्तर 1108 फीट है तो सेंट्रल सीदा पर तदनुसार यह स्तर 1110.20 फीट बनेगा क्योंकि नेकारी का प्रवाह वामोदर की तरफ है। इसलिए सेंट्रल सींदा कोलियरी पर भी 1973 में उच्चतम बाद स्तर 1108फीट ही था, जैसा कि घदालत में पेक प्रबन्धकों के बबान में कहा गया है, यह बिश्वास करता फठिन है।

## 1973 के जल स्तर का भाषन

18.4 12-3-77 को प्रस्तुत किए प्रबंधकों के बयान में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि उन्होंने 1973 में भ्रपनी खान में बाद-स्तर को खुव भाहीं नापा है, लेकिन उनके सर्वेक्षण श्री पी० के० मजुमवार ने 12-5-77 को अपनी गवाही के दौरान बताया कि उन्होंने 18-10-73 को सेंट्रल सौंदा में 14-10-73 को ब्राई ऊंची बाढ़ का सर्वेक्षण किया और उसका स्तर 1108 फीट पाया, जैसा कि उसकी स्तर-पुस्तिका में वर्ज है। बाव में इस पुस्तिका को प्रबंधकों ने प्रदालत को दे दिया जो प्रदर्श 1 अंकित की गई है। इस प्रदर्ण में सेंट्रल सौंदा तथा एन० सी० डी० सी० सौंदा बानों की शामलात सीमा के पास जो स्तर नापा गया उसे पैंसिल से 932.30, 932.31 तथा 932.28 फीट विखाया गया है। उसमें 175.70 फीट का बैंजमार्क जोड़ा गया है तो माध्य उच्चतम बाढ़ स्तर 1108 फीट बनता है। सर्वेक्षक ने प्रवालत को यह बताना टाल दिया कि जब गाम-लात सीमा पर स्तर 1108 फीट है तो सेन्ट्रल सौंदा कोलियरी पर तो, जो एन० सी० डी० सी० कोलियरी के ऊर्ध्व प्रवाह पर है, स्तर ज्यावा होना चाहिए । इसका उत्तर न दे पाने का कारण, उसके मतानुसार, यह या कि उसे जल-विज्ञान का काफी ज्ञान नही है तथापि, उन्होंने कहा कि उन्होंने सेंट्रल सौदा के किसी भी नक्यों में इस अंक को उच्चतम बाद स्तर के रूप में नहीं दर्शाया है क्योंकि 1108 फीट का अंक इस कोलियरी में कभी भी मापा गया उच्चतम स्तर नहीं है। उनके अनुसार जैसा कि कोलियरी के नक्शे प्रवर्श की तथा प्रवर्श 3 को वर्शाते है कि उज्जतम बाइ स्तर 1958 में पहुंचा था और कानूनी धरातल नक्शे प्रदर्श 3 में विश्वाया 1958 का 288.748 मीटर का स्तर भी 1128 फीट बनता है। यदि ऐसा ही था तो यह समझ में नहीं खाता कि उन्होंने नकारी नदी के किनारे पर बने ईंटों के स्तंभ पर उच्चतम बाढ़ स्तर के रूप में 1108 फीट विखाए जाने पर अपनी मौन स्वीकृति कैसे दे दी। उन्होंने 12-5-77 को भपनो गवाही के दौरान कहा कि यह स्तंभ उस समय विश्वमान नहीं था तथा 10-8-77 को प्रबंधक ने कहा कि 1976 की बाद में यह स्तंभ वह गया था \ 31-10-77 तथा 18-11-77 की सर्वेक्षक से जिन्दह से ज्यह गंभीर संदेह पैदा हो जाता है कि सैंट्रल सौंदा कोलियरी पर बाढ़ स्तर को नापने के लिए वास्तव में अथवा प्रभावी ढंग से कोई सर्वेक्षण भी किया गया था अथवा नहीं।

यदि उन्होंने 18-10-73 को सर्वेक्षण किया था और जल स्तर 1108 फीट पाया था, तो भदालत यह जानना चाहती थी कि फिर प्रवर्ष सी० भार०-1 (भवालत द्वारा जन्त वस्तावेज, जिसमें हायीदारी सीम की कार्य योजना विखाई गई है) में उन्होंने यह क्यों लिखा है कि "एन० सी० डी० सी० सींदा द्वारा 1973 में रिकार्ड किया पुराना उच्चतम बाद स्तर (337.71 मीटर) (1108.00 फीट) था।"

उनका प्रविश्वसनीय उत्तर तथा जो पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं या यह या कि सेंद्रल सींदा कोलियरी की कार्य योजना पर यह इसलिए सिख दिया गया था क्योंकि यह एन० सी० डी० सी० सींदा से जिपकी हुई है।

नेकित यदि यह सान लिया जाए कि सर्वेक्षण किया गया और स्तर 1108 फीट ही भ्राया, तब भी प्रश्न यह उठता है कि प्रबंधकों ने उस उच्चतम बाक्-स्तर की ग्रवहैलना कैसे कर दी जो 1958 में 1128 फीट तक पहुंच गया था और जिसे स्पष्ट रूप से उनके सांविधिक नक्शों में विखाया गया है।

## 1958 के उपचतम बाद स्तर की उपेक्षा

19.1 1123 फुट के स्तर की अपेक्षा कर देने के प्रबंधकों के दो तर्क थे। 9 तथा 10 प्रगस्त, 1977 को प्रपनी गवाही के बौरान, प्रबंधक ने कहा कि जब सेंट्रल सींदा कोलियरी ( एक निजी मालिक से) को लिया गर्या तो 1958 के उच्चतम बाइ-स्तर, जो संभवतः ऊर्घ्व प्रवाह वाली किसी कोयला खान से मांग लिया गया था के सही होने के सर्वेक्षण के लिए कोई रिकार्ड प्राप्य नहीं थे । क्षेत्र-पुस्तिका ग्रथवा भन्य रिकार्डों के भ्रभाव में उनके साविधिक नक्शों में दिखाए 1958 के उच्चतम भाइ-स्तर के सही होने का सत्यापन करना कठिन था और इसलिए 1958 के अंक पर विश्वास नहीं किया जा सकता । भदालत इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकती । यदि प्रबंधकों को 1958 के उच्चनम बाद-स्तर के बारे में वास्तव में कोई संदेह था तो ने अपने सर्वेक्षक, श्री पी० के० मज्मवार से इसके बारे में पूछ सकते थे क्योंकि यह सर्वेक्षक सेंट्रल सीवा कोलियरी में 1961 से प्रथित् इस खान के राष्ट्रीयकरण तथा अपने हाथ में ले लेने के काफी पहले से ही, कार्य कर रहे थे और प्रदर्श "की" में शुरू से प्राखिर तक जनके हस्ताक्षर हैं। खा० स्० म० नि० ने 15-9-77 को प्रवासत का व्यान भाकपित किया कि 1958 के पान वर्ष बाद भी तत्कालीन प्रबंधकों (करमचन्द थापर एण्ड बदर्स लि॰) मे नवस्थर, 1963 में हाथीदारी सीम पर काम करने की अनुमति के लिए प्रार्थना कीँ थी, जो नाले के अंदर तथा 15 मीटर की दूरी पर है और यह उकत नक्यों में दिखाया गया है और उस पर श्री पी० कें मजूमदार के हस्ताक्षर हैं जिस पर 23-7-1958 का उच्चतम बाइ-स्तर अंकित है। उक्त नक्शे का भी प्रवर्श "डी" में उल्लेख है। इसलिए प्रबंधकों के कानूनी नक्शे-प्रदर्श ''द्वी" में दिखाए 1958 के उच्चतम बाइ-स्तर की प्रामाणिकता पर संदेह करने की कोई संभावना नहीं है।

19,2 1123 फुट के उच्चतम बाइ-स्तर की उपेक्षा करने का प्रबंधकों का दूसरा तर्क यह है कि मेंट्रल सींदा के ऊर्ध्व-प्रवाह पर 11 कि॰ मी॰ दूर नकारी नदी पर पतरातू बांध का निर्माण हो गया है। उनके अनुसार, 1968 के बाद बांध चालू हो जाने से 1958 की 1123 फुट का स्तर अब उन सभी खानों के लिए महत्वहीन हो गया है, जो नकारी के किनारे स्थित हैं। प्रबंधकों का कहना यह है कि जब नदी के द्यार-पार कोई बांध बनाया जाता है तो अनुप्रवाह की ओर बांध-पूर्व का उच्चतम बाइ-स्तर बांध के निर्माण के बाब कम हो जाता है। लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि पतरातू बांध बन जाने के बाद बांध पूर्व स्तर में कितने फुट की गिरावट मा गई, स्पष्टत: क्योंकि न तो उन्होंने ही और न मन्य किसी ने घटे हुए स्तर को नापने की कोई कोशिश की, जबकि दामोदर के किनारे की कुछ खानों का उच्चतम बन्ह-स्तर मैठों/पणछेट अधिों के बन जाने के बाद कम हो गया था ।प्रबंधकों ने माक्ष यह मान लिया प्रतीत होता है कि नकारी के आर-पार ऊर्घ्व प्रवाह पर बांध बन जाने से पतरातू ताप बिजलीघर के प्रधिकारियों द्वारा जलाशय से सम्चित तथा उपयुक्त माला में जल की निकासी की जाएगी जिसमें सेंट्रल सींबा के किनारे नकारी का स्तर 1128 फुट तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा और इसिलए उन्हें उनकी खानों के जलमग्न होने का कोई खतरा नहीं था । यह तर्क माना नहीं जा सकता । क्योंकि, यदि यह मान भी लिया जाए कि बांध बन जाने से 1128 फुट का स्तर कभी नहीं पहुंच पाएगा तब भी क्या उससे नीचें का स्तर गर्थात् 1122 फूट से लेकर

1116 फूट प्रथवा यहां तक कि 1100 फुट का स्मर खान को जलमम्न नहीं कर देगा ?

19,3 यदि सेंट्रल सौंदा कोलियरी के प्रबंधकों ने 1958 में पतरातू बांध बन जाने के बाद 1968 के उच्चतम बाब्य-स्तर की उपेक्षा कर दी तो प्रवासत यह जानना चाहती थी कि क्या नकारी के किनारे की प्रन्य सभी कोयला खानों ने भी इसी भाषार पर ऐसा ही किया। खा॰ सु० म० नि०, जिसे यह देखने का काम सौंपा गया, ने धदालत के सामने कुछ मामले पेश किए जिनमें दिखाया गमा कि उन बानों में 1958 के उच्चतम बाढ़ स्तर को ही माना जाता है। भूरकुंड। कोलियरी में, सेंट्रेल सौंदा के नीचे प्रनुप्रवाह पर है, प्रबंधकों ने 1130 फुट का उच्चतम बाब-स्तर, जो 1958 में बान पर पहुंच गया था, धपने 1975 में पेश किए नक्शे में दिखाया था । यह नक्शा उनकी लोग्नर नकारी सीम के विकास जो नाले के नीचे तथा 15 मीटर के अंदर थी, के लिए खा॰ सू॰ म॰ नि॰ को प्रस्तुत किया गया था। जहां तक सेंट्रल सींदा के ऊपर ऊर्घ्य प्रवाह पर स्थित सौँदा "डी" कोलियरियों का संबंध है, खा० सु० म० नि० के प्रतिनिधि ने कहा कि जहां तक उसे जानकारी है, वहां के प्रबंधक भपने नक्शों में 1976 की भाह के बाद भी 1958 के उच्चतम बाइ-स्तर को 1129,39 फीट ही दिखा रहे हैं। इसलिए यह ग्राम्चर्य की बात है कि सेंद्रल सोंदा कोलियारी के प्रबंधक भएने प्रोफार्मा घावेदन की मद सं० 11 के जवाब में, जिसमें उनसे यह जवाब मांगा गय। कि क्या वह क्षेत्र जिसमें खंभे तोड़े जाने हैं, नदी के उच्चतम ज्ञारा बाढ़-स्तर से नीचे स्थित है, उक्सतम बाढ़-स्तर 11,23 फूट की, जो 1958 में उनकी चान पर हो गया था, उपेक्षा कर दें। मद 11 में "ज्ञात" उन्चरतम बाद-स्तर शब्द प्रशुक्त किया गया है, प्रबंधकों द्वारा स्वीकार कर लिया प्रथमा मान लिया गया उच्चतम बाइ-स्तर प्रयुक्त नहीं हुमा है। प्रबंधकों को यह "क्वात" है कि उनकी कान पर सर्वाधिक उञ्चतम स्तर 1123 फीट है और उन्हें यह भी ज्ञात है कि वह क्षेत्र जिसमें कि बंधे तोड़े जाने हैं, उस स्तर से नीचे स्थित है। इसलिए उन्हें मद सं० 11 के बागे वही "ज्ञात" अंक लिखता चाहिए था, बे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं थे। यदि वे ऐसा करते तो ह्या॰ स्॰ म॰ नि॰ उसकी जीच करके या तो उस क्षेत्र में चंभे तोड़ने को कार्रवाई को भन्मति हो नहीं देशा और यदि भन्मति देता भी तो इस संबंध में यथोजित रक्षोपाय भी बतलाता ।

## परिरेखाएं

20. इस रिपोर्ट के पैरा 18.2 में संवर्धित परिरेखाओं संबंधी प्रबं-धकों के दूसरे मिभमत के निषय में तथ्य यह है कि खंभे तोड़ने के उनके मावेदन के साथ नत्थी नक्शे में सभी परिरेखाएं नहीं वर्शायी गई हैं। ग्रदालत के समक्ष ग्रपनी गवाही में सर्वेक्षक ने यह स्वीकार किया है कि उसे 5 मीटर की दूसरी परलंबमान ग्रंतरों से परिरेखाओं को विद्याना चाहिए था किन्तु वह प्रदर्श 3 पर फैले लगभग 400 मीटर के क्षेत्र पर ऐसा नहीं विखा पाया । हालांकि उसने प्रदर्श 3 में कानुनी धरातल नक्या, 295.56, 289.56 तथा 286.50 मीटरों की तीन परिरेखाएं दिखाई हैं भौर कि वह प्रदर्ग "डी" में ऐसा नहीं दिखाया पाया, यह उसकी चुक है। यह पूछे जाने पर कि, खंभे तोड़े जाने के झावेदन के साथ नत्यी नक्गों में उसने 3 परिरेखाओं में से केशल उच्चतम परिरेखा को ही क्यों दर्शाया भौर उन दोनों की भी क्यों नहीं विखाया, उसने कहा, प्रदर्ग "डी" में जिस पर संमवतः नक्या भाषारित है, इन दोनों निम्नतर परिरेखाओं को नहीं दिखाया गया है। उसका कहना है कि यह धनजाने में हो गया है कि उन्होंने प्रदर्श "डो" में दी गई सूचता के प्रशाबा घन्य उपलब्ध सूचना का उपयोग महीं किया । स्थल स्तर के बारे में, उसका कहना है कि उसने उसे मुख्य ढलान के सम्बन्ध में दिखाया है। खम्भे तोड़े जाने वाले क्षेत्र के शेष धर्चे हिस्से के बारे में उसका कहना है कि शेष कामों में स्तर लेने का उसे समय नहीं मिला होगा। यदि सभी परिरेखाओं भौर विशेष रूप से 286.50 मीटर वाली परिरेखा को नक्से में विखाया गया होता तो सा०सु०म०नि० निश्चिततः खम्भे तोड्ने के प्रश्तावित क्षेत्र में तथा उसके प्रासपास में स्तर के निहितायों के बारे में प्रधिक मावधानी से क्यान देता क्यों कि फिर वह उसके स्तर को 1958 के 288.74 मीटर के उच्चतम बाद स्तर के संदर्भ में देखते । 1958 के इस स्तर की उन्हें सूचना थी क्योंकि 1958 के बाद के सेंल मींदा कौलियरी के कई स्तर मक्यों में जिनकी प्रतियां उनके पास हैं यह स्तरांक विखाए गए हैं।

21. पूर्ववर्ती पैराओं में हाथीदारी सीम के विकास तथा खम्भे तोड़ते की कार्रवाई से मम्बन्धित प्रबन्धकों के धावेदन के विषय में विचार किया गया है। खाल्मुल्माल्मिल ने आवेदन पर 2 जनवरी, 1975 को धपनी स्वीकृति दे थी: प्रदर्ण "जी"। अब यह देखना जरूरी है कि क्या प्रबंधकों ने इस मंजूरी को समुचित तथा संतोषजनक इस से कार्यस्प दिया। इस विषय पर ध्यान इसलिए जरुरी है कि एक छोटा नाला तथा उनके आर-पार बना एक तटबन्ध धव सामने आता है।

#### छोटा नाला

22.1 पैरा 16.2 में उल्लेख किया गया है कि प्रबन्धकों ने प्रपने खंभे तोड़ने के धावेदन के साथ नत्यी नक्यों में बड़ा नाला नही दिखाया था। उक्त नक्शे तथा घावेदन में वह छोटा नाला भी नही दिखाया अथवा उल्लेख किया जो खंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र के ऊपर से सीधे बहता था और इस क्षेत्र में 1975 की धन्तिम निमाही में खंमें तोड़ भी विए गए थे । अब यह पूछा गया कि खान के जलमन्न होने पर सीधे प्रभाव डालने वाले इस छोटे नाले के बारे में खा०सु०म०नि० को मूजित क्यों मही किया गया तो घवानत को परस्पर विरोधी उत्तर प्राप्त हुए। सर्वेक्षक श्री पी० के० मजूमदार ने यह तथ्य पेश किया कि समूचे क्षेत्र पर ब्राइ- मंखाइ उने हुए थे इमलिए छोटे नाले को देख सकना सम्भव नहीं था। खंभें तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व जब धरती से साड़-मंखाइ साफ कर दिए गए तो उसे नाले की जानकारी मिली। तब उसने उसका सर्वेक्षण किया भीर कीयला खान के कार्यालय में रखे नक्शे में उसे उसने दिखाया है। उसने कहा कि, कानूनी नक्यों पर इस छोटे नाले को 31 विसम्बर, 1974 से पहले ही विका विधा गया था । क्षेत्रपुस्तिका (प्रदर्श-ई) को देखने के बाद उसने स्वीकार किया कि उसे उस नाले की जानकारी 1974 के जुलाई के भ्रन्त में भ्रथवा भ्रगस्त के प्रारम्भ में हो गई थी भौर उसकी जान-कारी मिलन के तस्काल बाद उसने इसकी सूचना कोलियरी के प्रबन्धक अथवा एजेन्ट को दे वी थी। यद्यपि, उसने विनियम 49, जो सर्वेककों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित है, की अपेक्षांओं के अनुसार काम नहीं किया फिल्तु उसमें इस नाले के बारे में प्रबन्धक तथा एजेंन्ट को मौजिक रूप से मुचना वे वी थी।

22.2 उक्त स्थिति को स्वीकार करते हुए भ्रदालन ने प्रबन्धक से पूछा कि गुरू प्रगस्त, में प्रथात् 9-8-74 को खास सुरक्षा महानिदेशक की **ब**≠भे तोड़ने के लिए दूसरा ग्रवेदन भेजने से पूर्व, जब उन्हें छोटे नाले की मौजूदगी की जानकारी हो गई थी, तो वे इस तथ्य को खान भुरक्षा महानिदेशक के ध्यान में क्यों महीं लाए। प्रबन्धक ने कहा कि उन्हें इसकी मूचना 9-8-74 के बाद मिली थी। परन्तु जब उनसे यह पूछा गया कि इसकी जानकारी उन्हें खंभे तोड़ने के कार्य के प्रारम्भ से पूर्व प्रवश्य ही दी गई होगी मौर उन्हें चाहिए था कि इन विषय में खान मुरक्षा महानिदेशक को लिख देने तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नवस्थर, 1974 में एजेन्ट श्री बी० मेबाइ के साथ विभार-विमर्श किया था तथा यह निर्णय सिया था कि नाले की मौजूदगी तथा इस पर प्रस्तानित बांध के निर्माण की सूचना खान सुरक्षा महानिदेशक को दे दी जाए। परन्तु इस निर्णय के बाद लगभग एक ही मास के प्रन्दर जब उपनिवेशक, खान सुरक्षा, श्री के बी व मजूमवार ने 13-12-74 को नई हाथीयारी की 24की इन्बलाइन का निरीक्षण कर लिया तो उन्होंने यह सूचना महानिरेशक को नहीं भेजी इस निरीक्षण के वौरान प्रबन्धक उपस्थित ये परन्तु ग्रपने बयान उन्होंने न्यायासय को कहीं भी नहीं बताया कि उन्होंने छोटे नाले की मौजूदगी के बारे में उक्त अधिकारी को जानकारी दी।यह बात ग्रौर भी आक्ष्ययंजनक है कि प्रबन्धकों ने बान सुरक्षा महानिवेशक की प्रनुमति प्राप्त होने से

पहले ही खंभे तोड़ने का काम धारम्भ कर दिया। ये सब तथ्य बाद में प्रदर्ग "एक"-3 के पृष्ठ 1, 7 तथा 8 के माध्यम से, न्यायालय की जानकारी में धाए।

यान सुरक्षा महानिदेशक को मौखिक सूचना दी गई

22.3 जब श्री मेवाढ़ से पूछा गया कि छोटे नाले की मौजूदगी—जब उन्हें इसका पना चला—तथा इस पर बांध के निर्माण की बात खान सुरक्षा महानियेशक के ध्यान में क्यों नहीं लाई गई, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि उन्होंने इन दोनों तथ्यों की सूचना खान विभाग को देने का निर्णय लिया था, किन्तु उन्हें लिखित सूचना भेजने की बात विमाग से उत्तर गई। उन्होंने ये तथ्य मौखिक रूप से श्री के०बी० मजूमदार के ध्यान में लाए थे जब वह अगस्त, 1975 में खान के निरीक्षण के दौरान उनके साथ थे। वृंकि उनमें उन्होंने कोई पत्नादि प्राप्त नहीं हुआ था, उन्हें मंतीय हो गया प्रथवा विश्वास हो गया कि उनके द्वारा उठाए गए कवम पर्याप्त थे तथा खान मुरक्षा महानियेशक भी इनमें मन्तुष्ट थे। श्री मेवाइ ने कहा कि कार्य की अधिकता तथा नेमी कर्त्तव्यों के भार के कारण, खान मुरक्षा महानियेशक की अनुमित न लेना सैद्धान्तिक उल्लंघन हो सकता है, परन्तु उन्हें इत्मीनान था कि खंभे तोइने से कामगारों को कोई खतरा न था, ग्रीर इमिलए उन्होंने यह कार्य बन्द नहीं किया।

## वान सुरक्षा महानिवेशक द्वारा प्रतिवाद

22.4 जब अवालन ने उनके बयान लिए, श्री के०वी० मजूमवार उपनिदेशक, खान मुरक्षा, ने निश्चयपूर्वक कहा कि नालों की उस धरामल नक्यों में नहीं दिखाया गया था जो कि दिसम्बर, 1974 तथा मई, 1975 में उनके द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान उन्हें दिए गए थे, और न ही प्रबन्धकों ने उन्हें बताया कि खंभे तोड़ने के स्थल के ऊपर अथवा निकट ही कोई नाला बह रहा था। श्री मेवाड़ की बात का खण्डन करते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त, 1975 में उनके द्वारा हाथीवारी सीमा के निरीक्षण के दौरान श्री मेवाड़ उनके साथ नहीं गए थे और न ही वे छोटे अथवा बड़े नाले की मौजूदगी तथा बांध की बात उनके ध्यान में लाए।

## छोटे नाले के नीचे खंभे होड़ना

22.5 पिछले उपपैराभों के कंप्य से यह स्पष्ट ही जाता है कि प्रबन्धक छोटे नाले की मौजूदनी तथा खानों में पानी के भराव को रोकने के लिए उस पर उनके द्वारा बनाए गए बांध की जानकारी खान सुरक्षा महानिदेशक को लिखित रूप में दिए बिना ही खंभे लोड़ने का काम करवाले रहे। प्रबन्धकों ने खान सुरक्षा महानिदेशालय के उन प्रधिकारियों को मौखिक रूप में भी नहीं बताया जो कि प्रबन्धकों को छोटे नाले की जानकारी होने के तुरन्तं बाद ही खान में प्राए थे। पिछले उप-पैरा से यह स्पष्ट है कि प्रधन्धक ने यह जानकारी नहीं दी। इस मामले में एजेन्ट ने भी कोताही की क्योंकि जब 12-2-75 को भी एस०डी० प्रसाद, निदेशक, खान सुरक्षा खान सुरक्षा महानिदेशालय ने खान में खंभे तोड़ने का प्रधानक निरीक्षण किया सो एजेन्ट ने उनके मांच छोटे नाले के विषय में कोई चर्चा महीं की, बल्कि दो ऐसे मामलों के सम्बन्ध में चर्चा की जनका विषय से कोई सम्बन्ध नहीं था। प्रदर्श "एक" से यह स्पष्ट है।

प्रबन्धकों को छोटे नाले तथा बांध की बात खान सुरक्षा महानिवेशालय के ध्यान में लानी चाहिए थी—यह स्पष्ट हो जाता है एक तो खंभे तोड़ ले के कार्य की स्वीकृति प्रवान करने वाले खान सुरक्षा महानिवेशालय के दिनांक 2-1-75 के मंजूरीपन्न प्रवर्ण 'जै" से, घौर दूसरे कोयला खान विनियमावली के विनियम 198(2) के उपवन्धों से। इस सम्बन्ध में प्रबन्धकों के प्रतिवाद पर कि उन्होंने मंजूरी पन्न प्रथवा विनियम 198(2) के उपबन्धों का उस्लंघन नहीं किया, ग्रमने वो उपपराग्नों में गौर किया जाता है।

22.6 खंभे तोड़ने के लिए खान मुरक्षा महानिवेशालय की मंजूरी प्रबन्धकों के उस श्रावेशन-पत्र पर ग्राधारित थी जिसके साथ संलग्न, ग्रन्य काजजात के प्रतिरिक्त, प्रपन्न में यह स्पष्ट उल्लेख था कि खंभे तोइने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के धरातल पर तथा उससे 45 मीटर के अंदर-अंदर कोई नवी, नाला अथवा जलमार्ग, तालाब अथवा जलाशय नहीं था। खंभे तोड़ने के कार्य की अनुमित वेते हुए खान सुरक्षा महा-निदेशालय ने लिखा था कि उन्होंने प्रबंधकों के आवेदन पत्र तथा संलग्न नक्षों की जीच कर ली है तथा यह गर्त लगाई है कि, "इस अनुमित से संबद्ध परिस्थितियों में यि कोई ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिससे कि कामगारों, खान अथवा धरातल को कोई खतरा हो, तो खंभे तोड़ने का कार्य तुरन्त बंद कर दिया जाए तथा उसकी सूचना खान सुरक्षा के संयुक्त निदेशक को वी जाए। खंभे तोड़ने का कार्य इस महानिदेशालय की लिखित अनुमित के बिना धोबारा चालू नहीं किया जाएगा। मंजूरी पन्न की मव 10 में इस बान पर पुनः बल दिया गया जिसमें उल्लेख बा कि, "यदि किसी भी समय इस अनुमित की आधारभूत गर्तों में से किसी का भी उल्लंखन किया गया अथवा उसे पूरा न किया गया तो इस अनुमित को तत्काल रह माना जाएगा।"

प्रबन्धकों के प्रावेदन-पत्न तथा संलग्न नक्शों में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि खंभे तोड़ने कें क्षेत्र के ठीक ऊपर वास्तव में कोई नाला बह रहा था। इसका जो कारण उन्होंने दिया है वह यह है कि नाले के संबंध में उन्हें उस समय पना चला जब कि वे अपना आवेदन पक्ष दे चुके थे । यदि उनके इस कथन को सही मान भी लिया जाए ता भी मंजुरीपस्न की शतों के अनुसार प्रबंधकों को चाहिए वा कि वे उस छोटे नाले के बारे में पता चलते ही खान सुरक्षा महानिदेशालय को सूचित करते तथा इस बात की प्रतिक्षा करने कि उन्हें नाले के नीचे के क्षेत्र में उद्याधर रूप से विस्तंभन कार्य की भ्रनुमित दी जाती है भ्रयका महीं । श्रदालन के समक्ष श्री मेथाड़ का स्वब्टीकरण यह था कि उसके मतानुसार नाले की मौजूबग्री की जानकारी से परिस्थितियों में भाए परिवर्तन से चूंकि कामगारों के लिए किसी अप्तरे की ग्रांशका नही थी अनने खंभे तोड़ने का कार्य संद नहीं किया । अदालन का मन यह है कि प्रबंधकों का यह विलक्षण बल्कि कस्पनाशून्य, रवैया श्रति श्रयपार्थ या, जबिक विनियम 198(2) में बड़े स्पष्ट मन्दों में इप मर्त का उस्लेख है कि किसी नदी, नहर, झील तालाब प्रथवा धन्य सतही जलाशय के किसी भाग के नीचे किसी खान में उध्वधिए रूप से खंभे तोड़ने का कार्य नहीं किया जाएगा ।

22. प्रबंधकों को ज्ञात या कि में छोटे नाले के ठीक मीचे बांभे लोड़ने का कार्य कर रहे थे भीर इस के लिए भवालत के समझ उन्होंने यह मौचित्य दिया कि उनके ममुमान नुसार तथाकथित नाला मात्र "वर्षा कटाव" था--एक साधारण सी स्थलाकृति--जोकि मानसून में वस्तुनः सभी खानों में पाई जाती है । मतः इसे खान मुख्ता महानि-नालय के ज्यान में लाने की कोई धावश्यकता नहीं होती उन्हें इस बात में भी संदेह था कि माया यह "वर्षा कटाव" जिसके नीचे खंभे तोड़ने का कार्य हो रहा था, "नाला" की परिभाषा के मंतर्गेन माता भी है या नहीं इनका लर्क कि "वर्ष कटाव" कोयला खान विनियमाधली के बाधीन नहीं मा सकता, सर्वेषा ममान्य है, क्योंकि विनियम - 2(28) के भंतर्गेत "नदी" की परिभाषा के मंतर्गत कोई भी माला मथवा जलधारा भाजाती है तथा भावेदन प्रोफार्मा की मद 10 में किसी भी नाला भववा अलमार्ग का उल्लेख है। भीर फिर प्रबंधक एक 200 फुट (लगभग 61 मीटर लम्बे) जल मार्ग प्रथवा वर्षा कटाव को, जो कि श्री मेवाड़ के प्रनुसार 6 से 12 मीटर चौड़ा था, एक सामूली स्थलाकृति कैसे सान सकते हैं जबकि यह बड़े नाले तथा नकारी नदी से जुड़ा हुआ था। यदि प्रबंधक इसे खानमूरका महानिदेशासय के ध्यान में लाए होते तो हो सकता है वे खंभे लोड़ने के कार्य की मनु-मित दे देते लेकिन पर्ण निर्वातन विधि द्वारा नहीं औसा कि उनके मंजूरी पक्ष में हैं,बल्कि किसी भ्रन्य विधि द्वारा जिसे कि वे तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त रामानते । वे इसे बीच बीच में खंभे छोड़ कर तथा उपरी सनह के आश्रय के लिए पीछे पर्याप्त क्षेत्र छोड़ कर कोयला निकालने की सलाह वे सकते थे प्रथवा इसे नौफ की भराई करने की सलाह वे सकते थे भ्रोर या फिर स्थिति को भ्यान में रखते हुए खंभे तोडने के कार्य की ही मनाही कर देते।

नक्शों में छोटे नालीं का संकेत

23.1 प्रधातन यह जानना चाहती थी कि प्रस्तावित निस्तांभित क्षेत्र के ठीक उत्पर बहने वाला छोटा नाला परिनियत में वस्तुतः दिखाया भी गया था ग्रथवा नहीं, ग्रौर, यदि हां तो खानों का निरीक्षण करते समय खान मुरक्षा महानिवेशालय के प्रधिकारियों ने इसे कोई महत्व क्यों नहीं दिया और खंभे तोइने के कार्य के लिए अपनी मंजूरी पर पुनर्विचार क्यो नहीं किया था। इस संबंध में दस्तावेंजों तथा ननशों की जांच एवं ध्रध्ययन से कुछ बड़े रोचक नष्य सामने भाए हैं। 21-9-76 की, भर्थान् दुर्घटना के पांच दिन बाद, खान मुरक्षा महानिवेशक के समक्ष अपने बयान में गर्वेक्षक श्री पी० के० मजूम-वार ने कहा कि अगस्त, 1974 के अन्त में फिसी समय उन्होंने छोटे नाले का सर्वेक्षण किया था तथा खान के प्रबन्धक ग्रीर एजेंट की कंचना नक्शा दिखाया था। वे प्रप्रैल, मई, 1975 तक मुख्य कार्यजालन नक्शे भगवा विभिन्न खाकों भगवा हाथ से बनाए गए तक्कों पर इस नाले (मौसमी जल-मार्ग) के स्थान का ग्रांकन न कर सके क्यों कि वे खान में भकेले सर्वेक्षक ये तथा उन्हें कई मन्य भनाविधिक कार्य भी करने पड़ते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनने किसी भी तक्को भ्रयवा चाकों पर नाले के स्थानांकन की निथि का उस्लेख नहीं किया था। ग्रतः सर्वेक्षक के बयान का भाव यह था कि भ्राप्रैल, मई, 1975 के बाद चान सुरक्षा महानिवेशालय यदि चान तथा नक्शो का निरीक्षण करता लो छोटे नाने की मौजूदगी का उसे पता चन जाता।

वो विन बाद, भयति 23-9-76 को प्रश्नन्धक ने खान सुरक्षा महा-निवेशक के समक्ष जो बयान दिया वह सर्वेक्षक के तर्क का खण्डन करता है। प्रबन्धक का कथन था कि नाले का स्थानांकन वैनिक प्रयोग के लिए बनाए गए दस्ती नक्शों में तो था परन्तु सांविधिक नक्शों में नही वा। उसने कहा कि मुख्य भूमिगत नक्शों में नाला दुर्घटना के समय तक महीं दिखाया गया या जो कि 16 सितम्बर की दोपहर को हुई थी। 16-9-76 की रात को जब मुख्य भूमियन नक्शा खान सूरक्षा के संयक्त निदेशक को दिखाना गया, केवत सभी उत्तने देखा कि नाले को नक्शे में दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्य भूमिगत नक्सा दूर्घटना के बाद उसी दिन देवा या, तब उन्होंने मक्यों में नाला नहीं देवा था। 23-9-77 को भर्रात् भवालत के चान मुरक्षा महानिवेशालय की रिपोर्ट प्राप्त होने के चारह दिन बाद, पाखिल किए गए भपने भनुपूरक लिखित बयान में प्रबंधकों ने यह भी कहा कि तंग निकास (छोटा साला) न तो खभे तोइने की झनुमति के लिए प्रस्तुत नक्ये में बरौर न ही दुर्बेटना की तिथि से पूर्व के दूसरे नक्तों में दिखाया गया था। प्रश्नन्धकों के कचना-नुसार यह चूक स्वाभाविक थी ग्रीर उसमें उनका कोई कदाशय नहीं था। श्री दोरीस्त्रामी तथा प्रवंधकों के इन बयानों का धर्य यह भी हो सकता है कि नक्शों में छोटा नाला इसलिए न दिखाया गया हो कि इस प्रकार चान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षक ग्रधिकारियों को हाथीवारी सीम में पानी भर जाने से उत्पन्न खतरों के बारे में प्रापत्ति उठाने से रोका जा

23.2 पिछले पैरे में उल्लिखित खान मुरक्षा महानिदेशालय की रिपोर्ट, भिनमें सर्वेक्षक तथा प्रबन्धक का बयान भी था, मदालत ने 12-3-77 को प्रबन्धकों को दी, नथा तत्वप्रचात इस विषय पर शपय नेकर हुई जिरह के दौरान प्रबन्धकों के गवाहों द्वारा दिए गए बयामों ने नया मोड़ लिया।

सर्वेक्षक का ज्यान था कि छोटे नाले का स्थानीकन ध्रवस्य ही 31 दिसम्बर, 1974 से पूर्व खान कार्यालय में रखे सांविधिक मढ़े हुए नक्शे में घन्तरित किया जा चुका होगा; उस सांविधिक नक्शे के सर्वेक्षण में नाला नहीं दिखाया गया था और यह कि ट्रेसिंग कपड़े पर बना नक्शा नब ध्रवतन किया गया जब 16 सितम्बर, की रात को प्रबंधक, एजेन्ट, खानके महा प्रबन्धक तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के निवेशक नबा संयुक्त निवेशक के साथ चर्चा के लिए ने जाया गया।

प्रबंधक का भी यही बयान या कि 16-9-76 को दुर्घटना के पश्काल् खान सुरक्षा के संसुक्त निर्देशक को चर्चा के लिए जी नक्शा दिखाया गया

था बह द्रेसिंग कथड़े पर बना नक्शा या जिस पर दुर्धटना होने के समय तक नालानहीं दिखाया गयाथा। परंतु साविधिक नक्शा प्रदर्श— ''डी''——जहां तक खान सुरक्षाके उपनिदेशक श्रीके० बी० मजूमवार को याव है, उनके द्वारा खान के निरीक्षण के गभय अद्यलन था। उन्होंने कहा कि **वै**से यह स्मरण रखना कठिन है कि किसी विशिष्ट सिथि को किसी नक्शे में कोई विशिष्ट स्थलाकृति दिखाई गई थीं ग्रथवा नहीं। उनके अनुसार इसका प्रर्थयह हुआ। कि प्रदर्श 'डी" में हो सकता है छोटा नाला दिखाया गया हो अथवा प्रवर्श 'डी' में न भी दिखाया गया हो जबकि इन्होने मई, 1975 में निरीक्षण किया था। भन: प्रबंधेक के बयान का मर्थ यह हुमा कि दुर्घटना के उपरांत सांविधिक नक्सा नहीं बल्कि उसका संरेखण प्रदानन किया गया था ग्रीर यह कि उसे पूरा पत्ता नही था कि गाविधिक नक्शों में यदि छोटा नाला दिखाया गया था तो कब दिखाया गया था, यद्यपि बान सुरक्षा महानिवेशालय द्वारा किए गए निरीक्षणों के समय नक्शे से चान के कार्य की ग्रह्मतन स्थिति प्रकट होती थी। प्रबंधक के लिखित बयान कि किसी भी नक्त्रों में छोटा नाला नहीं दिखाया गया था, के ह्वाले से प्रबंधक ने कहा कि मैनेजमेंट को नक्शों की जॉच करने का ग्रवसर नहीं मिपा क्यों कि दुर्घटना के तुरंत बाद खान मुरक्षा महानिवेशालय ने इन मक्शों भीर विशेषकर प्रदर्श 'डी' संविधिक नक्शो को जब्त कर लिया था। यह सही है कि 23-3-77 को जब प्रबंधकों ने अपना लिखिल ब्यान दाखिल किया तो उसके पास प्रदर्ग 'डी' नहीं या गिसे 17-9-76 की खान सुरक्षा महानिदेशालय ने जन्त कर लिया था। परंतु उनके पास एक मौर सावि-धिक नक्शाया जिससे छोटे नाले का पता चलता या । सेंट्रंल सौदा कोलियरी का सतही नक्शा दिखाने वाला यह नक्शा प्रवर्ण 3 बाद में प्रबंधकों ने 23-4-77 को प्रवालत में पेश किया । दूसरे शब्दों में, प्रबंधकों ने भ्रतात्रत के समक्ष भ्रमना लिखित बयान दाखिल करते गमय अपने पास के सभी नक्शों की जांच करने का कष्ट नहीं उठाया।

23.3 यह मानते हुए कि साविधिक नक्षो विशेष कर प्रदर्श 'की' तथा 3 में छोटा नाला दिखाया गया था, ग्रदालम ने खान सुरक्षा उपनिदेशक श्री के बी मजूमवार से जिरह की जिन्होंने खान सुरक्षा महामिवेशालय द्वार -साम्बें तोड़ने के कार्य की भनुमति प्रवान किए जाने के पण्यात् सैंट्रल सीदा कोलियरी का निरीक्षण किया था। जैसा कि पैरा 23.4 में उल्लेख है, श्री मजुमदार ने भवालन को बताया था कि बड़े भीर छोटे दोनों ही माले उप सतही नक्यों में नहीं विखाए गए घे, जो कि विसम्बर 1974 तथा गई, 1975 में खान के निरीक्षण के वीरान प्रबंधकों ने उनको प्रस्तुत किए थे। इसका झर्य यह हुआ कि प्रबंधकों ने भी मजूनदार को नई हाथीदारी के विकास की कोई जानकारी नहीं दी थी ओकि 1974 के भीत में पूरा हो चुका या तथा बड़े नाले तक ग्रायना उसके नीचे तक पहुं ... चुका था। इसका यह भी ग्रर्थ हुग्राकि प्रंबग्रकों ने निरीक्षण के लिए जो नक्या प्रस्तुत किया उसमें छोटा नाला नहीं दिखाया गया था। यदि भी मजूनदार के कथन को स्वीकार कर दिया जाए तो प्रबंधक के इस बयान के प्रकाश में कि मई, 1975 में श्री मजूमदार के निरीक्षण के दौरान प्रदर्श "की" में छोटे नाले को हो सकता है दिखाया गया हो घयवा न दिखाया हो इस विषय में संबंधित श्री मजूमदार के अगले बयान से एक विलयस्य सवाल पैदा होता है। उन्होंने कहा कि साविधिक नक्ते में नाले उनके निरीक्षण के पश्चात् झगस्त, 1975 में रेखांकित किए गए। उन्होंने भागे कहा कि इन नालों को भलग-भलन स्याहियों में विच्वाया गया था और ये स्याहियां फाउंटेन पैन की स्याही प्रतीत होती है जोकि नियमानुसार मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नक्शे में कुछ चिह्न से हैं जिनसे पता चलता है कि निरुचय ही कुछ मिटाया गया है और आव में भिन्न स्याही से कुछ दोबारा रेखां किस किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्श "बी" सथा प्रदर्श 3 बोनों ही साविधिक नक्शे में ऐसा किया गया है उन्होंने ख≠बे तोड़ने के लिए भावेदन पत्न की ज†च करते समय जून, 1974 तवादिसम्बर 1974 में प्रदर्श "र्था" को देखा था, मगर प्रदर्श 3 को उन्होंने 1974-75 के सामान्य निरीक्षण के दौरान मध्यम देखा होगा, परन्तु जब उन्होंने में दोनों प्रदर्श देखे थे, सब भिटाने का कोई चिह्ना उन्हें विकार नहीं दिया था ग्रीर में निश्चय ही निरीक्षण के बाद बने होंगे। इस प्रकार के बयान का अर्थ यह होगा कि जो प्रदर्श उनहें दिखाए गए

थे उनमें बड़े भीर छोटे नाले नहीं थे और इसी कारण उन नक्शों में मिटाने का कोई जिल्ल नहीं था। यदि प्रदर्शों में नाले विखाए गए होते तो उनके लिए उसका भ्रयं यह होना कि वह हाथीवारी सीम का विकास तथा खम्बे तौड़ने का कार्य बन्द करवा देते। जहां तक मिटाने के जिल्लों का संबंध का, श्री मजूमदार से जिरह के दौरान प्रबंधकों ने कहा कि मिटाने के मामले में प्रबधकों का कोई कदाशय नहीं था भीर यह कि भूमिगत नक्श में प्रविशित जिल्ला हो। सकता है स्थानांकन भ्रादि में किन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए मिटाने पर बने हों।

# नक्शों में मिटाने के चिह्न

23.4 पिछले पैरा में श्री मजूमदार के बयान का सार यह है कि प्रदर्श ''डी'' प्रमाश प्रदर्श 3 में प्रमाशकों द्वारा माले नहीं दिसाए गए थे जब कि उन्होंने इन्हें

- (घ) 1974 में घपने निरीक्षण,
- (भा) खम्बे तोड़ने के **मावेदन-पत्र की आ**चि, तथा
- (इ) 1975 में अपने निरोक्षण

के दौरान उन्हें देखा था, ग्रीर यह कि भ्रवालत जिरह के दौरान प्रदर्शों में जो नाले उनके ष्यान में भ्राए, भ्रवण्य श्री भ्रगस्त, 1975 के निरीक्षण के बाद प्रवधको द्वारा नक्सों में बनाए गए भ्रीर मिटाए गए।

उपर्युत तर्क को स्वीकार करना कठिन है नयों कि यदि प्रबंधक हायी-वारी सीम में विकास लया श्र≄वे तोड़ने का काम जारी रखने के लिए खान भुरक्षा महानिदेशालय से नालों की मौजूदगी का तथ्य छिपाना चाहते थे, तो उन्होंने नाले क्यों रेखांकित किए, क्यों मिटाए भौर फिर वोबारा क्यों रेखांकित किए, ग्रौर यह सब कुछ ग्रगस्त, 1975 के बाद ही क्यों। धनः जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह यह है कि बड़ा नाला, जो कि एक स्पष्ट स्थलक्ष्याकृति था, सांविधिक नक्शे में दि-स्त्राया गया था, परंतु बाद में थह बात घ्यान में स्राने पर कि स्त्रस्त्रे तोड़ने के कार्य के धारंभ हो जाने के बाद खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खान तवा नक्यों का निरीक्षण होने पर, वे ग्रमुविधाजनक स्थिति में फंस जाएंगे प्रबंधकों ने इसे बड़ी सफाई से मिटा दिया, ताकि जिससे कि यह पहली दृष्टि में ही निरीक्षक प्रधिकारियों के ध्यान में स्पष्ट रूप से न मा जाए। ब्रसबत्ता, दुर्बटना के तुरन्त बाद उस पर जल्दी में स्याही फैर देनी पड़ी, क्यों कि यदि ऐसा न किया जाता तो वह ग्रौर भी गंभीर स्थिति में फंम आसे। अह्य तक छोटे माले का संबंध है हो सकता है यह भी सांविधिक नक्ते में रहा हो, यद्यपि यह तथ्य प्रवंधक के विभिन्न अधिकारियों के क्यानों से मर्साविष्ध रूप से स्थापित नहीं होता। सर्वेक्षक ने भारंभ में यह कहा या कि वह भप्रैल भथवा मई, 1975 तक नाले का स्थान भकित महीं कर सके थे, परंतु इसके बाद उन्होंने यह कहनाशुरू कर दिया कि उन्होंने दिसम्बर, 1974 से पूर्व ऐसा प्रवश्य किया होगा। प्रवंधक के बयान का धर्म मात्र यही है कि नक्शा खान मुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षणों के समय चूंकि भ्रष्यतन होने चाहिए, छोटा नाला साविधिक नक्ते में सबस्य विकास गया होगा, सवापि उसे पूरा निश्वय महीं या कि बास्तव में ऐसा किया गया था या नहीं। एजेंट श्री मेवाड़ ने जो कुछ। ग्रदासत को बताया वह यह नहीं था कि खान सुरक्षा उपनिदेशक ने छोटे नाले वाला नकता देखा थाया उन्हें विखाया गया या। उसका बयान केवल यही था कि "बांध भीर नाले का तथा मौखिक रूप से उनके ध्यान में" साया गया था" भीर श्री मजुमदार ने उससे इनकार किया। अतः छोटा नाला पहली बार दुर्यटना के तुरस्त पण्चात् प्रविशित किया गया ग्रथवाः इस पर दोबारा स्थाही फेरी गई।

23.5 पिछले उप पैराघों में जो कुछ कहा गया है उससे यह संदेह बना रहता है कि क्या छोटा नाला सांविधिक नक्शों में स्पष्टतः दिखाया गया था। कारण यह कि यदि यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया होता तो यह ग्रसंभव प्रतीत होता है कि खान सुरक्षा महानिवेशालय के किसी प्रधिकारी ने खान के अपने निरीक्षण के दौरान इससे उन्पन्न होने वाली

समस्याश्रों को नज्र-ग्रंदाज् कर दिया हो। श्री जे० सी० श्रग्रवाल, संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा, ने भी मई, 1975 में खान का निरीक्षण किया था, भीर यद्यपि इस सबध में सांविधिक नक्शों की जांच का कोई अवसर नहीं था, फिर भी जो ग्रन्य नक्शे उन्होंने देखे, उनके श्रनुसार, उनमें किसी नदी भ्रथवा नाले का स्थान।कन नहीं था ।

छोटे नाले पर बाध

24.1 खान सुरक्षा महानिदेशालय की जानकारी में छोटे नाले की मौजूदगी न लाने का जो घ्रन्य कारण प्रबंधकों ने दिया वह यह था कि उस पर बाध का निर्माण करके धूकि सुरक्षा-उपाय कर लिया गया था, खान सूरक्षा महानिदेशालय को इसकी सूचना देने की मावश्यकता नहीं थी। श्री मेयाड़ के मनुसार खभे तोड़ने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पर्याप्त ऊंचा था तथा खड़े नाले और नकारी नदी के साथ-साथ ऊंत्री भूमि से भिरा हुआ। या एवं नकारी प्रथमा पास के गड्ढे से सतहां जल के रेले से कोई खनरा प्रतीत नही होता था। परंतु जब उन्होंने झाड़-संखाड़ को साफ किया और वहां ऊंची भूमि के योड़ से भाग को काटता हुमा वर्षा-कटाव वैद्या, सो बहा उन्होंने मिट्टी का बांध बना कर भूमितल फिर ऊंचा कर दिया ताकि बाहर का पानी उस क्षेत्र में प्रवेश न पा सके जब तक कि वह उंबी भूमि मे सम्पूर्ण क्षेत्र तक न पहुंच जाए ग्रथवा उसे पार न कर जाए । बांध-निर्माण का काम 1974 के अंत में शुरु किया गया तथा संभवतः धप्रैल प्रथवा मई, 1975 तक पूरा हो गया । बंध उच्च समृद्र तल से 1105 फुट की ऊचाई पर बनाया गया । इसकी ऊंचाई 10 फुट थी जो कि जोटी पर 1115 फुट के उभार के **धन्**रूप थी। **शिख**र पर यह 2 मीटर बौड़ा तथा तल पर 11 मीटर चौड़ा था। पार्श्व ढलान 1.5 में 1 थी तथा प्रयुक्त सामग्री ग्रासपास के क्षेत्र से ली गई मिट्टी थी जिससे परत के ऊपर परत बना कर मजदूरों ने बाध बनाया था। प्रबंधकर्सा द्वारा दी गई इन विणिष्टियों के ग्राधार पर छोटे नाले की गह-राई को मामूली बात नहीं माना जा सकता तथा खान में पानी भरने से रोकने के लिए मुरक्षा उपाय के रूप में बनाए जाने वाले बांघ के सबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय से परामर्श करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित व्यय तथा प्रभोगार्थ सामग्री के बारे में खान सुरक्षा सहानिवे-शास्य सुझाव देसकता था क्योंकि खानो पर बने ऐसे बांधां की विफलता के उदाहरण उनके पास थे। बाध के विषय में परामर्श देने समय महानिदे-शालय उच्च बाढ़ स्तर के प्रश्न पर सम्यक् कर से विचार करता तथा कामगारों को बाद में बनाने के उद्देश्य से उन्हें वहां से हटा लेने का निर्देश दे सकता था। एक सामान्य निर्देश के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय ही यह बात उनके ब्यान में ला देशा कि परार्वतन-बिंदु उच्च बाह् स्तर के धनुसार निश्चित किया जाए घीर यह कि कामगारों के काम से वापस बुलाने के उद्देश्य से नदी के प्राक्तनिक सट को ही ध्यान में रख्या जाए न कि बांध को ।

24.2 इस संबंध में खान सुरक्षा महानिवेशालय से परामर्श न करने का जो तक प्रबंधकों ने विया धह यह था कि विनियम 126(1)(क) के मतु-सार पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना उनका भपना काम है; उन उपायों के संबंध में मुख्य निरीक्षक' को सूचित करना उनके लिए भनिवार्य नहीं तथा ऐसी सुरक्षा पर्याप्त है भयवा नहीं, इस बास का निश्चय करना मुख्य निरीक्षक का भपना काम है।

विनियम 126(क) निस्न प्रकार है :---

"जब काई खान प्रथवा उसका कोई भाग ऐसी जगह स्थित हो कि खान प्रथवा उसके भाग में मतही जल के प्रवेश का खतरा हो, तो जल के ऐसे प्रवेश की रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाए किए आएंगे। ऐसी सुरक्षा पर्याप्त है प्रथवा नहीं, इसका निश्चय मुख्य निरीक्षक द्वारा किया जा सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा।"

इस संवर्भ में विनियम 126(1)(क) की चर्चा घसंगत है, क्योंकि इस विनियम का संबंध मात्र उन सामान्य सुरक्षा उपायों से है जो कि प्रबंध धकों खान की भवस्थिति की दृष्टि से करते हैं। इसका संबंध खान के कार्य से नहीं जो कि जांच का विषय है। खान का कार्य विनियम 126 (क) के श्रधीन भाता है जो यह मर्त लगाना है कि मुख्य निरीक्षक को लिखित अनुमति तथा उसके द्वारा लगाई गई शतों को पूरा किए बिना, किसी नदी के किसी भाग अथवा नदी के सट से 15 मीटर की क्षेतिज दूरी के अंदर-अंदर किसी स्थान के नीचे ऊर्घ्याघर रूप से खनन-कार्य नहीं किया जाएगा।

उच्च भाइ स्तर तथा बांघ-शीर्ष

2.4.3 किसी गौफ में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए अताये जाने वाले बांध की ऊंचाई सर्देव उस नंधी के उक्क बाक स्तर से सबंधित होती है जिससे कि पानी के सीधे बांध से ऊपर तथा संयोजक सालों में से महने की सभावना होती है। ग्रापनी गवाही में सर्वेक्षक श्री पी० के० मजूमदार ने भ्रदालत को जानकारी दी कि यद्यपि नक्शों में केवल 1958 बाइ स्नर की दर्शाया गया था, नयापि बाध की ऊवाई नियन करते समय निम्न 1973 स्तर परविचार किया गया था। उन्होंत यह भो कहाँ कि **वाध के प्रिजाइन के** संबंध में निर्णय उन्होंने नहीं लिया था। उनके बरान को मर्घस्पष्ट है। इसका मर्थयह है कि जहां तक उसका संबंध है, बोध डिजाइन करने समय कोयला खान में प्रिमिलिखित 1958 उच्च बाढ़ स्तर को वह नजर-अंबाज नहीं कर सकता था। वास्पत्र में, उत्होंने भ्रवालत के समक्ष यह माना है कि बाध का गीर्ष 1958 के उच्च बाह स्तर से 8 फुटनीचे या। प्रवधक ने सर्वेक्षक के वयान का खण्डन करते हुए कहा कि मिट्टी के बाध का काम एजेंट श्री बी० मेवाड़ तथा सर्वेक्षक श्री पी० के० मजूमदार के संयुक्त परामर्श से किया गया था । जहां तक श्री दौरे-स्वामी का संबंध है, उनका कहना है कि 1108 फुट उच्च खाद स्तर सबंधी जानकारी उन्हें सर्वेक्सक की स्तर पुस्तिका, प्रदर्श । तथा नकारी के तट पर ईंटों के स्तम्भ मे, जिस पर 1973 का उच्च बाढ़ स्तर 1108 फुट था, प्राप्त हुई थी। श्री मेवाइ ने भी कहाकि उच्च बाद स्तर प्रस्-नाबित विस्तंमन क्षेत्र के समोप नकारी नदी के तट परस्थित स्तंभ पर अकित था। हो सकता है कि सर्वेक्षक को जनविक्षान का कोई कात न हो परस्तु वरिष्ठनम दोनों प्रधिकारियों—-एजेंट तया प्रबंधक को तो यह समझ लेना चाहिए थाकि मर्वेक्षक को स्तर पुस्तिका जो 1108 फुट के क्रांकड़े दर्शा रही थी वह एन० सी० डी० सो० मीदा के साथ उनको खान की सीमा पर थी और यदि प्रस्तःवित विस्तान क्षेत्रके सतीन ईंडो कः, एह स्क्षम बनाया जाता उस स्थल पर जन स्तर को ऊनाई निश्वा हो 1108 फुट से मधिक होती। विजली सहायक श्री के०एम० तिवारी, जो दुर्घटना के दिन दोपहर को 12 और 1 बजे के बीच गौफ के पास ही थे, ने ग्रयकी गवाही में घदालत का बताया कि उन्हें यह याद नहीं कि उन्होने ईंटों का बना स्तंभ देखा था और यह कि 16-9-76 से पहुने भी उन्हें हैंटों के कालम के होने के विषय में पता नहीं था क्योंकि उन्होंने प्रपनी प्रांबों से उसे कभी भी नहीं देखा जब प्रबंधकवर्ग सुरक्षा उपाय के कप में मिट्टी का बांघ बनवा ही रहा या तो इस तथ्य को, कि प्रस्तावित विस्तंभन क्षेत्र के नमन पार्श्वपरिकास कार्यपहले ही हो चुका था, ध्यान में रखने हुए वह गोफ के नीचे पृथक्करण भराई के स्थान पर जल बाधो का निर्माण कर सकता था। पृथक्करण भराई का प्रयोजन होता है खान में ग्राय के खतरे से बचाव करना ओ कि गोफ में ग्राचानक गर्मी के कारण भड़क सकती हैं। ये भराइयां पानी के भारी भार को रोकने के लिए नहीं होती और इसी लिए इन में जल सीलों की व्यवस्था रहती है ताकि गौफ मे रिसता हुमा पानी उन पम्पो की सरफ वह जाए ओ कि पानी का खीचने के लिए इनक्लाइन में नमन पार्थ्य पर लगाए जाते है। सीलों के बंद हो जाने का खतरा सदा बना रहता है जिसके परिणामस्वरूप वर्षा ऋतु में गौफ के अंदर पानी भारी माक्षा मे एकत्र हो जाता है। इससे पृथक्करण भराइयां टूट सकती हैं और पानी का रेला गौफ के ऊचे पार्श्व में नमन पार्थ्व की ओर जा सक्श है जिनने कि वहा काम कर रहे कामगारों का जीवन खतरे में पड़ जाता है । इस संबंध में प्रबंधक ने अवालत को बताया कि संभव हैयदि जन बाध संमाजित जल भारत को सहने के उ पयुक्त बनाए जाते तो दुर्घटमा टल जाती । यह खेद की बात है कि किसी संभाजित दुर्घटना को रोकने के लिए बाध नही बनाए गए और बुर्घटना हो जाने के बाद ही प्रबंधकों ने सोचाकि हाणीदारी इनक्लाइन पर भूमिगत चार बांध बनाए जाएं जिससे कि बिस्त भिन क्षेत्र गोप बान से प्रलग हो जाए और भविष्य में किसी हीने वाली दुर्घटना से बचा जामके।

### 1958 उच्च बाढ़ स्तर की उपेक्षा

24.4 प्रबंधकों ने जिस प्रकार कार्य किया उसमे निकलने वाला निष्कर्ष पर्याप्त स्पष्ट है । जब उन्होंने बांध बनवाया इसने इसकी ऊंचाई को किसी वास्त्रविक उच्च बाढ़ स्तर के अंक से नहीं जोड़ा। उन्होंने केवल इतना ही किया कि ग्रास-पास की ऊंची भूमि के अंदर-अंदर छोटे नाले पर बांध बना कर इसे बंद कर दिया । इसका स्तर ऊंबी भूमि का स्तर ही रखा जो !!15 फूट था। 1115 फूट के अंक की गणित की दृष्टि से 1973 के बाढ़ स्तर से जोड़ा जा सकता है जिसे प्रबंधकों ने 1108 फुट माना। इसने 1115 फुट के अंक को 1108 फुट के अंक से जोड़ाताकि स्नावश्यकता पड़ने पर वह यह तर्कदे सके कि बांध उच्च बाढ़ स्तर से 7 फुट ऊंचा बनाया गया जबकि विनियम 126(1)(क) में निर्धारित ऊंचाई लगभग 5 फुट (प्रर्थात 1.5 मीटर) थी। यदि 1958 के अंक अपनाए जासे तो विस्तंभन कार्य का प्रक्त ही न उठना जब तक कि वह बांध तथा प्रास-पास की भूमि को बहुत ऊर्जे स्तर तक ऊपर उठाने एवं पर्याप्त भाकार के भण्डार छोड़ने प्रथमा विस्तंभन के पश्चात गौफ की भराई करने को तैयार नहोने। चूंकि इस सब पर भारी खर्च पड़ता, संभवतः प्रबंधकों ने सोचा कि 1958 उच्च बाद स्तर की उपेक्षा करना ही ठीक है। उनका ऐसा सोचने का घाधार यह या कि 1958 में पतरातू बाध बन जाने के बाद पानी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा प्रथना उससे कपर नहीं जा पाएगा । 1108 फुट बाढ़ स्तर को ग्रयनाना—नथा 1958 के उच्च बाढ़ स्तर की उपेक्षा करना--स्पष्टतः सही कार्रवाई नहीं थी, विशेषकर जबकि 1108 फुट का अंक वर्ष 1975 में पार किया जा चुका था। खान सुरक्षा महानिवेशालय के समक्ष प्रबंधक के 17-9-76 के बयान के भ्रनुसार उन्हें याद था कि 1975 में पानी मिट्टी के बांध के साथ चोटी से 4-5 फूट नीचे था। इसका यह अर्थ है कि वर्ष 1975 में उन्न बाढ़ स्तर-बाहे थोड़ों ग्रार्थि के लिए ही सही---1110 फुट तथा 1111 फुट के बीच था, और इससे प्रबंधकों की यह धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि 1973 का 1108 फूट का अंक पतरातू बांध के निर्माण के बाद कभी भी पार नहीं हो सकता । क्या उन्हें सेंट्रल सौंदा कोलियरीं में 1108 फुट के उच्च बाढ़ स्तर पर निर्मर होते के विषय में दोबारा सोव-विचार नहीं करना चाहिए था।

### 16 सितम्बरकी दुर्घटना

25.1 अब हम इस बात पर विचार करें कि 16 सितम्बर, 1976 की दुर्घटना कैसे हुई।

मानमून के दौरान प्रधोभूमि रखाव तथा गौफ पर वर्षा के परिणामस्व-रूप भूमिगत खानों में पानी के स्तर में प्रायः वृद्धि हो जाती है और यह पानी विस्तंमन कार्य द्वारा भूमितल में दरारों से हो कर खानों में पहुंच जाता है।

15 सितम्बर, 1976 की रात को काफी भारी वर्षा हुई थी भौर 16 सितम्बर, के प्रातः भी बूंदा-बांदी हो रही थी, जब यह पता चला कि सेंट्रल सोदा कोलियरी में लगभग सभी इनक्लाइनों यथा समाना, हाथीदारी सथा बांमगोड़ा, में भूमिगत पानी की मान्ना में वृद्धि हो रही थी 16 सितम्बर को प्रातः 6.30 बजे वरिष्ठ कार्यपालक प्रभियंता (ई० एण्ड एम०) की ए० कुण्डु को सूचना मिली कि समाना इनक्लाइन में पानी का स्तर बढ़ रहा है । ग्रतः उन्होंने दो टिण्डुल गैंग लेकर उस इक्लाइन में दो पम्पों के परावर्तन की व्यवस्था करने के लिये बिजली प्रयंवेक्षक श्री ए०के० सैन गुप्ता को कहा । जब प्यंवेक्षक दो गैंगों के साथ लगभग 8.30 बजे प्रातः इनक्लाइन पर गया तो उन्होंने वेखा कि पम्प पृहले ही हूब चुका था, परन्तु स्विचिगयर को निकालने के लिये प्रभी भी दो गेंगों की प्रावस्थकता थी ।

25.2 पुरानी हाथीदारी में खान से कोवला नहीं निकाला जा रहा था । परन्तु नीचे बांसगोड़ा सीमा में कामगारों की सुरक्षा हेतु पानी

निकालने तथा निकले पानी की कालोनी में पूर्ति के लिये मुख्य नमन में 2 4वीं स्तर के समीप इनक्लाइन में एक उच्च क्षमता पम्प लगाया गया था । 16 सितम्बर की प्रातः 8 बजे प्रपनी पारी की समाप्ति पर प्रम्य खलासी श्री दिलजान मियां तथा उसके सहायक ने पम्प का काम श्री रामनाथ तथा विरज् पासी को सीपा हो दिलजान मियां ने सहायक प्रबन्धक श्री सुखबेब राज शर्मा को बताया कि इनक्लाइन में पानी बढ रहा है ग्रीर पम्प को उस स्थान से हटाने की ग्रावश्यकता है । सहायक प्रबन्धक ने दिलजान मियां से प्रभारी फोरमैन (बिजली) श्री ग्रो०एन० शर्मा, को मामले की रिपोर्ट करने को कहा और उसने सुबह 8.15 बजे के लगभग रिपोर्ट कर दी । जब फोरमैन ने इस स्थिति की सूचना कार्यपालक ग्रमियंता (ई०एण्ड एम०) श्री एन० नायक को दी तो श्री नायक ने सुबह 8-30 बजे के करीब उससे कहा कि कामगारों को हाथीवारी इनक्लाइन को भेजा जाये । उसने कहा कि उसने स्थिति का जायजा लेने के लिये फोरमैन प्रशिक्षु (श्रो कामेश्वर पाण्डेय) तथा मैकेनिकल फिटर (श्री इवरील मुहम्मद) को इनक्लाइन में जाने की हिदायत की है । प्रबन्धक के ध्रनुसार वे संभवतः पूर्वाहन 11 बजे इनक्लाइन में गये। जब श्री मी० एन० शर्मा ने कहा कि कुशल कामगार पर्याप्त संख्या में नहीं हैं तो श्री नायक ने कहा कि श्री इदरीस मुहम्मव तथा श्री पाण्डेय से रिपोर्ट भिलने पर वह इनक्लौइन में कामगार मेजने की व्यवस्था करेगा। जब बिजली पर्यवेक्षक श्री ए०एन० सैन गुप्ता श्री बलबिंदर सिंह के साथ प्रात: 9,30 बजे समाना इनमलाइन से ऊपर न्नाया तो वह श्री इदरीस मुहम्मद से मिला जिसने उसे बताया कि प्रबन्धक तथा श्री नायक ने उसे भीलड हाथीदारी से पम्प ऊपर लाने के लिये नीचे जाने को कहा था । घतः उसने इनक्लाइत में शीघ्र टिण्डल भेजने की प्रार्थना क्षी सैन गुप्ता से की । जब श्री सैनगुप्ता गोफ की चोटी पर श्रामे तो प्रबन्धक ने भी समाना टिण्डलों को हि।थीदारी इनक्लाइन की तरफ लगाने को कहा जिस पर श्री सैनग्प्ता ने बलविंदर सिंह को समाना सीम बापिस जा कर वहां से टिण्डल ले धाने को हिषायत की । इसके बाद प्रबन्धक ने बिजली मिस्त्री इर्शांद को हाथीदारीमें जानेको कहा । रास्ता न जानने के कारण इशर्द चूंकि वहां न जा सका बिअली पर्यवेक्षक ने श्री मीताराम साह को सहायक न्निभुवन लाल के साथ वहां जाने को कहा।

### इनक्लाइन में गये व्यक्ति

25.3 श्री कुंदन सिंह के प्रमुक्तार वह तथा अन्य टिण्डल समाना सीम से स्विजियर बाहर निकालने के बाद प्रातः 10.45 बजे बहां से ऊपर प्रा गये तथा दोपहर 12.30 बजे पुरानी हाथीदारी में प्रपत्ती हाजिरी लगाई । वे यह नहीं बता सके कि हाजिरी रजिस्टर में उनकी हाजिरी प्रातः 11.15 बजे की क्यों लगी हुई थी । हाथीदारी इनक्लाइन पर दोपहर 12.30 बजे पहुंचने के पहले के सामान लेने के लिये स्टोर में गये थे भौर उन्होंने जाय भी पी थो । इनक्लाइन में जाने वाले सात क्यांकर थे:—

सर्वश्री	(1) कुंदन सिंह	टिण्डल
	(2) प्रविसाख	. ,,
	(3) रामदेव	ir
	(4) बलविवर सिंह	7)
	(5) राजदेव	D
	(6) किश्चन	,,
	(७) भूले कुमार	,,

पहुले सीनों व्यक्ति जिन्होंने मौजार मौर साजसामान उठाया हुम. या इनक्साइन के 15वें स्तर के मास-पास धीरे-धीरे गये जबकि शेष चारों लगभग 12 से 20 मिनट में भ्रयात् बोपहर 12.45 बजे 23वें स्तर तक पहुंच गये। निम्नलिखिन व्यक्ति पहले ही पम्पस्थल के समीप थे:--

सर्वश्री (8) मुहम्मद इदरीम	मकैनिकल फिटर
(9) फक्तीर मुहम्मद	<b>अंटर है</b> ल्यर
(10) सीताराम साहू	<b>इजैक्ट्रो</b> कियन
(11) त्रिभुवन प्रसाद लाल	विजली हैल्पर
(12) राम नाथ	पस्य अपनासी
(13) बिरजूपासी	पम्प हैस्पर
(14) के० पाण्डेय	कोरमैन प्रक्रिश्

# इनक्लाइन में पानी का धुसना

25.4 बलबिंदर सिंह ने कहा कि 23 में स्तर पर पम्पस्कल पर पहुंचने पर मैंकैनिकल फिटर मुहम्मद इंदरीस मे उन्हें बताया कि वे देरी से पहुंचे थे भीर पम्प बुब रहा था। बलबिंदर सिंह की 23वें स्तर पर पहुंचे 5 से 10 मिनट तक हुए वे कि उसने मन्दरहुवा माली देखी जिसके साथ ही एक ग्रावाज भी सुनाई देने लगी । तब उसने महम्मद इदरीस को बताया कि वह वहां से भाग रहा है क्योंकि पानी ग्रन्दर था रहा है । वह चिल्लाया "भागो, भागो, ऊपर से पानी था रहा है" मीर वह इनक्लाइन पर चढ़ने लगा। शुरू में पानी को माला कम थी परन्तु बाद में इसने जोर पकड़ लिया। उसने एक सिगनल तार को पकड़ा झौर उस स्थल पर चढ़ झाया जहां से पानी झन्बर भा रहा था। जब वह 15वें स्तर के पास उस स्थान पर पहुंचा पानी का रेला बढ़ गया भीर उसके यह जाने का बतरा पैदा हो गया। सिगनस लाइन छोड़कर वह नीचे झुका और रेलवे लाइन पकड़ कर उत्पर धा गया । कूंदन सिंह जोकि 15वें स्तर पर था जहां कि भराई में एक रास्ता बना हुआ था ने बलविंदर सिंह की यह कहते सुना कि वह नहीं बचेगा । इस पर उसने उसे अपना हाथ बढ़ाने को कहा ताकि उसे पकड़ कर पानी से बाहर निकाल सके । वह बलविंदर सिंह को ऊरर खींबने तथा उसकी जान बचाने में सफल ही गया । दूसरे वो टिन्डलों के साथ मिलकर कूंबन सिंह ने ठेकेदार के आविमियों को पानी के रेले में से ऊपर खींच कर जान बचाने में भी सहायता की । वहां ठेकेदार के 6 म्राइसी काम पर लगे थे जो 19वें तथा 20वें स्तरों के बीच पत्थर की बरार में भराई करने के लिये प्रातः 9 बजे के लगभग इनक्लाइन में उत्तरे थे । कुंदन सिंह ने भविलास के साथ बलविंदर सिंह की इनक्लाइन के ऊपर भेजा । ऊपर पहुंचने पर बलविंदर सिंह बेहोश हो गया तथा बाव में भस्पताल में उसे होश भाषा । भविलास ने बलबिंदर सिंह की इस गवाही की पुष्टि की कि जब वह कुन्दन सिंह के साथ 15वें स्तर पर ग्राराम कर रहा था उसने  $3 \times 2\frac{1}{2}$  फुट की एक दरार देखी। इसके बाद उसने एक प्रावाज सुनी भीर हवा को अन्दर ग्राते देखा। तब उसने उस दरार से पानी घन्दर घाते वैखा और नीचे काम कर रहे माविमयों को चिल्ला कर ऊपर भाग जाने को कहा । ठेकेदार के माविमयों के मतिरिक्त कोयलाखान का जो मावमी जीवित बचा वह बलविंदर सिंह था। उपर्युक्त पैरा 25.3 में ऋ०सं० (5) से (14) तक उहिलखित पम्पस्थल पर काम कर रहे वस मादमी ऊपर न मा सके भीर सभी पानी के रेले में इस गये।

### क(मगारों को अवाने का प्रशास

25.5 प्रबन्तान, श्रां दोरेस्वामी, जो हाथीदारी गोक में नदी के पानो के प्रवेश की बात सुनकर ढलान को दौड़े घाये, ने 14वीं स्तर से वेबा कि दक्षिण पार्कों में भराई को दरार में से पानी बड़ी तेजी के माथ घा रहा है। घपने जीवन को जोखिया में डालकर फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के प्रयास में उसने घीर नीचे जाने का यतन किया परस्तु घपने पीछे पानी के भारी रेले के कारण वे 15वें स्तर में से

सागे न जा सके। तब वे 14 म स्तर तक लौट प्राये सौर उन्होंने रेत के बोरे नीचे डालने का प्रायेण विया ताकि मुख्य नमन में एक दीवार सी खड़ी हो जाये जिससे पानी ऊपरी पार्ण के कटाव की स्रोर मुड़ आये जहां कि पानी के खड़ा होने के लिये कुछ स्थान था। उसने यह हिदायत भी दी कि इनक्लाइन में खाली टब डाल दिये जायें जिससे कि यदि वे कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं तो वहां फी लोग उन्हें पकड़ सकें और ऊपर खीचे जाने का सिगनल दे सकें। दुर्भीन्य से ये सभी प्रयास विफल रहे।

सार्य 4.30 बजे के लगभग पानी इन्क्लाइन के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था। जान में से पानी निकालने का प्रबन्ध 16 सितम्बर की शाम को किया गया, परस्तु पानी निकालने का थास्तविक काम 18 सारीज को ही गुरू हो सका जब नकारी का स्तर भीचे था गया सथा नदी का पानी हाथीवारी इन्क्लाइन के पानी से भलग हो गया। इस्क्लाइन के मृंह तक पानी की माला 17.3 करोड़ गैलन थी। चूंकि 34व स्तर से 24व स्तर तक पानी की माला सवा 4.8 करोड़ गैलन परती थी, उसका धर्य यह हुधा कि इन्क्लाइन में 12.5 करोड़ गैलन पानी चुस धाया था जिससे इन्क्लाइन में भाइ था गई धीर वह पूरी तरह इस गई। जान में से पानी निकालने तथा शवों (प्रदर्ण 25) को बाहर निकालने में जगभग 2½ महीने लगे। पानी की माला में सामान्य पृक्षि हो जाने के कारण हावीवारी सीम के साव-साव समाना धीम मैं से वी पानी निकालना पड़ा।

### पम्पीं को बचाने में विजन्म

26.1 प्राप्त साक्ष्य के आधार पर घदालन केवल यही निकार्य निकाल सकती है कि यद्यपि मानसून के दौरान खानों के जनन स्थल से पम्पों को हटा लेना एक नियमित प्रायः काम है, तथापि प्रबन्धकों के कवनानुसार सेंट्रल सोंदा कोलियरी में 16 सितम्बर को यह काम धीमी गित से किया गया । पम्प खलासी ने बिजली पर्यवेक्षक को प्रातः 6 बजे सूचना दी कि समाना सीम में पानी का स्त'र बढ़ रहा था भौर यह कि सीम से पम्प हटा दिया जाना चाहिये । उस सीम से दो पम्प छठाने के जिये टिण्डलों के दो गैंगों के साथ उस सीम तक पहुंचने में पर्यवेश्वक को 2 र्रे महीने लगे; वह वहां प्रातः 8.30 बजे पहुंचा । इस विलम्ब का कारण संभवतः यह था कि सीम में उतरने के लिये वरिष्ठ कार्यपालक मभियंता से भादेश लेने थे तथा खान के मन्दर जाने से पहले भावश्यक क्षाज-सामान इकट्टा करना था । परन्तु जब वे पम्प स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पम्प पहले ही डूब चुके थे । ग्रतः उन्हें स्विचिगयर हटाने के काम में जुट जाना पड़ा । यदि प्रबन्धकों ने संभावित विसम्ब से बचने के लिये निर्धारित किसी प्रक्रिया के भनुसार जल्दी से कार्रवाई की होती तो समाना में लगे पम्प बचाये जा सकते थे।

# क्षाधीदारी इन्क्लाइन के उनरने में विलम्ब

26.2 हाथीदारी इन्बलाइन के मामले में, पानी के बढ़ते स्तर की सूबना प्रभारी फोरमैन की लगभग प्रातः 8.15 बजे मिल गई थी धीर प्रातः 8.30 बजे तक यद्यनि हिवायतें दी जा चुकी थीं कि पम्प वहां से हटा लिये जायें, टिण्डलों को इन्बलाइन में उतरने में चार घंटे लग गयें, हालांकि इस बीच प्रातः 10.15 बजे पम्प सहायक बिरजू पासी प्रभारी बिजली फोरमैन को यह सूचिन करने के लिये ऊपर भाया था कि हाथीबारी इन्बलाइन में पानी बढ़ता जा रहा है और पम्प की तल-पिट्टयों के समीप भाना जा रहा है । समाना इन्बलाइन प्रातः 10.30 तथा 10.45 को ऊपर भाने वाले टिण्डल यदि हाथीबारी इन्बलाइन में तुरन्त चने गये होते तो वे पम्प स्थल पर पूर्वाहन 11 बजे तक पहुंच गये होते, और जैमाकि प्रबच्चकों का कहना है कि पम्प को ऊंचे स्तर पर हटाने में 1 से से वो बंटे से अधिक समय नहीं लगना चाहिये, वे वोपहर एक बजे से थोड़ी देर पहले यह काम पूरा कर लेते, लगभग वहीं समय जब पानी खान में भरना मुक हुमा था। परन्तु प्रतीन ऐसा होता है

कि पन्पों के बचाने के काम से, प्रत्यक्ष प्रथया ध्रप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, जोकि बहां उपस्थित था, लापरबाह था। संभवतः इसका कारण यह था कि, उनके प्रतुभार पन्पों को धूबने से बचाना गर्मभार मामला न होकर एक नेमी काम था। प्रातः 10.30 बजे जब समाना से बाहर ध्राये तो वे इस स्थिति में होने चाहियें थे कि मीधे हाथीदारी की घ्रोर चल देते, विशेषकर जब उस समय यह पता चल चुका था कि वहां के पम्प को डूबने का खतरा था। हाजिरी राजस्टर यह दर्गाता है कि उन्होंने हाथीदारी सीम पर पूर्वाहृत 11.15 हाजिरी वी। परन्तु बलबियर सिंह तथा कुन्दन सिंह दीनों ने राजस्टर में उस इन्दराज का खण्डन किया धीर कहा कि वे इन्वलाइन में दिन के 12.30 बजे उतरे।

# पम्प हटाने में विलम्ब के कारण दुर्घटना हुई

26 3 जित प्रधिकारियों को पम्प के प्रति खतरे के बारे में जान-कारी है, उन्होंने भी इस बात के निश्चयन के निध्ये कोई प्रभावी कार्रवाई न की कि पस्प को समाप्रीक्ष ऊरंची स्तर पर हटा लिया जाता। तर्कसह दिया गया कि उनके पास टिश्डल पर्याप्त संख्या में नहीं थे कि एक ही समय विभिन्न इत्कलाइनों में उतर सकते । परन्तु यदि जैसा कि प्रबन्धकों का कहना है, मानसुन के दौरान पम्पों का डूब जाने का मदा व्यतरा बना रहता है, तो क्या सभी पम्पों को चालू रखने तथा बचाने के लिये उसके पास कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं होनी चाहिये । स्पष्ट हैं कि कोई ऐसी प्रभावी प्रक्रिया नहीं थी, हालांकि कोयला खान मुख्यालय के दिनांक 2.1-8-75 के निर्देश (प्रदर्श सी०मार०-1.4ई०) में दर्<mark>षी ऋत</mark>् कारंबाई कार्यक्रम की रचना एंव कार्यान्वयन का उल्लेख या और कीयला बान के प्रबन्धकों के लिये प्रावश्यक था कि प्रतिवर्ष 31 मार्च तक इस धात को प्रमाणित करें कि वर्षों से निपटने के लिये मावश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं। 18, 19 फरवरी, 1976 (प्रदर्श सी॰मार॰-14जे) को श्री की० एस० यडेरा, प्रबन्धक मिदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, ने सभी महाप्रबन्धकों, उपक्षेत्र प्रबन्धकों, कोयलाखान प्रबन्धकों ता अवर प्रबन कों एवं सुरक्षा मधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से लिखा था कि वे विभिन्न स्तरों पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था और वर्ष 1976 के दौरान प्रपनी खानों को पूर्णतया सुरक्षित एवं दुर्घटना मुक्त बनाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उठाये जाने वाले कदमों की जांच करें। इसके कुछ दिन पश्चात्, वर्षा ऋतु के मारम्भ से पर्याप्त पहले, 20, 24 फरवरी, 1976 को आस्मादि के विश्व सुरक्षा उपायों संबंधी सामान्य निर्ण (प्रदर्श सी०एच०-14के) जारी किये गये। इसमें सुझाव दिया गया था कि पम्पों की स्थापना एवं मनुरक्षण का कार्य बड़े ध्यान से तथा विधि-मनुसार किया जाये मौर पर्याप्त रूप से कुशल व्यक्ति काफी संख्या में लगाये जायें। यह भी कहा गया था कि इस बात का निष्मायन करने के लिये कूल हासंपावर भ्रयवा पम्पों की संख्या भ्रयना खान के विस्तार के आधार पर कार्यभार ना पम्पों के लगाने ग्रौर उनकी ठीक देखभाल के तिये ग्रावपयक इर्जानियरों/पर्यवेक्षकों तथा कर्मचारियों की संख्या के बीच कुछ ंबंध स्थापित कर लिया जाना चाहिये । कि जाने वाले मुरक्षा उपायों के इस संवर्भ में कोयला खान के प्रबन्धक टिण्डलों तथा ध्रन्य कर्मचारियों को रिजर्व में रखा सकते थे, ऐसा भ्राकारण नही होता. अथवा वर्तमान कर्मच।रियों की ड्यूटियां इस प्रकार लगा सकते थे कि वर्षा ऋष्ट्र के दौरान स्नानों में लगे पम्पों को बाद से बचाया जा सके। यदि मेंट्रल सोंबा में ऐसा किया गया होता, तो गेंगमैन, फिटर, बिजली सिस्ती तथा पर्यक्रेक्षक को पम्प बचाने के लिये तुरन्त और यदि आवण्यक होता तो एक साथ, सभी इन्क्लाइनों में भी भेजा जा सकता था । तब कामगार हाथीबारी में पस्प को ऊन्ने स्तर पर हटा कर ले ह्याते तथा इन्स्लाइन में पानी का घुसना ग्रायम्भ होने से पहले बाहर ग्रा गर्ये होते । ऐसी स्थिति में पानी के रेले में पस्प तो हूद जाते, परन्तु उस इन्स्नाइन में दस व्यक्तियों की जान ना जाती।

# मृतकों के परिवारों को क्षातिपूर्ति

27. बर्कामाना क्षेत्र के महाप्रबन्धक श्री ए०के० ज़टर्जी प्रपन प्रश्लिकारियों के साथ संचार-व्यवस्था भंग हो जाने के कारण बड़ी कठिनता 725 GI/79—6 में 16 नितम्बर की णाम को मेंट्रम सींदा कीलियरी में पहुंचे। 17 तारीख को सेंट्रम कीलफिल्ड्स लि० के प्रबन्ध निदेशक श्री बी०एल० यहेरा, खान मुरक्ता महानिदेशक श्री एम०एस० प्रमात, जिलाधीण, हजारी-बाग, श्री डी०एम० मृखीपाध्याय तथा उनके प्रधिकारी कीयलाखान गये। श्री बिदेश्वरी दुवे, स्वान्थ्य मंत्री, बिहार मरकार, श्री के० एम० प्रार० चारी, मिवव, कीयला विभाग, कत्री मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री ए० यू० गर्मी, मंयुक्त सिवार, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार भी मध्य मोंदा कोजना खान तथा बाढ़ से प्रभावित प्रत्य कीयला खानों को वेखने गये। ल० जनरल के०एम० प्रेषाल, प्रध्यक्ष, कोल इण्डिया, लि० ने, जो कीयला खान में 18 मितम्बर को पहुँचे, विपत्तिग्रस्त परिवारों को मभी संभव एवं नुस्त सहायता का प्राप्तामन विथा। श्री एम०दाम गुन्ता, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय खान कामगार मभं, श्री दामोदर पाण्डेय तथा श्री चनुनीम मिश्र, विधान सभा सदस्य भी कोयला खान में गये। जो महायता दी गई वह निम्न प्रकार थी:—

- (म्र) मैनेजमेंट द्वारा विपत्तिग्रस्त प्रत्येक परिवार को एक माह के मुक्त राधन के अतिरिक्त ६० 500 तत्काल दिये गये।
- (भा) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को एक सन्ताह में मुफ्त रागन के भतिरिक्त २० 500 तत्काल दिए गए;
- (इ) मैनेजमेंट द्वारा भन्तिम संस्कार के लिए प्रस्येक परिवार की ६० 200 दिए गए;
- (ई) सी जी एस हितकारी निधि से विपत्तिप्रस्त प्रत्येक परिवार को रु० 2,000 दिए गए;
- (ज) प्रत्येक परिवार को कोयला खान करवाण संगठन (श्रम मंद्रालय, भारत सरकार की छोर से २० 250) तथा विधवाओं को २० 75) मासिक पेंशन एवं उनके बच्चों को छातवृत्तियां दी गई;
- (क) मृतकों के निकटतम संबंधियों को सी० जी। एल० द्वारा नौकरी का प्रस्ताव।

कर्मजारियों को अन्य देय राशियां तथा मजदूरी, शेष मजदूरी हाजिरी बोनस' ए० ई० (सी० डी०) वावों की वापसी तथा उपदान के मामके तय कर दिए गए तथा दुर्घटना के एक माह के अन्वर-अन्दर सब की अदाशियां कर दी गई। कोयला खान भविष्य निधि जमा नापसी संबंधी कार्यवाही पुरन्त की गई तथा कर्मजारी कार्तपूर्ति अधिनियम के अधीन मृतक के लिए इ० 21,000 तथा र० 23,000 के बीच देय राशियों को कर्मजारी अति- पूर्ति आयुक्त अनुबाब के पास जमा करना दिया गया।

इस विपत्ति से अन निकलने जाले एक मान्न व्यक्ति टिण्डल अलब्दिर सिंह को क० 3,000 का नकद पुरस्कार वियागया।

# 18 सितम्बर को जलस्तर में वृद्धि

28.1 पिछले पैराघों में सतही नदी जल के गौफ के रास्ते हाथीवारी सीमा में भर जाने के पणिमस्बरूप 16 सितम्बर, 1976 को होने वाली दुर्घटना पर चर्जा की गई है। ग्रंब बिचारणीय प्रण्न यह है कि क्या प्रबन्धकों के पास खान में बाढ़ के किसी खतरे की पूर्वचेतावनी देने की उपयुक्त व्यवस्था थी और क्या 13की इन्क्लाइन में काम कर रहे क्यक्तियों को निकालने तथा उस दिन एक कने दोपहर को हुई वुर्घटना से उन्हें बचाने के लिए, बढ़ते जल-स्तर के प्रकाण में, यह कोई उपयुक्त सुरक्षा पूर्वोपाय कर सकती थी और क्या इसने ऐसा किया। प्रात: 9.15 तथा 10.30 बजो के बीच

28.2 16 सितस्बर को जिन ब्यक्तियों ने जलस्तर वेका था, श्रदालत के समक्ष उनके साक्ष्य में से श्री कुण्डू की गताही से पना जलता है कि उस दिन प्रातः 9.15 तथा 10.30 बजे के बीच जलस्तर नकारी पर बने श्रार० सी० सी० पुल के ऊपर तक खढ़ गया था। श्री ए० कुंडू वरिष्ठ कार्यपालक श्रमियंता (ई० एंड ए.स०) जिन्हें पिट 2 में बाइंड र 3 के नियंतक रेप्यूलेटिंग वाल्व की सरम्मत करवाने के उद्देश्य से सेंट्रेल मौंदा कोलियरी से बाहर जाना पड़ा था, को नकारी पर बने श्रीर० सी० सी० पुल को, दामोधर-नकारी संगम के निकट, श्रान जाने के लिए पार करने के श्रयसर

थे। जब वह मरम्मन के लिए वर्कणाप को ग्रपनी कार में जा रहे थे, प्रातः 10.15 अर्जे के करीव पृत्र पर मुटने तफ पानी था और उन्होंने इसे पार नहीं किशा पूर्वाह्न 11 बजे जब एजेंट श्री एस०एन० मुखर्जी बाहरू निकले तो उसने भी पृथ के उरपर उनके अनुसान के अनुसार 8 फुट ऊँचा बहुता पानी देखा। खान मुरक्षा महानिदेशक के समक्ष सुरक्षाधिकारी श्री एस० के० बत्त, चौधरी तथा अवर प्रवस्थक श्री के० के० गुप्ता की गवाही के अनुसार जलस्तर विन के 10-30 अथवा 11 बजे के पहले भी बढ़ रहा था। मुरक्ता ग्रधिकारी ने 17-9-76 को ग्रपने हस्ताक्षरित बयान में चान सुरक्षा महानिदेशक को बताया कि उसने 16 सितम्बर को प्रातः 8-30 बाजे 300 फुट की दूरी से पानी की स्थिति देखी तो नाले में पानी बांध की जोटी से लगभग 5 फुट नीचे प्रवर्षि, उच्चस्तर 1110 फुट पर था। इसके पश्चात् छान सुरक्षा महानिवेशक, प्रबन्ध निदेशक नया चान सुरक्षा निवेशक के साथ मौश्चिक चर्चा के दौरान जब यह प्रण्न उठा कि क्या पानी मिट्टी के बांध की चोटी से 2 फुट नीने या, सुरका व्यधिकारी ने फिर दोहराया कि पानी बांध की चोटी से 5 फुट नीचे प्रतीत होता था। यह कथन, प्रदर्श "ए"-9 उसके ग्रपने हाथ का लिखा हुमा है तथा उसने इस पर उसी दिन, प्रवित् 17-9-76 की हस्ताक्षर किए। श्री कें० के० गुप्ता ने 22-9-76 को खान सुरक्षा महानिदेशक को यह भी बताया कि उसने देखा या कि त्यू हायीदारी खुदाई क्षेत्र के समीप जलस्तर बोध से लगभग 3 फुट नीचे था। परन्तु जब भवालत के समका गवाही देने का समय प्राया तो इन दोनों ने बात बदल खी ग्रीर कहा कि जो स्तर इन्होंने देखा था वह बांघ की बोटी के संदर्भ में नहीं या बर्लिक उसके प्राधार ग्रथका तल के संदर्भ में था। श्री एस० के० दल ने 14-7-77 को ग्रयालत को बताया कि जब उन्होंने प्रात: 8-30 बजे के करीब निरीक्षण किया तो उनके बनुमानानुसार जल स्तर बांध के भाघार से लगमग 3 से 5 फुट नीचे या। भौर इसलिए उन्होंने प्रबन्धक को भूचना मेजी कि उस समन खतरे की कोई बात नहीं है। 24-7-77 को श्री कैं के गुप्ता ने धपने बयान में अदालत को बताया कि उन्होंने बासगोडा इन्क्लाइन को घोटी के सभीप से, जो कि हाथीदारी सीम के खुदाई क्षेत्र से 300 फुट ग्रयवा उससे भशिक दूर या, प्रातः 9 वजे पानी का स्तर देखा भीर मनुमान लगायाथा कि स्तर बांध माधार से लगभग उफुट नीचे था। जब उन्होंने यह कहा कि बांध प्राधार तो बांसगोड़ा इन्क्साइन की भोटी के पास से विकार्ड नहीं वेसा होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा ही था ग्रीर यह कि यह उनका भनुमान माल या कि जल स्तर बांब के भाषार ते सगभ 3 फुट नीचे होगा।

28.3 यदि वह तर्के दिया जाए कि शांच प्रदालत के समक्ष शपय लेकर दिए गए गवाहों के बयान स्थान सुरक्षा महासिदेशक के समक्ष दिए गए बयानीं---जो खान अधिनियम, 1958 की घारा 23(2) के अधीन कुर्वेटना बटने के पश्चान् साविधिक जांच करता है-—से प्रधिक महत्व श्रयवा मान्यता रखते हैं, तो भी खान सुरक्षा महानिवेशक के समक्ष गवाहों के हर बयान की पूर्णकप से उपेक्षा ही करना व्यावहारिक नहीं, विशेषकर जबिक बाद में ग्रदालत के समक्ष उनके बयान स्पष्टऋप से न तो संपुष्ट किए जाते हैं भीर न ही भवालत के समक्ष तथ्यों से सिद्ध हो होते हैं। सुरक्षा मधिकारी तथा भवर प्रबन्धक के बायामों को मान कर बसना कठिन 🕏 निरोपकर जब प्रबन्धकों ने स्वयं मदालत को प्रस्तुत भपने लिखित बमानों में 16 सितम्बर की प्रातः जल-स्तर के काफी ऊपर वह आने की बात स्पष्ट रूप से कही है। 28-3-77 को धवासत को प्राप्त खान सुरक्षा महानिदेशक की रिपोर्ट पर अपनी लिखित टिप्पणी के पृष्ठ उपर प्रकन्धकों नेंं्क़ह्म, है कि श्री एस० कें० दस चौधरी द्वारा 16-9-76 की प्राप्त: 8 बजे नकारी अलस्तर का अनुसान सही नहीं हो सकता और यह कि उपलब्ध नात्रकारी $ec{ec{ec{ec{ec{vert}}}}$  के भाधार पर उस समय जलस्तर 1108 फुट से ग्रधिक नहीं ह्रों ,समुक्ता अध्यत् बांध की जोटीसे ७ फ़ुट।इस प्रकार 1108 फुट का मेक्कत्त्व्यक्रिः जान सुरक्षा महानिवेशक के समक्ष दो अधिकारियों द्वारा बतास्र स्पर ा के 10 फुट तथा 1112 फुट के मंकों से कम है, 1100 फुट तथा 140% कुट ते। मंत्रों के मासपास नहीं है जोकि मदालत के समक्ष उन के भयान के सम्बद्धार होनाः वाहिए। राष्ट्रीय कोयला बान मजदूर संघ (ब्रार० सी०

एम० एस०) द्वारा वाखिल तथा 25-4-77 की संशोधित ग्यान पर भपनी टिप्पणी के रूप में दी गई मनुपूरक जानकारी में प्रबंधकों ने कहा कि यह सही था कि भूरकं ुढ़ा तथा सौदा के बीच भार० सी० सी० पुल दिन के ग्यारह सादे ग्यारह बजे तक इब चुका था । यह बात श्रंतिम रूप से ज्ञात जन्मतम बाद स्तर के 1108 फुट के ग्रंक से मेल खाती है। शत: यदि एन० सी० डी० सी० सीदा के समीप उस पुल पर निम्न धारा का जल-स्तर, उनके अपने कथनान्यार, 1108 फुट तक पहुंच चुका था तो क्या उनकी भपनी खान में स्तर कांध श्राधार से कम में कम 3 फुट ऊपर 1105 फुट तक नहीं होगा। श्री एस० एन० चटजी प्रतंशक एन० सी० डी० सी०-सौदा कोयला खान ने भी इस भात की पुष्टि की कि सैन्ट्रल सौदा को सियरी के निकट नकारी का स्तर सदा ही एन० सी० डी० सी० — सौंदा के स्तर से ऊंचा ही रहेगा। इस दृष्टि से निम्न धारा पर प्रार० सी० मी० पल पर ग्यारह तथा साढ़े ग्यारह बजे के बीच का जलस्तर प्रबंधकों के लिए पूर्व-चेतावनी के रूप में माना जाना चाहिए या । इस रिपोर्ट के भाग-तीभ से जैसे कि स्पष्ट हो जाता है कि पुल दिन के ग्यारह बजे ही हव चुका था। दिन के ग्यारह बजे

28.4 बान सुरक्षा महानिवेशालय की रिपोर्ट पर टिप्पणी करत हुए प्रबन्धकों ने कहा कि विभिन्न व्यक्तियों के नियमानुसार दिन के ग्यारहं बजे पानी बांध की मोटी से 5 फुट नी वे था। पानी का उस स्तर पर पहुं चना कोई भसामान्य बात नहीं थी। एजेंट श्री बी० मेवाइ ने 21-9-76 की खान सुरक्षा महानिवेशक के समक्ष अपने बयान में कहा कि 1975 में मकारी में अन्नतम बाढ़ के दौरान जल स्तर बांध की चोटी से 5 फुट नीचे तक पहुंचा था। उन्होंने 12-8-77 को भदालत के समझ अपने बयान का खण्डन यह कहते हुए किया कि 5 फुट का मिमिलिखित भंक 5 मीटर होना चाहिए था क्योंकि 1975 में नकारी नदी में उपन बाढ़ नहीं झाई थी। प्रबन्धक ने 17-9-76 को खान सुरक्षा महानिदेशक के समक्ष अपने स्थान में कहा या कि पिछले वर्ष भी पानी नकारी पुल से उत्पर मा गया था और मिट्टी के बांध के साथ पानी चोटी से 4-5 फुट ही नोचे था । तब यह जानते हुए भी 1108 फुट का उच्च बाढ़ स्तर जिसे उन्होंने मिट्टी का बांध क्ष्माने के लिए ग्राधार माना 1975 में पार हो चुका था। प्रबन्धकों को यह बात क्यों न भूकी कि वह 1976 में वर्षा ऋधु के दौरान जल-स्तर तक पर लगातार भीर निर्वाध रूप से नजर रखने के लिए जान में उपयुक्त स्थानों पर बाढ़ घलामें लगाने तथा प्रेक्षण स्थल बनाने जैसे विशोष उपाय करते। यह कुछ करने के लिए उनके पास साल भर का समय था परन्तु उन संबंध में कुछ न किया गया। प्रबन्धकों के लिखित बयान के अनुसार अब उन्हें पता चल गया था कि 16 सितम्बर को दिन में ग्यारह बजे जल स्तर 1i10 फुट तक पहुंच चुका था क्या प्रबन्धकों को नहीं वाहिए था कि दिन के ग्यारह बजे (वास्तव में उससे भी पहले) के ब्रास-पास वे हाबीवारी से लोगों को निकालने का काम शुरू कर देते तथा लोगों को उस सीम में उतरने से रोकने जबकि पानी खतरे के किन्दु से अर्घात् बांध की ओटी से 5 फुट नीचे तक पहुंच चुका था।

चान से लोगों को वापस बुलामा

29.1 उन्हें निश्चय ही यह कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि के बिनियम 126 के अनुसार (1) (ख) से अनुमिश नहीं होंगे जिसके अनुसार प्रत्येक खान में प्रत्येक प्रवेश इस प्रकार होना चाहिए कि इसका निम्नतम बिन्यु—-वह स्थान जहां से पानी सतह से खान में प्रवेश करना है — उच्चतम बाढ़ स्तर के ऊपर 1.5 मीटर (लगभग 4.92 फुट) से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जब पानी 1115 फुट की ऊंचाई पर बांध की चोटी से पांच फुट नीचे तक पहुंच गया, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाढ़ 1110 फुट तथा 1112 फुट के बीच के स्तर को छू चुकी थी, और यह स्तर 1973 के उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊंचा था जी कि प्रबंधकों के अनुसार 1108 फुट या। इसका यह अर्थ या हुआ कि 1115 फुट के स्तर, जिसके ऊंपर जल खान में प्रवेश कर सकता था, तथा 16 सितम्बर, 1976 की दोपहर को पानी के स्तर के बीच अंतर विनियम में निर्धारित 4.92 फुट के अंतर से कम था।

यदि विनियम 126(1) (स्र) को छोड़ भी दिया जाए, तो भी प्रबंधकों को चाहिए था कि वे भपने ही हित में जलस्तर की एक ऐसी सीमा निर्घारित कर लेने तथा सभी को बता देने जिस पर लोगों को खान में से निकाल लिया जाएगा, चाहे इस संबंध में चान सुरक्षा महानिदेशालय के कोई निश्चित अंक की गर्त न लगाई हो । यह कोई मसामान्य कार्रवाई न होती । स्पष्ट है कि पास की एन० सी० डी० सी० सीदा कोयला खान के प्रबंधक श्री एस० एन० चटर्जी ने ऐसी प्रक्रिया मपनी खान के लिए बनाई हुई थी और दुर्घटना के दिन उन्होंने इसके मनुसार काम किया । उन्होंने ग्रदालस की बताया कि चूंकि उसकी सिरका इनक्लाइन में पानी के प्रवेश का निम्नसम बिन्तु 1117 फुट के स्तर पर था, जब उसने 1108 फुट के स्तर पर पानी को पहुंचते देखा तो उसने प्रपने प्राविमयों को वहां से निकाल लिया । ऐसा उसने इस परिपरा के प्रनुसार किया कि जब पानी खतरे के जिंदु से 9 फुट नीचे हो तो प्राविमयों को निकाल लेना चाहिए । सेंट्रेल सौदा कोलियरी के श्री के० के० गुप्ता में भ्रदालन को बताया कि उसकी राथ में जल-स्तर के 1105 फुट तक पहुंचने पर कामगारों को निकाल लेना चाहिए अर्थात मिटटी के बांध की भोटी से 10 फुट नीचे यद्यपि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं यी कि इस हेतु कोई सरकारी गर्तथी।

व्यक्तियों को निकालने के लिए निर्धारित स्तर कोई नहीं

29. 2 श्रवालत के समक्ष बयान से यह भलीभांति प्रकट हो जाना है कि मेंद्रल सौवा कोलियरी ने इस संबंध में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की हुई थी । सुरक्षा अधिकारी को जब उसकी डायरी (प्रवर्ष 15) दिखाई गई और पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई हिदायतें जारी की थीं तो वे नहीं बता सके कि जल स्तर के विषय में कोई निश्चित बात धर्म थी भी ।

जब इसी विषय पर प्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि इस संबंध में कोई लिखित अनुदेश नहीं थ, परन्तु मानसून के दौरान किए जाने वाले सामान्य उपायों के भाग के रूप में प्रवर ओवरमैन श्री जीत सिंह को हिदायत दी गई थी कि वह बालकुद्रा, कुर्स, नकारी तथा न्यू हाथीवारी के सभी गोफ का निरीक्षण उनके इर्द गिर्व घेरेदार नालियों की जांच करने के लिए करे और यदि ग्रावश्यक हो तो, इनकी मरम्मत करे साकि सतही पानी गोफ में न घुस सके। खान में से लोगों को निकालने के संबंध में प्रबंधक ने कहा कि जीत सिंह को हिवायत दी गई कि मई हाथीदारी गोफ के निरीक्षण के बौरान यदि वह पानी को बांध - माधार को छुता हुमा पाए तो वह इसकी रिपोर्ट उसे मयवा खान के किसी दूसरे श्रिष्ठिकारी को करे। जीत .सिह को दिया गया यह मनुवेश ओवरमैन के घ्रधीन ढलानो में गोफ तथा खानों के निरीक्षण के सामान्य कार्यके प्रतिरिक्त जीत सिंह को दिया गया था। जब यह पूछा गया कि बांध ग्राधार तक पहुचने वाले पानी के स्तर के संबंध में 16-9-76 को जो विशेष ग्रनुवेश जीत सिंह को दिए गए, उनकी ग्रावश्यकता क्यों पड़ी, तो प्रबंधक ने कहा कि सुरक्षा प्रधिकारी की 15 नारीख को प्रात: स्थिति सामान्य होने की रिपोर्ट को देखते हुए इसकी कोई विशेष प्रावश्यकता नहीं थी, यह एहतियात के तौर पर किया गया ताकि किसी ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक ध्रसमंजस में न पड़ जाए जब उसे स्वयं कोई निर्णय लोने की नौबत द्या जाए ।

किसी विशिष्ट स्तर पर पानी के पहुंचने की दशा में खान से लीगों को निकालने संबंधी किसी लिखित प्रक्रिया के प्रभाव में ऐसे तकों को मानना कठिन है। यदि वर्षा ऋतु के बौरान जलस्तर पर नजर रखने वाले व्यक्तियों विशेषकर, सुरक्षा प्रक्षिकारी, को हिदायत थी गई कि प्रमुक्त जलस्तर पर लोगों को खान से निकाल निया जाना चाहिए भयवा खान में जाने से रोकना चाहिए, तो हो सकता है 16 सितम्बर 1976 को दुर्षटना न होती।

जलस्तर का गलत ग्राकलन

29.3 प्रवर ओवरमैन जीत सिंह ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे प्रबंधकों ने 16 तारीख के प्रातः जलस्तर पर नजर रखने के लिए विशेष

रूप से कहा था। उसे लगातार नजर रखनी यी तथा उन्होंने प्रातः 9 यजे प्रबंधक वर्गको रिपोर्टदी कि नदी कि स्थिति सामान्य थी । पूर्वाह्म 11.00 बजे उन्होंने रिपोर्ट दी कि पानी के स्तर में मामूली वृद्धि हुई थी, परंतु उसने इस बात का कोई संकेत म दिथा कि उस तक पानी किस स्तर तक चढ चुका था। रह कल्पना करना कठिन है कि उस समय स्तर बांध ब्राधार से ब्रभी नीचे था, क्योंकि एन० सी० डी० सी० सौदा की नकारी प्रतुप्रवाह पर बना पुल पहले ही इब भुका था। यह मानते हुए भी कि, जैसा कि प्रबंधकों ने माना है, पुल पर स्तर 1108 फुट **पा** 1110 फूट तथा 1112 फूट के बीच नहीं जैसाकि पुल के ऊपर बहु रहे पानी से प्रकट होता है कि सिरका इनक्लाइन के समीप एन० सी० बी० सी--- सौवा पर स्तर 50 फूट जंबा ही होगा, क्योंकि नकारी ऊपरी भाग से पत्नी ग्रहण कर रही थी, जैसा कि श्री बी० पी वालिगा ने अपने अध्ययन (प्रदर्श 24) में कहा है। इस एन० सी० डी० सी० सौदा के प्रबंधक का बयान गलत सिद्ध होता है जिन्होंने भवालत के समक्ष कहा या कि उसकी बान के 1 बजे दोपहर से थोड़ी देर पहले नकारी का उच्चतम स्तर लगभग 1104 से 1105 फुट था यह संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि जब निम्न धारा प्रनुप्रवाह पर प्रार० सी० सी० नकारी पुल पानी में बूब गया था तो एन०सी० बी० सी० सीदा कोलियरी पर स्तर पूर्वा-हुन 11 बजे के लगभग, यदि उससे पूर्व नही, 1108.5 फूट हो चुका होगा। भ्रार० सी० सी० नकारी पुल के दूव जाने को भ्राधार ⊬मान कर जलना होगा इस प्रकार जब एन० सी० बी० सी० सौदा स्तर 1108.5 फूट या तो ग्रदालत के समका श्री बालिगा ने बयान के श्रनुसार सेंद्रल सौदा पर स्थाम 220 फुट ग्रीर ऊंचा होगा। इसका ग्रर्थ यह है कि विन के 11 बजे के ग्रास पास सैंट्रल सौवा पर जलस्तर कम से कम 1110.70 फुट रहा होगा मर्थात बांध भाधार से केवल लगभग 6 फुट ऊपर । संदर्भ में यह संवेहास्थव है कि जीतसिंह को वास्तव में यह हिदायत दी गई थी कि वे बांध ग्राधार पर जल स्पर के पहुंचने की सूचना प्रबंधक किसी अन्य प्रधिकारी को दें? और यदि उन्हें ऐसी हिदायत सचमुच ही दी गई थी, तो दिन के 11 बच्चे के करीब जलस्तर का उसका ग्राकलन गलत था। भगली बार जब जीत सिंह गोफ में भाए उस समय दौपहर के 12-15 तथा 12-45 बजे जब उसने पानी को बांध के ऊपर से बहते देखा उसके बाद वह अपराहन 1 बजे के करीब प्रबंधक को इसकी सूचना देने के सिए माना 11 बजे और 12,15 बजे दोपहर के बीच जीत सिंह् हायीदारी गोफ के बास पास कहीं नहीं ये। संभवतः वेबलकुदा, कूर्त और नकारी सीम के ब्रास पास थे, हालांकि प्रबंधक के बनुसार वहां खानों में पानी के रेले से आह का कोई विशेष खतरा नहीं या ।

दोहरा कार्यभार संभालने वाला सुरका प्रधिकारी

30.1 सुरक्षा प्रधिकारी भी सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.03 12.20 बजे के बीच खान के धरातल पर नहीं था बल्कि वह इस वौरान नए मार्सगो डा० इनक्लाइन के अंदर था और उसने प्रबंधक को संदेश विया था कि 16 सितम्बर को सुबहु 9 बजे के मास पास कोई मसाधारण षटना नहीं थी लेकिन यह भी एक प्रसामान्य बात थी कि एक सुरका द्यधिकारी बरसात के मौसम में पूरे 3 घंटे के लिए जान के धरातल पर उपस्थित नहीं था जबकि नकारी नदी भी कोई दूर नहीं थी और एक नाला भी हाथीदार के पास बहु रहा या और एक छोटा नाला भी वास्तव में गोफ के ऊपर बह रहा था। नेकिन इसमें कोई भारतर्य की बात नहीं थी क्योंकि प्रबंधकों नेश्री एस० के० दस चौधरी को दोहरा कार्यभार सौप रखा था। जैसा कि एस० के० दत्त जौधरी ने बताया है कि नया बासगों डा० इनक्लाईन के उत्पादन प्रबंधक के रूप में उनकी मुख्य जिम्मेदारी खान के उत्पादन में वृद्धि करना था ओर सुरक्षा भ्रिषकारी के रूप में वे सुरक्षा संबंधीं मामलों पर मात्र कागजी कार्रवाई करते थे। मुरक्षा प्रधिकारियों के कर्तव्यों का सविस्तार ग्रौर बारीक उल्लेख विनियम 414 में किया गया है। इस विनियम में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। कि यदि किसी सुरक्षा घिषकारी को इस विनियम में विहित कर्तेंग्यों के ग्रलावा अन्य फर्तव्य भी सौंपे जाएं तो इस श्रामय की एक लिखित सूचना उक्त इयूटी के सौपे जाने के 3 दिन के भीतर क्षेत्रीय निरीक्षक अर्थात्

कान सुरक्षा महानिदेशक को भी दी जानी चाहिए । इस संबंध में श्री भौघरी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है लेकिन जहां तक उनका विचार है, ऐसी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने भवालत को यह भी बताया कि जब उन्होंने दोहरे कार्यभार के बारे में प्रापिल प्रकट की थी तब प्रबंधकों ने कुछ समय के लिए दोनों कार्यभार संभालने के लिए उनसे ब्राग्रह किया था । कुछ दिनों तक दोनों कार्यभार संभालने के बाद उन्हें ज्ञात हुन्ना कि दोनों कार्य-भार एक साथ संभालना व्यवहारतः संभव नहीं है ब्रातः उन्होंने प्रबंधकों से निवेदन किया या कि वे उन्हें केवल एक ही जिम्मेवारी सौंपे। उसके बार एक सहमति हुई कि श्री चौघरी नया बांसगोड़ा इनक्लाइन के प्रभारी सहासक कीयला खान प्रबंधक के रूप में काम करें ग्रीर काणजों प्रर सुरक्षा संबंधी मामलों की देखभाल करें। लेकिन यह बड़े ग्राप्ट्य की बात है कि श्री चौधरी को बोहरा कार्य-भार सौंपा गया था फिर भी इस बात की सूचना खान मुरक्षा महा-निदेशक को नहीं दी गई दी, जैमा कि प्रदर्श-19 से प्रकट होता है अवालत को इससे भी अधिक आक्वर्य तो प्रबंधकों वर्ग के कार्यालय आदेश लारीख 7-4-76 पर हुआ जो अदालत के पिछले निदेशानुसार उसमें 9→8~77 को प्रस्तुन किया गया था भ्रौर उस पर प्रवर्श 18 ग्रंकित किया गया था ।

# दोहरे कर्सक्यों सहित प्रबंधक के प्रधीन

30.2 जिम कार्यालय ग्रादेण में इस बात का जल्लेख था कि श्री बौधरी सुरक्षा ग्राधिकारी ग्रौर नया बांसगोड़ा इनक्लाइन के कर्य-भारी के रूप में काम करेंगे, उससे ग्रदालत की एफ ग्रौर इस तथ्य का पता बला जो उसे पहले मालूम नहीं था कि 27-4-77 को श्री के के के गृप्ता के बारे में जांच की जा रही थी कार्यालय ग्रादेश में यह लिखा था कि प्रबंधक के भ्रधीन श्री के के गृप्ता न्यू बांसगोड़ा इनक्लाइन की देखभाल करेंगे ग्रौर सुरक्षा श्रधिकारी के रूप में श्री जीधरी के कार्य में सहायता भी करेंगे। यह तथ्य 27-4-77 को श्री गृप्ता की जांच के दौरान नहीं बताया गया था। उस समय उन्होंने यही बताया था कि जनकी ब्यूटी केवल नया बांसगोड़ा इनक्लइन के उत्पादन की देखभाल करना है। यदि यह बात मान भी ली जाए कि ग्रग्नेल 1977 में भ्रवालत के समक्ष बयान देते समय वे खान के सुरक्षा संगठन से सम्बद्ध नहीं थे फिर भी यह तथ्य कि वे दुर्घटना के बौरान इससे सम्बद्ध ग्रदालत के समक्ष विशिष्ट रूप से पेश किया जाना चाहिए था।

भी गुप्ता ने जब सुबह 8.30 बजे नकारी नधी की स्थिति देखी थी, उसके माधा यंटे बाद वे सुरक्षा मधिकारी को बता सकते थे कि इस मामले में कुछ मावश्यक पूर्वापाय किए जाएं भौर विशेष रूप से उस स्थिति में जब उनका विचार था कि नकारी नदी में मुबह 9 बजे पानी बढ़ गया या, उन्हें ऐसे पूर्वा उपाय करने के लिए कहना चाहिए था। तारीख 27-4-77 को उनसे यह पूछे जाने पर कि जब उनका क्याल थाकि नदी के पानी का स्तर बढ़ रहा है तब उन्होंने नकारी नदी पर बराबर निगरानी रखने के लिए किसी व्यक्ति को तैनात क्यों नहीं किया और वे स्त्रयं भी स्थिति का सही जायजा लेने के लिए नदी के किमारे क्यों नहीं गए तो इस प्रक्त के उत्तर में उन्होंने कहा कि जलस्तर बहुत घधिक नहीं था और उनका धनुमान या कि श्री चौधरी ने इस संबंध में कोई कार्यवाई कर ली होगी। जब उन्होंने 27--4--77 को घदालत को यह बताया कि उनका अनुमान था कि जब पानी का स्तर 1105 फुट के ऊपर पहुंच जाता है तब कामगार काम से बापस बुला लिए जाने चाहिए, तब उनसे पूछा गया कि क्या नदी के 1105 फुट के स्तर को विखाने के लिए कोई बैंच मार्कथा। उनका जबाब वा कि उन्हें मालूम नहीं है कि अवान में ऐसा बैंच मार्क है। उन्होंने मौर सुरक्षा प्रधिकारी ने इस प्रकार का कोई प्रबंध कराने का कव्ट नहीं उठावा जिससे कि जब जलस्तर 1105 फुट या उससे ऊपर के निशानों को छू रहा या तब पहरेदार धौर सुरक्षा कर्मचारी जल स्तर की निगरानी कर सकते । उनके उस स्थिति में भीर भी भावण्यक या जब कि वे दोनों सरकारी तौर पर खान की सुरक्षा के काम से संबद्ध थे हालांकि उनमें हे, एक सुरक्षा संबंधी मामलों पर माम्न कागजी कार्यवाई करता था । प्रमु-मना लगाया जाता है कि नकारी पर खंभी तोड़ने के क्षेत्र के पास जल-स्तर मालूम करने के लिए ईटों का एक स्तंभ होना चाहिए था। बडे प्रायन्यं की बात यह है कि यह स्तभ सन् 1976 की बाद में बह गया जब कि ऐसे स्तंब सेंट्रल सौदा के दोनों ओर मौदा "ही" और एन॰ सी॰ डी॰ सी॰ सौदा कोलियरी में बाढ़ में बच गए थे। जब उनमें पूछा गया कि जब वे सुरक्षा भिष्ठकारी के साथ बांमगोड़ा इनक्लाइन के नीचे जा रहे थे और वे वहां, कुछ बंटे बाद साथ-साथ बाहर निकलने के समय तक उनके साथ थे तब म्या उन्होंने श्री चौधरी से उनके द्वारा की गई सुरक्षा संबंधी कार्रवाई के बारे में पूछा था। इस प्रशन के उत्तर में श्री गुप्ता ने केवल यही कहां कि सुरक्षा अधिकारी ने मुझ से यह कहां था कि जलस्तर को वृद्धि से कोई खतरा नहीं है।

### भाद चेतावनी के कोई उपाय नहीं

30.3 यह बड़े धारचर्य की बात है कि कीयला खान में लुरका मामलों के संबंध में, खासतौर पर उस स्थिति में भी ऐसी शिथिलता बरती गई है जबिक मुख्यालय प्रधात् सी० सी० लिमिटेड से जैमा कि प्रबंध निदेशक ने बताया है, ऐसे बराबर निर्देश मिलते रहे थे कि सभी खानों में सुरक्षा का मर्थोपरि महत्व है और खानों से उत्पादन में त्रृद्धि करने के लिए सुरक्षा कार्य की बिल नहीं देनी चाहिए। यदि मुरक्षा प्रधिकारी या के० के० गुप्ता खान के धरातल पर होते और थे सुरक्षा संबंधी मामलों पर धनन्य कप से कार्रवाई करते तो उस दिन हाथीदारी गोफ के बढ़ते हुए जलस्तर पर प्रधिक ध्यान विया जाता। सूंकि वे वहां महीं थे। धनः कोयला खान ने यह मान रखा था कि खानों में किमी का समय पानी धाने का कत्तर बतरा नहीं था।

### सुरक्षा उपाय

30.4 यह पूछे जाने पर कि क्या बाढ़ से बचने के लिए कोई सुरक्षा उपाय किया गया था, एजेंट श्री एस० के० मुखर्जी ने कहा जूंकि सेंद्रल या सौदा समीपस्य कोयला खानों में बाढ़ प्रलाम लगे थे, श्रतः ऐसा कोई सुरक्षा उपाय करना मावश्यक नहीं था। लेकिन श्रदालत यह महसूस करती है कि यदि कोई प्लब बेतावनी व्यवस्था (फलोट एर्लाम सिस्टम) या इनक्लाइंस में ग्रंथेरे में भाने जाने की मुविधा के लिए पूर-बतिया होतीं भीर बरसात के मौसम में बढ़ते हुए जल स्तर को देखने के लिए गरत श्रविकारी के भ्रधीन एक साथ कम से कम 2 पहरेदार होते तो 16 सितम्बर को यह दुर्षटना नहीं होती। भाग्य की विष्ठम्बना है कि मकारी नदी के तट स्थित खानों में श्राजकल ऐसे मुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

# एजेंट को हाथीदारी गोफ की काई जानकारी नहीं

30.5 कोयला खान के एजेंट श्री एस० के० मुखर्जी ते, जिन्होंने 16 सितम्बर को पूर्वाहुन 11 बजे के प्रासपास नकारी नदी के पुल के अन्तर से पानी बहते हुए देखा था, मात्र यह सोचा या कि चूंकि पीछे भी ऐसा हुआ है और खान को कोई अति नहीं पहुंची है अतः इस बार भी सेट्रल कोलियरी के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन, यह विचिन्न बात लगती है क्योंकि पिछले वर्षों में जब पानी पुल के ऊपर से बहा था तब वे सेट्रल सौदा कोलियरी की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं थे। जब उन्होंने 3 प्रगस्त, 1976 को प्रयति दुर्घटना के छह सप्ताह पूर्व कोयला खान का कार्यभार सम्भाला या और 16 ग्रनस्त के पूल के ऊपर से पानी गुजरते हुए देखा था तब उन्हें भपने भापको इस बात से संतुष्ट होने के लिए कि उस दिन खान के लिए वस्तुतः कोई खतरा नहीं था, पानी के वास्तविक खतरे के बारे में प्रपने कनिष्ठ ग्रधिकारियों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था । स्पष्ट है कि 16 सितम्बर के घलस सुबह वे स्टीम बाल्व की शीघ्र मरम्मत कराने के लिए चितित थे जो खराब हो गया था और उसके कारण सिरकार सीम से उत्पादन बंद हो गया था। ले.कन अब ले बाल्थ की मरम्मन के लिए भूरकूड़ा बर्कणाप जाना चाहने थे श्रीर उन्होंने पूर्वीहन् 11 बजे के भ्रास पास नकारी पुल के ऊपर से पाना गुजरते हुए देखा था तब उन्हें श्वान के उत्पादन के बजाय स्नान में काम कर रहे कामनारों की युरका का तरफ ब्यान देना चाहिए था।

हूमरे णब्दों में स्टीम बारूल की मरम्मत कराने के बजाय उन्हें जमीन के भीतर, विशेषता हार्थादारी सोम में जिसकी गोफ नकारी नदी के निक⊴सम बी, काम करने वाले कामगारों के जीवन के लिए बातरा पैदा करने वाले चढ़ते हुए पानी की तरफ झिंखकदेना चाहिए था।

कोदकी बात है कि एनेट को कोयला खाल की हार्थादारा नोफ, उसके उत्पर बहने हुए पानी छाडे नाले या उसके पूर्ववर्ती एनेट द्वारा उच्च बाद स्तर का ध्यान रखाते हुए ताले के भार-पार बनाए गए बाज के भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने यनाया कि जब उन्होंने खान का कार्यमार लिया था तब उसे इर बातों की कोई जानकारी नहीं दी गई था। लेकिन कार्यभार ग्रहण करने वास व्यक्ति में यह श्राणा की जाती है कि वह सबसे पहले कायला खान के मर्भा मांविधिक मानिचन्ना और नक्शो का अध्ययन करे। एओन्ट बनने के बाद छह सप्ताह के दौरान वे यह काम निश्चित म्या से कर सकते थे भीर यदि वे ऐसा करने तो वे हार्थ दारी गोफ भीर उससे संबधित प्रयोक नथ्य की जानकारी हासिल कर सकते थे श्रीर उसकी ममीक्षा कर सकते थे। लेकिन यदि उन्होंने यह काम पहले नहीं भी किया थ। फिर भी, वे जब उन्होंने 16 तारीख को पूर्वीहुन 11 कजे के श्रास-पास नहारी पुत के उदार से पानी गुजरने देखा या प्रबंधक में कुरु विवार-विमर्श कर सकते थे धीर प्रबंधक जीत सिंह की हायीदारी गोफ धीर बांध के निकट पहुंचने हुए पानी के बारे में विशेष हिदायने दे सकते थे। उसके बाद बांध, उच्च बाढ़ स्तर ग्रादि सभी विषयों पर उनके संबीक्षार्थ पूरा विचार-विमर्श किया जाता जो हाथीदारा इनक्लाइन की सुरक्षा के बारे में प्रबंधकों के इयान में ये। यह भी प्रतान होता है कि इन छह मप्ताह के दौरान एजेंट ने यह भी नहीं देखा कि खान के सभी प्रधिकारियों को क्या-क्या इपूटी सीपी गई है क्योंकि यदि वे सभी अधिकारियों की ड्यूटी के बारे में मालुम कर लेते तो वे निश्चित ही खान के सुरक्षा संगठन की अर्मगित की जानकारी प्राप्त कर लेते । अपने बयान में उन्होंने मधालन को बनाया कि उसके कार्यभार समालने मीर दुर्धटना वाले दिन के बीच बास्पबद्ध में बन्य बातों के बलाब उन्होंने खानो में काम करने वाले मनेक व्यक्तियों की मुरक्षा पर क्यान दिया था लेकिन यह बात उनकी जानकारी में भवरू लाई जानी चाहिए थी कि दोहरा कार्यभार समसने वाले सुरक्षा श्रधिकारी सुरक्षा सबधी मामलों पर केवल कागजी कार्यवही कर रहा था भीर सुरक्षा संगठन सुरक्षा के संबंध में सुख्यालय से प्राप्त होने काले सभी निदेशों भाषालन नहीं कर रहा था।

### भाग⊸3

# परचलन का प्रमाव

क्या पश्चजल के कारण दुर्बटना हुई थी ?

31.1 इस रिपोर्ट के भाग 2 में खान में पानी घुस जाने से संबंधित अनेक प्रथनों पर विचार किया गया है। श्रव जिस प्रथन पर बि-चार किया जाएगा वह यह है कि क्या पानी साधा नकारी से श्राया था था क्या वह इस नकारी भीर दासोदर के संगम के पश्चजल का प्रभाव था जिसके कारण सैंट्रल सीदा कोलियरी के हाथीदारी गोफ के निकट नदी स्तर 1115 फुट तक परूच गया और फलस्वरूप खान में बाद था गई ती।

### खार सुरक्षा महानिदेशालय की रिपोर्ट

31.2 नकारी नदी के बाये किनारे जब कोयला खान में वृष्टना हुई तब उस समय और उसके समय बाद तक लोगों का मामान्य प्रभुमान व बिचार यह था कि 16 सिनम्बर, 1976 को दामीदर नदी में भारी बाह आने के कारण उसकी सहायक नदी नकारी का प्रवाह संगम मे गिरने से रूक गया और इस प्रकार सेंद्रल सौदा के सटबंध का जलस्तर 1115 फूट से अधिक हो गया । खान स्रशा भन्नानिवेगालय की नारीख 22 दिसम्बर 1976 की रिपोर्ट में यही निष्कर्ष दिया गया है।

दुर्घटना की जांच के बाद तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारी बर्ष के कारण 16 सितम्बर को बामोदर और नकारी नदी में भारी बाढ़ था गई थी और सामान्यतः नकारी नदी में गिरने बाले छोटे नाले है पानी बापस था रहा बा। इस जांच के दौरान सिवाय के इसके

कि दामोदर नवी की द्वारा धौर नकारी नदी के पृष्ठ प्रवेश में पानी वापस आ रहा था अन्य किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था। इसका स्पष्ट कारण यह था कि 17 से 23 सितम्बर, 1976 के दौरान खान सुरक्षा महानिवेशक के समक्ष दिए गए किसी बयान में इस बात का कोई संकेत और मुझाब नट्टी विया गया था कि कोयला खान के उठ्छें प्रवाह स्थित नकारी अलाशय में भारी मान्ना में पानी छोड़ा गया था जिसके कारण खान में बाद धाई थी। इस जलाशय पर बने पतरातू बांध का अनुरक्षण धौर संचालन पतरातू ताप बिजली घर के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जिन्हें इस रिपोर्ट में पी०टी०पी०एस० कहा गया है।

### प्रबंधक वर्ग द्वारा इस समस्या का किया गया प्रध्ययन

31.3 मेंद्रल कोलकील्ड्स लि० के प्रबंध निदेशक श्री बी०एल० बडेरा ने घदालत के समक्ष घाने बयान में यह कहा कि हालांकि 17 सिलम्बर को प्रथान् दुर्घटना के एक दिन बाद गामान्य विचार यह पा कि नकारी नदी का पासी बामोदर में जाने से ५क गया था। लेकिन बाद में भीर जैसे-जैसे समय जीतता गया तब प्रबंध वर्ग द्वारा भादिष्ट विभागीय जांच के दौरान अनौगवारिक रूप से अनेक बाद विचारार्थ सामने आए। कुछ प्रधिकारियों ने बताया कि बाढ़ का कारण या तो यह हो सकता है कि नकारी नदी का पूरा पानी दामोदर में नही गिर सका अथवा पतरातू बांध्र के जलाशय से इतनी माला में पानी छोड़ दिया गरा था जिसे नकारी नदी संभाल नहीं सकी थी ग्रीर फनस्वरूप खान जलमग्न हो गई। जब ऐसे संदेह ब्यक्त किए गए तब प्रवध निदेशक ने ग्राने सहयोगी संगठन-सेंट्रल खान प्लानिंग तथा डिजाइन मंस्थान (सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यट) से निवेदन किया कि वे इस प्रश्न पर विचार करें क्या पतरातू बांध से पानी छोड़ा गया था जिसके कारण खान में दुर्घटना हुई। प्रबंध निदेशक के भपने भधिकारियों की भी चेनावनी दी कि बे दुर्घटना के बारे में बेतुके श्रनुमान या संदेह व्यक्त न करें क्योंकि पतरातू प्राधिकारियों के साथ हमारे बहुत भच्छे संबंध हैं। वे हमें केवल बिजली सप्लाई ही नहीं करने ग्रपितु वे हमारे कायले के ग्रच्छे ग्राहक भी हैं। मतः प्रबंध निदेशक ने घपने प्रधिकारियों से कहा या कि दुर्घटना कारणों के ग्राध्ययन के निष्कर्ष जांच ग्रदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

प्रबंधकवर्ग को इस वुर्षेटना की विभागीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था लेकिन स्मरणपत्न भेजने के बावजूद प्रदालत को उक्त रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। उसका कारण यह बताया गया कि उन्हें उक्त रिपोर्ट मिल नहीं रही है।

### प्रबंधकवर्गका निष्कर्ष

31.4 प्रबंधकों ने 12-3-77 को घदालत के समक्ष जो बयान विया या उसका भ्राधार उन्होने यह बताया था कि वह दामोदर नदी का पश्चजल नहीं या जो भवतलन गोफ क्षेत्र में युस गया या भीर जिसके कारण पूर्वटना हुई थी। प्रबंधकों के धनुसार वामोदर नदी का जल-स्तर 16 सितम्बर के भ्रमस सुबह से ही बढ़ना शुरू हो गया या भीर नदी के तटों पर लगे चेताबनी-नंत्र (भ्रमार्भ सिस्टम) द्वारा उक्त नदी के तटवर्ती कोयजानों को विधिवत् चेतावनी दे वी गई थी। मतः उन खासों से व्यक्तियों को रात के 12 बजे तक वापस युला लिया गया था। प्रबंधकों ने बनाया कि 16 सिलम्बर के पूर्वात्र में नकारी नदी की स्थिति में कोई ग्रमाधारण परिवर्तन नहीं देखा गया था। लेकिन उसी विन दोपहर 12 वर्ज के भास-पास सेंट्रल सौवा के अध्वं प्रवाह स्थित सौवा-डी कोयलाखान के प्रबंधक को यह सूचना दी गई कि नकारी नदी में पानी तेजी से चढ़ रहा है। म्रतः वे भूरकुंडा धौर प्रपनी खान के बीच बने सड़क के पुल पर गए भीर उन्होंने देखा कि भ्रमराह्म 12.30 बजे के श्रासपास नकारी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रबंधकों के भनुगार नदी का जल-स्तर इसिनए तेजी से बढ़ रहा था क्योंकि भौदा कोलियरी के अर्ध्वप्रवाह पर लगभग 11 कि०मी० की दूरी पर स्थित पतरानू शंध से नकारी नदी का भारी माला में पानी भ्रमानक छोड़ दिया गया था।

पानी के इस प्रकारक प्रवाह से नकारी नदी और सेट्रल मौंदा को मिलाने वाले नाले का जल स्तर 1115 फुट से अधिक बढ़ गया जिसका परिणाम यह हुआ कि हाथीदारी खान जपमन्न हो गई। उनकी दलील यह है कि वासीदर नदी के कारण उन खानों में बाढ़ नहीं आई थी और न हो आ सकती थी। इस संबंध में उनका मुख्य तर्क यह है कि यदि दामोदर का पानी नकारी नदी के माध्यम से उक्त खानों में प्रवेश करता तो सबसे पहले सेंट्रल सौंदा के अनुप्रवाह पर स्थित एन०सी०डी०सी० सौदा कोलियरी के सतही मिरका इंक्लाइन पर नदी स्तर 1115 फुट होता। सिरका इंक्लाइन सेंट्रल सौदा कोलियरी के अपेकाइत संगम के अधिक निकट है और वहां नदी का तट भी 1115 फुट मे नीचा है। प्रवंतकों के अनुसार उस ममय भी जब हाथीदारी खान जल मन्न हो खुकी थी, एन०मी०डी०सी० सौदा के सतही सिरका इंक्लाइन के निकटवर्ती क्षेत्र का नदी स्तर 1115 फुट से बहुत नीचा था।

31.5 प्रवधक कहते हैं कि खान मे भारी माला में जो पानी घुम गया था उसकी उन्हें कभी सभावना या अनुमान नहीं था। यह केवल दुर्घटना माल थी जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यद्यपि उन्होंने सभी सुरक्षा उपाय कर लिए थे फिर भी, बिना किसी पूर्व चेतावभी के पतरातू बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण हाथादारी सीमा में पानी चुस गया। प्रवंधकों का कथन है कि वे कितना ही प्रयत्न क्यों न करते फिर भी दुर्घटना से बचने हेतु यथेष्ट कदम उठाने का कोई अवसर ही नहीं मिला। यदि उन्हें पतरातू बांध से पानी छोड़े जाने का तिक भी संकेत मिल जाता तो वे खान से व्यक्तियों को बाहर वापस बुलाने के लिए निश्चित रूप से सभी कार्रवाह्यां करते।

### प्रबंधकों के निष्कर्ष का ग्राधार :

- 32.1 प्रपनी इस दलील की पुष्टि में कि दुर्घटना का कारण वामां-वर का पण्चजल नहीं था बल्कि बिना किसी पूर्व चेनावनी के पतरातू बाध से भारी मान्ना में और एकदम पानी का छोड़ा जाना था, प्रबंधक-वर्ग ने प्रपने ग्रध्ययन श्रदालत के समक्ष पेश किए। ये श्रध्ययन इस संबंध में सी०एम०पी०श्री०शाई० के प्रधीक्षक हंजीनियर (पी०एच०ई०) श्री बी०पी० बालिया द्वारा किए गए थे।
- 32.2 अन्य बातों के अलावा श्री वालिगा के प्रध्ययमों का श्राधार वा—भारत सरकार के मौसम विभाग में रखे जाने वाले समवर्ष मानजिल्ल वामोवर वाटी निगम (यामोवर वेली कार्पोरेशन) के रिकार्ड जिनमें रामगढ़ सड़क पुल के वामोवर के बाढ़ स्तर में जलवृद्धि के घंटेवार अंक विखाए गएथे; वार्षिक उच्चतम बाढ़ स्तर में जलवृद्धि के घंटेवार अंक जल-विसर्जन, 1976 के उच्चतम बाढ़ स्तर और 1945 में 1976 तक का जल-विसर्जन, 1976 के उच्चतम बाढ़ के स्टेज वेग विसर्जन ग्राफ भौर हाइड्रोग्राफी, जिसमें दिन के भिभ-भिम समय पर क्यूमेक में जल-विसर्जन विखाया गया था। उन्होंने वामोवर और नकारी निदयों के विभिन्न जलग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा और पतरातू ताप विजली घर के प्राधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रांक्शों को भी ध्यान में रखा। उन्होंने प्रवासन के समक्ष ग्रम्य दस्तावेजों के अलावा एक 54 मारेख वाला एलबम (प्रवर्श-4) भी पेश किया जिसमें वे शब्धयन वर्षाए गए थे जो उन्होंने पतरातू वर्काकाना-रामगढ़ क्षेत्र में नकारी ग्रीर दामोदर निदयों के बारे मे किए थे। प्रदर्श-4ए में श्री बालिया कारा किए गए भ्रध्ययनों का साराण विया गया है।
- 32.3 उत्पृक्ति घष्मयनो धीर घदालन के समक्ष पेण किए गए गवाहों की गवाही के घाधार पर प्रबंधकों की दलील यह है कि नकारी नदी के 71,962 ब्यूमेक जल-बिसर्गन के कारण ही सेंट्रल मौदा कोलियरी का जलस्वर 1115 पुंट से ऊंचा हो गया था और हाथीदारी सीमा में बाढ़ धा गई थी। प्रबंधकों के प्रदर्श-4 के पृष्ट 46 पर घारेख संव्यीव्यव्यक्तिं की उल्लेख किया गया है। इसकी एक प्रति इस रिपोर्ट के खंड-2 में धनुबन्ध-5ल के इस में दी गई है।

प्रबंधकों के अनुसार भारी भाक्षा में जल-त्रिसर्जन के कारण ये थे :---

- (क) भारी बर्च के कारण पतरासू बांध पर अधिष्यत्रत्र मार्ग के हारों से नकारी जलाशाय का बस्यधिक मात्रा में पानी का छोड़ा जाना;
- (ख) पसरातू बांध और सेंट्रल सौंदा कोलियरी के बीच श्रवरोपित जलग्रहण क्षेत्र के जल का श्रपनाह; श्रौर
- (ग) जलागय से भारी मात्रा में पानी के छोड़े जाने के परिणाम-स्थल्प पतरातू बांध श्रीर कोयलाखान के बीच नकारी नदी पर सेसुमार्ग धौर/या काफ़रबांध नं० 2 के टूट जाने पर जल का प्रवाह!

32.4 मधिप्तब-मार्ग से जल-बिसर्जन के प्रश्न पर परवर्शी उपपैरा में विचार किया गया है। जहां तक उपर्युक्त (ख) का संबंध है खिकिन्स सूक्ष या कियी भ्रत्य गानक सूक्ष के भनुसार प्रबंधकों के हिगाब से 26.97 वर्गमील के भ्रवरोधित जलग्रहण क्षेत्र से, उक्त क्षेत्र में हुई वर्षा के भ्राधार पर ग्रधिक से भ्राधिक 11,830 क्यूमेक पानी ग्रा सकता है।

जहां तक उपप्रेक्त (का) का मंबंध है, प्रबंधकों का कथन है कि जब नकारी नदी का जल कफ़र बाध के निकटस्थ पंपथर के मिरदल स्तर तक पहुंच गया था तब 16 मितम्बर को पनरात् बांध के अनुभवाह पर 2.4 कि की दूरी पर बना काफर बांध क्षित्रिय्त हो गया था। इसका अर्थ यह था कि उक्त क्षेत्र में नकारी जनशाय से यदि ज्यादा नहीं भी जो 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसके कारण ही काफ़र बांध पर 18 फ़ुट से उपर पानी बह रहा था। अतः इस बांध में पड़ी दरार के कारण काफ़र बांध के उध्वेन्त्रवाह क्षेत्र में रके पानी का अवानक दिसर्जन हुआ और फनस्वरूप नदी के अन्ध्वाह क्षेत्र में रके पानी का अवानक दिसर्जन बुद्धा और फनस्वरूप नदी के अन्ध्वाह क्षेत्र में भी जन प्रवाह में प्रवानक बुद्ध हो गई और पानी सेंट्रस सौवा कोलियरी में पहुंच गया।

### पतरात ब्रधिप्लब-मार्ग से पानी का छोंड़ा जाना :

32.5 प्रबंधकों के कथनानुसार बिहार मे 10 सितम्बर से चक्रवाती मौसम बना रहा धौर उसके कारण नकारी घौर वासोवर नदी के संगम के निकट बर्काकाना-गिदी क्षेत्र की तुलना में 81.32 वर्गमील के नकारी जलग्रहण क्षेत्र में ग्रमाधारण रूप से ग्रधिक वर्षा हुई। भतः इस भारी बर्चा के कारण 15 सितम्बर की आधी रात के पतरातू बांध की स्थिति खातरनाक हो गई। नकारी जलाशय के खातरे का निशान 1332:50 फुट है। इस निशान पर जल का स्तर 16 सितम्बर के सुबह पहुंच गया था ग्रीर पानी का यह स्तर उस दिन 11 घंटे से भी भ्रधिक समय के लिए बना रहा। उक्त प्रवधि के दौरान लगानार 7 घंटे से भी प्रधिक ममय तक पानी का स्तर खतरे के निशान से 2.10 फुट तक ऊंचा बना रहा। मतः बांध को बचाने के लिए पनरातू ताप बिजलीवर को मधिप्लव-मार्ग से मारी माक्षा में पानी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। प्रबन्धकों के धनुमान के धनुसार सुबह 7 बजे जल का विसर्जन, यदि धाधिक नहीं तो 50,000 क्यूसेक और सुबह 10.30 बजे से 11 बजे तक वही विसर्जन 48,000 क्यूसेक और पूर्वीह्न 11 बजे से प्रपराह्न 2 बजे तक 45,000 अधूसेक से कम नहीं होता। इसकी रेंज 45,000 से 50,000 **क्यू**सेक तक होती।

जैसे ही पानी धवरोपित जलग्रहण क्षेत्र से गुजरा, श्रविष्वव-मार्ग से इसके प्रवाह में भारी वृद्धि ही गई। इसका लेग 12 से 16 प्रतिसेकंड था श्रतः इसे पतरातू बांध से सेंट्रल सौंदा कोलियरी तक पहुंचने में एक घंटा लगा। प्रबंधकों के श्रनुसार इसका अर्थ यह है कि जैसा कि धवालत के चयमवीय गवाह के श्री डी॰एन॰ माजी ने बयान दिया है यदि पूर्वाह्स 11.30 बजे तक भास-पास प्रविष्लव-मार्ग से 50,000 से 55,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाता तो पानी सेंट्रल मौंदा कोलियरी तक दोपहर 12.30 के श्राम-पाम पहुंच जाता। 15 से 16 फुट प्रति सैकंड पानी का वेग बहुत श्रीधक है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नकारी तट के सबसे अंचे स्थान पर खड़ा होता और बढ़ते हुए जल प्रवाह को देख रहा होता तो उसे कोयला खान से सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए केवल 27 सेकंड

मिलते इसका अर्थ है घह निश्चित रूप में वह जाता और कोयला जान में अचानक जलम्मर बढ़ जाने के बारे में किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं देपाता।

पतरासू से जल विमर्जन का हिसाब लगाते समय प्रबंधकों ने पतरातू ताप बिजलीयर द्वारा प्रवालत को पेश किए गए वस्तावेजों का प्रध्ययन किया या और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पतरातू ताप विजलीघर द्वारा प्रधिप्लय-मार्ग के खुले द्वारों के प्रमुख्य पेश किए (देखें प्रदर्श सी० म्रार०-2ए) और प्रदर्श सी० ओ०-3 ई० में दिए गए जलामय के स्रोमिक रूप से खुले द्वार के अनुरूप जल विसर्जन के अंकों में किसी भी प्रकार का सह-संबंध नही था। नकारी जलग्रहण क्षेत्र से जल प्रवाह का हिसाव लगाने के लिए उन्होंने पतरातू ताप जिजली घर द्वारा प्रस्तुत किए गए भांकड़ों का भी ब्राध्ययन किया था। प्रबंधकों के अनुसार उक्त मांकड़ों के भाषार पर 16 मितम्बर को सुबह 8 बजे जलाशय का जलस्तर 1341.50 फुट भर्यात् पतरात् बांध की बोटी से 1 फुट नीचे और बतरे के निशान से 11 फुट ऊंचा होना चाहिए। यह तब होता जब 15 सितम्बर, के सुबह 8 बजे से 16 सितम्बर के मुबह 8 बजे तक 6 इंच वर्षा होती और यदियह मान भी लिया जाए कि अधिकतम 23 इंच वर्षा हुई थी तब भी जलागय का स्तर 1334.00 फुट होता न कि 1330.50 फुट जैसा कि सी॰मार॰ 58 में पनरातू नाप बिजली घर द्वारा दिवाया गया है।

32.6 इस पैरा में जो भी कहा गया है जनसे प्रबंधकों का यह तक जान पड़ता है चूंकि हाथीवारी सीमा में बाढ़ लाने के लिए सेंद्रल साँवा पर 71,962 क्यूसेक जल विसर्जन होना चाहिए ग्रतः भारी जल विसर्जन की बारीकी में जाना ग्रावश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि घव-रोधित जलग्रहण क्षेत्र का प्रवाह और काफर बांध नं० 2 को क्षतिग्रस्त होने के कारण जल प्रवाह भी 11,830 क्यूसेक से कम था तो ग्राधिप्तव मार्ग से जलविसर्जन ग्राधिक होता। दूसरी ओर यदि उनके हिसाब से ग्रावरोधित जलग्रहण क्षेत्र और काफर बांध से ग्राधिकतम जल विसर्जित हो रहा था तो ग्राधिप्तव मार्ग से जल विसर्जन कम होता। लेकिन उनके भनुसार पतरात् बांध से लगभग 45,000 क्यूसेक से कम मान्ना में जल-विसर्जन नहीं हो रहा था।

32.7 प्रबंधक इस बात से विश्वस्त हैं कि दुर्घटना के समय 16 सितम्बर को वामोदर के संगम की स्थिति ऐसी नहीं यी जिसके कारण नकारी नदी के माध्यम से पानी सेंट्रल सोंदा कोलियरी की गोफ में भूस गया था क्योंकि उनके प्रध्ययन के प्रमुसार वामोवर नवी के तट प्रोफा-इल इतना प्रका है कि यवि नकारी से लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी विसर्जित हो तब भी पानी उसके तटों के भीतर ही रहेगा। 16 सितम्बर को भपराह्म 1 बजे के ग्रास-पास दामोवर नदी का जलस्तर 1108 फुट से नीचे था जैसे कि श्री बालिगा ने संगम से दामोवर के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थतः ग्रामिलेखी वर्षा मापी केन्द्रों द्वारा रिकार्ड की गई वर्षी के भाकड़ों से जाहिर होता है। प्रबंधकों के भनुसार पगरातू ताप बिजलीमर ने संगम पर भाधिक जलस्तर का निष्कर्ष निकालते समय वर्षा की वास्तविक माप का संकेत नही दिया जिसके कारण दामोदर संगम 'का जलस्तर बढ़ गया था और न ही उन्होंने भारी वर्षा का कोई माधार बताया है। यदि पानी वास्तव में पीछे वापस भागा होता तो सेंद्रेल सौंदा कोलियरी के ठीक मीचे और संगम के निकट, जैसा कि उन्होंने कहा है, एन०सी०डी० सी० सौंदा बान का जल स्तर 1115 फुट से प्रधिक होता जिसके कारण हाथीदारी गोफ में पानी युस गया था। लेकिन ऐमा नहीं हुआ। या क्योंकि एम०सी०डी०सी० सौँवा के प्रबंधक की गवाही के भनुसार 16 सितम्बर को ग्रपराह्म । बजे के भास-पास उसकी खान में पानी भ्रवानक केवल 1108 फूट नवी-स्तर तक बढ़ा था लेकिन नकारी नदी का पानी उस समय भी संगम की तरफ बह रहा था। एन०सी०डी०सी० सौंदा के सिरका इंक्लाइन में पानी घुसने का निम्नतम बिन्दु नदी स्तर 1117 पुट है और उक्त इंक्लाइन में पानी 16 सितम्बर को नहीं प्राया था बल्कि प्राये विन प्रायाणा।

### गबाहों के बयान :

33.1 प्रसंधक वर्ग ने प्रपने अध्ययनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले थे उनकी पुष्टि उनके द्वारा भवालत में पेश किए गवाहों ने की । पतराह् स्थित बिहार सरकार के लोक स्थास्थ्य इंजीनियरी विभाग के सहायक इंजीनियर (लिविल) श्री डी०एन० माजी को अवालती गवाह के रूप में बुलाया गया था और 28 अप्रैल और 19 नवम्बर, 1977 की उनके बयान लिए गए थे उन्होंने भी ग्रपने बयान में ऐसी श्रनेफ बातें बताई जिनकी संपुष्टि प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रध्ययनों से होती थी। श्री माजी भौर दूसरे भ्रदानती गवाह बंड विकास मधिकारी श्री जे०एन० प्रसाद ने बयान दिया कि पनरातू में भारी वर्षा हुई थी और नकारी जनाशय की स्थिति चौंका देने वाली थी। श्री माजी ने 14 सितम्बर को जलाशय स्तर का निरीक्षण किया था भीर वह 1332 फुट था। उन्होंने वेचा था कि नकारी जलग्रहण क्षेत्र में पानी के श्रमाधारण उच्च प्रवाह के कारण 16 सितस्बर के सुबह जल स्तर 1336 फुट हो गया था और पानी अधिप्लव मार्ग के द्वारों के ऊपर होकर बहु रहा था। उनके प्रनुसार उस दिन पूर्वाह: 11.30 बजे के श्राम-पास पतरातू बांध मे जब सभी मधिप्लव मार्ग के द्वार खोल दिए गए थे, 50,000 से 55,000 क्यूसेक पानी विसर्जित हुन्ना था। उन्होंने न्नौर प्रबंधक वर्ग के गवाह सेंट्ल सीवा कोलियरी के यांत्रिक फिटर---श्री नागेश्वर साष्ट्र ने कहा कि वे काफ़र बांध नं० 2 के निकट स्थित पंगधर पर थे और उन्होंने बांध के शीर्ष से 12 फुंट ऊपर पानी बहुते हुए देखा था जो पंपधर के सिरदल स्तर को छ रहा था। प्रबंधकों के अनुसार इससे उनके कथन की संपुष्टि होती है कि नकारी मधिष्लव-मार्ग मे ग्रत्यधिक माक्रा में पानी विसर्जित हो रहा बा भौर अधिक नहीं तो जल की माला 50,000 क्यूसेक तो थी ही।

33.2 प्रबंधक, जिन्होंने पतरातू ताप बिजली पर द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयान लिए थे, इस निष्कर्व पर पहुंचे कि गवाह र्म 1 से 5 भौर 7 स्रोर 8 के बयान परस्पर विरोधी हैं स्रौर वे पतरान नाप निजली घर संबंधित प्रदर्शों के इंदराजों के भी अनुरूप नहीं थे। प्रबंधकों की शिकायत यह है कि पनरातू साप बिजली घर का एक भी गवाह इनके भपने संगठन से नहीं है बर्लिक राज्य सरकार के लोक स्व(स्थ्य इंजीनियरी विभाग से हैं और पतरातू ताप विजली घर को भवने अधिकारियों, जैसे गेणवाचक, कनिष्ठ इंजीतियर, सहायक इंजीनियर, कार्यपालक या प्रधीक्षक इंजीनियर को भवालत में माने भीर बवान देने के लिए प्रवास पूछ लेना चाहिए या जो नकारी जलाशय के प्रचालन, उसके स्नर को रिकार्ड करने ग्रौर ग्रधिप्लव मार्ग के द्वारों से पानी विसर्जन करने के लिए प्रत्यक्षरूप से संबंधित थे। चूंकि पतरातू ताप विजलीयर के महाप्रबंधक व मुख्य इंजी-नियर श्री एन० करकेट्टा 16 सिलम्बर के सुबह को हुए प्रधिप्लवमार्ग से जल विसर्जन के चश्मदीय गवाह नहीं थे भीर उनके कार्येपालक इंजीनियर और अधीक्षक इंजीनियर ने जल विसर्जन का पर्यवेक्षण किया या अतः प्रबंधकों को इस बात पर भाग्वर्य था कि उनको भवालत में हाजिए होने के बायजूद भी उन्हें दुर्घटना वाले दिन को पतरातू बांध की सही स्यिति के बारे में शपथ लेकर गवाह के रूप में स्थान देने के लिए प्रवालत में पेश नहीं किया गया। वे उन्हें श्री माजी का दूसरा बयान भी पसंद नहीं था। जब श्री माजी ने ग्रपने बयान का ग्राक्षार यह बनाया था कि उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था वह 16 सितम्बर से संब्धित नहीं बल्कि विश्वकर्मा पूजा दिवस से हो सकता है जो प्रायः प्रतिवर्ष 17 सितम्बर का होता है। उनके प्रतुसार यह कि उन्हें पनरात ताप विजलीवर प्रधिकारियों द्वारा फ़ुसलाया गया हो। प्रवंधकों के अनुसार स्वयं माजी के भलावा पतरातू ताप विजलीवर केश्री रामाधार प्रसाव ग्रीर श्री सतीश प्रसाद जैसे गवाहों की गवाही से यह निष्कर्व निकलता है कि 17 सितम्बर की नहीं बल्कि 16 सितम्बर की पतरातू प्रधिव्लवमार्ग से भारी माजा में जल विसर्जन के कारण पंपवर में पानी वृत गया था धीर पंप जल में जुब गए।

# पतरातृ ताप विजवी घर के निम्हर्व

34. प्रपने गवाहों की गवाही ग्रीर ग्रपने द्वारा किए गए अमेरिवार प्रध्ययनों के प्राधार पर पतरातू ताप विजली घर के निष्कर्ष, जिनका जल्लेख प्रदर्श पी०4 से पी०13 में किया गया है, प्रबंधको द्वारा निकाले गए निष्कर्भों के निर्तात विपरीत थे। ये प्रध्ययन प्रबंधकों द्वारा प्रत्याशित प्रायः प्रत्येक उद्देश्य के विपरीत थे। पतरातू ताप बिजनीबर के निष्कर्ज सक्षेप में इस प्रकार हैं:---

- (क) दामोदर माटी निगम के समवर्षा मानजित्र के प्रनुसार 15 प्रीर 16 सिनम्बर को पनरातू बांत्र के नकारी जलागम के जलप्रहण क्षेत्र में बहुन कम वर्षा हुई थी,
- (ख) यदि बांध से जल जिमर्जन नहीं किया गया होता तो उपर्युक्त (ग) के प्रनुसार 16 सितम्बर को सुबह 8 बजे जलाशय का नदी स्तर केवल 1331 फुट होता लेकिन चूंकि उनके धनुसार अलाग्नय का वास्तविक नदी स्तर 1330.5 फ़ुटथा ग्रतः इसका म्नाभय यह या कि उस दिन के सुबह बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए था। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच केवल 768 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया था धौर सुबह 10 बजे से सायं 7 बजे के बीच 3560 क्यूसेक। पत्तरातू ताप बिजली वर ने प्रबंधकों केनकारी स्तर केहिसाब का भी बंडन किया क्योंकि उसके ग्रमुसार यह गलत ग्रनुमान के श्राधार पर लगाया गया था। बांध के प्रमुप्रवाह क्षेत्र में विभिन्न दूरियों पर अधि-प्लव मार्गी से जल विसर्जन का हिसाब लगाने के बाद उनका निष्कर्ष यह है कि प्रबंधकों द्वारा उल्लिखित 50,000 क्यूसेक जल विसर्जन की माला निर्तात कारूपनिक है और यह बात प्रवर्ण 4 में उल्लिखित भपने ही सर्वेक्षण भौर भारेख के आधार पर गलत सिद्ध होगी। पतरातू ताप विजली घर का कथन है कि पतरातृ बांध से जल विसर्जन के बारे में भपने वाबे को सिद्ध करने के लिए प्रबंधकों ने मपने परिकलन भी पेश नहीं किए ।
- (ग) प्रधिपलय मार्गों से प्रचानक और इतनी मारा में जल विसर्जन नहीं हो सकता कि उससे बाढ़ भा जाए लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि इतना जल विसर्जित हुआ था तो ऊर्जा प्रधिक्षयक इस धक्के को बर्दास्त कर लेता क्योंकि वह इसी प्रयोजन के लिए ही बनाया गया था। उसके बाद पानी सामान्य गति से कोयलाखान की तरफ बहुने लगता। पसरातू ताप बिजली घर का विचार है, हालांकि उन्होंने बास्तविक परिकलन नहीं किया था, कि प्रधिप्लय मार्ग के द्वारों के असु-सार प्रवाह पर 1,000 से 1,500 फुट की दूरी पर पतरातू बांध से विसर्जित जल का प्रवाह सामान्य हो जाना चाहिए था।
- (भ) समवर्षा मानचित्र के अनुसार नवी के जलग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा के पैटर्म के अनुसार वामोवर नवी के उपरी क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई थी। पतरातू नाप बिजलीचर ने तर्म पेग किया कि यदि बाध और सेंट्रेस सौँदा कोलियरी के बीच 27 वर्गमील के अवरोधिस जलग्रहण क्षेत्र की वर्षा का चनत्थ प्रतिघंटा 1 इंच के आस-पास होता जैसा कि प्रबंधक वर्ग ने कहा है तो संगम के उठवीप्रवाह स्थित वामोवर नदी के 1040 वर्गमील के जलग्रहण क्षेत्र के लिए वर्षा की इसी दर को स्वीकारा जाए तो संगम पर जलग्रहण क्षेत्र से अधिकतम 4,62,000 क्यूमेक पानी विसर्जित होगा। पनरातू ताप बिजली घर के अनुसार प्रबंधकवर्ग ने संगम के उठवीप्रवाह दामोवर का कोई अध्ययन नहीं किया था और न ही उसने दमका हिमाब लगाया था कि दामोवर और नकारी नवी का कितना पानी संगम पर आता है और कितना पानी संगम पर आता है और कितना पानी संगम पर आता है और कितना पानी संगम से आगे जाता है।
- (अ) पतरातू बांध के ठीक नीचे वाला काजवे में 16 तारीख को सामं 7.15 बजे के ग्रांसपास दरार पड़ गई थी गौर 17

सितम्बर को दोपहर बाद काफ़र बाध नं० 2 टट गया था। श्रतः 16 सितम्बर को बोगहर 12,30 बजे के श्रास-पास सेट्रल सीदा कोलियरी में दुर्घटना होने से पहले मारी चीजे सामान्य थी। उस दिन 3 से 4 घंटे तक ग्रधिकतम वर्षाहोने के कारण सुबहु 9 बजे के ध्रासपास कोयलाखान के जलविसर्जन की ग्रिक्षिकतम मात्रा केवल 12,568 क्यूमेक थी। 17 सिनम्बर को ग्रमराध्न 1 बजे कोयलाखान पर नकारी नदी के जल-विसर्जन की ग्रधिकतम मान्ना 38,086 क्युमेक थी। इस प्रकार दोनों दिस कोयलाखान पर नकारी नदी का असाह 71,962 क्यूमेक से बहुत कम बा और उसके कारण वहां जल स्तर 1115 फूट नहीं हो सफता था। पतरासू ताप बिजलीघर का कथन है कि प्रवर्श 4 में शीट नं० 46 पर प्रबंधकवर्ग द्वारा प्रवर्णित स्टेज विसर्जन कर्व के धनुसार 16 तारीख को 12,568 क्यमेक जल विसर्जन के कारण मेंट्रल सौँवा कोलियरी का नदी स्तर केवल 1100 फुट हो सकता था.। इसलिए, यदि जलस्तर 1100 फुट से 1115 फुट मा तो इसका कारण वामोदर की बाद थी। इससे नकारी नदी की तत्कालीन स्थिति में परिवर्तन होता और उसका प्रवाह वेग काफी हद तक कम हो जाता।

- (च) 17 सितम्बर को दामोवर श्रीर नकारी नदी के संगम पर् श्रिधकतम बाढ़ स्तर 1125 फुट से कम नहीं था। उनका कथन था कि एम तथ्य की संपुष्टि सब सीव एलव वर्काकाना के महाप्रबंधक के लिखित बयान द्वारा भी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि 17 सितम्बर को संगम के निकट दोगों निवयों के किनारों पर बने रिहायणी मकानों की छतें पानी में डूब गई थीं। इन मकानों की छतों का स्तर 1125 फुट नदी स्तर से कम नहीं था।
- (छ) उनकी दलील यह है कि 16 सितम्बर को संगम पर बाढ स्तर 1114 फुट से कम नहीं बा। प्रनुप्रवाह पर बने मूला पुल का स्तर भी इतना ही है जो उस दिन 12 बजे के झास-पास बंह गया था। यदि नकारी नदी का पानी न झाता तो खूंकि संगम पर जलस्तर 1114 फुट था भतः यही जलस्तर सेंट्रंल सौंदा कोलियरी पर भी होता। लेकिन खूंकि पतराह बांध से बहाब की झोर नकारी नदी का पानी भाया था मतः कोयलाकान पर जलस्तर 1114 फुट से मिश्रिक हो गया। दूसरे शब्दों में संगम पर दामोदर नदी के स्तर में बृद्धि होने के कारण ही खान दुर्यटना हुई बी।

# दोनों पार्टियों के भ्रष्ययनों की विश्वसनीयता

35. प्रबंधकवर्ग और पतरातू ताप बिजलीवर--दोनों ने अनेक व्यौर-बार और तकनीकी श्रध्ययन किए । उन्होंने ये मध्ययन मन्य बातों के ग्रलाका दामोवर नदी के विभिन्न जलग्रहण क्षेत्रों में 16 सितम्बर भीर उससे एकाक्षिक दिन पहले हुई वर्षा का हिसाब लगाने के संबंध में किए थे । इसके मलावा उन्होंने पतरातू बाध के ऊर्ध्वप्रवाह पर नकारी जल-ग्रहण क्षेत्र में, बांध ग्रीर सेंद्रल सौंदा तथा कोयलाव्यान ग्रीर दोनों नदियों के संगम के बीच हुई वर्षा का भी घधिकसन किया। दोनों ने पतरातू बांध के फ्रिसिय्लव मार्ग से जलविसर्जन पर जोर दिया है। वर्षा का हिसाब लगाने समय उन्होंने दोनों नदियों के संस्तर ग्रीर बाढ़ ढलानों भीर भन्य प्राचलों के महत्व को ध्यान में रखा और प्रोफाइल धीर जलस्थिति का श्रभिकलन किया । उन्होंने उक्त दोनों नदियों के विभिन्न फैलावों धीर श्रनेक फ्रास सेक्सनों पर जल-विसर्जन का भी परिकलन किया है। लेकिन किसी भी सुख्य विषय पर दोनों पक्षों का मतैव्य नही है बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ग्रष्ट्ययंनों की सच्चाई पर गक करने हैं। प्रबंधकवर्ग का कथन है कि उन्होंने मई, 1977 में प्रपने अध्यनों के संबंध में बास्त-विक सर्वेक्षण किया था और उन्होंने माझ दृश्य-मूल्यांकन और संगत कारणों

के निर्धारण के लिए दामोदर भीर नकारी के जल स्तरों की टोह ली भी। पतरातू ताप विजली घर का तर्कथा कि विश्व में कहीं भी जलविसर्जन के परिकलन के लिए जल विसर्जन का दृश्य-मनुमान नहीं लगाया जाता है। नदी के कास सेक्शन जल उठाने के संस्तर ालू उच्च बाढ़ संस्तर, वलिलता का गुणांक ग्रीर नदी के विभिन्न सैक्शनों के माध्यम से जल विसर्जन का निर्धा-रण करने हेतु धारा-मापी द्वारा वेग का पता लगाने के लिए एक सुसै-गटिल टीम को काम करना पड़ता है। उनका कथन है कि प्रायः सभी मानक पुस्तकों में यह सुझाब दिया गया है कि सैद्धांतिक परिकलन करने के बाद भनेक बार प्रेक्षणों के भनुसार वास्तविक घटनाओं का सत्यापन करना प≱ता है ताकि जिन गुणांक कारकों के भाधार पर परिकलन किया जाता है, उनमें वास्तविकता दिखाने के लिए भावश्यक संगोधन किए जा सकें। ग्रतः जब एक तरफ पतरातू ताप बिजलीयर की दलील यह है कि प्रबंधकवर्ग के सैद्धांतिक परिकलनों का कोई भाधार भीर मांकड़े नहीं हैं, दूसरी तरफ प्रबंधकवर्ग को पतरातू ताप विजलीधर द्वारा किए गए फ्राध्ययनों के बारे में संवेह है। प्रबंधकवर्ग के प्रनुसार पतरातू ताप बिजलीयर ने ग्रक्तूबर, 1977 में किसी समय जो सर्वेक्शण किया या उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सर्वेक्षण उस प्रवधि के दौरान किया गया था जब दामोदर नदी के उपरिरीचों से काफी मान्ना में जल प्रवाहित हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उचित सर्वेक्षण महीं किया जा सकता भीर इसलिए प्रबंधकवर्ग ने उक्त सर्वेक्षण भीर उससे निकाले गए निष्कर्षों पर भापत्ति प्रकट की।

# चयमदीव गवाहों की गवाहियों की विश्वसनीयता

36.1 जब उक्त भध्ययनों की प्रामाणिकता के बारे में संदेह प्रकट किया गया है तब क्या उस स्थिति में गवाहों के साध्य पर भरोसा किया जा सकता है जिन्होंने यह बयान दिया था कि भ्रसाधारण वर्षा के कारण नकारी नदी के जल स्तर में बृद्धि हो गई थी भौर उसके परिणामस्वरूप भिध्यलव मार्ग के द्वारों से भारी माला में जल विसर्जित किया गया, जिसके कारण काफ़र बांध नं० 2 टूट गया भौर अस्पेत केग के साथ पानी का भ्रवानक रेला सैंट्रल सौंदा कोलियरी तक पहुंच भौर हाथीवारी गोफ का बचाव करने वाले मिट्टी के बांध के ऊपर से बहने लगा । प्रवंधकवर्ष के भनेक गवाहों ने यह भी कहा कि कम से कम 16 सितम्बर को दोपहर 1 बजे के आसपास संगम से होने जले पश्चजल का कोई प्रभाव नहीं था।

36.2 गवाहों के साध्य के भाधार पर यह सिद्ध करना कठिन है कि नकारी जलाशय में जल प्रवाह बस्तुतः कितना था क्योंकि जलग्रहण क्षेत्र में कोई वर्षामापी नहीं थे । हां, पतरात् बांध के नीचे एक वर्षामापी भवस्य लगा या लेकिन इसके अनुसार संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा की जो माप निकाली गई वह विवादास्पद है और उसके दिषय में प्रबंधक-वर्ग ग्रौर पतरातू ताप बिजलीधर के बीच काफी मतभेद हैं। लेकिन, आंध्र के पास लगे वर्षामापी के धनुसार निकाले गए श्रंक स्पष्टतः कुछ विश्वसनीय हैं। यदि पतरातू ताप विजलीधर के इस वयान को सही भाना जाए कि 16 सितम्बर को सुबह 7 बजे तक ग्रधिप्लव मार्ग के द्वारों को नहीं खोला गया या तो जैसा कि प्रबंधकवर्ग ने तर्क दिया है, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्षामापी के प्रनुसार प्रंकित की गई वर्षा से 14 सितम्बर के सुबह से 16 सितम्बर के सुबह तक बांध के घांदर इतना पानी भर जाता कि 14 भीर 15 सितम्बर को जलाशय से उपयो-गार्थ पानी निकालने के बाद भी, उसका स्तर 1330 फुट से भश्रिक होता । वृंकि इसका यह मर्थ होता कि जल स्तर बाढ़ नदी स्तर से भी द्मधिक था जिसे बांघ की सुरक्षा की दृष्टि से सामान्यतः वहां नहीं टिकमे दिया जाता मतः जल स्तर को 1332.5 फुट से नीचे लाने के लिए भौर पतरातू ताप विजलीधर द्वारा वताए गए जल से भी प्रधिक जल के विसर्जन हेतु 16 सितम्बर को सुबह 7 बजे ध्रधिप्लव मार्गके द्वारों को स्त्रोल दिया जाता । तत्पश्चात नदी स्तर को 1332.5 फुट से नीचे लाने के बाद ग्रपेक्षाकृत कम मात्रा में जल-विसर्जन होता।

पतरातू बांध से: घसामान्य माला में जल विसर्जन

36.3 इसमें कोई संदेह महीं है कि ग्रधिलवमार्थ के द्वारों से भ्रत्यधिक मात्रा में अल विसर्जित हुआ था। जैसा कि पैरा 31.4 में उल्लेख किया गया है, सौंदा-डी कोलियरी के प्रबंधक श्री पी० के० वास ने सेंट्रल सौंदा के ऊर्ध्वप्रवाह पर प्रपनी स्थान के निकट प्रत्यक्षिक माला में नकारी नदी का पानी भाते देखा था। उन्होंने भ्रदालत के समक्ष बयान दिया कि उन्होंने दोपहर 12.30 बजे के बास-पास श्री करकेट्टा से टेलीफोन पर बात की थी भ्रोर उनसे कहा था कि नकारी नवी के जलस्तर में ग्रसामान्य रूप से बृद्धि हो रही है। उन्होंने उनसे यह भी पूछा था कि क्या पतरातू बांघ में भारी माला में छोड़े गए पानी के कारण नकारी शबी के स्तर में वृद्धि हुई है। इसके जवाब में श्री करकेट्टा नै कहा या कि उनके बांघ की स्थिति नाजुक है ग्रीर उन्होंने पहले ही जल विसर्जित कर दिया है तथा भौर अधिक पानी छोड़ने के भादेश दे दिए है। उन्होंने श्री पी० के० दास को चेतावनी दी थी कि यदि हम पानी नहीं छोड़ेंगे तो बांध टूट जाएगा भीर उसका परिणाम यह होगा कि अस्-प्रवाह पर स्थित प्रत्येक वस्तु बहु जाएगी । श्री दास ने कहा कि नकारी के स्तर में बराबर वृद्धि होते देखा उसी विन शाम को उन्होंने भापने वरिष्ठ कार्यपालक इंजीनियर श्री भार० चौबे को पतराह्न ताप विजली घर के प्राधिकारियों के पास स्सलिए भेजा कि वे पता लगाएं कि वे रात तक कितना भीर जल विसर्जन करेंगे ताकि वे तवनुसार भपनी खान में कार्रवाई कर सर्के। श्री करकेट्टा ने श्री चौबे से कहा था, चूंकि उनके बांध की हालत बहुत ही खस्ता है घतः वे जलविसर्जन की माल, में कमी नहीं कर सकते। हालांकि श्री करकेट्टा ने यह बात स्वीकार करने से बन्कार किया कि उन्हें बनराहुन 12.30 से के बास-पास श्री पी० के० दास का टेलीफोन मिला या क्योंकि उस समय वे कार्यालय में नहीं थे बल्कि परामर्ण बोर्ड के उन सदस्यों के साथ थे जिनके साथ दे उस विन पूर्वाहुन 10.40 बजे से सायं 4.30 बजे तक बिजनीघर के निरी-क्षण के लिए गए थे। उन्होंने यह स्वीकारा कि वे साय 5 बजे के म्रास-पास मौंदा-को कोलियरी के प्रतिनिधि से मिले ये और उन्होंने सूचित किया या कि बांघ में प्रतुमस्य प्रधिकतम जल स्तर बनाए रखने के लिए नकारी जलागय से न्यूनतम जल विसर्जन दिया जा रहा है। लगातार वर्षी होने की बुटिट से उन्हें सूचित किया गया कि फाटकों की घोर शिवक खोलना

इन सभी बयानों से जो निष्कर्ष निकलता है वह स्पष्ट है। मतलब यह है कि पतरातू बांघ से बहुत अधिक पानी छोड़ा गया था और जैसा कि पतरातू साप किजलीबर के प्राधिकारियों ने कहा कि सुबह वह 7 बजी से 10 बजे तक केवल 800 क्यूसेक के लगभग नहीं था अथवा सुबह 10 बजे से सामं 7 बजे तक केवल 2500 क्यूसेक के घासपास नहीं था--ग्रन्थया जैसा कि उसका तर्क है, सींवा-डी कोलियरी का प्रबंधक-वर्ग 16 सितम्बर को ग्रपराहून 12.30 बजे गौर 5 बजे--योनों समय पतरातू ताप बिजलीघर के प्राधिकारियों के पास इस मामले को क्यों ले जाते। लेकिन जैसा कि चप्रमदीद गवाहों ने बयान विया है, उनके इस भनुमान को मानना संभव नहीं है कि मधिक छोड़े गए पानी की सही-सही माला क्या थी । प्रबन्धकवर्ग ने पतरातू ताप बिजली घर द्वारा प्रवत्त जल विसर्जन की मास्रा के सबदा ग्रकों पर मात्र यही ग्रापिस प्रकट नहीं की है कि वे सैदातिक परिकलन के भाघार पर निकाले गण ये भ्रपित उसे उनकी लौग-बुक में दिखाए गए ग्रंकों के बारे में भी गम्भीर सन्देह था। प्रबंधकवर्ग ने यह भी कहा था कि उनके रिकाडी--विशेषकर काफ़र बांध के निकटस्थ पम्ययर के रिकाड़ों में अनेक क्षेपक थे। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद अधिप्लवमार्गी या काफ़र बांघ से हुए वास्तियक जल विसर्न के बारे में चश्नवीद गवाहों के ग्रनुमान को स्थीकार करना कठिन है। ग्रवालत को पंपचर पर जाने ग्रीर वहां जलचित्रन देखने का मौका भी मिला। इस तथ्य के बावजूद कि पानी सिरदल स्तर तक पहुंचा था अथवा नहीं, इस बात कि वहां भी जल स्तर नीचा था, मर्थ यह है कि पानी पंपघर में बुस गया था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि काफ़र बांध के शीर्ष पर जल के स्तर में बिद्ध हो गई थी। भवालत के लिए पतरातू ताप

बिजली घर के इस कथन को स्वीकार करना भी कठिन है कि बांध 16 सितम्बर को नहीं बल्कि 17 सितम्बर को टूटा था।

हालांकि पतरात् प्रधिप्लवमार्गं से प्रसामान्य रूप से जल प्रशिष्ठित हो रहा था फिर भी, प्रवालत एन० सी० बी० सी० सींदा ग्रीर सेंट्रल सींदा कोलियरी के प्रबन्धक-वर्गं के चश्मवीद गवाहों के बयान से विश्वस्त नहीं है जिसका निहितार्थं यह है कि केवल नकारी के जलविसर्जन के कारण हाथीवारी गोफ के मिकट नदी स्तर 1115 फुट से ऊपर हो गया था।

36. 4 प्रबंधकवर्ग या पतरातू ताप बिजलीवर की झोर से कोई भी ऐसे चम्मवीद गवाह नहीं हैं जो 16 सितम्बर को वामोदर और नकारी के संगम के झास-पास जल स्थित के बारे में बता सकें झौर न ही सगम के उपात में जल विसर्जन या गेज माप केन्द्र हैं जो उस दिन का जल स्तर रिकार्ड कर सकते थे। चूंकि पार्टियों द्वारा किए गए झध्ययन परस्पर विरोधों हैं झौर इस विषय पर उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में महान झंतर है, झतः धवालत को यह जांच करनी पड़ेगी और इस बात को निश्चित करना पड़ेगा कि खान दुर्घटना संगम पर वामोदर के जल स्तर में विद्य होने के कारण हुई थी झयवा नहीं। प्रबंधक-वर्ग के झनुसार 16 सितम्बर को खासतौर पर वुर्घटना के समय संगम का जलस्तर 1102 कुट था। चूंकि इस बात का खंडन पतरातू ताप विजली घर के प्राधिकारियों द्वारा किया गया है जिनके अनुसार उस दिन संगम पर बाढ़ स्तर 1114 कुट से कम नहीं था, इसिलए झदालत के लिए यह निश्चित करना आवश्यक है कि 16 सितम्बर को संगम पर जलस्तर क्या रहा होगा।

# दामोदर भीर नकारी के जंल स्तर

37.1 संगम पर स्तर निर्घोरित करने के संबंध में मवालत की राय है कि यह बात कर्कपूर्ण जान पड़ती है कि जब कोई सहायक मवी मुख्य नवी में मिलती है तब यिद संगम पर मुख्य नदी का जल स्तर सहायक नदी के तन स्तर से मिलक दोता है तो संगम पर सहायक मदी के मुख्य प्रवाह में बाधा होगी।

प्रबंधकवर्ग के प्रनुसार संगम के निकट नकारी का तल स्तर 1083 फुट है जैसा कि उनके प्रदर्ण संख्या 4 के रेखाचित्र 48 में विखाया गया है ग्रीर उनके रेखाचित्र सं० 28 के प्रनुसार वामोबर का ग्रीसत तलस्तर लगमग 1070 फुट है। पतरात् ताप विज्ञलीघर ने भी प्रदर्ण पी-5 के पृष्ठ 11 पर 1070 फुट का ग्रंक विखाया है ग्रीर हालांकि उनके द्वारा विया गया नकारी के तलस्तर का ग्रंक 1083 फुट से एकाधिक फुट प्रधिक हो सकता है फिर भी प्रवासत एस तथ्य को निश्चित करने के लिए प्रगधकवर्ग के निर्धारण को मान लेगी कि क्या उनके परिकलन के भाषार पर कोई पश्च प्रवाह हुआ था ग्रंथवा नहीं।

यदि संगम के निकट नदी भीर सहायक नदी के स्तर कमशः 1070 फुट भीर 1083 फुट होंगे तो नदी में गिरने वाले नकारी के प्रवाह में बाबा पड़ी होगी भीर वामोवर का अलस्तर 1083 फुट से अधिक हो गया होगा।

### स्तरित प्रवाह

37.2 अगला प्रश्न जिस पर विचार करना है, यह है कि क्या बामोदर का स्तर 1083 फुट था और यह कम हुआ था जिसके कारण नकारी नवी के मुक्त प्रवाह में बाधा पड़ी और पश्चजल प्रवाह के कारण सेंट्रेल सींदा की तरफ इसके स्तर में विद्या हुई।

प्रबंधकवर्ग ने दो प्रध्ययन किए हैं, उनमें से एक स्तरित प्रवाह के बारे में हैं जिसके प्रनुसार, जैसा कि प्रदर्श 4 के पृष्ट 46 पर उनके रेखाचित्र में दिखाया गया है, हाथीदारी गोफ के मिट्टी के बांध (जिसका नदीस्तर 1115 फुट था) में पानी—चाहे उसका स्त्रोत कोई भी रहा हो— तब तक नहीं घुस सकता या जब तक कि ऊध्वंप्रवाह से लगभग 72,000 क्यूसेक पानी विसर्जित न हो रहा होता जिसमें से प्रधिक से प्रधिक 12,000 क्यूसेक पानी पतरात् बांध धौर सेंट्रल सौंदा कोलियरी के सध्यदर्ती जलग्रहण क्षेत्र का प्रथवाह हो सकता था। घतः उनका कथन

यह था कि 16 सितम्बर को प्रपराह्म 1 बजे के प्रासपास दामोदर नदी की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसके कारण हाथीवारी गोफ में पानी घुन ज≀ता बगर्ते पतर∤सू बांघ से एकदम पानी न छोड़ दिया जाता जैसा उन्होंने भपने मध्ययनों में दिखाया है। रेखाचित्र में सेंद्रल सौंदा पर 1115 फुट जल स्तर के प्रानुरूप स्टेज विसर्जन धर दिखाई गई है। कार्मिक सूत्र (मैनिंग फार्मूला) को ग्रयनाते हुए गौर .03 बलिलता के गुणांक ग्रौर तल ढलान को ज्यान में रखते हुए खान पर जल विसर्जन की माता 71,962 क्यूसेक के मास-पास निकाली गई थी मौर दुर्घटना के समय दामोदर का स्तर 1102 फुट या । दामोदर घाटी निगम 🚛 रा दिए गए 16 सितम्बर को रामगढ़ सङ्ग्क पूल पर वामोदर नवी के प्रधिक-तम जल विसर्जन के मांकड़ों के मतुसार जब वामोदर का स्तर 1102 पुट होता है तब उसमें 3 लाख क्यूसेक पानी विसर्जित होता है। हालांकि रामगढ़ सड़क पुल पर ग्रनुप्रवाह की धोर जल विसर्जन की मात्रः संगम से घ्यधिक से हो सकती है फिर भी, प्रबंधकवर्ग इसकी भद्दी तस्वीर पेक्र करने के लिए यह मान सकता है कि संगम झौर रामगढ़ पुल पर अल विसर्जन की माला समान थी।

### नकारी के प्रोफाइल

37.3 प्रवंधकवर्ग का अन्य प्रध्ययन प्रदर्श 4 के पृष्ठ 48 पर रेखांचिल सं० पी० ए० एच० ई०/843-4/77-8 प्लेट मं० 4 में दर्शाया गया है इसकी एक प्रति इस रिपोर्ट के खंड—2 में धनुषंघ 5-छ में देखी जा सकती है। इस मध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि सेंट्रल सींचा कोलियरी का 1115 फूट का जल स्तर वामोवर नदी के संगम के स्तर के बराबर पहुंच जाता जो इतना ऊंचा था कि जिसके पश्चजल प्रमाग से नकारी नदी का स्तर भी काफी जंचा उठ जाता। इस रेखांचिल में धामोदर नदी की स्पिति के धनुसार संगम, सेंट्रल सींदा और उसके पर नकारी के प्रोफाइस विखाए गए हैं। मे प्रोफाइस मानक सोपानी विधि (स्टेंडड स्टिप मैयड), जो ऐसे परिवर्तनों की एक स्वीइति विधि है, के धनुसार निश्चित किए गए हैं। इसमें 16 सितम्बर को दुर्बटना के कुछ घंटे बाद प्रसंगाधीन भवधि के दौरान वामोवर नदी की स्थित का पता चलता है।

पतरातू ताप विजलीघर ने वस्तुतः यह दलीस पेश की कि प्रबंधक वर्ग ने संगम के 1102.5 फूट के स्तर और नकारी नदी के 45,000 क्यूसेक जल-विसर्जन के बाधार पर जो प्रोफाइल निकाले हैं, वे सही वहीं हैं। पतरातू ताप जिजली घर के घनुसार यह प्रोफाइल संगम पर द्वामोदर के 1125 फूट के जल-स्तर और नकारी नदी से 1.40 लाख क्यूसेक जल विसर्जन के प्राधार पर अभिकलित किया जाना चाहिये था जैसा कि प्रबंधकवर्ग का स्वयं का अनुसान है। पतरातू ताप विजली घर के अनुसार प्रबंधकवर्ग द्वारा दिए गए नकारी नदी के जल प्रोफाइल के रेखाचित्र को कर्वस की माझ परिभाषा माना जाना जाहिए न कि 17 सिक्रम्बर को उच्चबाद स्तर के वास्तविक कर्व के सूचक । बहरहाल प्रवासत को इस बात की जांच करनी है कि 16 सितम्बर को स्थिति क्या थी। पतरातू ताप विजलीघर के संगम के कास सेक्शन क्षेत्र के सर्वेक्षण झौर कार्मिक भूत्र (मैनिंग फार्मूला) के माधार पर तैयार किए गए उसके रेटिंग चार्ट के घनुसार 3.10 लाख क्यूसिक जल विसर्जनपर संगम का जल स्तर 1114 फुट या जिससे संगम के मनुप्रवाह पर झूला-पुल बह गया था, नकारी का जल स्तर 1114 फूट से ऊपर हो गया था और हाथीदारी गोफ में पानी मुस गया था । हालांकि पतरातू ताप विजली मर को प्रबंधकवर्ग द्वारा बनाए गए नकारी जल के प्रोफाइल के बारे में संवेह तो हो सकता है लेकिन फिर भी, भवालत प्रबंधकवर्ग के जल प्रोफाइल को सही मानते हुए यह निश्चित करना चाहेगी कि क्या 16 सितम्बर को परच-जल के प्रभाव के कारण नकारी नदी में जल स्तर वृद्धि हुई बी। भार०सी० सी० पुल का दूव जाना

38. घन घवालत प्रबंधक वर्ग द्वारा निर्धारित प्रदर्श 4 के पृष्ठ 48 पर नकारी के जल प्रोफाइल ग्रीर नकारी तथा वासीवर के तल-स्तरों को अपन में रखते हुए इस बात की जांच करेगी कि संगम का जल स्तर किस

समय भीर किस हद तक नकारी के जलस्तर -1083 फुट से मधिक हुआ जिसके कारण सेंट्रल सौंदा कोलियरी की मोर पानी वापस माया।

इस रिपोर्ट के पैरा 28.2 में एन० सी० झी० सींव कोलियरी के अनुभवाह और संगम के निकट नकारी के पास भार० सी० सी० पुल के बूब जाने का उल्लेख किया गया है, उससे दो मुख्य बार्ते सामने भाती हैं। पहली, 16 सितम्बर को सुबह लगभग 9.15 बजे से 10.30 बजे के बीच नकारी नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई थी जो पुल से भी जंवा था। दूसरी, ऐसा होने पर संगम पर दामोदर का जल स्तर नकारी सहायक नदी के जलस्तर ~1083 कुट से मधिक हो गया था भीर परिणामतः भार० सी० सी० पुल बूब गया था। वरिष्ठ कार्यपालक इंजीनियर भी कुंबू और सेंट्रल सौंदा कोलियरी के एजेंट श्री एस० के० मुखर्जी ने को कुछ कहा है, उसके धनुसार पुल के उपर लगभग 2 फुट पानी बह रहा था। पतरातू ताथ बिजलीघर के प्राधिकारियों ने, जिन्होंने इस पुल के शीर्ष तल का सर्वेक्षण किया था, इसे 1110 फुट पाया था, मतः वे इस निष्कष पर पहुंचे थे कि पुल पर 1112 फुट के जल स्तर की वृद्धि दामोदर में बाढ़ धाने के कारण हुई थी।

चूंकि पानी पुलों से ऊपर वह रहा था भौर धार० सी० सी० पुल पर 3-4 फुट तक पानी था जैसा कि श्री बालिगा ने बताया है मतः वास्तविक स्तरजल 1112 फुट 4 फुट प्रयात् 1108 फुट होगा। प्रबंधकवर्ग ने भी भपने लिखित ब्यान में यह स्वीकार किया है कि पुल 1108 फुट के प्रधिकतम बाढ़ स्तरपर बूब गया था। इस प्रकार यवि संगम पर जल-स्तर 1108 फुट था या इससे कुछ कम भी था तब भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रवर्ष 4 के पृष्ट 48 पर विए गए पानी के प्रोक्त के संवर्ष में पानी वापस भवष्य भाया था और परिणामतः सेंट्रेल सौंवा पर नकारी नवी के जल विसर्जन की माजा उक्त रेखाजिस में विद्याए गए संकों से कम था।

# 16 सितम्बर को अस स्तर का निर्धारण

39. प्रबंधकवर्ग द्वारा किए गए वर्णन भीर वामोदर घाटी निगम के विषयगत भांकड़ों के भनुसार यह भनुमान लगाया जा सकता है कि प्रातः 9 बजे से पहले ही संगम पर वामोदर का जलस्तर नकारी के घल स्तर से अंवा था। 16 सितम्बर की जो भसाधारण घटना घटी उसका उल्लेख प्रवंधकवर्ग के लिखित बयान में किया गया है। यह बयाम इस प्रकार है "16 तारीख को सुबह से ही वामोदर नदी के जलतस्तर में वृद्धि होने लगी थी। उसका प्रथक्त कारण यह था कि पालामऊ जिले में नदी के स्वोत के निकट उपरि जलग्रहण क्षेत्र में भारी दर्शी हुई थी। 16 सितम्बर के भलस सुबह दामोदर नदी का जलस्तर ऐसोसियेटिड करनपुरा कोलियरी पर खतरे के निकान की पार करगया था और वामोदर नदी के निकटवर्ती इन्हलाइनों धर्यात् सिरका 1 भीर 2, सौंथा 1 भीर 2, बांसगोड़ा 4 भीर 5 भीर सिरका 3 भीर 4 से कामगारों को वापस बुला लिया गया था।

एसोसिएटेड करनपुरा कोलियरी संगम के सही उपरि धाग में स्थित है और यह पता लगाने के लिए कि स्वयं संगम के निकट स्थिति क्या रही होगी, धवालत के समक्ष वामोदर घाटी निगम के धांकड़ों से कुछ निक्कं निकालना उचित महीं होगा। धसल धात यह है कि स्वयं प्रबंधक-वर्ग को धवालत के समक्ष बयान देने का मौका मिला था धतः रामगढ़ सड़क पुल के गेज विसर्जन केंद्र के बामोदर से संबंधित प्रेक्षणों पर निर्भर करना और उसके बाव संगम को धाधार मानकर उसकी स्थिति का दोधारा जायजा लेना बुद्धिगानों का काम होगा। घतः धवालत 16 सितम्बर के उस ठीक समय को स्पष्टरूप से ज्ञान करने के लिए जब संगम पर जलस्तर में वृद्धि होने लगी थी, दामोदर घाटी निगम तथा ध्रय्य संगत धांकड़ों के धाधार पर जांच करना चाहेगी:

### रामगड़ सड़क पुल पर जलस्तर

39.2 भवालत ने वामोदर घाटी निगम से निम्नलिखित सामग्री प्राप्त की है:---

- (क) संगम के पास अंचाई पर स्थित बामीदर जलग्रहण केत के धार वर्षामापी केंद्रों— चंडवा, सिल्लाचक, सिलारी भीर बड़का गांव पर 1 मितम्बर, 1976 तक प्रतिबिन रिकार्ड किए गए वर्षी के भ्रोकड़ें: मौर
- (क) दामोवर नदी के रामगढ़ पुल पर 1 सितम्बर, 1976 से लेकर 21 सितम्बर, 1976 तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से प्रगले दिन सुबह 6 बजे तक चढ़ रहे पानी का प्रधिकतम जलस्तर धौर विसर्जित हो रहे पानी की क्यूसेक में माला । सेंट्रल सौदा कोलियरी के सबसे नजीदक जो वामोवर घाटी निगम का गेंज धौर विसर्जन केंद्र है वह नदी के प्रनुप्रवाह की धोर कोलियरी से 15 मील दूर रामगढ़ पुल पर है।

39.3 अवालत के सामने प्रबंधकवर्ग ने निम्निलाखत तच्य भी प्रस्तुत किए:---

- (भ्र) दामोवर घाटी निगम के हाइड्रालिक श्रांकड़ा प्रभाग की नदी-गेज-रिपोर्ट जिसमें रामगढ़ केंद्र पर 12 सितम्बर, 1976 से लेकर 20 सितम्बर, 1976 तक हर घंटे पर ली गई गेज-रीडिंग भ्रोर जलस्तर रीडिंग कारिकाई है जिस प्रदर्श-8 के रूप में ग्रंकित किया गया है।
- (म्रा) दामोदर घाटी निगम का एक विश्वरण जिसने दामोदर नवीं के रामगढ़ केंद्र पर हर साल में मधिकतम विसर्जन मौर ग्रार० एल० में गेज दिखाया गया है, जिसे प्रदर्ण → 9 के रूप में मंकित किया गया है।
- 39.4 उपर्युक्त रिकार्डों से निम्नलिखित बातों का पता चलता है:
- (क) 1978 में बाक का सबसे मधिक ओर 17 सितम्बर को था क्योंकि उस दिन रामगढ़ केंद्र पर नदी का जल-स्तर 1040.00 फूट था प्रवीत् सबसे अधिक था। रिकार्ड को देखने से पता चलता है कि इतना प्रधिक जलस्तर 1945 के बाद कभी नहीं हुन्ना था।
- (ख) झालांकि अधिक बाढ़ के कारण 16 सितम्बर को 12 बजे रात से 17 सितम्बर, 1976 को 10 बजे सुबह तक सभी गेज पानी में दूबे हुए थे, फिर भी रामगढ़ पुल पर 16 सितम्बर को 9 बजे मुबह जलस्तर 1025.49 कुट था।

39.5 जहां प्रदर्श-9 से यह पता चलता है कि रामगढ़ पुल पर 17 सितम्बर को उच्चतम जलस्तर 1040.09 फुट था, वहां पृष्ठ 11 पर दिए गए पतरातू ताप बिजनीबर प्रदर्श पी-5 के रेखा चित्र के झमुसार जल स्तर 3.45 फुट भौर मधिक या, मर्थात् 1043.54 फुट था जो कि प्रबंधकों द्वारा विये गये 1043.42 फुट के जल स्तर से काफी मिलता जुलता है जिसे प्रवर्ण 4पृष्ठ 38 पर दिये गए रेखाचित्र मे दिखलाया गया है विमोदर घाटी निगम के बाढ़ के सभी जल स्तर मापी द्वारा मभिलेखित जल स्तर 1040.09 फुट का संबंध दामोदर तल स्तर के 1003 फुट से हैं, जैसा कि पृष्ठ 51 प्रदर्श 4 में दिखलाया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पूल पर पानी की गहराई 1040.09 फुट---1003 फुट---37.09 फुट यी। यदि 37.09 फुट को दामोदर के उस तल स्तर यानी 1006.63 फुट में जोड़ विया जाए, जिसे प्रदर्श 4 पृष्ठ 38 पर में प्रबंधक द्वारा दिवालाया गया है, तो पुल पर प्रविकतम जनस्तर 1043.72 मुद्र होगा जो कि लगमग वही होगा जो कि पतरातू ताप बिजलीयर द्वारा मापा गमा जलस्तर प्रयति 1043.54 फुट या । अतः रामगढ़ पुल पर 17 सितम्बर को दामोदर नदी का उच्चतम जनस्तर 1043.54 था। इस

बात को उस स्थिति में सही मान लेना उचित होगा अविक इस म्रंक के खिलाफ प्रवंधकों ने कुछ नहीं कहा है भीर विशेष रूप से तब जबकि यह भंक पत्रातू बांच भीर रामगढ़ पुल के सहसंबंध सर्वेक्षण को निरूपित करता है।

भव भवालत इस भधिकतम जलस्तर भौर संगम पर इसी विन के जलस्तर में मिलान करना चाहेगी।

#### संगम पर जलस्तर

39.6 प्रवेधकों के धनुसार संगम पर जलस्तर 1123.53 फुट था, जैसा कि प्रवर्श-4 में पृष्ठ 28 पर विखलाया है, जबकि पतरातू ताप बिजलीयर के रेखाचित्र खंड एल० में दिए गए के अनुसार संगम पर जलस्तर 1125 फुट था । प्रबंघकों के लिखित बयान के प्रमुसार बाड़ उस समय प्रपती चरम स्थिति पर पहुंच गई थी जबकि वामोदर नदी मौर मकारी नदी के किनारों पर बने हुए मनेक रिहायशी क्वार्टर 17 सितम्बर के जलस्तर तक पूरी तरह से बूब गए थे भीर यही वह दिन था जिस दिन वामोदर नदी का जलस्तर ग्रिधकतम था। पतरातू ताप विजलीयर के प्रनुसार पूरी तरह डूबे हुए क्वार्टरों भीर मंदिरों की छती की समुद्र तल से अंबाई 1125 फूट थी, अतः उस दिन जलस्तर भी 1125 फुट होना चाहिये । पर, क्योंकि क्वार्टरों की छतों की ऊंचाइयों के ठीक-ठीक माप भवालत के सामने नहीं प्रस्तुत किये गए हैं भौर संगम के भ्रास-पास के सभी क्वार्टर भीर मंबिर समान ऊंचाई के नहीं थे, इसलिए प्रबंधकों द्वारा बताए गए 1123.53 फूट की, जो कि पतरातू ताप विजली घर द्वारा बताए गए जलस्तर से 1.47 फुट कम है, सही मान लेने में भवालत को कोई घापिस नहीं है।

# 16 सितम्बर को संगम पर जलस्तर

40. यदि यह मान लिया जाए कि 18 सितम्बर को रामगढ़ पुल पर जलस्तर धौर संगम पर के जलस्तर में 79.99 कुट का धंतर था, तो रामगढ़ पुल पर के जलस्तर में 79.99 कुट जोड़ देने पर संगम पर का जलस्तर मालूम हो जायेगा।

	रामग <b>द</b> पुल पर जलस्तर, प्र <b>वर्ग</b> -8	संगम पर संभावी जलस्तर
6 बजे सुबह	1021. 38 फुट	1101.37 फुट
७ अजे सुबह	1022. 38 फुट	1102.37 फुट
८ वजे सुबह	1022. 79 फुट	1102.78 फुट
9 बजे सुबह	1025, 40 দুই	1106.48 फुट

यदि रामगढ़ पुल पर जलस्तर वह नहीं माना जाए जो कि इस सारणी में दिया गया है बल्कि 3.45 फुट घोर घिक माना जाए, जैसा कि 17 सितम्बर के दिन बाढ़ का उच्चतम बाढ़स्तर मालूम करने के लिए प्रबन्धकों घौर पतरालू ताप बिजली घरने किया है, तो संगम पर घी जलस्तर घिक होगा यानी 6 बजे सुबह 1104.82 फुट से बढ़ कर 9 बजे सुबह 1108.93 फुट हो जाएगा घौर इस तरह घार० सी० सी० पुल पर घी 9 बजे सुबह जलस्तर में इतनी ही प्रयशा इससे घी प्रधिक वृद्धि हो जाएगी। घतः घार०सी०सी० पुल पर इस स्तर तक पानी 11 बजे घौर 11.30 बजे पूर्वाह्म के बीच नहीं होगा जैसा कि प्रबन्धकों ने प्रस्तुत किया है घौर जिसका उल्लेख पैरा 28.3 में किया गया है, बल्कि प्रातः 9 बजे के घार्स-पास ही पानी इस स्तर तक पहुंच गया होगा।

यों तो यह मान लेना कि 18 सितम्बर का जलस्तर का घरतर वहीं था जो 17 सितम्बर को था, बिल्कुल सही नहीं हो सकता, पर इस से इस बात का पता तो जल ही जाता है कि संगम पर जलस्तर 1105.42 फूट या 1108.93 फूट था जो कि लगभग वही जलस्तर था जिससे

बाद में ब्रार०सी०सी० पुल बूब गया था जिसका उल्लेख पैरा 38 में किया गया है। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि नकारी नदी के जलस्तर की अपेक्षा संगम पर नदी का जलस्तर काफी अधिक था और इस तथ्य से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पश्चजल का प्रभाव 16 सितम्बर की 6 बजे सुबह के बाद ही शुरू हुमा होगा, इससे पहले नहीं → इस बात की पुष्टि प्रदर्श-4 के पुष्ट 48 पर भी की गई है।

प्रबन्धक द्वारा प्रवर्श-4 के पृष्ठ 52 पर विए गए रेखावित से इस बात की पृष्टि होने पर कि 9 बजे के बाद भी संगम पर नदी के जलस्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, इस बात का पता चलता है कि वामोदर धाटी निगम, रामगढ़ में किए गए प्रेक्षणों के भ्राधार पर धामोदर नदी के जलस्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। प्रबन्धक के प्रमुखार भी 11 बजे पूर्वान्ह के लगभग केन्द्रीय सौंदा कोलियरी पर जलस्तर पूर्वी तटबन्ध गीर्ष से कम से कम 5 फूट नीचे था भर्यात् जलस्तर 1110 फूट था जिससे यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि संगम पर नदी के जलस्तर में निरन्तर वृद्धि हो रही थी।

# वुर्घटना में पश्चजल का प्रमाव

4.1. पिछले पैराम्रों से जो कुछ भी पता चलता है उससे प्रवन्धकों के इस दलील को म्रान सेमा सम्भव नहीं है कि 16 सितम्बर को दोपहर के 1 बजे भास-पास संगम पर नदी की जो स्थिति थी, वह वर्षा के परिणासस्वरूप उपरी जलग्रहण क्षेत्र से ग्राए हुए पानी की वजह से नहीं हो सकता बल्कि यह स्थिति केवल तभी हो सकती यी जबकि नकारी नदी से 63,000 क्यूसेक पानी दामोदर नदी में भा रहा होता। भ्रन्यया, उनके मनुसार वामोदर नवी का जलस्तर 1108 फुट से कम होता । पर मह तो स्पष्ट है कि उपरि जलग्रहण क्षेत्र से ग्रा रहे पानी के कारण वामोवर नवी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही थी जिसकी वजह से नकारी नदी के मुक्त प्रवाह में बाधा पड़ गई। नतीजा यह हुआ। कि पण्डजल के कारण नकारी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई भीर यही वृद्धि दुर्घटना का कारण बनी। पतरातू ताप विजली घर के प्रनुसार संगम पर नदी का जलस्तर 1114 फुट या 1115 फुट था।यदि इस बात को सही मान लिया जाए क्षो तर्कसंगत निष्कर्ष यही निकलेगा कि सेंद्रल सींदा कोलियरी नकारी मदी से बहुत ही कम भर्यात् 12,568 क्यूसेक या इससे भी कम मावा में पानी विसर्जित होता, जिसका उल्लेख पतरातू ताप विजलीघर मे किया है भीर ऐसी स्थिति में पश्चजल ही केवल एक कारण होता जिसकी अजह से वुर्षटना हुई, घवालत को इस बात की तहत में जाने की झावश्यकता नहीं है कि संगम नदी का जलस्तर 1115 फुट था कि नहीं क्योंकि प्राथमिक रूप में इसका काम प्रबन्धक द्वारा वी गई इस दलील को परखना है कि भकारी नदी से बहुत प्रधिक माझा में पानी विसर्जित होने के कारण ही बुर्पेटना घटी। स्थयं प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रकों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नकारी नदी से विसर्जित ही रहे पानी, जो कि 71,962 क्यूसेक से काफी कम या, के साथ-साथ वामोदर नदी के अलस्कर में हो रही पृद्धि के फलस्वरूप पण्चजल की वजह से नकारी के जलस्तर में वृद्धि हो गई जिसकी वजह से दुर्घटना हुई।

# एन० सी० डी० सी० सौंदा पर जलस्तर

42.1 प्रबन्धकों की धोर से यह तर्क विया गथा कि यवि सेंट्रल सौंवा के हाथीयारी गौफ में धामोवर नदी का पानी धुस जाने के कारण 16 सितम्बर को लगभग 1 बजे वोपहर में जलस्तर 1115 फुट हो गया होता तो इस पानी की वजह से पहले एन०सी०बी०सी० सौंवा में 1115 फुट के जलस्तर तक पानी था गया होता। नकारी नदी के किनारे पर स्थित एन०सी०बी०सी० सौंवा कोलियरी सेंट्रल सौंवा के उस धोर है जिस धार नवी का बहाब है और क्योंकि प्रबन्धक के धनुसार नदी के परचप्रवाह के कारण नदी के धनुप्रवाह की घोर कोलियरी पर का जलस्तर नदी के अध्यान विश्व धोर कोलियरी पर के जलस्तर की धर्मका धिक होगा, धतः एन०सी०बी०सी० सौंवा के सिरधा इन्कलाइन पर धपराहा 1 बजे के धास-पास पानी 1117 फुट के जलस्तर तक पहुंच जाता। लेकिन क्योंकि 16 सितम्बर को ऐसी बात नहीं हुई थी धर्यात् उस

विन एम ब्सी ब्ही ब्सी व सींदा पर अपराह्न 1 बजे के आस-पास जलस्तर 1108 फुट तक ही पहुंच पाया था, अतः वुर्षटना घटने का कारण पश्च-प्रवाहको नहीं मामा जा सकता।

42.2 पतरातूताप विजलीघर के प्राधिकारियों ने कहीं भी इस बात का जिक नहीं किया है कि दामोदर नदी का ही पानी था जो पश्चप्रवाह के कारण सैंट्रल सोंबा की गोफ में घुस गया या---ग्रौर संम्भवतः मुख्य नवीं से मिलने वाली सहायक नदी में पश्चप्रवाह तभी हो सकता है जबकि उसमें मिलने वाली सहायक नदी के प्रवाह की भोर या तो बहाव बिल्कुल न हो या बहुत कम हो। पतरातूताप बिजली घर के प्राधिकारियों ने जो दलील दी हैं—जिसे घदालत ने सिद्धान्त रूप में तो स्वीकार कर लिया है पर उनके द्वारा प्रस्युत किए गए ग्रंकों के बारे में भवालत ने प्रपना कोई। भी विचार व्यक्त नहीं किया है कि संगम पर वामोवर नदी के जलस्तर में वृद्धि हो जाने के कारण नकारी नदी के बहाव में काफी बाधा पड़ गई. थी। फलस्वरूप सेंट्रल सौंवा में नकारी नवी का जलस्तर काफी बढ़ गया जिसकी वजह से सेंन्द्रल सौंदा के हाथीदारी गोफ में पानी धुस गया। चूंकि दामोदर नदी के जलस्तर में वृद्धि होना भौर नकारी नदी के पानी में विसर्जन में कमी होना दोनों ही बातें घटित हो रही थीं, इसलिए प्रवासत इस बात का पता लगाना जरूरी नहीं समझती कि सैन्द्रल सौदा कोलियरी में भूमने वाला पानी दामोदर नदी का पानी थाया नकारी नदी का पानी था ग्रयका इन दोनों निवयों का पानी था। यह तो स्पष्ट है कि पश्चजल की वजह से भयानक दुर्घटना घटी थी भतः, यह पश्चजल कहां से भ्राया-इस बात का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है—हालाकि यह तो स्पष्ट है कि नकारी नदी का ही पानी भ्रत्यधिक मात्रा में गीफ में युस भ्राया था।

42.3 एन० सी० बी० सी० सीबा कोलियरी के प्रबंधक वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अंक से कि 1 बजे वोपहर तक कोलियरी में पानी 1108 फुट के जलस्तर तक भर गया था, जिसे प्रबंधकों ने स्वीकार कर लिया है, एक प्रस्थेत रोचक निष्कर्ष निकासा जा सकता है।

हालांकि 14-7-77 को प्रवासत के सामने विए गए प्रपने बयान में एन० सी० डी० सी० कोलियरी के प्रबंधक श्री एस० एन० चटर्जी ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि उनकी खान में नकारी नवी के जलस्तर का कहीं भी सिखित रिकार्च नहीं है, फिर भी उनके द्वारा प्रस्तुन किए गए जल स्तर के अंकों को सैंट्रल सौंदा के प्रबंधकों ने प्रमाणित मान लिया है और जलस्तरों से संबंध प्रहस्ताक्षारित प्रलेख से प्रपनी सहमति जाहिर कर दी है। एन० सी० डी० सी० सौंदा से लिए गए इस प्रलेख को डी० सी० एन० एस० ने 13-11-77 के दिन प्रवालत के सामने प्रस्तुत किया जिसे शिनाबत के लिए एक्स-9 के रूप में अंकित कर विया गया है।

श्री चटर्जी ने भवालत को बताया कि 16 सितम्बर को 9.30 बजे सुबह से लेकर 2.00 बजे दोपहर तक नकारी नदी को वेखने का मौका उन्हें मिला या जिसे वे भ्रपने दफ्तर के बराड़े में खड़े होकर देखते थे और वहीं से हर घंटे पुल के खंभे पर बने हुए जलस्तर के निशान को पढ़ लेते थे। जलस्तर के निशान को पढ़ने पर उन्हें कोई खास बात नजर नहीं द्माई । उनके बनुसार 2 बजे दोपहर तक नकारी नवी का बहाव संगम की ओर या और दामोदर नदी से कोई पश्चप्रवाह नहीं हो रहा था। 9.30 बजे जलस्तर लगभग 1102 फुट था और 1 बजे दोपहर से थोड़ा पहले जलस्तर 1104 फुट और 1105 फुट के बीच था। 1 बजे दोपहर के प्रास-पास उन्होंने जलस्तर में यकायक वृद्धि वेखी जो कि 1108 फुट था । एक्स-9 में दिए गए अंकों और इन अंकों में थोड़ा बहुत अंतर है। प्रलेख के प्रनुसार वामोदर नदी के जलस्तर में वृद्धि 4 बजे सुबह गुरू हो गई थी जो 2 बजे दोपहर तक 1108 फुट तक पहुंच गया था। यह पूछे जाने पर कि सैंट्रम सौंदा पर 1 बजे वीपहर के लगभग नकारी नदी का जलस्तर कितना या--ग्रपने जवाब में श्री चटर्जी ने यह बताया कि एन० सी० बी० सी० सौदा पर नदी के जलस्तर की घपेक्षा सैंद्रल सौदा पर नदी का जलस्तर हमेशा ग्रधिक रहना था । जब ग्रदालत ने सैट्ल सौदा पर नदी के अधिकतम जलस्तर के बारे में बताने के लिए प्रबंधकों को मादेश दिया जबकि यह ज्ञात या कि 16 सितम्बर से 1 बजे दोपहर

में एन०सी०डी०सी० सौदा पर नदी का जलस्तर 1108 फुट था तो 1-11-77 को श्री बी०पी० बालिगा द्वारा भेजी गई सूचना हुबहू इस प्रकार थी:

'आपके प्रादेश का प्रनुपालन करते हुए प्रधोहस्ताक्षरी ने पावपथक आंकड़े प्राप्त किए हैं। एन अति ब्रिंग सौवा के एक उपयुक्त स्थल पर नकारी नदी का एक स्टेज विसर्जन-वर कवं बना लिया गया है। एन अति ब्रिंग नकारी नदी के जलस्तर 1108 फुट से (गोफ के नजदीक) सेंट्रल सौवा पर समान मान्ना में विसर्जित नकारी नदी के जलस्तर से और इस स्थल पर स्टेज-विसर्जन दर-कवं से निर्धारित जलस्तर से नकारी नदी से दामोवर नदी की ओर बहने वाले पानी का नदीस्तर 1110.20 फुट होगा।'

42.4 श्री चटर्जी और श्री बालिगा हारा धवालत को दिए गए बयानों से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह बिल्कुल स्पष्ट है। इसका मतलब यह हुन्ना कि 1 बजे दोपहर में जब पानी हाथीवारी गोफ में घुम झाया उस समय नकारी नवीं का जसस्तर 1110.20 फुट था न कि 1115 फुट जैसा कि प्रबंधकों ने झपनी दलील में हर जगह कहा है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि उस समय सैंट्रल सौंदा पर नकारी नवीं से लगभग 48,867 क्यूसेक पानी ही विमर्जित हो रहा था, जैसा कि प्रबंधकों के प्रवंश-4ए से प्रकट होता है, न कि लगभग 72,000 क्यूसेक पानी जैसा कि उन्होंने झपने बयान में कहा है।

ऊपर जो कुछ भी निष्कर्ष निकाला गया है वह प्रबन्धकों के अपने इस बयान पर ही आधारित है कि कम से कम 16 सितम्बर को लगभग 1 बजे दोपहर तक बिना किसी रुकावट के नकारी नदी संगम की ओर बहुरही थी। पर, क्योंकि यह बात मही मान ली गई है कि संगम पर नदी के जलस्तर में अलग सुबह से ही निरंतर वृद्धि हो रही थी जिसकी वजह से सेन्द्रल सौदा पर नकारी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई इसलिए पण्चजज के कारण ही एन०सी०डी०सी०सींदा पर 1 वजे वो बहुर में पानी 1108 फुड़ के जलस्तर तक पहुंच गया था। चूंकि मनुप्रवाह पर कोलियरी पर नदी का जनस्तर 1108 फुट था, इसलिए ऊर्ज्यंप्रवाह सेन्ट्रल सौदा पर नदी का जलस्तर थोड़ा बहुत प्रधिक ही होगा जैसा कि प्रमाण के रूप में प्रदर्श-4 के रेखा जित्र 48 में दिखाए गए प्रबंधकों को जल-प्रोफाइस्स से स्पष्ट है। एन० सी० डी० सी० सोंदा सेंट्रल सौंदा की अपेक्षा संगम से अधिक नजदीक है और यदि इसके स्थान को रेखाचित्र में नियत कर विया जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सेंट्रल सींवा की भ्रपेक्षा एन० सी० बी० सी० सीवा पर जलस्तर थोड़ा बहुत कम ही होगा। चूकि यह रेखाचित्र संगम पर नकारी नदी से विसर्जित हो रहे पानी की मान्ना और वामोवर नदी के जलस्तर पर प्राधारित है, जिस पर पतरात् ताप बिजलीयर ने प्रापत्ति की है, अतः यह किसी भी हालन में इस बास को प्रदर्शित नहीं करता कि पश्चजल की वजह से एन० सी० डी० सी० सौंदा की प्रवेका सेंट्रल सौदा पर जलस्नर प्रधिक हो जाता है किसी भी पक्ष ने यह पता नही लगाया है कि 1 बजे वोपहर में सेंट्रल सोंदा पर जलस्तर ठीक-ठीक क्या हो सकता था जबकि उस समय एन०. सी० डी० सी० मौदा पर जलस्तर 1108 फुट था पर यह बात ठीक नहीं जंबती कि दोनों कोयला खानों का मास-पास होने पर वहां का जलस्तर सेंट्रल सौदा पर के 1115 फुट तर्क के जनस्तर तक पहुंच जाता। इसे तथ्य से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि हायीदारी गोफ में भरने वाला पानी 1115 फुट के स्तर पर नहीं था जैसा कि प्रबंधकों ने कहा है बल्कि इससे कमस्तर पर था अगर यह भी मान लिया जाए कि पश्चजल के कारण गोफ में पानी नहीं भरा है बस्कि पश्चजल प्रवाह के कारण भयानक पुर्वटना घटी है तब भी सेंट्रल सौंदा पर के जिस जलस्तर से 1 बजे दोपहर के भाम-पास पानी गोफ में भा गया होगा वह एन० सी० डी० सी० सींवा के प्रबंध की द्वारा स्वीकृत जलस्तर 1108 फूट से कम था।

इस सरह नकारी नवी से, जिसका 1 बजे बोपहर के आस-पास एन० सी० डी० सी० सौंदा पर जलस्तर 1108 फुट था, जिसे प्रबंधक भी सही मानते हैं, निकलने वाला पानी ही संभवतः वह पानी था जो कि उस समय सेंद्रल सौंदा गोफ में 1115 फुट से कम जलस्तर में घुसा था, चाहे यह पानी नकारी नदी के मुक्त प्रवाह के कारण हो, चाहे संगम से भाए हुए पहचजल के कारण हो या चाहे पश्च प्रवाह हो, जिसकी वजह से भ्रजानक दुर्घटना घटी थी।

43,1 यवि 1115 फुट से कम जलस्तर पर पानी हाथीवारी सीम में ब्राया हो तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि बोध में जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1115 फुट थी और जिसे प्रबंधकों ने खान को बचाने के लिए बनवाया था--तेजी से पानी माने के कारण दरार पड़ गई। प्रबंधकों की ओर से यह दलील दी गई है कि तटबंध मिट्टी बहने के कारण नहीं बल्कि उसके ऊपर से पानी निकलने के कारण टूटा था। श्री वी० पी० वालिगा ने जिन्होंने जानकारी प्राप्त करने के संबंध में बांध को देखा था, भपने बयान में घवालत को यह बताया कि 16 सितम्बर 1976 से लेकर फर-वरी 1977 तक की जबकि वह बांध को देखने गए थे, प्रविध में दुर्घटना के बाब बांध को बनाने का काम नहीं किया गया। जिस समय फरवरी में उन्होंने बांध का निरीक्षण किया था उस समय उन्होंने यह देखा था कि कांच के सन्नार पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस तरह उनका निष्कर्ष यह था कि उत्पर से पानी निकलने की वजह से मिट्टी का सटकंध टूट गया। उन्होंने इस माधार पर मपना तर्क दिया या कि दरार पड़ जाने पर मिट्टी का बोध सामान्यतः टूट जाता है। अदालत के धनुसार इस बात से यह परिलक्षित होता है कि हालांकि वुर्फेटना के बाद ही बांघ को टूटा हुआ पाया गया, और प्रबंधकों के अनुसार बांध 1115 फुट से कम जल-स्तर पर तेजी से माने वाले पानी के कारण नहीं टूटा या बल्कि जल स्तर 1115 फुट थी और पानी बांध की चोटी से वह रहा या और दुर्घटना के बाद पानी उतर गया था। श्री करकेट्टा के धनुसार मिट्टी का बांध दरार पड़ने से महीं टुटा क्योंकि ऐसी स्थिति में बांघ के दोनों ओर के भाग के भुकसान पहुंचता है, और यह बात सेंट्रल सौंदा पर नहीं हुई थी। प्रबंधकों ने घपनी दलील में जिस बात पर घिषक जोर दिया है उसके बारे में घदालत का विचार है कि यह एक घनुमान ही है और इस बात की संभावना विसकुल नहीं है कि 1110 फुट के जलस्तर प्रयात् बांध के मीर्चं से 5 फुट कम जलस्तर से प्राने वाले पानी से बांध टूट जाए। उस समय बांध पर कोई भी ऐसा चयमदीव गवाह मौजूद नहीं या जिस समय पानी गोफ के अंदर घुसना शुरू हुआ। या। अपने बयान में जीत सिंह ने यह कहा था कि 12.15 बजे दोपहर और 12.45 बजे दोपहर के भास-पास गोफ को देखने पर उन्होंने यह पाया कि पानी बांघ के ऊपर से बह रहा है पर यह स्पष्ट है कि वे उस स्थान पर यह बात न तो देखा सके और न ही यह देख पाए कि क्या पानी बांध के ऊपर से बह रहा था जो उस समय बिलकुल सही सलामत था या पहले ही टूट चुका था।

इस बास के भलावा कि बाद के पानी के टकराने से बांध टूट सकता है तथा बांध का शीर्ष बह सकता है, एक भ्रन्य संसावना भी हो सकती है जिससे इस बात की पुष्टि हो सकती है कि 1115 फुट से भी कम अलस्तर पर पानी गोफ में पुस सकता है। चूंकि घास-पास की मिट्टी से ही बांध बनाया गया था जैसा कि पैरा 24.1 में बताया गया है, इसलिए. मानसून की वर्षा की वजह से तथा खास तौर से खनवाती अवस्था की बजह से, जो कि बिहार में 16 सितम्बर, 1976 के कुछ दिन पहले हो गई थी, बांध की उपरी सतह बहने के बाद 1110 फुट या इसके घास-पास के स्तर तक भा गया हो।

43.2 इसमें तथा पिछले पैरे में जो कुछ कहा है उससे सेंट्रल सींवा के पास वह रही उस नकारी नदी के जलस्तर के बारे में संदेह बना रहता है जिसका पानी गोफ में घुस गया था। घदालत का सीधा संबंध ठीक-ठीक उस समय के जल स्तर की जानकारी प्राप्त करने का नहीं है जिसकी वजह से हाथीवारी गोफ जलमध्न हो गई थी और न ही इस प्रश्न से उसका सीधा संबंध है कि नकारी नदी के मुक्त प्रवाह की वजह से गोफ में पानी युस गया था या बामोबर नदी के जलस्तर में युद्धि होने के कारण भयानक युर्वेटना घटी थी। इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वुर्वेटना केवल नकारी नदी के जल विसर्जन

के कारण ही नहीं घटी थी बिल्क सहायक नदी के प्रवाह और संगम पर नदी के अलस्तर में वृद्धि होने के कारण भी घटी थी।

भाग- 4

# मंजूरी और निरीक्षण

बान सुरक्षा महानिवेंशालय द्वारा मंजूरी

44 हालांकि खान सुरक्षा महानिवेगालय इस जांच का एक पक्ष पहीं था, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 6 में उल्लेख किया गया है, पर मदालत ने इस बात की भोर उनका ध्यान माकर्षित कया है कि उन्हें केवल यह नहीं मान लेना चाहिए कि प्रबंधकवर्ग के ग्रावेदन-पक्ष में वे सभी तथ्य भीर जानकारी मौजूद है जो कि उन्हें खंभे तोड़ने से संबंधित मंजूरी देने के लिए संगत है। भामसौर पर उन्हें यह समझना काहिए कि हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का कोई कदाशय न भी हो, फिर भी मनने मानेदन-पक्ष को तैयार करने में प्रबंधक वर्ग क्रुछ गलतियां कर सकता है, या संभवतः लापरवाही में कोई ऐसा तब्य प्रस्तुत न कर पाए हीं जो खभे तोड़ने की अनुमति लेने के लिए आवश्यक हो। इस बास मामले में, यदि खान सुरक्षा महानिदेशालय ने इस बात की नहीं मान लिया होता कि भावेदन-पन्न तथ। संलग्न संनक्शे में दिए गए तब्य सही थे, तो वे खान में पानी भार जाने की संगावित खातरे की ग्रोर प्रबंधक वर्ग का ध्यान ग्रवश्य ग्राकवित करते । ऐसा करते समय वे स्वयं गोफ में पानी भर जाने से संबद्ध मामलों पर मधिक सावधाानी बरतने के लिए प्रपने निरीक्षण-प्रधिकारियों को सतर्क कर देते । जैसा कि इस मामले में हुआ। है, ने तो प्रबंधक वर्ग और न ही खान सुरक्षा महानिदेशालय सं बात की तह तक पहुंच पाए ये कि सैट्रल सौदा को लियरी में पानी भर जाने की संभावना हो सकती है। यदि यह भी मान लिया जाए कि बान में पानी घरने की समावना बहुत ी कम थी, तो भो उन्हें इस संभावता की उनेका नहीं करनी चाहिए यी क्योंकि ऐसा करने का मतलब खान में काम कर रहे लोगों के जीवन को खतरे में डालनाथा।

चतः पहले पहल तो खान सुरक्षा महानिवेगालय को खान के उन रिकार्डों और नक्सों के साथ प्रयंधक वर्ग के धावेदन-पत्न में बिंद गए तथ्यों की जांच करनी चाहिए जिसका उनके पास होना धावश्यक है। पर न तो रांची के कार्यालय में घीर न ही धनवाद के मुख्यालय में ऐसा किया गया। यदि रांची के कार्यालय में खान का व्यापक विवरण मौजूद नहीं था, जिसे उन्हें रखना चाहिए, तो उनके धाधकारी खंचे तोड़ने से मंबद्ध सभी सुसंगत तथ्यों की ठीक-ठीक जांच करने के लिए निरीक्षण कर सकते थे-पर यह कार्य भी संतीषजनक ढांग से मही किया गया। निम्नलिखित पैराधों में ध्रदालत के इन प्रेक्षणों को विस्तार से उल्लेख किया गया है।

# खान का मधतन इतिवृत्त

45.1 खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा घरने नियंत्रण की खानों के अधानन वृत्त पत तथा पिछले सभी रिकार्डों को रखने से संबद्ध प्रपंते कार्यालयों को दी गई हिवायतें विधिष्ट प्रकार की हैं। इतिवृत्त का होना आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से सुंसगत नक्षों को वेखकर खान के बारे में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। धरातल पर तथा जनीन के नीने पानी भर जाने, ज्वलनशील गैस तथा भाग, भावि से खान में होने वाले खनरों को नोट कर लेना आवश्यक है और "खतरा-पुस्तिका" के रूप में इसे क्षेत्रीय कार्योलय में रखना भावश्यक है तथा भून निरोत्रण प्रक्षिकारी को अपने प्रयंदेशण एव नियंत्रण के अधीन धाने वाली खानों की सुरका से संबंद्ध एक अपीरवार नोट तैयार करना आवश्यक है। इस बात के होते हुए भी कि खान के पिछले रिकार्डों को देखें जिना कोई भी निरोत्रण नहीं किया जा सकता, निरीक्षण अधिकारियों को निर्यों, नालों भी बहे तालां के आस-पास सी खानों में पानी भर जाने के संपालित खतरे की भीर विशेष ध्यान देना भावश्यक है। इस साल करने भीर विशेष ध्यान देना भावश्यक है। इस साल मानसून के आने के पहले सभी पूर्वीपाय करने आवश्यक हैं।

मई के महीने में प्रबंधकवर्ग को फिर से याद विला वेना, मुरक्षारमक उपायों की जांच करना तथा यह देखने के लिए पूरे बरसात के मौसम में अचानक जांच करते रहना आवश्यक है कि जो कुछ भी पूर्वापाय निर्धारित किए गए हैं उन पर अमल किया जा रहा है। ऐसी हिदायत देते रहने का मतलब बिलकुल साफ है। इसका पहला मतलब तो यह है कि खंभे तोड़ने से संबद्ध अवेदन-पन्न की जांच करते समय इस आवेदन-पन्न में विए गए तथ्यों का मिलान खान के अधानम यून-पन्न एवं पिछले रिकाडों कर लेना चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह है कि एसे रिकाडों की तहायता से खानों का निरीक्षण करते समय अधिकारी को धरातल तथा जमीन के अंदर के मुक्य लक्षणों से हमेगा अच्छी तरह से परिचिन हो आना चाहिए।

प्रबंधक वर्ग के झावेदन-पत्न पर विचार करते समय पूरी जानकारी के साथ व्यवस्थित ढंग से रखे हुए रिकार्डों को रांची के क्षेत्रीय कार्यालय के क्यान में लाना चाहिए या—जैसे, लान के बिलकुल पास एक बड़े नाल का होना और वास्तव में खंभे तोड़ने के स्थान के ठीक ऊपर नाल का होना । झतः खान सुरक्षा के उपनिदेशक श्री के० बी० मजूमधार के इस स्थान को सुनकार झदालत को झाश्चर्य हुझ। कि खंभे तोड़ने से संबंधित आवेदन-पत्न पर विचार करते समय उनके पास खान का बतिवृत्त नहीं था। यदि उनके कार्यालय में इतिवृत्त को रखा नहीं जाता था या झावेदन पत्न पर विचार करते समय खान का इतिवृत्त नहीं था तो मुख्य कार्यालय से वह खान का वृत्त-पत्न मंगा सकते थे। पर यह काम भी नहीं किया गया।

### निरीक्षण द्वारा संस्थापन

45.2 'तिवृक्ष के न होने पर मजूमदार को चाहिए था कि वे प्रबंधकों के भावेदन-पत्न में दी गई सूचनाभ्रों का निरीक्षण करके ठीक ढंग से जांच कर लेते । पूछे जाने पर उन्होंने घदालत को यह बताया कि 27-6-74 को किए गए अपने निरीक्षण के दौरान प्रबंधक दर्ग के साविधिक मनशे (प्रवर्ण -की) में 1958 के मधिकतम बाढ़ स्तर 288.34 मीटर पर उनका व्यान गय। या, पर इस अत की जांच करने के संबंध में कि क्या कोई ऐसा भी कंटूर था जिसका स्तर संभे तोड़ने के क्षेत्र को स्तर से कम था, उस्होंने यह बताया कि बहुत प्रधिक झाड़-झंखाड होने के कारण वह वहां स्वयं जाकर क्षेत्र की ढाल की जांच नहीं कर सके थे। प्रागे के बयान में अन्होंने यह कहा कि प्रबंधकों द्वारा उन्हों यह बतलाया गया या कि केवल 295.50 मीटर वाले एक कंटर में उस नदी की भोर, जिसका श्रधिकतम बाढ़ स्तर 288.34 मीटर था, जमीन की एक समान काल थी जिसे उन्होंने नक्से में नोट कर दिया था। ऐसी स्थिति में वह प्रबंधकों से उनके सोविधिक धरातल नक्षे (प्रदर्श 3) की मांग कर सकते थे, भीर यदि ऐसा किया गया होता तो उन्हें आई भी तोड़ने के प्रस्तावित क्षेत्र के अधिकतम जलस्तर से कम स्तर की एक ट्र रेखा दिखलाई पड़ गई होती। घटाजत के सामने उन्होंने यह स्थीकार किया कि विसम्बर, 1974 में किए गए अपने भाम निरीक्षण के दौरान उन्होंने धरातल नक्शे को देखा तो या पर उन्होंने कंटर माकृतियों की प्रबंधक वर्ग के मायेदन-पत्र के नक्श में दिए गए कंट्रर-माकृतियों के साथ मिलान महीं किया था। ऐसा न करने का कारण उन्होंने यह बताया कि उन्होंने यह मान लिया था, जैसा कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति करता, कि धरासल नक्शे में विखलाई गई कंट्र रेखाएं प्रबंधकों के भावेदन-पत्न में भवश्य विखाई गई होंगी। स्पष्टतः यह उनके द्वारा किया गया गलत निर्णय था क्योंकि माबेधन-पत्न की आंच करने पर उन्हें यह देख लेना भाहिए था कि नियम 59 (3) (क) में दिखाई गई कंट्रर रेखाओं से नश्यों में दी गई कंट्र रेखाएं मेल नहीं खातीं। उस नियमन के झधीन प्रबंधक अर्थ को ऐसे नक्से रखना मपेक्षित है जिनमें पांच मीटर से कम के अध्योपर मंतरालों पर धरातल कंट्रर रेखाएं विवालाई गई हों। मत: यह मान सेना तक संगत होगा कि जब भी कोई प्रबंधकवर्ग ऐसे क्षेत्र में खंभे त्रोड़ने के लिए पावेदन पन्न दे जिसका संबंध किसी भदी नाले तथा उसके धाधिकतम बाद स्तर से हो, तो उसे अपने मावेदन पक्ष के साथ दिए गए नक्यों में सभी कंट्रूर रेखाएं दिखलाना भावययक है।

विसम्बर 1974 में घौर मई तथा ध्रगस्त, 1975 में श्री मञ्जूमवार द्वारा किए गए निरीक्षण यदि उचित ढंग से किए गए होते तो उनके नजर में वह छोटा नाला भ्रवश्य भा गया होता जिसके ठीक नीचे खंभे तोड़े गए थे। जिसकी वजह से खान में वुर्वटना हुई थी। वुर्वटना होने के पहले उनके द्वारा किए गए निरीक्षण में नाले के किनारे बने हुए बांध की धौर उनका ध्यान भवश्य जाना चाहिए। पर इस प्रसंग में उनकी दलील यह थी कि कभी भी नाला धौर बांध उनकी जानकारी में नहीं थे। इसका पहला मतलव यह हुआ कि प्रबंधक वर्ग की घोर से न तो मौखिक रूप में धौर न ही नक्यों की सहायता से इन तथ्यों के बारे में उनहें बताया गया था घौर वुसरा मतलब यह हुआ कि भएने निरीक्षण के दौरान इन तथ्यों की घोर उनका ध्यान कभी भी नहीं गया।

भ्रमुमति मिलने के पहले ही खाम्चे तोड़ने का काम झुक्क कर दिया गया या।

46.1 हालांकि धपने पहले ही वलीलों में सम्भवतः धवालत द्वारा न पूछे जाने के कारण यह बात उन्होंने धवालत को नहीं बताई थी, जिसका पता बाद में चला कि 13-12-74 को किए गए धपने निरीक्षण के दौरान वह मैनेजर के साथ हाथीदारी सीम देखने गए थे धौर वहां पर खम्बे तौड़ने के काम का निरीक्षण किया था। यह बात संयुक्त निदेशक की जे॰ सी॰ धवाल धवालत की जानकारी में लाए, जिम्होंने हवाले के लिए 13-12-74 की श्री मजूमवार की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुत किया (प्रवर्श एफ-3 के पृष्ठ 1, 7 धौर 8 पर) यह बात जानते हुए भी कि खान सुरका महानिवेशालय से धनुमति मिलने के पहले ही प्रबर्धक वर्ग ने खम्बे तुड़वाने का काम सुक कर दिया था--जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट के पैरा 22-3 में किया गया है--उपनिवेशक को प्रस्तुत किए गए धसाविधिक नक्शों के धनुसार ही केवल काम नहीं करना चाहिए था धौर इस बात को भी सही नहीं मान लेना चाहिए था कि प्रबर्थकों ने धावेवन-पत्र के साथ संलग्न नक्शों में जो कुछ भी तस्य विए वे सही ही हैं।

# मंजूरी काइल में उल्लेख नहीं किया गया

46.2 घारचर्य की बात है कि 13-12-74 को हाबीदारी सीम का निरीक्षण कर लेने के 3 दिन बाद जब उन्होंने सिफारिश के साथ साम्बे तोड़ने के आवेदन-पत्र की मंजूरी की फाइल को संयुक्त निदेशक के पास भेजा, उसमें उन्होंने इस बात का हवाला नहीं दिया या कि प्रबन्धकवर्ग द्वारा सम्बे तुड़वाने का काम शुरू किया जा चुका था। जब उनसे यह पूछा गया कि इस बात को फाइल प्रदर्ग झार-9 में क्यों नहीं दर्ज किया था तो वे सन्तोषजनक उत्तर नहीं देपाए। उनकी वलील यह थी कि इस बात का उल्लेख वे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में कर चुके ये और उन्होंने इस फाइल से इस बात का पुनः उल्लेख करना झावश्यक नहीं समझा जो खम्बे तोइने की मंजूरी से सम्बद्ध थी। यह पूछे जाने पर कि यदि उन परिस्थितियों में उनके वरिष्ठ प्रधिकारी उस निरीक्षण रिपोर्ट को वेख लेते जिसमें अनुमति मिलने के पहले ही खम्बे तोडने का काम मुक्त हो जाने का हवाला या, तो उनका महना या कि 26 जून, 1975 को उनके पास रिपोर्ट भेज देने के बाद ही वे उसे देख पाते । जब उन्हें यह कहा गया कि जनवरी, 1975 को भावेदन-पद्ध की मंजूरी करते समय संयुक्त निवेशक श्री भग्नवाल भीर निवेशक श्री एस० बी० प्रसाद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि विसम्बर, 1974 से सम्भवतः एक-दो महीने पहले से ही प्रधन्धक वर्ग ने खन्दे तुड़वाने का काम शुरू कर दिया या, श्री मजूमदार को यह कबूल करना पड़ा कि वे ग्रपनी रिपोर्ट देर से भेजने के कारण ग्रपने वरिष्ठ ग्राधि-कारियों के समक्ष प्रबन्धकवर्ग द्वारा किए गए उल्लंबनों को नहीं शा सके । उन्होंने भागे यह कहा कि बाधिक काम होने सथा रिपोर्ट को टाइप कराने में देरी होने के कारण ही उन्हें भपनी रिपोर्ट को जामा कराने में वेरी हो नई।

# मोखिक सूचना

46.3 जब उनसे यह पूछा गया कि जनवरी, 1975 से पहले धनिधकृत रूप से सम्बे तोड़ने का काम शुरू हो जाने की सूचना अपने विरुष्ठ मधिकारियों को मौखिक रूप से क्यों नहीं वी थी तो श्री मजूमदार ने यह बताया कि ऐसा करने का मौका ही उन्हें नहीं मिल पाया था। जब उनसे यह कहा गया कि श्री भग्नवाल को इस बात की जानकारी थी कि जनवरी, 1975 से पहले ही मनधिकृत रूप से खम्बे तौड़ने का काम शुरू हो गया है भौर उन्होंने भ्रवालत को यह बताया है कि इस बात की जर्जा वे निदेशक श्री प्रसाद से कर चुके हैं ग्रौर वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस भामले में प्रबन्धकवर्ण पर प्रभियोग लगाना उचित नहीं है, तो श्री मजूमदार ने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया कि मनधिकृत रूप से खम्बे तोड़ने के बारे में उन्होंने श्री मग्नवाल से मध्या श्री प्रसाद को मौखिक सूचना दे दी थी। श्री प्रसाद ने भ्रदालत के सामने भ्रपना बयान देते हुए यह बताया कि श्री भ्रमवाल ने न तो मुझे इस बात की सूचना दी थी ग्रीर न ही मुझसे चर्चा की थी कि प्रबन्धकवर्ण खम्बे तुड़्शाने का काम मुस् करवा चुका है।

झदालत ने श्री मजूमवार को उनके द्वारा भौके पर की गई जांच की बात बतायी जिसकी रिपोर्ट खान के प्रबन्धक द्वारा 20-12-74 को प्राप्त हुई थी। मौके पर की गई जांच से वो बातों का पता चलता है जिनमें से एक का सम्बन्ध कार्यस्थल पर अपर्याप्त हवा के होने और वूसरे का सम्बन्ध फेसों को स्प्रे करने के लिए किसी व्यवस्था का न होने से था। जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने भपने इस रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया था कि अनुमति मिलने के पहले के ही प्रबन्धकवर्ग ने अपन्ये पुढ़वाने का काम गुरू कर दिया था तो इसके जवाब में श्री मजुमदार ने भवालत को यह बताया कि उन्हें यह प्राणा थी कि खम्बे तोड़ने की घनुमति प्रबन्धक वर्ग को जल्दी ही दे दी जाएगी झौर इसी कारण से उनका यह विचार था कि ऐसा करने से किसी बात का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इस प्रसंग में उनकी दलील हमेशा यही रही कि खम्बे तोड़ने की मनुमति से सम्बद्ध फाइल में, जिसे सितम्बर, 1974 में खोला गया था. केवल गलतियों को ढूंढ़ने से सम्बद्ध प्रथनों भौर विकास में प्रगति न होने के कारणों के बारे में बी। चूंकि वरिष्ठ अधिकारी की झोर से कोई आपित नहीं की गई थी ब्रीर फाइल में उठाए गए प्रक्तों पर 16-12-74 को उन्होंने कार्रवाई की थी। मतः इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि खम्बे तोड़ने की मंजरी शीघ्र ही मिल जाएगी । यह एक ऐसी वलील है जिसे स्वीकार करना फठिन है, क्योंकि यदि 13-12-74 को हाथीदारी सीम का निरीक्षण करने के तीन दिन के बाद लिखे हुए भीट से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि खम्बे तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है तो अवालत केवल यह नहीं मान सकती कि इस सम्बन्ध में उनके वरिष्ठ ग्रधिकारी किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते होते।

46.4 प्रमधिकृत रूप से खम्बे तोड़ने का काम गुरू करने के सम्बन्ध में खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा विए गए बयान परस्पर विरोधी हैं। यवि श्री मजूमदार के बयान को सही भाग लिया जाए तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वे इस बात को वरिष्ठ ष्यधिकारियों को सूचित करना प्रावश्यक नहीं समझते क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि खम्बे तोड़ने की धनुमति जल्दी ही मिल जाएगी धौर इस प्रसंग में प्रबन्धकवर्ग द्वारा किए गए उल्लंघन को गम्भीर नहीं माना जा सकता । उनकातकं यह था कि प्रबन्धक वर्गके प्रावेदन-पन्न में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए थे—वे सही थे, मतः खान में पानी भर जाने का कोई खतरा नहीं था। इसके विपरीत यदि श्री ग्रग्नवाल के बयान को सही मान लिया जाए तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे धीर श्री प्रसाद दोनों ही धनधिकृत रूप से खम्बे तोड़े जाने के काम से मन्नगत थे लेकिन इस बात को वे गम्भीर उल्लंघन नहीं मानते क्योंकि इसकी वजह से खान में पानी भर जाने का खतरा नहीं हो सकता था। बास्तव में श्री ग्रग्रवाल ने ग्रदालत को बताया कि जब मनधिकृत रूप से खम्बे तोड़े जाने का काम णुरू करने के बारे में 15 या 16 दिसम्बर, 1974 को श्री मजूमवार से उन्हें जानकारी मिली थी, उस समय उनका मत यह नहीं था कि एक खम्बे को तोड़ना गम्भीर मामला है। अपने बयान में उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि खान सुरक्षा महानिवेशालय के अधिकारी सद्भावना में काम करते हैं और प्रबन्धकवर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। दूसरे गर्कों में यह कहा जा सकता है कि क्योंकि प्रबन्धक वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर खान में पानी भरने का खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने आंकड़ों को सही मान लिया था। श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि इस मामले की वर्षा उन्होंने श्री प्रसाद से की थी जिन्होंने एक सहृदय व्यक्ति होने की वजह से श्री अग्रवाल से यह कहा कि आवेदन-पत्र पर कार्रवाई तुरन्त कर देनी चाहिए जिससे कि शुरू किए गए खम्बे तोड़ने के काम को नियमित किया जा सके। इस मामले में श्री प्रसाद की दलील यह थी कि प्रबन्धक वर्ग द्वारा दी गई सूचना पर उन लोगों का पूरा विश्वास है और वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि एक राष्ट्रीयकृत प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना में किसी बात की छिपाया गया है।

प्रवासत यह प्रमुशन करती है कि ऊपर बताए गए प्राधार पर ही श्री प्रसाद ने उस समय सांविधिक गक्कों को नहीं देखा था जबिक वे हाथीदारी के काँयला सीम के क्षेत्र में खम्बे तोड़ने के काम का निरीक्षण करने के लिए प्रचानक गए थे। यह निरीक्षण, प्रदर्श-एफ, 12-2-75 को धर्यात् खम्बे तोड़ने का काम मुख्य करने की प्रनुमति मिलने के सगभग 40 दिन बाद किया गया था जबिक इस धौरान में खम्बे तोड़ने से सम्बद्ध सुसंगत सांविधिक गक्यों का कोई भी प्रध्ययन कर सकता है। केवल हाथ से बनाए गए नक्यों को देखकर ही वे सन्तुष्ट हो गए थे जिनमें उनके प्रनुसार कोई भी नाला नहीं दिखाया गया था।

जिस निहितार्थं का वास्तव में महत्व है झौर जिसे ऊपर कही गई बातों के साधार पर निकाला गया है, यह है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि प्रबन्धकवर्ग के सावेदन-पन्न में जो कुछ भी तथ्य दिए गए हैं वे पूरी तरह से प्रमाणिक एवं सही थे।

# धावेदम-पश्च की छानबीन

47.1 प्रबन्धकवर्ग के प्रति ऐसी धारणा न केवल रांची के प्रधि-कारियों की ही थी बल्कि धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय के म्रिकारियों की भी यही भारमतीय की धारणा थी। धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय के उपनिदेशक की श्री एस० भार० सरकार ने, जिन्हें मंजूरी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को भैजने के पहले मावेदन-पत्न का प्राप्ययन करना था, प्रदालत को यह बताया कि यदि प्रबन्धकवर्ग के भावेदन-पक्ष में किसी भ्रसामान्य बात का उल्लेख न हो भौर नक्शे से किसी बात का पता न चलता हो तो स्वामाविक है कि मुख्य कार्यालय में बैठकर यह प्रनुमान नहीं लगाया जासकता कि आवेदन-पत्र या नक्से में कोई चीज छूटी हुई है। भागे उन्होंने यह बताया कि स्वयं भावेदन-पन्न में दिए गए तथ्यों के ग्राधार पर भावेदन-पन्न की जीच की जाती है न कि विनियम 60 के मधीन प्रबन्धकवर्ग द्वारा मुख्यालयों को दिए गए प्रदासन नक्शों के किसी सन्दर्भ के भाषार पर । यदि यह मान लिया आए कि किसी क्षेत्रीय अथवा जीनल कार्यालय में घावश्यक कार्यवाही के लिए ग्रावेदन-पन्न भेजने का उद्देश्य कैवल ग्रावेदन-पन्न ग्रीर नक्शे का इस दृष्टि से भ्रष्टययन करना है कि देखते ही वे कम में नजर भाते हैं कि नहीं, तो भी घदालत का यह निश्चित मत है कि मुख्यालय में रखे गए रिकाडों के किसी सन्दर्भ के बिना भावेदन-पन्न की साधारण छानबीन करने पर भी ग्रावेदन-पन्न भीर नक्शे में कुछ ग्रसंगति मिल सकती है। मिसाल के तौर पर, इस बात की घोर ब्यान जा सकता या कि प्रबन्धक-वर्ग के नक्यों में नदी दिखालाई गई है पर यह नहीं बताया गया है कि मबी के किमारे की ऊंचाई ज्ञात जब जल स्तर से कम है या ग्रधिक धौर यह भी नहीं बताया गया है कि कन्टूर की ऊंचाई वही है जो प्रधिकतम बाद स्तर है।

मंजूरी की छानबीन

47.2 यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रारम्भ में प्रावेदन-पत की साधारण छानभीन बहुत द्यावश्यक नहीं समझी जाती, फिर भी खान सुरक्षा महानिदेशालय के अपने धनुदेश के धनुसार और जिसे मुख्यालय के समर्थन से श्री प्रसाद ने भी यह धनुदेण दिया था कि धाबेदन-पत्र की मंजुरी से सम्बद्ध पन्न की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर इस बात से सूनिश्चित होने के लिए ब्रावेदन-पत्र की जांच कम से करना श्रावस्थक है कि क्षेत्रोय कार्यालय की ओर से कोई महत्वपूर्ण तथ्य तो नहीं छुट गया है और श्रनुमित उचिन हंग से दी गई है। श्रतः विनियम 60 के उपबन्धों का ज्ञान रखते हुए तथा यह जानते हुए भी कि मुख्यालय के पास मेन्द्रल सीदा कोलियरी के प्रवर्श यु, यु-1, यु-2 ग्रावि जैसे नक्शे हैं जिनमें श्रधिकतम बाह स्तर, बड़ा नाला और कन्दूरों को दिखाया गया है, अदालत यह पना लगाना चाहती है कि क्या मुख्यालय ने उसके पान उपनब्ध सुजना के सन्दर्भ में रांची से प्राप्त मंजूरी पत्न की जांच की थी कि नहीं। श्री सरकार के इस उत्तर को सुनकर ग्रदालन को ग्राश्चर्य हुन्ना कि उन्होंने मंजूरी-पत्र की जांच तो की थी पर खान के वृत्त प्रथवा नक्शों के सन्दर्भ के बिना ही उन्होंने जांच की थी। यहां तक कि खान सूरक्षा महानिदेशालय के फाइल, प्रदर्श-5 में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि मुख्यालय में अनमित-पत्न पर किस प्रकार की जांच की गई थी। फाइल में 27 जनवरी और 28 जनवरी, 1975 की टिप्पणियों में केवल इस बास का ही जल्लेख किया गया था कि मंत्र्री-पत्न को रजिस्टर में रिकार कर लिया जाए। इस तथ्यों से भी इसी बात का पना चलता है कि मुख्यालय में भी व्यवहारतः यह मान लिया जाता है कि ग्रावंदन-पक में दिए गए सभी तच्य हमेशा गही होते हैं जबकि सारा प्रत्वेश यह दिया गया है कि मंजूरी पत्नों की जांच करने समय काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

# बान भुरक्षा महानिदेशालय में कठिनाइयां

47-3 अदालत में बुलाए गए खान मुरक्ता महानिदेशालय के केन्न ग्रिधिकारियों की सामान्यतः मुख्य दलील यह थी कि उनके पास काफी संख्या में नक्शे होने के कारण तथा किसी एक खास खान में धनेक कोयला सीमों पर काम होते रहने के कारण प्रत्येक बात की जांच करके किसी भावेदन-पत्न का सही होना निश्चित करना उनके लिए भ्रसम्भव है और साथ ही सभी खानों के बारे में सभी क्यौरेवार बातों को ध्यान में रखना उनके लिए काफी कठिन होता है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उन्होंने इस बात से महानिदेशक को परिचित कराया है तो उनका उत्तर या कि उनके काम करने के इस ढंग से महानिदेशक भली-भांति परिश्वित हैं। अवालन यह अनुभव करता है कि ऐसी परिस्थितियों में जबकि निरीक्षण संगठन में स्टाफ की कमी है, महानिवेशक को क्षेत्र-ग्रधिकारियों की कार्य-प्रणाली के बारे में व्यावहारिक लिखित ग्रनुदेश तैयार करें। मुख्यालय के स्टाफ के सम्बन्ध में, जिन्हें भी श्री सरकार के प्रनुसार प्रत्यधिक संख्या में ग्रायेदन-पत्नों पर कार्रवाई करने में व्याव-हारिक कठिनाइयां होती हैं, उनके कार्य करने के बारे में एक व्यावहारिक कार्य-प्रणाली तैयार करे।

# विनियम 60 का उल्लंबन

48. ग्रवानत को खान सुरक्षा महानिवेशालय में एक भ्रत्य प्रकार के भ्रारमतीय की भावना भी वेखने को मिली । कोयला खान विनियमावली के विनियम 60 के भ्रधीन प्रवत्थक वर्ग को हर साल 31 अक्तूबर तक खान के जमीन के भ्रत्यर के ऐमें नक्षों की दी प्रतियां खान सुरक्षा महानिदेशालय को भेजना भ्रावश्यक है जिसमें भ्रत्य बातों के भ्रतावा कार्यस्थल के किसी भाग से कैतिज समतल में 200 मीटर के भ्रत्यर स्थित नवी, सरिता, जलमार्ग भ्रादि जैसे सभी महत्वपूर्ण धरातल लक्षण दिखलाए गए हों । धनबाब के खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्राप्त दो प्रतियों में से एक प्रति उन क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजने के लिए होती हैं जिनके 725 GI/79—8

कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत से खानें प्राती हैं और इन कार्यालयों से यह अपेका की जाती है कि वे खान के इतिथ्ल के साथ इस प्रति को एक धलग फोल्डर में रखें। विनियम 60 को हटाने का एक प्रस्ताव (प्रदर्श 9) किया गया था, जिसे हटाना खान सूरक्षा महानिदेशालय ग्रावश्यक समझता था, पर प्रदालत ने यह पाया कि अप्रैल, 1960 में सरकार ने इस प्रस्ताब को नामंजूर कर दिया था। ऐसा हो जाने के बाद प्रबन्धकवर्ग द्वारा नक्शों को न जमा कराने पर उनके प्रति नरम खैया नहीं प्रपनाना चाहिए और उन्हें इस बात को मुनिश्चित कराना चाहिए कि प्रतिवर्ष श्रवतन भिमगत नक्शों की दो प्रतियां नियमित रूप से प्राप्त ही रही हैं जिससे कि उनमें से एक प्रति की वे अपने रांची के कार्यालय को भेज सकें। यदि ऐसा किया गया होता तो क्षेत्रीय कार्यात्रय से कम से कम कागज पर ही एक बड़े नाले की मौजूदगी से हमेशा परिचित रहते और तब ऐसी स्थिति में इस नाले के नीचे तथा ग्रामपास के क्षेत्र में खम्बे तोड़ने की मंजूरी देते समय काफी सतकें रहते । इस मामने में सम्भवतः 31-10-74 को समाप्त होने वाले वर्ष के भूमिगत नक्ष्मे की एक प्रति को और निश्चित रूप से 31-10-75 को समाप्न होने वाले वर्ष के भूमिगत नक्यों की एक प्रति से इस बात का भी पता चल गया होता कि उस क्षेत्र के ऊपर एक छोटा नाला बहु रहा है जिसका विस्तम्भन किया जीना था और विस्तम्भत हो भी रहा या । अध्यया भी, खात-क्षेत्र के ग्रन्वर और उसके ग्रास-पास नदी-नाले जैसे महत्वपूर्ण लक्षणों की जानकारी निरीक्षण-प्रधिकारियों को होती चाहिए थी जिससे कि वे इनकी जानकारी प्रबन्धक वर्ग द्वारा खम्बे तोड़ने की कार्रनाई के सौरान दे सकते।

# खान सुरक्षा महानिदेशालय की दुर्घटना रिपोर्ट

49. यवि खान के इतिवृत्त प्रयंग उनके द्वारा वर्गों किए गए निरीक्षणों के सन्दर्भ में क्षेत्र प्रधिकारी तथा क्षेत्र कार्यालय के सन्दर्भ में क्षेत्र प्रधिकारी तथा क्षेत्र कार्यालय के सन्दर्भ में क्षेत्र प्रधिकारी तथा क्षेत्र कार्यालय विकसित क्षेत्र तथा खम्बे तोड़ने के लिए प्रस्ताबित क्षेत्र के श्रासपास एक बड़ा नाला होने की जानकारी न दे पाए हों, तो भी कम से कम उनकी इस कमी की खान सुरक्षा महानिदेशालय की दुर्यटना रिपोर्ट में दर्ज किया जा सकता था। दुर्बटना से सम्बद्ध परिस्थिनियों के बारे में की गई जांच की यह रिपोर्ट 22-12-76 को प्रकाशित हुई।

रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने वाले श्रधिकारियों के पास जब्स किया गया खान का सांविधिक नक्शा (प्रवर्ण डी) था जिसमें यह विखलाया गया था कि खम्बे तोड़ने का काम बड़े नाले के ठीक नीचे तक पहुंच गया है। इसमे यह प्रन्मान लगाया जा सकता है कि खम्बे तोड़ने के काम के ग्रलावा उन वर्षों में प्रबन्धक वर्ग को उस सीमा तक हाथीदारी सीम को विकसित करने की घनुमति भी खान सुरक्षा महानिवेशालय के प्रधिकारियों को नहीं देनी चाहिए थी भेकिन इस बात का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है। रिपोर्ट का भनुभन्ध 'ग', जो उस धरातल का नक्षा है जिससे होकर बाढ़ का पानी खान में घुसा था और जिसे प्रदर्श क' के रूप में अंकित किया गया है, बड़े नाले को प्रदर्शित करता है लेकिन रिपोर्ट में इस बात का कोई भी प्रतिमन्दर्भ नहीं दिया गया है । रिपोर्ट प्रस्तुन करते समय ऐसे प्रतिसन्दर्भ का दिया जाना अनेक्षित है। हालांकि नख्या इस बास को प्रवर्शित नहीं करना कि नाले के ठीक नीचे खम्बे तोडने का काम किया गया था। इसका उल्लेख न करने का कारण सम्भवतः यह या कि दुर्वटना के तुरन्त बाद भूमिगन सर्वेक्षण करना म्रासान काम नहीं था, फिर भी नक्ष्मो से इस बात का पता तो चल ही जाता है कि सम्बे तोड़े जाने वाले क्षेत्र से लगभग 15 मीटर की ग्रासपास की दूरी में नाला है। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जा सकता था कि आपने तोड़ने के काम की अनुमति गलती से दे दी गई है और मंजूरी देने के बाद किसी भी निरीक्षण श्रधिकारी का ध्यान इस बात की ओर नहीं गया था कि वास्तव में खम्बे तोड़ने का काम बढ़े नाले के भ्रास-पास और नीचे बदता जा रहा था और छोटे नाले के तो ठीक नीचे भी हो

रहा है। यह कहना तो काफी कठिन है कि दुर्घटना रिगोर्ट में --- जिले उस समय के खान सूरक्षा महानिदेशालय के निदेशक श्री एस० डी० प्रसाद की देखरेख में तैयार किया गया था--इन दो नालों और खास तीर पर उनके नीचे किए गए खम्बे तोक्ष्मे के काम का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया था ताकि यह साबित हो सके कि जान में घटी वृर्षटना में खान सुरक्षा महानिदेशालय के ऋधिकारियों का हाथ नहीं था । लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि बात ऐसी नहीं थी तब भी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जा सकता था कि खम्बे लोडने की अनुमति देते समय इस तथ्य की ओर अधिकारियों का ध्यान नही गया था कि सीम पर विकास का काम बड़े नाले के पास तथा उसके नीचे तक पहुच गया था और खम्बे तोड़ने का काम इस बड़े नाले के भासपाम, उसके मीचे तक तथा छोटे नाले के तो ठीक नीचे हो रहा था। लेकिन निरीक्षण के दौरान कभी भी इन बातों का पता नहीं चल पाया था और यदि पता लग भी जाता तो हालात ऐसे ये कि निरीक्षण अधिकारियों के इस कल्पना के ग्राधार पर सम्भवनः इसकी उपेक्षा कर दी गई होती कि सेन्द्रल सीवा कीलियरी में बाढ़ का पानी घुसने का कभी भी अन्देशा

जब उस समय के खान सुरक्षा महानिदेशालय के संयुक्त निवेशक श्री ए०एन० मुख्योगध्याय से, जिन्होंने दुर्घटना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, पूछा गया तो उन्होंने भवालत को यह बताया कि उनके द्वारा की गई जांचों में ग्राम कार्यप्रणाली उन तथ्यों एवं उल्लंबनों का पता लगाना तथा उन पर ही ध्यान केन्द्रित करना होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दुर्घटना के कारण होते हैं। दुर्घटना जांच रिपोर्ट में प्रत्येक उल्लंबन का उल्लंब नहीं किया गया है। उनके प्रतुसार खान में पानी छड़े नाले से बहकर नहीं बल्कि छोटे नाले से बह कर धुसा है भौर रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि खंमे तोड़ने की धनुमित प्राप्त करने के खान सुरक्षा महानिवेशालय में दिए गए नक्यों में प्रवन्धक वर्ग ने यह नहीं विखाया है कि खंमे तोड़ जाने वाले कोन्न के ऊपर होकर छोटा नाला बह रहा है।

हालांकि यह बात तो सही है कि छोटे नाले के भी जे आपे तो ड़े जाने के कारण ही (जिसका उल्लेख लिखित रूप में खाम सुरक्षा महानिदेशालय को प्रबंधक वर्ग ने नहीं किया है) सीम में पानी मर गया था फिर भी दुर्घटना रिपोर्ट में खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रपत्त मनुदेशों के अनुसार दुर्घटना से संबंधित खानों में प्रपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाणी घाधारभूत सूचना का उल्लेख किया जा सकता था। पूँकि खंभे तो इने के काम का सीम के विकास के साथ सीघा संबंध है इसलिए जिस गलत ढंग से इसे विकसित किया गया था निरीक्षण-प्रधिकारियों द्वारा अववय देख लेना चाहिए था, या उस समय मंजूरी मिलने के पहले ही खंभे तो इने का काम मुक्क कर दिया गया था, इन बातों का उल्लेख दुर्घटना रिपोर्ट में नहीं किया गया है जबकि रिपोर्ट में कम से उन परि-स्थितियों का भी उल्लेख किया जा सकता था जिनकी वजह से वास्तव में खान में दुर्घटना हुई थी।

### भाग-5

### निष्क**वं**

50. जब कोई धुर्घटना होती है तभी पुर्चटना से प्रत्यक्ष एवं भप्रत्यक्ष इस्प से संबद्ध कोयला खान विनियमों के भ्रनेक पिछले उस्लंधन खुलकर शामने भाते हैं।

इस मामले में प्रवालत ने उन धटनाओं का, उल्लेख कालानुकम में किया गया है जिनकी वजह से सेंद्रल सौंदा कोलियरी में पुषंटना हुई बी। पहला, हाथोदारी सीम जिसका विकास पास के एक बड़ा नाला होने की बात की उपेक्षा करके किया गया था। दूसरा, कड़े नाले के पास तथा नीचे विकसित क्षेत्र में खंभे तोड़ने का काम करने की प्रतुमित प्राप्त करने के लिए प्रबंधक वर्ग द्वारा दिया गया भावेदन पत्न। तीसरा, क्षाद में जानकारी मिल जाने के बाद भी कि बंभे तोड़े जाने वाले क्षेत्र के ठोक उत्तर एक छोटा नाला बहु रहा है, खंभे तोड़ने का काम जारी रखना और साथ हो इस नध्य का लिखिन रूप में खान सुरक्षा महानिदेणा- लय को सूचित न करना। चौथा, खान मैं जात बाढ़ का धिकितम जनस्तर की उपेक्षा कर हेगा। पाचयां, धरमात के मौसम में चढ़ते हुए पानो के स्तर पर, खामतीर से पानी की भीतर घुसने से बचाव के लिए स्वय प्रबन्धक वर्ष द्वारा बनाए गए तटधन्ध के पास नियमित रूप से चौकसो न करना और धन्न में, सुसंगत सुरक्षा पूर्वोपायों को बरतने में शिथिजना दिखाना। चूंकि यदि सुरक्षा पूर्वोपाय किए जाते तो पानी का स्तर धड़ने देखकर हाथोदारी साम में घादमियों को भेजने से रीका जासकता था तथा उन लोगों को बाहर खुलाया जासकता था जो सीम में पर चलाने का काम लगातार कर रहे थे।

51. ऊपर उल्लेख की गई विफलताओं के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं:---

धरातल के पानी से जलमगन होने के खतर से संबद्ध कोयला खान विनियमों का प्रबन्धकवर्ग द्वारा किया गया उल्लंघन; खान मुरक्ता महानिदेशालय द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों से संबंधित खान के उचित तक्षां और सेक्शनों को उचित हुंग से न रखना और उन नक्शों को नियमित रूप से न भेजने रहना जो हाथीदारी सीम में भूमीयत कार्स स्थलों को प्रविश्त करने हैं।

हालांकि इस धातको तथा भन्य वातेको पूरा करने में प्रयन्धकवर्ग ग्रसफल रहा है, लेकिन खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्रधिकारियों के मन में यह बात नहीं बैठ जानी चाहिए थी कि खंभे तोड़ने से संबद भावेदन-पत्न एवं नक्यों में जो कुछ भी उल्लेख किया गया है वह जिल्कुल सही है। खान का लम्बे समय तक परिवेक्षण करते रहने के साय-प्राध भ्रपने ज्ञान और भनुभव से जल मार्गतया बाढ़ का अधिकतम जल स्तर जैसे सुसंगत तथ्यों को उन्हें अ्थान में रखना चाहिए या, श्रीर श्रपने सामान्य एवं विशेष निरीक्षणों के दौरान बढ़े श्रीर छोटे नाले तथा काम चलाऊ थांघ को वेखने में तथा हायीदारी सीम में खंभे तोड़ने के काम पर इन लक्षणों के बुरे प्रभावों को समझने में चुक्रना नहीं वाहिए था। अदालत की नजर में यह बात आयी है कि आपने कार्यकाल के दीरान . जब खान सुरक्षा महानिवेशालय, का उपनिवेशक हजातीबाय. जिला के कुछ भाग में, पूरे राजी में, पूरे पलामऊ जिला तथा उत्तर, प्रदेश भीर मध्य प्रदेश की सीमा तक फैले हुए क्षेत्र में स्थित 22-25 कोलियरी समा 70-110 अन्य खानों को भपने कार्यभार के मधीन रख सकता है तक ऐसी परिस्थिति में निरोक्षण ग्रधिकारियों को उनके लिए निर्धारित सभी व्यौरेबार अनुवेशों का स्रक्षरशः पालन करना पड़ेगा श्रौर यह वेखने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा कुछ कदम उठाने होंगे कि निरीक्षण संगठन की कार्यप्रणाली इस प्रकार की हो कि वह सभी धनुदेशों का पालन उचित खंग, से कर सके भीर यह भी वेखना होग। कि स्टाफ की कभी तो नहीं है।

52. किसी भी जांच के दौरान विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों से संबंधित प्रवस्त्रक वर्ग या प्रत्य किसी व्यक्ति के लिए यह प्रस्वाभाविक नहीं है कि यह भ्रपने बचाव के लिए प्रपने विचार से ऐसे तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत करें कि दुर्घटना में उसका कोई हाथ नहीं था। पर इसे सैद्धांतिक रूप से अथवा किसी भन्य हंग से करने पर इनकी जांच करने में अवालत को काकी समय लग जाता है। उदाहरण के लिए यह तर्क दिया जा सकता है कि पनरासू बांध से भरयधिक माला में पानी का विसर्जन होने के कारण ही खान में पानी भर गया था। इस प्रकार के अन्य तर्क भी हैं जिनकी जांच करने पर धनेक विरोधारमक सच्यों और कमियों का पता चला जो दुर्घटना के साथ अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के बावजूद खान में नहीं पाई जानी चाहिए।

53.1 यद्मपि इस मामले में विभिन्न उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है फिर भी यदि प्रबन्धक धर्म गोफ के निकटवर्ती तटबन्ध पर बद्धते हए पानी के स्तर का जायजा समय पर से सेता तो हाथीदारी सीम में काम कर रहे भनेक लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। लेकिन इस सम्बन्ध में खान की मुरक्षा के बारे में भी प्रबन्धकवर्ग ने कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की थी। खान में युसने वाले धरातली पानी से संबंधित सुरक्षा को वह प्रमुखता एवं महत्व नहीं विया गया जिसका उल्लेख कोयला खान विनियमों के विनिमय 41ए में भीर 190 में दिया गया है। इन सभी बातों के होते हुए भी संभावित बाढ़ के धारे में स्थयं प्रधन्धकवर्ग को भ्रमुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बिनियमों का स्वरूप व्यापक है भीर उनमें उन सभी उपायों का उल्लेख नहीं किया जा मकता जो कि कियो विशेष खान में कुछ विशेष परि-स्थितियों में श्रावश्यक होते हैं।

53.2 मुरक्षा प्रधिकारी तथा उसके काम में सहायता देने वाले प्रधिकारी को खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्रनुमति लिए बिना ही, खान से कोयला उत्पादन से सम्बध कार्य सौपने का मतलब यह या कि सुरक्षा के महत्व को कम कर दिया गया था ग्रीर खान में होने वाली दुर्घटना को बचाने के लिए पूरी तरह से उचित कार्रवाई करने में इस प्रधिकारियों के पायित्व को कम कर दिया गया था।

16 सितम्बर को एक वरिष्ठ झोवरमैन से जलस्तर पर नजर रखने के लिए कहा गया था। पर वह इस कार्य को प्रभावी ढंग से कभी भी नहीं करसका क्योंकि वहां पर ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था जिससे बह बढ़ते हुए पानी के स्तर को ठीक-ठीक माप सके। यदि बांध के पास कोई बैंचमार्क अथवा खंमा होता सो वह प्रधन्यक को 11 बजे पूर्वाह्न जल स्तर में हुई ठीक-ठीक वृद्धि के बारे में सूचित कर सकता था--हालांकि उस ग्रोवरमैन के धवान के ग्रनुसार जलस्तर में वृद्धि बहुत ही कम थी। लेकिन जो कुछ भी तथ्य प्राप्त हुए, उनसे प्रथन्धक स्वयं कोई न कोई निष्कर्ष निकाल सकते थे। श्रोवरमैन हाथीदारी गोफ पर भी जहां से पानी घुस जाने का खतरा था लगातार नजर नहीं रख सकता या क्योंकि उसे तीन मन्य गोफों का भी निरीक्षण करना था जिससे कि वह उनके भास-पास के नाले-नालियों की जांच कर सके भौर यदि भावश्यक हो तो उनकी मरम्मत भी कर दे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बांध पर बढ़ते हुए पानी के स्तर पर निरन्तर नजर रखने के लिए वह हाथीदारी गोफ़ पर हर समय उपस्थित नही रहसकता था। इससे यह निष्कर्षभी निकलता है कि उसको दिए गए मनुदेश श्रीर जो कुछ उसने देखा भीर किया सभी टरकाऊ प्रवृत्ति के थे भौर 16 सितम्बर को बढ़ते हुए पानी के स्तर पर चौकसी रखकर सुरक्ता की दृष्टि से कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। यदि यह देख शिया गया होताकि पानी बांध के ग्राधारसे ऊपरकी ओर चढ़ना शुरू हो गया है भौर 1108 फुट, 1110 फुट या 1112 फुट के जलस्तर को छूरहा है, और यदि उन जलतलों से सम्बद्ध व्यक्तियों को बाहर बुला लेने के कुछ खास मनुवेश दिए गए होते तो वर्कमैनों को हाथीदारी सीम में नहीं भेजा जाता या जो भी उस सीम में काम कर रहे थे उनहें बाहर बुला लिया गया होता। ऐसी स्थिति में हाथीदारी गोफ़ से होते हुए पानी सीम में भवण्य घुस गया होता पर उस सीम में जल-पंप को शिपट करने में लगे हुए व्यक्तियों की जाने महीं जातीं।

54. जान में संभावित बाढ़ से सम्बद्ध विभिन्न प्रकार की सुरक्षा के काम में लगे हुए प्रनेक व्यक्तियों ने प्रपनी भूमिका पूरी दक्षता के साथ नहीं निभाई। यदि उन लोगों ने प्रपने कार्यों को पूरी दक्षता के साथ किया होता तो खंभे तोड़ने के काम में पिछली किमयों तथा दोषों के होते हुए भी खान में दुर्घटना नहीं हो सकती थी। खान सुरक्षा महानिदेशालय का मुख्य काम ही सुरक्षा है, प्रतः ऐसे भामलों में उसे प्रधिक मतकैता बरतनी चाहिए। पर इस मामले में जो गलित्यां हुई हैं उसका मुख्य उत्तरदायित्व प्रजन्धकवर्ग पर है, जिसने खान में संभावित बाढ़ से होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए कोई भी विशिष्ट व्यावहारिक कदम न तो उठाए ग्रीर न ही कोई खास कार्य-प्रणाली निर्धारित की। चूंकि स्वयं खान-केंक्र में छोटे-बड़े नाले हैं, जो पास की एक बड़ी सहायक

नदी में गिरले हैं जो पास ही बह रही दामोदर नदी में जाकर मिलती है, तो ऐसी स्थिति में खान में पानी भर जाने की संमादना जैसे मामले में कोई शिथिलना नहीं होनी चाहिए। नदी के उठवें प्रवाह पर स्थित बांध नियमित ढंग से पानी विसर्जित करने के लिए हैं लेकिन यदि नियमानुसार जल-विसर्जन किया भी जाए फिर भी यह महीं कहा जा सकता कि वामोदर नदी के जल स्तर में बृद्धि नहीं होगी भौर उसका पानी लौट कर नहीं भा सकता। हालांकि 16 सितम्बर को पतरातू बांध से नकारी नदी में कुछ प्रधिक माला में पानी छोड़ा गया था किर भी खान में हुई दुर्षटना का माल मुख्य कारण यही नहीं था। पतरातू ताप बिजनोधर प्राधिकारियों को कभी भी इस बात से नजरप्रन्वाज नहीं करना चाहिए या कि नकारी नदी के किनारे बहुत सी खानें हैं। उन्हें पहले से ही प्रबन्धकवर्ग को पतरातू बांध से प्रधिक माला में पाने छोड़ने के बारे में सावधान कर देना चाहिए।

55. मैं यह निदेश देता हूं कि सेंट्रल सींदा कोलियरी का प्रबन्धन इस जांच में पूरे खर्चे को वहन करे। खर्च का हिसाब खान सुरक्षा महा-निवेगालय लगाए भौर यह खर्च लेखा परीक्षा के बाद प्रबन्धक से वसूल किया जाए।

56. ग्रभार: मैं जांच ग्रवालत को सहायता देने के लिए सरकार धारा नामित को ग्रमेसर प्रोफेसर एस० एस० सलूजा ग्रीर श्री एस० वास गुस्ता का ग्राभारी हूं। इन्होंने दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों के निर्धारण करने में काफी सहायता तो की है भीर रिपोर्ट की तैयार तथा पूरा करने में भी सहयोग दिया है।

भदालत के सचिव श्री सतपाल सिंह ने पूरी आंच के दौरान काफी लगन से काम किया भौर श्री पी०के० भाटिया ने, जिन्होंने गवाहों के स्थान रिकार्ड किए, पूरी सक्षमता के साथ काकी संतीयक्रनक ढंग से काम किया।

मैं खान सुरक्षा महानिदेशालय भीर प्रबन्धकवर्ग को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रांची में जांच कार्य करने से संबंधित सभी सुविद्याएं प्रदान कीं।

> (एन० पी० दुवे) भूतपूर्व श्रम समिव, भारत सरकार जोज-अदालत

न**र्ष विस्ली,** 22 विसम्बर, 1978

(प्रो॰ एस॰ एस॰ सलूजा) निवेशक, इस्स्टीट्यूट प्राफ टैक्नालाजी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ससेसर,

(एस० दास० गुप्ता), महासचिव इण्डियन नेशनल माइन वर्कर्स फैडरेशन असेसर

खण्ड- 2 द्यमु**ब**न्ध- 1

मृतकों के नाम

1. भी के० पांडे

फोरमैन प्रशिक्षु (विजली तथा

मैके०)

2. श्री त्रिभुवन प्रसाद लाल

विजली हैस्पर

श्री राजदेव प्रहीर

टिश्रल

4. श्री रामनाथ	प≠प खलासी
<ol> <li>श्री ईदरीस</li> <li>श्री सीताराम साह</li> </ol>	मैक्षेनिक फिटर इलैक्ट्रियन
7. श्री किशुन	टिं <b>ड</b> ल
8. श्रीभूले	दिंडल
9. श्री बिरजू पासी र	पम्प हैल्पर
10. श्री फकीर मुहम्मद	फिटर हैस्पर

# प्रनुबंध 2

पार्टी नं 1 (प्रबन्धक वर्ग) की भोर से धयान देने वाले गवाहों की सूची

पाटा नठा (प्रवस्थक वर्ग) सा आ	दस्त अवाय वर्ग वाल गवाहा का भूक
1. श्री बलबिंदर सिंह	पंप क्लीनर
2. श्री प्रभिलाख यादव	टिडस
3. श्री कुन्दन सिंह	टिंडल
4. श्रीपी०के० दास	प्रबन्धक, सींदा "डी" कोलियरी
5. श्री घ्रार० चौबे	वरिष्ठ कार्यपालिका इंजीनियर (ई० एण्ड एम०) सौदा 'की' कोलियरी
6. श्री एन० नायक	कार्यपालक इंजीनियर (ई०एण्ड एम) सेंद्रल सौंदा कौलियरी ।
7. श्री कें० कें० गुप्ता	भ्रवर प्रबन्धक, सेंट्रल सौंदा कोलियरी
<ol> <li>श्री ए० कुंड्</li> </ol>	वरिष्ठ कार्यंपालक, इंजीनियरी, सेंट्रल सींदा कोलियरी
9. श्री ग्रो० एन० शर्मा	फोरमैन तथा प्रभारी, बिजली, सेंट्रल, सीँवा कोलियरी
10. श्री ए०के० सेनगुप्सा	बिजली सर्वेक्षक, सेंट्रल सौदा कोलियरी
11. श्री सीताराम रणक	ठेकेबार का मजदूर
12. श्री नागेश्वर साहू	यांद्रिक फिटर, सेंट्रल सोंदा कोलियरी
13. श्री प्रताप कुमार मजूमदार	सर्वेक्षक, सेंद्रल सौंवा कोलियरी
14. श्री बी० पी० बालिया	भ्रघीक्षक इंजीनियर, सी०एम०पी०जी०भ्राई०
15. श्री एस० के० इस चौधरी	सुरक्षा श्रधिकारी, सेंट्रल सौंदा कोलियरी
16. भी जीत सिंह	द्योवरमैन, सेंट्रल सींदा कोलियरी
17. श्री एस० एन० चटर्जी	प्रबन्धक एन०सी०डी०सी० सौँदा कोलियरी
18. श्री छत्रघारी	समयपाल, सेंट्रल सींवा कीलियरी
19. श्री दिलजान	पंप खसासी, सेंट्रल सींदा कौलियरी
20. श्री सुखदेव राज शर्मा	सहायक कोलियरी प्रबन्धक, सेंट्रल सौंदा कोलियरी
21. श्री कें वोरेस्वामी	प्रबन्धक, सेंद्रल सींदा कोलियरी
22. श्री बी० मेवाइ	एजेंट, सेंट्रल सौंदा कोलियरी (17-12-73 से 3-8-76 तक)
23. श्री एस० के० मुखर्जी	एजेंट, सेंट्रल सौंदा कोलियरी (3-8-76 से)
24. हां॰ घार॰ कुमार	मघीक्षक (सान) सी०एम०पी०बी०ब्राई०

पार्टी नं॰ 3 (पतरातू ताप बिजर्ल	ोघर)
1. श्री सतीण चन्द्र	सहायक इंजीनियर, पी०एच०ई०डी०
<ol> <li>श्री वामुदेव सिंह</li> </ol>	पंप खलासी, काफर बोध
<ol> <li>श्री रामाधार सिंह</li> </ol>	सहायक पंप प्रचालक, पी०एच०ई०डी०
4. श्री हीरालाल ठाकुर	पंप प्रचालक पी०एच०ई० <b>डी०,</b> काफर <b>बाध</b>
5. श्रो हीरा प्रसाद सिंह	सहायक पंप प्रचालक, पी०ए <b>च०ई०डी०,</b> फिल्ट्रेगन प्लोट
6. श्री प्रभागंकर बाजपेयी	ग्रधीक्षक (बिजनी), बी०ए०एस०एल० <sub>.</sub>
7. श्री रामाघार प्रसाद	किनिष्ठ इंजीरिनियर, पी०एच०ई०डी०, पतरातू
<ol> <li>श्री एस० एन० बार्ला</li> </ol>	पंप प्रचालक, ग्रेड 2, सीयरेज ट्रीटमेंट प्लांट
<b>प्रदा</b> लत	
1. श्री धीरेन्द्र नाय माजी	सहायक इंजीनियर, पी०ए <b>प</b> ०ई०डी०, पतरात्
2. श्री एन० कारकेट्टा	महाप्रबन्धक-9, मुख्य इंजीनियर, पतरातू ताप बिजलीयर
<ol> <li>श्री ज्योती नारायण प्रसाद</li> </ol>	खंड विकास प्रधिकारी, पतरातू
4. श्री क्रुष्णनन्द तिवारी	विजलो हैल्पर, सेंद्रल सींदा कोलि- यरी
5. श्री के० बी० मजूमदार	खान सुरक्षा उप निदेशक
<ol> <li>श्री एस० डी० प्रसाद</li> </ol>	खान सुरक्षा महानिदेशक
7. श्री एस० के० पुरी	मुरक्षा भक्षिकारी, र्सेंट्रल सौंदा कोलि- यरी (फरवरी 74 से मई 75 सक)
<ol> <li>श्री ग्रवधेश नारायण सिन्हा</li> </ol>	मुरक्षा भधिकारी, सेंद्रल सौवा कोलियरी (मई 75 से मार्च 76 तक)
9. श्री वी० एन० वडेरा	मध्यक्ष एयं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स, लिमिटेड
10 श्री ए० के० चटर्जी	महाप्रवंधक, सैंट्रल कोलफीस्ड्स, बर्काकान।
11. श्री जे० सी० प्रप्रवाल	संयुक्त खान सुरक्षा निदेशक, (सेवानिकृत)
12. श्री ए० एन० मुख्योपाध्याय	खान सुरक्षा निदेशक, रांची
13. श्री एस० भार० सरकार	उपनिदेशक, राष्ट्रीय श्वान सुरक्षा परिषद्, सीतारामपुर

मनुबंध 3 प्रदर्शों की सूची पार्टी नं० 1 (प्रबंधक वर्ग) द्वारा दाखिल किए गण प्रदर्श

ऋम संख्या	चिह्ननित प्रदर्श	दस्तावेजों का वृत्तांत
1	2	3
1	1	सर्वेक्षक की स्तर-पुस्तिका
2	2	17-9-1976 को बर्काकाना का धरातल-नक्शा (ब्लूप्रिट)
3	2 <b>ए</b>	सी० सी० एल०, मास्टर प्लान (म्लूपिट) सर्वे- क्षक ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और 12-5- 77 तारीख डाली है।

1	2	3	1	2	3
4	2 बी ०	सी० सी० एल०, सीमों क। सैक्शन (स्केल के लिए नहीं) ।	19	13	भारत के महा सर्थेक्षक द्वारा तैयार किया गया रांची जिले में हजारीबाग का स्थलाकृति मान- चित्र तथा मैंप संदर्भ शीट 73, आर 16
5	2 सी०	हाथीवारी शीम का घरातल-नक्ष्णा (ब्लू प्रिट) इस पर सर्वेक्षक ने 12-5-77 को हस्ताक्षर किए हैं।			ाचन्न तथा मप सदभ शाट 73, भार 16 तीसरा परिवर्तन सन् 1943, भी संलग्न है। (34 वर्ष पुराना दस्तविज)।
6	2 डी०	हाथीदारी सीम का कार्यकारी नक्ष्या (अपूर्पिट) इस पर सर्वेक्षक के 12-5-1977 के हस्ताक्षर	20	14	बिहार राज्य विजली बोर्ड पी० टी० पी० एस० ताप बिजली घर तथा झासपास क्षेत्र की स्थलाकृति का मानचित्र।
		हैं । पैमाना 1 में∘ मी०≕12 मीटर ।	21	1 5	सुरक्षा ब्रधिकारी—श्री दत्त चौधरी की डायरी
7	2 €∘	हाथीवारी सीम का कार्यकारी नक्शा ( ब्लू प्रिंट )	22	16	पुराना धरातल नक्शा (1956)।
		इम पर सर्वेक्षक के 12-5-1977 के हस्ताक्षर हैं। पैमाना 1 इंच≔ 200 फुट।इसमें मृतकों	23	17	मौसा सौंदा का भूवैज्ञानिक मानिचन
_		के नाम श्रीर उनको बरामद करने की तारीख दी गई है। कपड़े पर मढ़ा हुन्ना मूल बरातल-नक्या (प्रति,	24	18	प्रवंधक वर्ग द्वारा दाखिल किया गया सेंट्रल सौंदा (हाथीदारी) का ख्यूटी माबंटन से संबं- धित कार्यालय मादेश सं० सी० एस० (सोन)
8	3	क्रमुबंघ 4ड में हैं)।			36/76/1220 तारी <b>व</b> 7-4-76
9	4	नकारी और दामोदर नदी के श्रष्टययन से संबं-	25	19	सेंट्रल सींदा का सुरक्षा गठन
	•	धित रेक्षाचित्र (पतरातू वर्काकाना रामगढ़ रीच) । इसमें 54 रेक्षाचित्र धौर विषय सारणी के तीन पृष्ठ हैं।	26	20	डा० कुमार द्वारा हाथीदारी सीम के सुरक्षा कारकों ग्रीर क्यान के अवंशों के संबंध में किए गए ग्रभ्यास परिकलन।
10	4 ए∙	श्री भी० पी० बालिगा द्वारा प्रस्तुत नकारी जलाशय प्रचालन के श्रध्ययन से संबंधित रिपोर्ट ।	27	20 ए∘	खंभे निकालने के क्षेत्र तथा भवतलन स्वरूप भावि से संबंधित डा॰ कुमार की रिपोर्ट (रिपोर्ट
11	5	दामोदर घाटी निगम की विनियम दीपिका			से स'लग्न नक्शें को प्रदर्श के रूप में स्वीकार नहीं किया गया)।
12	6	श्री पी० के० घोष, भ्रपर मुख्य खान इंशीनियर, सी० धाई० एल० के सम्रोवण पत्न सहित 1-9-76 से 18-9-76 तक <b>की भ</b> वधि के	28	21 .	वर्काकाना कासामिल नक्शा-प्रनुरेखण कागद्ध पर धरातल का नक्शा ।
		1-9-76 स 18-9-76 तक का अवाय न दामोदर घाटी क्षेत्र का दैनिक समदर्षण मान- चित्र (18 मानचित्र)।	29	22	विनियम 62 (4) के ग्राधीन क नक्को ग्रादि की सूची का सूचक रजिस्टर।
13	7	क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, धलीपुर, कलकत्ता के मौसम विज्ञानी श्री यू० एस० दास से प्राप्त 15-9-76 से दामोदर घाटी क्षेत्र के वर्षा के धांकड़े।	30	23	पतरातू ताप बिजली घर तारीख 9 झीर 14 झगस्त झीर 13 सथा 14 सितम्बर के पत्नों पर दी गई भ्रपनी टिप्पणियों के संबंध में श्री खालिगा द्वारा किया गया 1-11-77 का नोटिंग।
14	8	सहायक इंजीनियर, जलविज्ञान के तारीख 8-7-77 के हस्ताक्षर सहित हाइड्रोमिक खेटा डिवीजन, डी० बी० सी० से प्राप्त 12-9-76 से	31	23 ए०	नक्जा—-जैनागार रेल पुल भीर सौदा 'बी' सङ्गक पुल के बीच की नकारी रीच।
		20-9-76 सक की श्रवधि के रामगढ़ केन्द्र पर की गई दामोदर नदी की घंटेवार गेज रीडिंग।	33	23 वी ०	नक्शा—सी० एच०-2135/28677/ भादि पर कास सेक्शन ।
15	9	दामोदर षाटी निगम के हाइड्रोलिक डेटा डिवीजन से प्राप्त विवरण, जिसमें 1945 से 1976	33	23 सी •	नक्शासी० एव० 27677/28677/ <b>धार्वि</b> पर कास सेक्शन।
		त नार्याययया, जिसमें 1945 से 1976 तक के दामोदर नदी के रामगढ़ स्थल का मधिकतम वार्षिक जल विसर्जन भीर नदी स्तर का ग्रेज	34	23 ष्टी०	नक्या सौंदा 'डी'सङ्कपुल झौर सौंदा भ्राम सीमा के बीच की नकारी सड़क ।
16	10	विखाया गया है। जलाशय प्रचालन का खाली प्रोफार्मा झर्थात्	35	23 ₹∘	सौंदा 'डी'' के निकट 'ए०-बी०' सी० एघ०- 33237 पर सेक्शन सहित नक्शा।
10	10	दामोदर घाटी द्वारा रखा गया दैनिक प्रवाह	36	23 एफ०	<b>जै</b> नेज 33810 पर कास सेक्शन का नक्शा।
17	11	तुलन-पत्न । दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया बाढ़ चेतावनी सेवा ज्ञापन सं०	37	24	भावेष पत्नक सं० 35 तारीख 19-11-77 में उल्लिखित सीन खदानों के संबंध में प्रबंधकवर्ष (श्री बालिगा) द्वारा किए गए भ्रध्ययनों के परिणाम।
		डब्ल्यू० 2 (सी०)-20165-1968 तारीख 20 मई, 1975।	38	25	खान सुरक्षा महानिवेशक पार्टी नं० 1 (प्रबंधक- वर्गे) पौर पार्टी नं० 2 (धार० सी० एम०
18 .	12	दामोदर घाटी निगम का 1948 का मधिनियम सं० 14 (14 पृष्ठ)।			एस॰ ) द्वारा विधिवत् हस्ताकारित मृतकों की सूची।

पाटा व	i० ३ (पत्तरात्	तू ताप विजली घर) की घोर से दाखिल किए गए प्रदर्श	1	2	3
1	2	3	6	ए०-5	श्री ए० कुंडू, एक्स० ई० एन० (ई० र एम०) का सारीख 2.3-9-76 का बयान
1 2	पी०-1 पी०-2	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की साग पुस्तक श्री सतीश चन्द्र की मोट-ब्र्क	7	पं∘-6	श्री मो० एन० शर्मा, फोरमैन प्रभारी (बिजली का तारीख 22-9-76 का बयान
		· ·	8	<b>ए</b> ०-7	बिजली पर्यवेक्षक श्री ए० के० सेनगुप्ता का तारी
3	पी०-2 ए० पी०-3	श्री राथाधार प्रमाद की नोट-बुक		•	22-9-76 का बयान
4		काफर बांधपंप घर की लाग-पुस्तक	9	ग्०-8	श्री प्रताप कुमार मजूमदार, पर्यवेक्षक का सारी
5	पी०-4	पतरातू ताप विजलीघर के महाप्रबंधक व मुख्य इंजीनियर श्री σπο करकेंद्टा द्वारा किया गया		·	21-9-76 का बयान
		मध्ययन । यह मध्ययन सैंट्रल मींदा खान में बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिए	10	<b>ए०-</b> 9	सुरक्षा अधिकारी श्री एस० के० दक्त चौधरी । तारीख 17-9-76 का बयान
		नकारी के जलाशय जलग्रहण क्षेत्र के बारे में किया गया है।	11	ए०-10	श्री छन्नधारी पांडे, रजिस्टर कीपर का तारी 21-9-76 का बयान
6	पी o <del>-</del> 5	नकारी और वामोदर नदी से संबंधित झटारह रेखाचित्रों का एक सेट	12	ए०-11	पंप ऋप्तासी श्री दिपजान का नारीखा 2:2-9 76 का बयान
7	पी०-6	जलाशय स्तर तथा द्वार प्रचालन के लिए रखी गई 1973 की लाग पुस्तक	13	ए०-12	सहायक कोयलाखान प्रबंधक श्री एस० द्वार शर्मी का 22-9-76 का बयान
. 8	पी०-7	श्री वालिगा के साक्ष्य सं० 12/जी० एम० तारीख 9-8-1977 से सर्विधित पतरातू ताप विजली	14	ए०-13	प्रबंधक श्री के॰ दौरेस्वामी का 1 <i>7</i> -9-76 क भयान
	<b>-</b>	भरकापता।	15	ए०-14	प्रकंधक श्री के० दौरेस्वामी का 23-9-76 क स्थान
9	पी०-8	श्री बालिगा के साक्ष्य सं० 15/जी० एम० तारीख 14-8-77 से संबंधित पतरात् ताप विजली	16	ए०-15	श्री बी० मेवाइ का 21-9-76 का बयान
		घर का पत्र	17	ए०-16	श्री एस० के० मुखार्जी का 17-9-76 का बाया
10	पीं ०- 9	श्री बालिगा के साध्य मं० 21/जी० एम० तारीख	18	ए०-17	श्री एस० के० मुखर्जी का 23-9-79 का बया
• •	,,,,	10-9-77 से संबंधित पत्रुरातू ताप विजली	19	ए०-18	श्री के० एन० तिवारी का 22-9-76 का बया
11	पी०-10	घर का पत्न श्री बालिगा के साक्ष्य सं० 23/जी० एम० नारीख 14-9-77 से संबंधित पतरातू ताप विजली	20	बी०	खंभे तोड़ने की मंजूरी प्राप्त करने का प्रबंधकथ के ग्रावेदन सं० सी० एम०/9468/7 तारीख 10-4-74 से संखग्न नक्क्या (जोनक
		घर का पंत		<u>.</u>	कार्यालय की फाइल) प्रदर्श बी० से संलग्न प्रोफार्मा
12	<b>पी</b> ०-11	श्री बालिगा के साक्ष्य सं० 2150 तारीख 24- 10-77 से संबंधित पनरातूताप विजसी घर का पन्न	21 22	वी ०-1 बी ०-2	अवश कार्य संस्तान प्राफान।  खान मुरक्षा महानिवेशक द्वारा पेण किया गय  प्रबंधकवर्ग का तारीख 10-4-74 का श्राबेदः
13	पी०-12	पतरातू ताप बिजली घर का पस्न सं० 2228			पत्र सं• सी॰ एस॰/9468/74
10	12	तारीख 8-11-77	23	बी०-3	खान मूरक्षा महानिवेशक का जब्त किया गय
14	पी॰-13	19-11-77 के भादेश पक्षक सं० 35 में उस्लिखित ग्रवानों के संबंध में पतरातु ताप बिजली	20	11. 0	प्रबंधकवर्ग का 10-4-74 का घावेदन-पट सं० सी० एस०/9468/74
		घर (श्री करकेट्टा) द्वारा किए गए भन्न्ययनों का परिणाम	24	बी०-4	प्रबंधक वर्ग के घ्रावेदन-पन्न सं० सी० एस०/ 9468/74 तारीख 10-4-74 के संलग्न नक्शा (खा० सु० म० नि० द्वारा जब्द
दालत		किए गए प्रदर्श (खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा इत या पेश किए गए दस्तावेज)			किया गया)
			25	<b>बी</b> ०- 5	प्रवर्ग बी०-4 से संलग्न प्रोफार्मा
<u> </u>	2	3	26	मी०-6	प्रबंधकवर्ग के तारीख 10-4-77 के पक्ष से संलग्न
1	ए॰ ]	श्री बलर्बिदर सिंह, टिडल का तारी <b>च</b> 21-9- 1976 का बयान			तारीख 5-4-77 का नक्या (इसमें मदिय श्रस्यष्ट दिखाई गई हैं) मुख्यालय की फाइल
3	ए०-1 ो ए०-2	श्री घमिलाख यादव, टिंडल का तारीख 18-9- 76 का बयान श्री खुंदन सिंह, टिंडल का तारीख 18-9-76 का बयान	27	बी०-7	प्रसंधकवर्ग के तारीख 10-4-77 के भावेदन पह से संखग्न तारीख 5-4-77 का नक्शा जिसमें नकारी नदीं नहीं दिखाई गई है मुख्यालय की फाइल (प्रति भनुषंध 4-बी० में है)
4	ए०-3	का वयान श्री नीलाचल नायक, इंजीनियर का तारीख 18- 9-76 का वयान	28	सी०	सी० एम० मार० के विनियम 101 के प्रधीत अंधे तोज़ने की मंजूरी क्षेत्रे से संबंधित प्रबंधक
5	ए०-4 ी	अवर प्रबंधक श्री कें० कें० तुप्ता का तारीख 22-9-76 का बयान			वर्ग के तारीख 9-8-74 के धायेदल-पक्क से संस्थान नक्का (प्रति, श्रनुवंध 4-गं में है)

1	2	3	1	2	3
29	सी-1	प्रदर्श सी० सहिन प्रवधकवर्ग का 9-8-74 का	46	 एवः	प्रबंधक श्री वौरेम्बामी की साविधिक द्वासरी ।
	_	पर्य ।	47	एम	श्रीएम० ग्रार० गर्माकी अरायरी।
30	सी	हाथीवारी सीम ना कपड़े पर मढ़ा मूल कार्यकारी नक्शा (प्रति, श्रनुवध 4-घ में हैं )।	48	एन	पर्यवेक्षकश्री मजूमदार की रिपोर्ट पुस्तक [सी० एम० भ्रार०, 1957 का विनियम 49(2)]
31	章	सर्वेक्षक की फील्ड डायरी।	49	श्रो	केंप के० लैम्प रिजस्टर (जिस पर शिनास्त के
32	र्च- 1	सर्वेक्षक की पैमाइश पुस्तक।			लिए एक्श-2 श्रंकित हैं) ।
33	एफ	न्यृ हाथीगोडा इन क्लाइन से हाथीवारी सीम के क्षेत्र में खंमे तोड़ने के निरीक्षण सेसंबंधित	50	क्यू	10 मदोंबानीः 17-9-1976 की ग्रमिन्नहरण सूची।
		स्नान मुरक्षा महानिदेशालय की सारीख 12-2- 75 की निरीक्षण रिपोर्ट।	5 I	<b>क्यू</b> -1	केवल 2 मदों वाली 23-9-76 की ध्रभिग्रहण सूची
34	एफ-।	हाथीदारी क्षेत्र में खंभे तोड़ने सेसंबंधित खान सुरक्षा महानिदेणालय द्वारा प्रबंधकवर्ग द्वारा भेजा गया पत्र सं० भ्रार० भ्रार० एल० /3762/ राची तारीख 30-8-75।	52	श्रार	नक्शा सं० सी० एम० बी०-1/ एन०/8-72 तारीख 15-12-72 में जिसके भाधार पर खान मुरक्षा महानिवेणक ने विनियम 100 के भ्राधीन भ्रापर नकारी सीम के नं० 1 ईस्टि
35	एफ-2	कोलियरी मजदूर संघ के प्रैसीडेंट से प्राप्त णिका- यत के बारे में राची के खान सुरक्षा उप महानिदेशक श्री के० बी० मजूमदार की मारीख 28-8-75 की रिपोर्ट ।			पैनल में श्रंतिम कार्यवाही के रूप में खंभे तोड़ने की अनुमति दी गई थी, उच्च बाढ़ स्तर 1130 फुट दिखाया गया हैं। लेकिन बाढ़ स्तर की तारीज नहीं दी गई हैं।
36	एफ-3	आरा० मु० म० नि० की 13,18 फ्रीर 20 दिस- म्बर, 1974 की सामान्य आदान निरीक्षण रिपोर्ट।इसमें 15 पृष्ठ हैं।	53	<b>घार-</b> 1	खान सुरक्षा महानिवेशक ने ध्रपने पत्न सं० 1512- 40 तारीखा 20 ध्रगस्त, 1971 के ध्रनुसार विनियम 100 के ध्रधीन घंतिम कार्यवाही के
37	एफ-4	क्षा० सु० म० नि० की 7,8,12,13,23 फ्रोर 26 मई, 1975 की सामान्य खान निरीक्षण क्योर्ट। इसमें 13 पृष्ठ हैं।			रूप में भ्रपर नकारी के वेस्ट पैनल सं० 1 के खंभे तोड़ने की म्रनुमित दी थी जैसा कि प्रबंधकवर्ग के पत्न सं० डी० एस० म्रो०सी० बी० एच० के०/परमीगन/3956-SS तारीख
38	<b>एफ-</b> 5	श्री जे० सी० भग्नवाल, सयुक्त श्वान सुरक्षा निषेशक की तारीख 7-5-75 भीर 12-5-75 की निरीक्षण रिपोर्ट ।			26-3-71 भूरकुंडा नं 1 कोलियरी से संलग्न तारीखा 11-3-71 में विखाया गया है। इस नक्से में उच्च बाढ़ स्तर 1130 फुट विखाया
39	<b>ए.फ.</b> -6	खा० सु० म० नि० द्वारा 7, 8, 12,13, 23 छीर 26 मई, 1975 की किए गए सामान्य 'निरीक्षण के संबंध में प्रवधकवर्ग को बताए			गया था लेकिन इ.स. स्तर की तारी सा नहीं दी नई थी।
		भिए वेस्लंधन जिसकी स्वाता खार मुरु मारु नि.व. के पत्न संर झारु भारु एलः / 3312/राजी तारीख़ 3 सितम्बर, 1975 के अनुसार सेंट्रेल कोलफीरुक्म लिमिटेड को वी गई थी।	54	भार-2'	विनियम 127 के अधीन अनुमति नेने के लिए जान मुरक्षा महानिदेशक को भेजे गए प्रबंधक के पत्न सं० मी० एम० बी० 1/1046 से संलग्न नक्शा स० बी० एच० के० 1(एल) एस० आई० एम० ए०/3 तारीख 28-12-67 में नकारो का उ० बा० स्त० 1130 फुट
40	एफ-7	कोलियरी मजदूर संघ की तारीख 18-3-75 की शिकायत के मंबंध में खा० सु० म० नि०			दिखाया गया था लेकिन उक्त बाढ़ स्तर की तारीख नहीं दी गई थी।
		से मेंट्रेल सौवा कोलियरी के एजेंट को भेजा गया पन्न सं० श्रार० श्रार०/4444 तारीख 17 भक्तूबर, 1975।	55	श्रार-3	विनियम 122 के अधीन श्रनुमित प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के पत्न सं० मी० एम० बी० 1/382 सारीख 30-3-68 से संलग्न प्लान
41	जी	सी० एम० श्रार०, 1957 के विनियम 60 के संबंध में खा० सु० म० नि० धौर श्रम मंत्रानय के बीच हुन्ना पत्नाचार ।			सं० बी० एम० के० 1/(एस)/एम० धाई० एम० ए०/3 तारीख 29-3-68 में नकारी का उच्च बाद स्तर 1130 फुट दिखाया गया था लेकिन
42	एच	सेंद्रल सौवा कोलियरी काहाजिरी रिजस्टर (फार्म सी०) ।	56	<b>ग्रार-</b> 4	उसकी तारीस्त्र नहीं दी गई थी। सिरकासीम स्थान में खंभो तोड़ने के लिए प्रनुमति
43	स्राई	जिल घातरा नक्षा।	20	ert 5 TE	प्राप्त करने हेतु प्रबंधक वर्ग के पत्र सं० डी०
44	मे	खंभे तोड़ने को मंजूरी के अनुसार खा० सु० म० नि० का पत्न सं० एस० ई० जेड०/ 2.5' (कोल) तारीखा 2-1-75।			एम० श्रो० सी०/बी० एच० के०/डिप-सिरका/ 571 तारीख 18/20 जनवरी, 1966 के साथ मुख्य खान निरीक्षक को भेजे गए श्रपर
45	靳	प्रपत्ती जांच रिपोर्ट के संलग्नक के रूप में खा० सु० म० नि० द्वारा दाखिल किया गया धरातल नक्शा ।			सेमाना सीम के तारीख 20-1-66 के नक्शा सं० 69 में तारीख 23-7-58 को 1130.09 फुट दिखाया गया है।

1	2	3 .	1	2	3
57	मार <b>~</b> 5		66	टी 1	सेंट्रल सीदा की इतिवृत्त फाइल की मद 1.7।
		मीम का 15 मीटर के भीतर श्रौर नाले के नीचे विकास करने के लिए विनियम 126	67	यू	मेंट्रेल सौंदा खान, नकारी सीम का कार्यकारी नक्मा नारीख 29-10-64।
		(2) के सधीन अनुसति प्राप्त करने हेतु	68	<i>п</i> 1	नक्सा नाराक 29-10-64। सेंट्रल सौंदा कोलियरी—हाथीदारी का कार्यकारी
		उप मुख्य इंजीनियर के पत सं० डी० सी०	0.6	मृ_ 1	सद्भा नाया कालयरा—हाथादारा का कायकारा नक्सा तारी <b>वा</b> 29-1-64 ।
		एम० ई०/बी० एच० के०/डी० जी० एम०	69	यू-2	सेंद्रल मौदा कोलियरी—हाथीदारी सीम का
		एस <b>० परमीग्रान/</b> 1356-59 नारी <b>ख</b> 14/19 जनवरी, 1976 से संलग्न तारी <b>ख</b> 23-1-76			नार्यकारी नक्षण तारीख 20-10-70 I
		के नक्ष्मा सं० सी० एम० की-ा(एल०एन०)	70	यी	चा० मु० म० नि० मुख्यालय फाइल सं० एम०
		8 में नकारी का स्तर 1130फुट दिखाया			बाई॰ 590 (बी 1)-74 खंड-1 (सेंट्रन
		गया है। ग्रानुमित निदेशक के पता सं० डी०	_		र्सोदा कोलियरी) ।
		भ्राई० भ्रार०/एस० ई० जेड०/ग्रार० भ्रार० (2955) नारीख 24-6-76 के श्रनुसार वी	71	मी-1	भाइल पर श्री एस० भार० सरकार के 28-1-75 के हस्ताक्षर, प्रवर्णनी।
		गई यी ।	गवाको	होरा प्रदासन	में दाखिल किए गए या श्रवालत द्वारा जन्त किए
58	<b>भार</b> -6	प्रयंधक वर्ग के पत्न सं० एस० ए० सू० एन०/	14161	कारा अवायत	न पाक्का १४०८ पर्या अवालत द्वारा जन्त १क८ गएप्रदर्श
		श्रार॰ श्रारगद/साउथ/७०/14030-32 तारी <b>व</b>	<u>-</u>		,
		24-7-71—अझीय कार्यालय दायरी मं०		2	3
		4759 तारीचा 28-7-1970 से मंलग्न सीम	1	सी भार–1	हाधीदारी सीम का कार्यकारी नक्शा (ब्लूप्रिट)।
		के दक्षिणी धौर सीम की उठान की धोर	2	सी भार-2	बीध से पानी छोड़े जाने के संबंध में महाप्रबंधक—
		श्रारगथ ''बी'' सीम की प्रस्तावित खदान— नक्शा सं∘ एस० एन० खी०/एस०/ए० श्रार०			व मुख्य इंग्रीनियर, पतरातू ताप क्रिजलीबर
		जी <b>० बी</b> ०/ले <b>मा</b> उट/ <b>बी</b> -एम/8170-71 पर			का पत्र सं॰ 660 तारीख 28-29 मार्च,
		पर्यंवेक्षक श्री बनर्जी के तारी ब 8-7-70			1977
		के हस्ताक्षर वे क्रोर उसमें उच्च बाढ़ स्तर	3		प्रदर्श सी भार-2 के संलग्नक।
		337.7 मीटर विश्वाया गया था लेकिन	4	सी म्रार–3	
		नाड़ स्तर की तारीचा नहीं लिखी गई भी ।			वेजों का संलग्नक पतरातू ताप विजली घर का पत्न सं० 52 तारीया 13-5-1977।
•	<b>प्रार</b> –7	नक्या सं० एस० ए० 1/63 तारी <b>य</b> 28-6-63	_	***	
		में 23-7-58 को नकारी नदी का उच्च बाढ़	5	साम्रार-उए	प्रदर्श सी भार-3 से संबद्ध सूचना भौर दस्तावेजों की सूची।
		स्तर 1129.39 फुट विखाया गया था। यह	6	सी गार- अनी	वर्षा गैज रिकार्श्व—पनरातू, 15-8-76 से 10-9-76।
		नक्शा विनियम 100 के श्रधीन खंभे हटाने के			_
		श्रनुमति प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के पत्र सं० एम०द्वी० ई० पी०/2204 तारी <b>ख</b> 25	7		ृक्षेत्र क्षमता कर्ज—-नकारी अलाणय । - प्रधिप्लव मार्गद्वार का विमर्जन दर्चार्ट।
		जुलाई, 1963 को भेजा गया था जो मुख्य	8		
		खान निरोधक के पत्न सं० 416200 तारीख	9	साम्रार-उद	ग्राणिक रूप में द्वार खोलने के लिए विसर्जन चार्ट।
		22 झगस्त, 1963 द्वारा श्रस्त्रीकृत कर दिया गया था।	10	सीम्रार ३ एप	ह 1-8-74 से प्रागेकी द्वार लाग पुस्तक ।
)	घार−8	21 मगस्त, 1975 की घातक दुर्घटना रिपोर्ट	11	सी मार 3जी	नकारी बोध में पानी के प्रदेश से संबंधित विवरण।
,	MIK-0	रा भगस्त, 1975 का पातक दुवटम् ।स्वाट सं॰ म्रार भार/4748 से संबंधित तारीख 5	12	सीभार उएच	1972 का गेज रिजस्टर।
		नवम्बर, 1975 की दुर्बटना रिपोर्ट और श्री	13	सी मार 3मार	🕻 नकारी का जलागय स्तर—1968-75।
		वे०के० वी० मजूमदार द्वारा 22-8-75 को	14	सीमार उजे	19-9-76 को पतरातू के प्राधिकारियों द्वारा
		विया गया स्थल निरीक्षण ।			बिहार स्टेट बिजली बोई, पटना के श्रध्यक्ष
I	म्रार−9	जोनल कार्यालय के श्रांभे तौड़ने की मंजूरी से			को भेजा गया टे <del>लेक्</del> स संदेश ।
		संबंधित टिप्पण भौर कागजात ।	15	सी म्रार⊶4	पतरातू ताप निजलीघर का पत्न सं० 1345
2	<b>भार</b> –9(1)	वांभे तोड़ने की मंजूरी से संबंधित प्रवन्धकवर्ग			तारी <b>ख</b> 24-6-77 ।
		के ग्राव्यन-पन्न पर खा० सु० म० नि० के	16	सी भार 4ए	बलजिदर सिंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट । बाद में
		जोनल कार्यालय में किए गए टिप्पण ।			इसे शिनाङत के लिए दस्तावेज निर्धारित
3	म्रार्∸10	श्री मजूमदार के पतरातू नाप बिजलीघर के			किया भीर धादेश पत्नक सं० 16 (बी)
		दौरे के मिलसिले में विजयनगरम से खान			तारीख 8-8-1977 के भ्रनुसार इस पर 'जेड' विक्टुनित किया गया।
		मुरक्षा, रांची को दिया गया तारीन्न 10 मर्ड, 1977 का तार ।			
	1177	खा० सु० म० नि० द्वारा पेण किया गया संयुक्त	17	सी ब्रार∸5	पतरातू ताप बिजलीघर का पक्ष सं० 1346 तारीख 24-6-77।
4	एस	सर्वेक्षण नक्शा ।		की साहर तर	नकारी कांध भ्रौर श्रिधिप्लव मार्ग, प० ता० वि०
	टी	सेंट्रल सौवा जान की इतिथुत्त फाइल ।	18	संग्ञार−5ऍ	घ० की द्वार प्रजालन तथा निरीक्षण अनुसूची।
5		THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1			

1	2	. 3	1	2 3
19	… मी घार⊸5मी	10 में 20 सितम्बर, 1976 तक द्वार का अचालन और जल बिसर्जन ।	33	मी घार-10ए त्यू घारगदा इत्सलाइन का मींदा कोलियरी कार्यकारी नक्शा—नक्शा सं० एस० एन० घाई०/
20	मी भार∸6	पतरातू नाप विजली घर के प्राधिकारियों द्वारा		एत० ई० फल्स्यू०/ए० जी० क्री—एच० ई० एल०
		भरा गया भौर मूलतः शिनावत के लिए		/2-बी॰ 77-78 नारील 13 जून, 1977 l
		चिह्-निल मद 'बाई'—पीटीपीएम काप्लान	34	सी भार-10वी साँदा कोलियरी नक्शा जिसमें उच्च बाढ़ स्तर
		स्थलाकृति मानचित्र भ्रव श्रिधप्रमाणित है।		रैखाओं और धरातल स्थिति एवं मुख्य दोष सहित सभी वर्तमान चालू सीम खबानों के
<b>2</b> I	सी ग्रार-7	श्री एन० करकेट्टा द्वारा ग्रवालत के सचिव श्री		नाहन सभा वतमान चालू नाम चावाना क सीमांत दिखाए गए हैं। नक्का सं० एसं०
		सनपाल सिंह को नारीख 14-6-1977 के		एस० बी०/जी० दै० एस०/एच० एफ० एस०/
		संलग्न भोट के 4 पृष्ठों महित भेजा गया पत्र सं० 1273 तारीचा 15-6-1977।		2177-78 नारी <b>व</b> 23-6-1977।
22	मी सार - 70	औ क्री • एन • मेहता, मधीक्षक इंजीनियर तेजूबाट	35	सी ब्रार-10सौ सिरका सीम कार्यकारी नक्शा सं० एस० एन०
2.2	√11 <b>₩</b> 1 <b>₹</b> − <b>7 ₹</b>	बांच मंडल संक्या-1 द्वारा पतरातू ताप बिजली		डी०/एस० ग्राई० भार०/ग्राफसेट/२४/77-78
		धार के झतिरिक्त मुख्या इंजीनियर को मेजा		नारीक 12-6-72 का सौंदा कोलियरी पार्ट
		गया <b>पन्न</b> सं० 2238 तारी <b>ख</b> 9-7-70 ।		भ्रापसिट प्लाम ।
23	सी भार-7वी	श्री एन० ग्रार० कृष्णामूर्ति ब्रधीक्षक इंजीनियर	36	सी ग्रार−11 एन० सी० गी० सींश कोलियरी की स्तर पुस्सिका।
		(सी), पतरातू सिविल मंडल (विजलीवर)	37	उत्स्यान । सीभार—1।एप्रदर्शनी ग्रार-11 के ग्रनुसार और ग्रनुरेखण
		द्वारा श्री डी० एन० मेहना प्रधीक्षक इंजीनियर (सी) तेजूबाट बांध मंडल सं० 1 को भेजा	37	कागज पर किए गए 1064 छुट के उ०
		गमा पत्र मं० 1796 तारीच 23-8-70।		बा॰ स्त॰ के संबंध में बाद-स्तर अंकन ।
24	मी घार-7मी	प्रबंधक निवेशक, एन० सी० डी० सी० लिमि०, रोची	38	सी प्रार-11वीं 1966 में प्रनृरेखण कागज पर दिखाया गया
	31 41 7 7 31	द्वारा श्री सहाय जी० एस०, पी० टी० पी० एस०,		एन० मी० दी० मी० मींदा का 1064
		पतरातू को भेजा गया ज्ञापन सं० 3655		उ॰ <b>बा॰</b> स्त॰ का परिकलन । उस पर स <b>बँ</b> -
*		तारीख 24-1-73।		क्षक के तारीख 27-8-1966 के हस्ताक्षर हैं।
25	सी मार-7 की	भी एन॰ करकेटटा प्रधान भ्रधीक्षक, द्वारा उप-मुख्य	39	सी ब्रार-12 दामोदर जाटी और हजारीबाग क्षेत्र के हवाई
		खान इंजीनियर, भूरकुंडा कौलियरी को मेजा -गया ज्ञापन सं० 2172 तारीख 18-7-76।		सर्वेक्षण से संबंधित भारत सर्वेक्षण विभाग का
0.0	-A	श्री जे० पी॰ वर्मी, कार्यपालक इंजीनियर		नक्शा—⊷संदर्भ शीट सं० 48 क्यू ।
26	सामार-१६	भा जरु पार पना, कामपालक इजातियर (सिक्लि)-1 पत्तरात् द्वारा श्री केल्एन० प्रदान,	40	सी भार-13 गिवी 'ए' प्रामोगिक जान की दैनिक पारो प्रभारी
		कार्यपालक इंजीनियर (सिविल), सिविल		रिपोर्ट पुस्तक से संबंधित ग्रमिग्रहण शापन सं० नारीख 29-8-1977।
		प्रभाग मं ० 11, पतरातू साप विजली वर को	41	संभार-13ए प्रदर्श 13 में उरिलिखन रजिस्टर खा॰ सु॰ म०
		भेजा गया ज्ञापन सं० 1686 तारीख 24-9-76।	41	नि० से प्राप्त हुआ था। रिजरूटर में 16-9-76
27	सी मार-8	श्री एन० करकेट्टा द्वारा मदालत के समित्र		से संबंधित इंदराज मंगत है। इस इंदराज
		श्री सतपाल सिंह को भेजा गया पन्न सं० 1129 तारीका 31-5-77 ।		का उद्धरण भ्रदालय भ्रपने पास रचेगी।
	<b>-6</b> . —		42	मी ब्रार-14 15-12-77 की श्री बी॰ एल॰ वडेरा ने मोलह
28	सी मार-8ए	मधीक्षक, लोक निर्माण विभाग, हजारीबाग रोड सर्किल द्वारा मुख्य इंजीनियर (सिविल) पत-		और यस्तावेज दाखिल किए और वे ससूत्रे ऋष में
		रातू ताप भिजलीघर को भेजा गया पक्ष		सी घार-14ए चिह्नित किए गए। ये दस्ताकेज श्री वडेरा से सी घार-14ओ द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों
		सं॰ 970 तारी <b>ख</b> 9-3-70 ।		से संबंधित है।
29	सी भार-ध्वी	श्री एन० करकेट्टा, महाप्रदंशक व मुक्य इंजीनियर,		·
		पतरातू ताप विजलीयर द्वारा <b>मधीलक इं</b> जी- नियर, लौक निर्माण विभाग, हजारीवाग को		घनुवंच- <b></b> 4
		भेजा गया पत्र सं ० 136 तारीबा 22-4-76।		क्षितावन के लिए जिह्न्तित वस्तावेजों की सूची
30	सी भार-8सी	संलग्न रेखाचित्र सहित काफ़र बांध के बारे में		
		रिपोर्ट ।	कम संग्रह्म	चिह्नित दस्तावेज का वृतांत
31	सी मार−9	नकारी बांध का निरीक्षण भनुसूची रजिस्टर-	<b>संख्</b> या 	
	•	104 पृष्ठ ।	1 	3
32	सी मार≁10	भी घार० पी० सिंह, उप-मुख्य खान इंजीनियर,	1	भेड श्री बलर्बियर सिंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट
1		र्सीदा/बांसगोड़ा कोलियरी द्वारा बाढ़ के व्यतरे के संबंध में संयुक्त खान सुरक्षा निदेशक		को मूलनः सी भ्रार−4 ए के रूप में स्वीकार किया गया था लेकिन बाद में उस पर
		को भीजा गया पत्न सं० एस० ए० सू० एन०/		प्रिया तथा या त्याचन उस पर मिनाक्त के लिए 'जेड' विहुस बाला गया
		पी० ई० ई० एन०/एव० ई० एस०/पी० मार०		है। भावेश पत्रक सं० 16 (वी) तारीख
		ई० सी०/77-78/7711-17 तारी <b>च</b> 23-6-77।		8-8-77 वेचीं ।
70.F.C	11/70 A			

1	2	3	1	2	3
2	एक्स−7	भारगदा क्षेस्र की विभिन्न खानों में बाढ़ के पानी के युमने से संबंधित शहस्ताक्षरित रिपोर्ट को एक्स-7 सिह्तित किया गया है।	5	एमस-10	भूमिगत खवानों में सतही जल के फूट निकलने के खतरे और अपनाई जाने वाली आवश्यक सुरक्षा वशाओं के संबंध में खा० सु० म० नि० द्वारा वाखिल किया गया नोट (अहम्ता-
3	<b>एक्स</b> – 8	करनपुरा क्षेत्र की विभिन्न क्यानों में बाढ़ के पानी के चुसने से संबंधित भ्रहस्ताक्षरित	0	11	क्षरित) एक्स-10 चिह्नित किया गया है। छह सानों में उच्च बाढ़ स्तर दणनि वाली
4	<b>एक्स</b> -9	रिपोर्ट को एक्स-8 चिह्नित किया गया है। सीँवा कोलियरी के जल-स्तर की प्रगति और विभिन्न इस्कलाइनों की स्थिति की ग्रहस्ता-	6	ए <b>क्स</b> −11	कह जाना में उण्ये बाकू स्तर प्रशास नाला सारणी (ग्रहस्ताक्षरित) को एक्स-11 चिह्नित किया गया है।
		क्षरित प्रगति को एक्स-9 विह् नत किया गया है।			[सं० एत-11015/5/79-एस 1] मीना गुंप्ता, फ्रवर समिव

### New Delhi, the 16th May, 1979

8.0. 3692.—In pursuance of section 27 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby publishes the following report submitted to it under sub-section (4) of section 24 of the said Act by the Court of Inquiry appointed to hold an inquiry into the causes of and circumstances attending the accident which occurred on the 16th September, 1976, in the Central Saunda Colliery in Hazaribagh District, State of Bihar.

Report of the Court of Inquiry on the accident which occurred on the 16th September, 1976 at Central Saunda Colliery in District Hazaribagh, State of Bihar.

#### REPORT OF THE COURT OF INQUIRY

on the accident which occurred on

16th September, 1976

at the

CENTRAL SAUNDA COLLIERY, BIHAR

### VOLUME I

### INTRODUCTION

Setting up of the Court

1. An accident took place at the Central Saunda Colliery on 16th September, 1976 involving the lives of 10 persons as a result of the inundation of the 13th Incline of the Hathidari Seam. The names of the deceased are given in Annexure 1 to this Report.

In its Notification dated the 25th November, 1976, which appeared in the Gazette of India, Part II Section 3(ii), dated 11th December, 1976, the Government of India in the Ministry of Labour therefore announced the setting up of a Court of Inquiry as follows:—

- "S.O. 4695. Whereas an accident occurred in the Central Saunda Colliery in Hazaribagh District, State of Bihar, on the 16th September, 1976, causing loss of lives;
- And whereas the Central Government is of opinion that a formal inquiry into the causes and circumstances attending the accident ought to be held;
- Now, therefore, in exercise of powers conferred by subsection (1) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri N. P. Dube, retired Secretary to the Government of India, to hold such inquiry and also appoints the following persons as assessors in holding the inquiry, namely:—
  - Prof. S. S. Saluja,
     Director,
     Institute of Technology,
     Banaras Hindu University, Varanasi.

 Shri S. Das Gupta, General Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, Dhanbad."

This was followed on 29th December, 1976 by instructions on the expenditure to be incurred on the workings of the Court and the appointment with effect from 15th January, 1977 of a part-time Secretary to the Court of Inquiry. Shri Satpal Singh, so appointed, was made a full-time Secretary to the Court with effect from 1st April, 1977.

Notices issued by the Court

- 2. The Court held its first sitting at Ranchi on 14th February, 1977 and issued next day a Notice in nine newspapers/weeklies asking the intending participants in the Inquiry to submit their written statements to the Court by 8th March, along with the names of the witnesses whom they would like to produce before the Court. The Notice was also pasted in the office premises of:
  - (i) The General Manager, Central Coalfields Ltd., Barkakana;
  - (ii) The Central Saunda Colliery;
  - (iii) The Managing Director, Central Coalfields Ltd., Ranchi;
  - (iv) The Director General, Mines Safety, Dhanbad; and
  - (v) The Director of Mines Safety, Ranchi,

Visit to the mine

- 3.1 With the assessors Prof. Saluja and Shri Das Gupta, I along with the Chief Inspector of Mines and the General Manager, Central Coalfields Ltd., Barkakana visited the Central Saunda Colliery on the forenoon of 15th February, 1977. We went round the surface to see the general topography of the area, the embankment across the small nullah which used to traverse the Hathidari goaf, the area where the subsidence had taken place and the spot where the water from River Nakari (also known as River Nalkari) was reported to have gushed into the mine. We then went down Incline No. 13 of the Hathidari Seam to the 23rd/24th level, to which the workers had gone on 16th September, 1976 to shift the pump, and during which process ten of them lost their lives by the water which rushed through that Incline.
- 3.2 On the evening of 15th February we had a view of the Patratu Dam on the Nakari river and on the morning of 16th February, in order to get some idea of the heavy floods of 1976, I visited Quarry No. 4 of the Bhurkunda Colliery; incline of Argada 'A' of the NCDC Colliery. Quarry No. 1—on the Nakari river—and Inclines 1 and 2 of the Associated Karanpura Colliery on the Damodar river. On my way from the Central Saunda Colliery to Ranchi, I

also saw on 16th February, 1977 the road bridge over the Damodar on the Ramgarh-Hazaribagh Highway which was reported to have been submerged during the 1976 flood.

Party No. 1 and 2 to the Inquiry

- 4.1 At its next sitting at Ranchi on 12th March, 1977, the Court received:
  - (1) the cyclostyled statement of the Management of the Central Coalfields Ltd., consisting of 35 pages, with 5 annexures, together with a list of their witnesses; and
  - (ii) a four-paged typed statement from the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (RCMS), an affiliate of the Indian National Mine Workers' Federation and the Indian National Trade Union Congress.
- 4.2 The Director General of Mines Safety (DGMS) did not give any written statement, but when directed by the Court to present the material with them which was relevant to the accident, they submitted their 13-paged cyclostyled Accident Report dated the 22nd December, 1976, along with the copies of the evidence recorded by them, plans and other details referred to in the Report.
- 4.3 Later on, on 28th March, 1977, the Court received from the Management their comments on the Report of the DGMS and also supplementary information by way of their comments on the statement submitted by RCMS. When the Court held its session at Ranchi during April, 1977, the Management made a correction to the Supplementary Information and a correction to their cyclostyled statement. While signing the cyclostyled copy of their statement before the Court on 12th May, 1977, the General Manager, Barkakana said that the authentication was subject to the corrections mentioned above.
- 4.4 The Management were made Party No. 1, and the RCMS were made Party No. 2.

### Party No. 3 to the Inquiry

- 5.1 In their statement and in their deposition the Management asserted that it was the sudden and massive discharge of water from the Patratu Dam—across the River Nakari upstream of the Central Saunda Colliery—that caused inundation of their mine. Shri N. Kerketta, General Manager-cum-Chief Engineer, Patratu Thermal Power Station (PTPS) was examined as a Court witness on 13th and 14th May, 1977.
- 5.2 On 12th July, Shri Kerketta filed a petition praying that the PTPS should be made a Party to the case to defend themselves and to assist the Court in arriving at the correct conclusion and circumstances which led to the flooding of the Central Saunda Colliery on 16th September, 1976. This was accepted by the Court and the PTPS, who became Party No. 3 filed their written statement on 13th July, 1977 and presented a list of their witnesses in their letter dated 4th August, 1977. The Management filed a rejoinder to the PTPS statement on 8th August, 1977.

### Role of DGMS

- 6.1 While submitting their Report on the accident before the Court on 12th March, 1977, the DGMS said that they were doing so, not in the capacity of a Party, but to assist the Court in its Inquiry. When the Management and the RCMS, Party numbers 1 and 2 suggested on 25th April, 1977 that the DGMS should also be made a Party, the Court stated that the DGMS had already given an assurance to assist the Inquiry. It added that the Court could also call in any witnesses, including the DGMS and take their evidence on cath and that it would be prepared to consider any suggestions of the Management and RCMS to examine the DGMS and/or the documents in their possession.
- 6.2 The Court, later on, had occasion to make the following observation:
  - "The Court said that the DGMS have so far attended every sitting of the Court in order to assist it to make the Inquiry and have questioned the witnesses

under examination through the Court. Some short-comings of the DGMS have been hinted at or brought to the notice of the Court with an implication that could or could not be of the nature of allegations against them on certain points. In these circumstances and in order to enable them to justify what they may or may not have done, it would be advisable even at this stage to make the DGMS a party to this Inquiry. The DGMS know right from the beginning what has come to light before the Court and they have been given the Order Sheets of the Court and copies of the Depositions and petitions made before the Court. They have also been allowed to inspect and examine the documents, reports etc. filed before the Court. So becoming a party at this stage should not be difficult matter for the DGMS. If the DGMS do not become a party then they would obviously not have an opportunity to defend themselves at the arguments stage in the Court. At that stage arguments are orally made on points or issues arising from what has already been brought to the notice of the Court and no new points are entertained by the Court. By becoming a Party now, the DGMS would also, if necessary, be allowed to produce their witnesses before the Court prior to the argument stage. The Court, therefore, directed the DGMS to inform the Court immediately in writing as to whether or not they would like to be made a party."

6.3 The DGMS reply was to the effect that the question of their becoming a party did not arise for the reasons/ explanations given in a 4-page note enclosed with their letter. The Court observed that the DGMS had been a party in the inquiries made in respect of some mine accidents in the past and there had been no amendment of the Mines Act, 1952 ruling out the discretion of the Court to make anyone it considered necessary a party to the inquiry. The Court stated that it would technically not treat the DGMS a party as such in its inquiry, but would still have to—in the light of what came out in the proceedings—assess their responsibility, if any, connected with anything that had a bearing on the accident in the Central Saunda Colliery.

### Petition from CITU

7. The Court received a petition dated 21st May, 1977 from the Secretary, Centre of Indian Trade Unions (CITU), Calcutta for inclusion in the Inquiry as a party and informed them to send in a written statement of their case for the consideration of the Court which would hold its sittings in Ranchi in July, 1977. Secretary, CITU, could not, however, be present at the Court sitting on 11th July, 1977 due to his indisposition. A petition was filed on 13th July, 1977 on behalf of CITU for being made a party. The petition was considered and the objections of the other parties were heard, upon which the Court again asked CITU to file their written statement for considering their request to be made a party. The written statement was filed by Secretary, CITU, with his letter dated 25th July, 1977 to which the Management filed a rejoinder on 8th August, 1977. According to the Court's order of 9th August, 1977, CITU were allowed to lead evidence on the points contained in their statement and were told that their representatives who would do so, would be treated as witnesses of the Court.

### Exhibits and Plans

8. Volume II contains the Annexures to this Report, Annexure I shows the names of the deceased; Annexure II the names of the witnesses who appeared before the Court; and Annexures III and IV the list of Exhibits, and Documents marked for identification. Seven plans of the mine and of the flow of water are shown in Annexure V(a) to V(g).

### PART-I

# THE MINE & THE PATRATU DAM

Location of the Central Saunda Colliery

9.1 The Central Saunda Colliery on the River Nakari lying between latitudes 23° 39'40" and 23° 40'50" and by longitude

85° 20'0" and 85° 21'01"—is situated in the South Karanpura Coalfield, Saunda Block C, in the district of Hazaribagh, Bihar.

A 25 Kms. road connects the Colliery to Ramgarh on the Hazaribagh-Ranchi highway. It is also connected with Ranchi via Patratu, with Patratu being about 15 kms. by road from the Colliery. Coming from Ramgarh to the Central Saunda Colliery, one has to cross the two cause-ways over the rivulets of Kankani and Marangarha and the regular bridge near the NCDC Saunda Colliery which is just upstream of the confluence of the Nakari and Damodar rivers. On the route from Patratu to the Central Saunda Colliery, the Nakari river has to be crossed twice by regular bridges.

The railway station, Eastern Railway, which is nearest to the Colliery is at Patratu on the branch line from Dehrion-Sone to Gomoh.

9.2 The Central Saunda Colliery with a leasehold area of 325.61 acres or 131.82 hectares, is bounded:

on the north-east by; the Khas Karanpura Colliery; on the north by; the Khas Karanpura Colliery; on the north-east by; the NCDC Saunda Colliery; on the east by; the Bhurkunda Colliery; on the south by; the Saunda 'D' Colliery; and

on the west by ; the Syal 'D' Colliery.

9.3 The Nakarl which is a tributary of the Damodar river run generally on a south to north direction and the Damodar flows more or less in a east to west direction and almost parallel to the northern boundary of the Central Saunda Colliery at an approximate distance of 2 kilometres. The Nakari, which takes a sharp bend near the Central Saunda Colliery, separates that Colliery from the Bhurkunda Colliery and then flows to its confluence with the Damodar river, which is about 1.5 km. from the Central Saunda property.

#### The Patratu Dam:

10.1 The Patratu Dam, across the River Nakari, is about 11 kilometres upstream of the Central Saunda Colliery. Its construction was started in 1962 and was over in 1965 and the spillway gates were fitted in 1968. The length of this carthen dam is 3.2 kms. and it has 20' wide metalled road on the top. The overflow section consists of masonry construction in the river section which is flanked by the earth dam section on either bank constructed to the spillway by suitable transition section. The spillway is provided with vertical liftgates. The designs of this earth dam and its spillways were worked out under the guidance of the Central Water and Power Commission.

# 10.2 The salient features of this Patratu (Nakari) dam are as follows:

(i) Catchment area 81.30 sq. miles (ii) Maximum height of the dam. 119.5 ft. (iii) Overall length 10620 ft. (iv) Length of the masonry spillway 349 ft. (v) Length of the non-overflow 558 ft. section (vi) Height of operating platform 147 ft. (vii) Size of steel gates 35' x 23-1/2' (8 nos.) (viii) Max. storage capacity 87,000 acre ft. (ix) Live storage 80,800 acre ft. (x) Reservoir spread of FRL 2,450 acre ft. (xi) Max. depth of water at dam 109,5 ft. (xii) Usable depth of water 60.5 ft. (xlii) Max. discharge over spillway 1 lac cusces (xiv) Max. drain off 110 cusecs of 60

million gallons per

day.

10.3 Raw water from the reservoir is carried by CI mains by gravity to the water filtration plant about a mile away and from there by gravity mains to the cooling towers of the thermal station.

The requirement of make up and service water for the thermal power station of 400 MW is 40 cusecs, whereas the regulated flow from the reservoir is 110 cusecs. The Central Coalfields Ltd. receive 10 cusecs of continuous supply for the collieries in and around the Patratu area. The requirement of make up water for 840 MW installation at Patratu is estimated to be approximately 70 cusecs.

#### Patratu Thermal Power Station:

11. The Patratu Thermal Power Station (PTPS) on the left bank of the river Nakari at a mean sea level of 372.5 m. is three kilometres downstream from the Patratu Dam. The first seven units of the Power Station were commissioned between the years 1966 and 1977. The eighth unit is expected to start operating in 1978 and the construction work of the ninth and tenth units (110 x 2 MW) is to be taken up to raise the generating capacity to 840 MW.

#### Coal Scams of the Colliery:

- 12.1 The coal seams of the field belong to the Barakar series of the Lower Gondwanas. All the coal seams of the Karanpura field, except the Saunda group of seams, are found in the Central Saunda Colliery. All the younger seams upto Bansgora outcrop within the property. The Sirka and Argada seams do not outcrop but occur at depth of more than 180 metres.
- 12.2 The names of the seams in the Central Saunda Colliery, which occur in the property in sequence, are given below:—
  - (i) Upper Sayal
  - (ii) Lower Sayal
  - (fii) Upper Balkudra
  - (iv) Lower Balkudra
  - (v) Kurse
  - (vi) Upper Nakari
  - (vii) Lower Nakari
  - (vifi) Upper Semana
  - (ix) Lower Semana
  - (x) Hathidari
  - (xi) Bansgora
  - (xii) Upper Sirka
  - (xiji) Lower Sirka
  - (xiv) Argada group

### The Six Working Seams:

- 12.3 Of the 14 seams mentioned above, only six are under operations, namely, the Kurse. Upper Nakari, Lower Nakari, Bansgora, Upper Sirka and Lower Sirka seams. Their description is given in the following five sub-paragraphs below.
- (a) Kurse Seam.—The seam is 17' thick and has been worked through incline Nos. 11, 12 and 15. The seam has been fully developed on Bord and Pillar method and depillaring was going on in the third panel. The first two panels were depillared and sealed. The production from this seam was about 90 tonnes/shift and employment was as follows:

Underground 76 per shift
Surface 4 per shift
Staff 4 per shift

(b) Upper and Lower Nakari Seams.—The seams have been developed through incline Nos. 6, 9 and 10. The Upper seam is [1] thick and the lower 6'. Development in both the seams by Bord-&-Pillar method was completed around 1970. A number of drifts and staple pits connect the upper and lower seams. Depillaring was being done in both the seams simultaneously with Kurse seam in panels lying correspondingly below the Kurse seam.

The production from these two seams was around 100 tonnes/shift and the employment was...

Underground 81 per shift
Surface 5 per shift
Staff; Overman 2 per shift
Sirdar 2 per shift
Shot Firers 2 per shift
Munshies 2 per shift

(c) Bansgora Seam.—This seam is about 14' thick and development was going on Bord-&-Pillar method through incline Nos. 17, 18 and 25. Two drifts were also being driven to negotiate the fault for developing the virgin patch on the dip side.

Production	140 tonnes/shift		
Employment			
Underground	120		
Staff	9		
Surface	10		

(d) Upper Sirka Seam.—This seam and the seams below do not outcrop in the property. The seam is 22' thick and has been worked through a pair of shafts known us pits Nos. 1 and 2. Development has been done more or less along the floor of the seam on Bord-&-Pillar method. The development was practically complete except for a small portion on the south-west where work was going on.

The production was 50 tonnes/shift.

Employment
Underground 67 per shift
Surface 6 per shift
Staff-Overman 1 per shift
Sirdar 1 per shift
S.F. 1 per shift
Munshi 1 per shift

(e) Lower Sirka Seam.—This seam is 11' thick and was being worked through plts Nos. 1 and 2. The seam is connected to the Upper seam by a pair of drifts. Development on Bord-&-Pillar method was started recently in this seam.

Production	70 tonnes/shif	
Employment		
Underground	45 per shift	
Surface	4 per shift	
Staff	4 per shift	

### The five non-working seams:

12.4 No working or production was taking place in five seams, namely, the Upper Sayal, the Lower Sayal, Lower Balkudra, Upper Semans and the Argada group of seams. The position in these seams was as follows:

(a) Upper Sayal

: The seam had already been extracted by manual quarry.

(b) Lower Sayal

: The seam was fully developed through Inclines 22 & 23 hut there was no production from it.

(c) Lower Balkudra

: After quarrying, development and depillaring, its inclines No. 19 and 20 were closed in April 1974.

(d) Upper Semana

The scam had been worked through a number of inclines and small portions of outcrop had been quarried out. There was no working in this scam on 16th September, 1976, but a small virgin patch was later on taken up for development.

(e) Argada group

The seams, namely, Argada, Argada, 'A' and Argada 'B' were all virgin and entries to them had not been established.

Pumping only in 3 seams:

12.5 No working, except pumping, was going on in the following seams:

- (a) Upper Balkudra;
- (b) Lower Semana; and
- (c) Hathidari

Brief History of the Hathidari Seam :

- 13.1 The Hathidari Scam, where the accident took place on 16th September, 1976, is 12' thick and outcrops in the property and was developed by the Bord-&-Pillar method through Inclines 13, 14 and 24. The workings through No. 13 and 14 Inclines are known as Old Hathidari and through Incline No. 24 as New Hathidari.
- 13.2 The development of old Hathidari upto its dip-most extent was reportedly completed in 1968 and only a small virgin patch was left undeveloped, which was later taken up in April, 1974 and completed in March, 1975. Only pumping was going on in Old Hathidari to dewater the seam, so that the underlying Bansgora Seam could be developed further. A strike fault traverses both the seams and due to this, there is danger to Bansgora seam if water is allowed to accumulate at the top in the Hathidari Seam.
- 13.3 The development of new Hathidari was taken up in 1973 and completed towards the end of 1974. The Management's proposal to depillar the patch by open caving was sent to the DGMS in April, 1974 and the permission was granted in January, 1975.
- 13.4 The new and old Hathidari portions were inter-connected through three galleries and the second access and ventilation circuit to new Hathidari was through old Hathidari. The three interconnecting galleries were sealed off by isolation stoppings, which were completed, according to the Management, after the cessation of the depillaring operations in March, 1976.

### Ownership of the mine:

14. The mine was opened in 1946 by the United Collieries Limited. Till January 31, 1973—when the Management of the non-coking coal mines were taken over by the Government of India—the mine was managed by M/s. Karam Chand Thaper & Bros. (Pvt.) Ltd. The ownership of the mine was nationalised from 1st May 1973, along with other non-coking coal mines and it formed a unit of the Ramgarh Area of the Central Division of Coal Mines Authority. Subsequently the name of the area was changed to Barkakana area. With the formation of the Coal India Ltd.—a holding company—the Barkakana Area became a unit of the Central Coalfields Ltd., which is a subsidiary of the Coal India Ltd. The subsidiary core pany is administered by a full-time Chairman-cum-Managing Director, who is nominated as owner for the purpose of the Mines Act, 1952.

At the time of the accident on 16th September, 1976, the Central Saunda Colliery was headed by the Project Officer, Shri S. K. Mukherjee. He took over charge on 4th August, 1976 from his predecessor, Shri Mewat. The Project Officer is under the administrative control of the General Manager, Parkakana Area and is also the Agent of the Colliery under the Mines Act.

There is one Colliery Manager at the Central Saunda Colliery, Shri K. Doraiswami was the Manager of the Colliery from 9th January, 1974 to 17-9-76 and was transferred to Barkakana on 18th September, 1976. The Manager has assistants under him, holding 1st and 2nd class Coal Mine Manager's Certificates, besides other statutory personnel like Surveyor, Safety Officer, Overman, Sirdars, etc.

#### PART-II

### THE ACCIDENT

### Development of a mine:

------

15.1 The accident involving the lives of 10 persons (Exhibit 25) occurred on 16th September, 1976 as a result of the inundation of the Hathidari Seam of the Central Saunda Colliery.

Water from the surface can enter into the workings if the development of a mine for the extraction of coal has begun and goes on without adopting adequate safety measures to prevent the inflow of water. And one of the important measures to be taken, in order to ensure safe operational conditions, is to see that any river, stream or current of water whether sensonal or percnnial, flowing in the neighbourhood, is at a safe distance away from the workings through which the coal is to be extracted. Regulation 126(2) of the Coal Mines Regulations 1957 (CMR), therefore, stipulates that no workings shall be made in any mine vertically below—

- (a) any part of any river, canal, lake, tank or other surface reservoir; or
- (b) any spot lying within a horizontal distance of 15 metres from either bank of a river or canal or from the boundary of a lake, tank or other surface reservoir.
- 15.2 This means that coal should not be extracted from any part of a seam which is vertically below a current of water or, for that matter, is even within a distance of 15 metres from the surface water. If, however, it is confidently felt that that car still be rafely done, the Management must, under the same Regulation, take in writing the permission of the Chief Inspector of Mines appointed under the Mines Act. 1952, and subject the workings to such conditions as may be prescribed by the Chief Inspector for the purpose.

The Management had completed in the year 1968 the development of the greater portion of the Hathidari Seam by the workings through Inclines Nos. 13 and 14, known as Old Hathidari. The development of the remaining small patch of the south-eastern side, during the period from 1973 to 1974, was done by the workings through Incline No. 24, known as New Hathidari. But when this development, which includes partial extraction of coal by farming galleries etc. was under way, the Management did not bring to the notice of the Chief Inspector the fact that they were approaching a big nullah less than 15 metres away and had, in fact, extracted coal lying vertically below that nullah.

### The big nullah:

15.3 This nullah, from the adjacent Saunda 'D' Colliery, passes over the Central Saunda property before joining the river Nakari which is also known as river Nakari. This important fact came to light during the Inquiry when the Court observed that the statutory underground working plan (Exhibit D) maintained by the Management, showed that the development of New Hathidari had taken place near to and below that blg nullah. This was confirmed by Shri K. Doraiswami, who was the Manager of the Central Saunda Colliery from 9th January, 1974 onwards when the development of New Hathidari was already under way. He admitted that Exhibit D contained no error, to the best of his knowledge, in respect of the development of the mine. Then asked by the Court why the permission of the Directorate General of Mines Safety (DGMS) was not obtained when the development was proceeding towards the area which was very near or under the nullah, the Manager deposed that:

"We had not sought the permission of the DGMS during the development stage. Not doing so could be termed as a violation of Regulation 126(2) of the CMR. However, the Court may decide on this issue as it deems fit."

#### Depillaring operations:

16.1 The extraction of coal from a mine is generally done by the Bord-and-Pillar System which broadly means that, in order to prevent the collapse of roofs under which the coal is being extracted sizeable pillars must be left intact without extracting any coal from those pillars. It is these pillars which support the superincumbent strata during development and add to the safety of the mining operations. At the end of the development process, the Management can, however, embark on the extraction of coal from the pillars also. This depillaring operation results in the formation of a goaf and the caving in of the upper strata. But the depillaring operation can be undertaken only after obtaining a clearance from the DGMS. In other words, while it is not necessary for the Management to seek Government's permission for the development of a mine for the extraction of coal, so long as that process does not violate any provisions of the Mines Act and the Regulations made thereunder, the Management comes under a statutory obligation to obtain a positive permission for the consequential depillaring operations. In seeking the Chief Inspector's clearance for these depillaring operations under the Regulations, the Management has to fill in a prescribed application for that purpose and to submit two copies of an uptodate plan of the area which is proposed to be depillared.

### Danger from the big nullah:

16.2 The Management submitted the application for depillaring New Hathidari with their letter dated 10th April 1974 laring New Hathidari with their letter dated 10th April 19/4 (Exhibit B-2), followed by another dated 9th August 1974 (Exhibit C-1), which sought to clarify some points raised by the DGMS on the subject. At the top of the application Proforma (revised) 1973 (Exhibit B-1), it is indicated that the application to depillar is being made under Regulations 100(1)/105(1)/126/127. While Regulations 105(1) and 127, which deal with workings under railways and roads, etc. and with danger from underground inundation, are not attracted in this case. Regulations 100(1)/100(1) and 100(1)/100(1) and 100(1)/100(1 underground inundation, are not attracted in this case, Regulations 101(1) and 126 are very much pertinent as they relate to depillaring and danger from surface water. And that being so, it is suprising that the proforma applications filled in by the Manager of the Central Saunda Colliery and accompanied the Manager of the Central Saunda Colliery and accompanied by uptodate plans of the area to be depillared, did not indi-cate all the required and relevant information, especially in the context of the development of New Hathidari near and under the water-course, even though the 10th April, 1974 letter signed by the Agent Shri B. Mewar—Superintendent (Mines), Central Saunda Colliery—clearly indicated that a por-tion of the prepared devillation area. tion of the proposed depillaring area was still under development. The Management should have, in fact, utilised that opportunity to tell the DGMS that they had perhaps made a mistake in carrylyng on the development upto and under the nullah without their permission. That they did not indicate this could well lead to the inference that it was not a mistake but an attempt to bypass the provisions of Regulation 126(2). This inference is substantiated by the Management totally omitting the nullah from the plan accompanying the application. On page 12 of their cyclostyled statement submitted on 12th March, 1977 and signed by them before the Court on 12th May, 1977, the Management stated that it was through inadvertence that the nullah lying contiguous cast of the mine was not shown in the plan. If that was so, when the question arises why against item 10(iii) of the Proforma application, at least, the Management did not depict the correct situation. This item asks the Management to indicate the river, nullah or any other water-course, tank or reservoir lying above or within 45 metres of the proposed depillaring area. The Management in reply just inserted the word 'NIL' against that item, even when they definitely knew that they had gone down to and below the big nullah adjacent to that area. The Management when questioned on this point had to admit that the answer to the item 10(iii) of the proforma application should have been 'YES' and not 'NIL'.

16.3 The Management's contention, as it finally emerged during the Inquiry, was that the statutory plan—Exhibit D—maintained by them had wrongly shown the blg nullah as within 15 metres of the proposed depillared area. According to them, the survey made by the DGMS after the accident (Exhibit K) shows the big nullah outside the depillared area and the survey made by the DGMS and the Management jointly Exhibit S) when the Inquiry was under way, shows the big nullah about 96 to 120 feet (about 30 to 36 metres) away from the depillared area. As such, they had, therefore, in fact not actually violated the provisions of Regulation 126 which requires that the depillared area should be at least 15 metres away from a nullah. It is not always easy to accept the findings of surveys made after the occurrence of an accident when the workings have caved in and there is no access to the depillared area. But even if the two subsequent surveys are to be

taken into consideration,—though the DGMS did not sign the plan in the joint survey—their findings do not still absolve the Management from having given an incorrect picture through item 10(iii) of their application proforma. Though Regulation 126 stipulates that a nullah should be 15 or more metres away from the depillaring area, the application for depillaring requires the Management even then to show any Water course or nullah which is within 45 metres of that area, which was not done by the Management in this case. The intention behind the requirement of item 10(iii) is clear. It is meant to warn the DGMS of the presence of a water-course fairly close in the neighbourhood of the depillaring area, so that they may be able to examine very carefully the implications of such a situation and to prescribe any safeguards that they think are proper to avoid the dangers of in-undation of that area.

### Danger of inundation

17. Another reply given—in respect of item No. 13 of the proforma application—was equally misleading. That item asks whether there is any danger of inundation from surface water as a result of the proposed depillaring operations, to which the Management's reply was No. When at the time of making their application the Management had nothing else but their own statutory plan, Exhibit D to rely upon, and which showed that the development of the mine had gone very near to and in fuct under the big nullah itself, how then could they have said that the depillaring of that area would not lead to any danger of inundation from the surface water. If the Management were really confident that there was no danger of inundation, they should have given their reasons for saying so and should have left it to the Chief Inspector under Regulation 126 to take a final decision in the matter.

### Highest flood level

18.1 There is yet another omission of an important fact in the information supplied to the DGMS in the application form for the depillaring operation. Item No. 11 of the proforma application is worded as follows:—

Highest Flood Level.

Does the area lie beneath the highest known flood level of any river, nullah, etc.

The reply by the Management was NO. In order to substantiate that assertion they should have also at least indicated the figure of the highest flood level (HFL) of River Nakari against item 11 of the application form. But if they did not, merely on the ground that that item does not specifically ask them to do so, they should have shown the HFL figure in the plans attached with the application, especially when a "river" according to Regulation 2(28) means "any stream or current of water, whether seasonal or perennial and includes its banks extending upto the highest known flood level". The prints of the plan accompanying the application to the DGMS at Dhanbad, are at Exhibits B-6 and B-7. While Exhibit B-6 shows the river rather faintly, it is difficult to see the river in Exhibit B-7. But the Exhibits do not at all mention the HFL figure of that river. Neither do those prints indicate in a satisfactory manner all the surface contours which have a direct relationship with the HFL in the area proposed to be depillared.

18.2 Though the HFL of River Nakari was not mentioned in the application form or indicated in the accompanying plan, the Management contended during the Inquiry that the HFL figure they had taken into account was 1108' which was attained by the river on 14th October, 1973. They also asserted that the area applied for depillaring was much higher than the 1108' level so that it was not necessary to have shown all the contour lines in or around the depillaring area when the heights represented by the contours were higher than the high flood level figure of 1973. The one contour line of 295.56 metres shown by them in the plan had indicated the high configuration of the proposed depillaring area, in the context of the 1973 HFL of the river.

# Adoption of 1973 level as HFL

18.3 Regarding the adoption of the figure of 1108' as the highest flood level of the Nakari river, the Management in their statement submitted to the Court on 12th March, 1977, stated

that the highest flood prior to 16th September, 1976 (the date of the accident) was RL 1108'. But the plan contained in Annexure C attached with the Statement (Exhibit 2-D) showed the figure of 1108' not at the Hathidari Seam but in the form of an inscription on the corner of the plan, which reads as follows:

Old HFL recorded by NCDC Saunda in 1973 was 337 71 mt. (1108.00 feet).

· - -<u>-</u>

When examined about this, the Manager of the NCDC Saunda Colliery, Shri S. N. Chatterjee, told the Court that so far as he could recollect, their highest flood level was recorded in the statutory plan of their Colliery, but the year of the HFL was not mentioned in any of the plans. Exhibit CR-10 and CR-11, produced in this connection showed that the figure of 1108' was reached in the year 1966 and 1964, but the Manager added that the figure of 1108' was obtained in the year 1966 and earlier and later also. Even assuming that the flood level at NCDC Saunda was known to be 1108' in the year 1973 also, the Court doubted whether the level at the adjacent Central Saunda Colliery, which is upstream of NCDC Saunda, could also be the same. This doubt was confirmed later on when the Court examined the Management's witness Shri B. P. Baliga on this subject. Shri Baliga, who carried out the study, told the Court on 1st November, 1977 that with the HFL at NCDC Saunda being 1108', the corresponding level at Central Saunda would work out to RL 1110.20' for flow of Nakari towards the Damodar. It is, therefore, difficult to rely on the figure of 1108' being the HFL at Central Saunda also in 1973 as indicated in the Management's statement submitted to the Court.

### Measurement of 1973 water level

18,4 Though the statement of the Management submitted on 12-3-77 did not anywhere say that they had themselves measured the flood level in their mine in 1973, their Surveyor, Shri P. K. Mazumdar, during his deposition on 12-5-75 stated that he had on 18-10-73 carried out the survey of the high flood on 14-10-73 in Central Saunda and had found it to be at 1108' as mentioned in his Level Book which was then presented by the Management to the Court and is marked as Exhibit 1. This Exhibit shows in pencil the levels recorded near the common boundary of the Central Saunda and NCDC Saunda mines as 932,33; 932,31 and 932,28 feet to which has been added the bench mark of 1975.70' and the mean HFL worked out to 1108 feet. The Surveyor avoided telling the Court whether with the level at the common boundary being 1108', the level would have been higher at the Central Saunda Colliery which is upstream of the NCDC-Saunda. His reason for doing so, according to him, was that he did not have a thorough knowledge of hydrology. He, however, submitted that he had not shown this figure as the HFL in any of the Central Saunda plans, for the reason that the figure of 1108' was not the highest ever-recorded in that Colliery. As the Colliery's plans. Exhibit D and Exhibit 3 reveal, he stated, the highest flood level was attained in 1958 and the 1958 figure of 288.748 metres shown in the statutory surface plan. Exhibit 3, works out to 11023'. If that was so, it is not understandable why he acquiesced in the brick pillar on the side of the Nakari river showing the HFL as 1108'. The pillar, he said, during his deposition on 12-5-77, did not then exist, and the Manager added on 10-8-77 that it was washed away by the September 1976 flood. The examination of the Surveyor on 31-10-77 and on 18-11-77 raise serious doubts about a survey having really or effectively been made at all of the flood level at the Central Saunda Colliery.

If he had made the survey on 18-10-73 and had found the water level at 1108', the Court wanted to know why then in Exhibit CR-1 (seized document by Court, showing the working plan of Hathidari seam) he had written "Old HFL as recorded by NCDC Saunda in 1973 was (337.71 matres) (1108.00 ft.)". His unconvincing reply and which did not answer the question asked was that it was written on the working plan because Central Saunda is adjacent to NCDC Saunda.

But even if it is assumed that the survey was made which showed the level at 1108' the question really pertinent is why the Management ignored the highest flood level of 1123' attained in their Colliery in 1958, as so clearly indicated in their own statutory plans,

Ignoring the 1958 HFL

19.1 The Management's argumen's for ignoring the 1123' level were two fold. During his examination on 9th and 10th August 1977, the Manager stated that since the Central Saunda Colliery was taken over (from a private owner), there were no records available with them to survey the correctness of the 1958 HFL, which was probably borrowed from some colliery on the upstream side. In the absence of field book or other records it was difficult therefore, to verify the correctness of the 1958 HFL shown in their statutory maps and thus the figure of 1958 could not be relied upon. The Court cannot accept this argument. If the Management realy had any doubts about the 1958 HFL they could hav questioned their surveyor, Shri P.K. Mazumdar about it, as he had been working as surveyor at the Central Saunda Colliery since 1961—that is even prior to the nationalisation and take over of that mine—and since Exhibit D bore his signatures all along. It was brought to the attention of the Court by the DGMS on 15-9-77 that even five years after 1958, the then Management (Karam Chand Thapar & Bros. Ltd.) had in November 1963 applied for permission to work the Hathidari Seam under and within 15 metres of a nullah indicated in the plan sighed by Shri P. K. Mazumdar which depicted the HFL of 23-7-1958. That plan also finds mention the Exhibit D. It is, therefore, not at all possibe to doubt the authenticity of the 1958 HFL as shown in the Management's statutory plan Exhibit D.

19.2 The second argument advanced by the Management for ignoring the 1123' HFL is related to the construction of the Patratu Dam across the river Nakari about 11 kms. upstream of Central Saunda. According to them, with the Dam's opera-tion from 1968 onwards, the 1123' HFL figure of 1958 loses its significance for all the mines situated along the banks of the Nakari. The Management's assertion is that when a dam is constructed across a river, the pre-dam HFL on the downstream side comes down after the construction of the dam. They could not, however, indicated by how many feet the pre dam HFL would get reduced after the construction of the Patratu dam, evidently because neither they nor anyone elso had tried to work out the supposed reduced figure, even thought some of the mines along the Damodar had got the reduced after the construction of the Maithen/Panchet dams. The Management just seem to have simply assumed that with the dam construction upstream across the Nakari, a proper and judicious release of the water from the reservoir by the Patratu Thermal Power Station (PTPS) authorities could have always ensured that the level of the Nakari would never reach the level of 1123' long Central Saunda, and that was why they did not fear inundation of their mines. This is an argument which cannot be sustained. For even if it is assumed that after the construction of the dam, the level of 1123' would have never again been reached, could not a level lower than that when attained—say 1122' down to 1116' or even 1109'—have also resulted in the inundation of the mine?

19.3 If the Management of the Central Saunda Colliery had ignored the 1958 HFL after the completion of the Patrata Dam in 1968, the Court wanted to know whether the other Colliers along the Nakari, adopting that logic, had also done the same. The DGMS, who were asked to go into this, presented a few cases before the Court showing that the 1958 figure persisted in those mines. In the Bhurkunda Colliery, which is downstream below Central Saunda, the Management had shown the HFL of 1139', attained in the mine in 1958, in their plan submitted as late as 1976 for obtaining permission of the DGMS for development under and within 15 metres of a nullah in respect of their Lower Nakari Seam. So far as the Saunda-D Colliery upstream above Central Saunda is concerned, the representative of the DGMS said that, as far as he knew, the 1958 HFL of 1129-30' in Saunda-D was still being shown by the Management in the plans of their mine even after the floods of 1976. Lt is, therefore, strange that the Management of the Central Saunda Colliery should have ignored the 1123' HFL figure recorded in their mine in 1958 while replying to item No. 11 of the proforma application which required them to say whether the area proposed to be depillared by them lay beneath the highest known flood level of a river. The word used in item 11 is known and not what was accepted or assumed by the Management as the highest flood level of the river. The Management knew the figure of 1123' as the highest ever recorded in their colliery and also knew that the area proposed to be depillared was below that level. They should therefore have, against item 11, indicated why they were not prepared to accept that known figure. If

they had done so, the DGMS after examining their contention would have either not sanctioned the depillaring operation or would have sanctioned it with safeguards that they may have thought were necessary in that connection.

### Contour Lines

20. Coming now to the second contention of the Management about the contour lines, referred to in paragraph 18.2 of this report, the fact is that the plan accompanying their application for depillaring did not show at the contour ines. During his deposition before the Court, the Surveyor admitted that he should have shown the contours at a distance of 5 metres vertical intervals but he was not able to do so over an area which was about 400 metres wide on Exhibit 3. He, however, said he had depicted in Exhibit 3, the statutry surface plan, three contour lines of 295.56, 289.56 and 286.50 metres. That he did not do the same in Exhibit D was an act of omission on his part, he said. When asked why only the highest of the 3 contours was shown in the plan which accompanied the depilaring application, and not the two lower ones also he said that Exhibit D on which the plan was probably based had not shown the two lower cotours. It was an act of inadvertence, he said, that they did not utilise the information available other than that contained in Exhibit D. About the spot level, he said that he had shown it with regard to the main dip. With regard to the remaining portion of the depillaring area, he added, he might not have found the time to take the levels in the rest of the workings. If all the contour lines and especially the 286.50 metres one had been shown in the plan, the DGMS would certainly have paid greater attention to the implications of the levels in and around the proposed depillaring area with reference to the HFL of 1958 at 288.74 metres of which they must have been aware, since that figure is shown in a number of post—1958 Central Saunda plans of which copies are in their possession.

21. The preceding paragraphs have dealt with the development of the Hathidari Seam and the application made by the Management for depillaring operations. The application was sanctioned by the DGMS on 2nd January 1975, Exhibit J. It is necessary now to see whether the Management implemented that sanction in a proper and satisfactory manner. The reason why this matter deserves attention is that a smaller nullah and an embankment made across it now comes to the fore.

### The small nullah

22.1 It has been indicated in paragraph 16.2 that the Management did not show the big nullah in the plan accompanying their depillaring application. That plan and application did not also show or mention a smaller nullah flowing directly over the area to be depillared and which was actually depillared by the Management in the last quarter of 1975. When asked why the small nullah which had a direct bearing on the inundation of the mine was not brought to the notice of the DGMS, the Court received contradictory replies on the subject. The Surveyor, Shri P.K. Mazumdar brought out the fact that the entire area was covered with thick wild growth so that it was not possible easily to see the small nullah. It was only when the overlying surface was cleared of the wild growth, before the commencement of the depillaring operations, that the nullah came to his notice. He then surveyed it and showed it in the statutory plan kept in the Colliery Office. This ploting of the small nullah on the statutory plan must have been done, he said, before 31st December 1974. After going through the Field Book (Exhibit E) he admitted, however, that he came to know of the small nullah by the end of July or the beginning of August 1974 and that, immediately after its discovery, he brought it to the attention of the Manager or the Agent of the Colliery. Though he had not conformed to the requirements of Regulation 49, which deals with the duties and responsibilities of surveyors, he had given the information about the small nullah verbally to the

22.2 That being so, the Court asked the Manager that since he came to know about the existence of the small nullah in early August, i.e. before the second application on depillaring was sent to the DGMS on 9-8-74, why that fact was not brought to the notice of the DGMS. The Manager stated that he was informed about the nullah after 9-8-74, but when told that he must have known about it before the commencement of the depillaring operations and should have, therefore, written to the DGMS about it, he said that he had consulted the Agent, Shri B. Mewar in November 1974 and they had actually decided to inform the DGMS of the existence of the nullah

and the construction of the proposed embaukment across it. But they did not do so when just within a month or so after that decision, Shri K. B. Mazumdar. Deputy Director of Mines Safety inspected the 24th Incline of New Hathidari on 13-12-74. The Manager was present during that inspection, but nowhere in his deposition did he tell the Court that he had informed that officer of the existence of the small nullah. This is even more surprising when the Management had commenced the depillaring prior to receiving the DGMS's permission to do so. All this come out before the Court later on through pages, 1, 7 and 8 of Exhibit F-3.

## DGMS verbally informed

22.3 When Shri Mewar was asked why the existence of the small nullah—when it came to his knowledge—and the construction of the embankment across it, were not brought to the notice of the DGMS, he said that though they had decided to inform the Mines Department about both the facts, it slipped from his mind to inform them in writing. He did, however, bring those verbally to the notice of Shri K.B. Mazumdar whom he accompanied during his inspection of the mine in August 1975. As no communication was received from that officer he was satisfied or believed that the step taken by them were adequate and to the satisfaction of the DGMS. Though it may have been a theoretical violation in not obtaining the permission of the DGMS, due to his pressure of work and other day-to-day duties, Shri Mewar said that he was satisfied that depillaring was not likely to endanger the workers, and he did not, therefore, stop that operation.

#### Contradiction by DGMS

22.4 When the Court examined him, Shri K. B. Mazumdar, Deputy Director of Mines Safety made a definite statement that the nullah were not shown in the surface plan which was presented to him during his inspection in December 1974 and May 1975 and neither did the Management tell him that there was a nullah flowing over or very near to the area of depillaring. Contradicting Shri Mewar, he said that he did not accompany him during his inspection of the Hathidari Seam in August 1975 and Shri Mewar did not either apprise him or bring to his notice the presence of the small or big nullah and the embankment.

# Depillaring under the small nullah

22.5 From what has been indicated in the preceding sub-paragraphs, it clearly emerges that the Management carried on with the depillaring operations without bringing to the notice of the DGMS in writing the existence of the small nullah and the embankment built by them across it to prevent an inundation of the mine. Nor did they even verbally inform the DGMS officers who came to the mine soon after the small nullah had come to the knowledge of the Management. The Manager's failure to do so has been brought out in the preceding sub-paragraph. The failure of the Agent was also there, because when Shri S. D. Prasad, Director of Mines Safety, DGMS, made on 12-2-75 a surprise inspection of the depillaring in the Colliery, the Agent discussed with him not the small nullah, but two other points unrelated to the subject, as comes out of Exhibit F.

That the Management should have brought the small nullah and the embankment to the notice of the DGMS is clearly implied, firstly by the sanction letter dated 2-1-75 from the DGMS, Exhibit J. sanctioning the denillaring operations and, secondly, by the provisions of Regulation 126(2) of the Coal Mines Regulations. The rebuttals of the Management in this connection, the effect that they had not violated the provisions of either the sanction letter or the provisions of Regulation 126(2), are, therefore, examined in the two sub-paragraphs below.

22.6 The DGMS's sanction for depillaring was based on the Management's application, the proforma attached to which, among other things, had categorically stated that there was no river, nullah or any other water-course, tank or reservoir on the surface lying above and within 45 metres of the area proposed to be depillared. In permitting the depillaring operations, the DGMS wrote that they had examined the Management's application and the plan enclosed with it and

stipulated that "In the event of any change in the circumstances connected with this permission, which is likely to enanger the workmen, the mine or surface features, depillating shall be immediately stopped and the Joint Director of Mines Safety intimated. The operation shall not be resumed without a written permission from this Directorate." The point was further emphasised in item 10 of the sanction letter which stated that "If at any time one of the conditions subject to which this permission has been granted is violated or not complied with it, this permission shall be deemed to have been revoked with immediate effect."

The Management's application and the accompanying plans did not indicate that a small nullah was actually flowing directly over the area to be depillared, for the reasons, as put forward by them, that they came to know about that nullah only after they had submitted their applications. Even assuming that that assertion is correct, the Management should have in terms of the sanction letter, informed the DGMS about that small nullah when its existence had come to their attention, and should have waited to see whether they would be permitted to proceed with the depllaring of the area vertucally below that nullah. Shri Mewar's explanation to the Court was that since the changed condition, brought about by the knowledge of the existence of the nullah, did not, according to him, present any apprehension about endangering the workers, he did not stop the depillaring operations. That singular and rather unimaginative attitude of the Management, the Court is of the opinion, was highly unrealistic, more so when Regulation 126(2), in very unambiguous words, clearly stipulates that no working shall be made in any mine vertically below any part of any river, canal, lake tank or other surface reservoir.

22.7 The Management knew that they were carrying on the depillaring directly below the small nullah and the justification produced by them before the Court for doing so was that the "so-called nullah", according to their assessment of the produced by them before the Court for doing so was that the "so-called nullah", according to their assessment of the monsoons and which did not, therefore, deserve being brought to the notice of the DGMS. They were doubtful whether the "rain-cut" under which the depillaring was being done actually came under the definition of "nullah" or not. Their argument that a rain-cut may not be covered by anything contained in the Coal Mines Regulations is not at all tenable, since a "river" in Regulation 2(28) covers any stream or current of water and item 10 of the application proforms speaks of a "nullah or any water course". Furthermore, how could the Management have treated a 200 ft. (about 61 metres) water course or rain-cut, which according to Shri Mewar was between 6 to 12 metres in width, as a negligible topographical feature when it was connected with the bigger nullah and the Nakari river. If the Management had brought it to their notice, the DGMS might have allowed the depillaring, not by the total caving method as mentioned in their sanction letter, but by some other method which they might have though proper in the circumstances. They might have advised them to extract the coal by splitting the pillars and leaving behind stooks of sufficient area to support the superincumbent strata or they might have advised them to go in for the stowing of the goaf. Or they might just have ruled out any depillaring at all considering their assessment of the

## Indication of the small nullah in the plans

23. The Court wanted to know whether the small nullah flowing directly over the proposed depillured area was ever actually shown in the statutory plans, and, if so, they why the officials of the DGMS while inspecting the mines did not take that into cognisance and review their sanction for the depillaring operations. The inquiry and the study of the documents and plans in this connection have revealed some very interesting facts. In his statement made before the DGMS on 21-9-76, i.e. 5 days after the accident, the Surveyor Shri P. K. Mazumdar said that he had made a survey of the small nullah sometimes by the end of August 1974 and had shown the rough plan to the Manager and Agent of the mine. He could not, however, plot the position of this nullah (seasonal water-course) on the main Working Plan, or on various tracings or on the hand plans, till April/May 1975, as he was the only Surveyor in the mine and had to attend

to various other non-statutory works as well. He also admitted that he had not mentioned the date of the plotting of the position of the nullah on any of the plans or tracings. The implication of the Surveyor's statement therefore was that any inspection of the mine and the plans carried out by the DGMS after April/May 1975 would have brought to their notice the existence of the small nullah.

The Manager's statement before the DGMS—two days later, i.e. on 23-9-76—however contradicted the Surveyor's contention. What the Manager stated was that the position of the nullah was shown on the hand plans for day to day use, but was not indicated on the statutory plans. He said that the nullah was not shown in the main underground plan upto the time of the accident which took place on the afternoon of the 16th September. It was only at night on 16-9-76, when the main underground plan was brought to the Joint Director of Mines Safety, that he found that the nullah had been shown on the plan. He had seen that main underground plan, he said, after the accident on the same day, when he did not see that nullah on the plan. In their Supplementary written statement, filed on 28-3-1977, i.e. 12 days after receiving the Report of the DGMS from the Court, the Management also stated that the narrow outlet (small nullah) was not shown on the plan asking for depillaring permission, nor In the other plans, prior to the date of the omission, they added, was absolutely bonafide and without any malafide intention on the part of the Management. These statements of Shri Doraiswami and the Management could, however, also imply that the small nullah was not shown in the plans in order to prevent the inspecting officers of the DGMS from raising questions about the dangers of inundation of the Hathidari Seam.

23.2 The Report of the DGMS, containing the statement of the Surveyor and the Manager, mentioned in the preceding paragraph, was given by the Court to the Management on 12-3-77 and, during the examination of the subject on oath which began thereafter, the deposition of the Management's witnesses took a different direction.

The deposition of the Surveyor was to the effect that the plotting in respect of the small nullah must have been transferred before 31st December 1974 to the statutory mounted plan kept in the Colliery Office; that it was the tracing of that statutory plan that did not earlier shown the nullah and that it was that racing cloth plan which wah made untodate when it was taken on the night of 16th September for discussion with the Manager, Agent, General Manager of the Colliery and the Director and Joint Director of the DGMS.

The Manager's deposition was also to the effect that the plan which was shown to the Joint Director of Mines Safety for discussion on 16-9-76, after the occurrence of the accident was the tracing cloth plan on which the nullah was not shown upto the time of the accident. But the statutory plan shown upto the time of the accident. But the statutory plan —Exhibit D—as far as he could recollect was uptodate at the time of the inspection of the mine by the Deputy Director of Mines Safety, Shri K. B. Mazumdar. It was, of course, difficult to remember whether any particular feature was shown on any plan on any particular date and this would imply, he stated, that the smaller nullah may have been in Exhibit D or may not have been in Exhibit D when have been in Exhibit D or may not have been in Exhibit D when he inspection was made by Shri K. B. Mazumdar in May 1975. The Manager's deposition, therefore, implied that while it was not the statutory plan, but its tracing which was uptodated on 16th September, after the accident, he could not be definite about when and whether the small nullah was shown in the statutory plau, though at the time of inspections by the DGMS the plans show the latest position of the workings of the mine. Referring to the Management's written statement that none of the plans showed the small nullah, the Manager said that the Management did not have the opportunity to check up the plans, because those and specially Exhibit D, the statutory plan, had been immediately seized by the DGMS after the accident. It is correct that while filing their written statement on 23-3-77, the Management did not have Exhibit them which had been seized by the DGMS on 17-9-76. But they had another statutory plan with them which purported to show the small nullah. This plan Exhibit 3, which showed the surface plan of Central Saunda Colliery, was alter on submitted by the Management to the Court on 26-4-77. In other words, the Management had not taken the trouble to check up all the plans with them while filing their written statement before the Court.

23.3 Assuming then that the statutory plans—particularly Exhibits D and 3—did show the small nullah, the Court examined the Deputy Director of Mines Safety, Shri K. B. Mazumdar who inspected the Central Saunda Colliery after the DGMS had permitted the depillaring operations. As mentioned in paragraph 22.4 Shri Mazumdar had told the Court that the nullahs—both the big and smaller ones—where not shown in the surface plan which was presented to him by the Management during his inspection of the mine in December 1974 and May 1975. This meant that Shri Mazumdar was not even made aware by the Management of the deve-lopment of New Hathidari which was completed towards the end of 1974 and which had gone up to the big nullah or even below it; it also meant that the smaller nullah was also not shown in the plan presented to him by the Management for inspection, While one may perhaps give Shri Mazumdar the benefit of accepting his assertions, in view of the Manager's deposition that the smaller nullah may have been there n Exhibit D or may not have been there during the time of Shri Mazumdar's inspection in May 1975, an interesting question arises from Shri Mazumdar's further statement on the subject. He stated that the nullahs were drawn on the statutory plan after his inspection in August 1975. These nullahs, he continued, have been shown in different inks and they seem to be fountain pen inks, which are statutorily not accepted. There are some impressions, he said, in the plans which show definitely that something has been erased and later on redrawn in different ink. This has been done, he stated, in both the statutory plans—Exhibit D and Exhibit 3. While he had seen Exhibit D in June 1974 and again in December 1974 when he was processing the depillaring application, he must have been Fxhibit 3, he said, during his general inspection of 1974-75, but when he saw those two Exhibits, he did not notice then any erasings which, he added, must have taken place after his inspection. The implication of such a statement would be that the big and small nullahs were not there at all in the exhibits which had been shown to him and hence there were no crasures either in those plans. If the nullahs had been shown in the exhibits, the implication would have been for him to stop the development and the depillaring in the Hathidari Seam. During his cross-examination, so far as the erasures were concerned, the Management put it to Shri Mazumdar that there was no mala fide intention on their part in making the erasures and that the erasings shown in the underground working plan may have been made in order to rectify certain mistakes in plotting, etc.

## Erasure in the plans:

- 23.4 The substance of Shri Mazumdar's deposition in the preceding paragraph is that the nullahs were not shown by the Management in Exhibit D or Exhibit 3 when he had occasion to see them during.
  - (i) his inspections in 1974.
  - (ii) his processing of the depillaring application, and
  - (iii) during his inspections in 1975,

and that the nullahs, which came to his notice in the exhibits during his examination by the Court, must have been drawn and then erased on the plans by the Management after his inspection in August 1975.

It is difficult to accept the above contention, for why should the Management have drawn those nullahs, and then crased them, and later on redrawn them—and all this after August 1975—if it was their intention not to reveal the nullahs at all to the DGMS, in order to get away with the development and depillaring in the Hathidarl Seam. A conclusion that could, therefore, be arrived at is that the big nullah, a prominent feature, was shown in the statutory plans, but realising that inspection by the DGMS of the mine and the plans after the commencement of the depillaring operations might place them in a very awkward position, the Management may have very finely erased that feature, so that it may not strikingly, and at first glance, come to the notice of the inspecting officers. That feature had, of course to be hurridly reinked immediately after the accident, for if that had not been done, it would have placed them in an even more serious position. So far as the small nullah is concerned, it may perhaps also have been there in the statutory plans, though the deposition of various officers from the Management does not clearly establish that beyond doubt. The Surveyor had originally stated that he could not

plot that nullah till April or May 1975 and had thereafter taken the line that he must have done it before the end of December 1974. The Manager's statement only implied that since plans are supposed to be kept uptodate at the time of DGMS inspections, the small nullah must have been shown in the statutory plans, though he was not quite sure whether that was or was not actually done. And what Shri Mewar, the Agent, told the Court was not that the Deputy Director of Mines Safety had seen or was shown the plan with the small nullah on it. His statement simply was that the "embankment and the nullah was verbally brought to his notice", a fact which was denied by Shri Mazumdar. The small nullah must have, therefore, either been shown for the first time, or re-inked, immediately after the accident.

23.5 From what has been indicated in the preceding subpargarphs, it is doubtful whether the small nullah was distinctly shown in the statutory plans. For if it had been so exhibited, it seems most unlikely that any officer of the DGMS would have ignored its implications during his inspection of the mine. Shri J. C. Aggarwal, Joint Director of Mines Safety also inspected the mine in May 1975 and though he had no occasion to examine the statutory plans in that connection, the other plans which he saw, did not, according to him, show the position of any river or nullah

#### Embankment across the small nullah:

24.1 Another reason given by the Management for not bringing the existence of the small nullah to the notice of the DGMS was that since they had taken effective protective measure by constructing an embankment across it, it did not need reporting to the DGMS. The area proposed to be depillared was qui'e high according to Shri Mewar and was bounded by high ground along the big nullah and Nakari river and there did not appear any danger from inrush of surface water from Nakari or the adjoining jore. But when they cleared the area of wild growth and observed the rain-cut cutting a small portion of the high ground, they restored the high ground level there by building an ear hen embankment so that the outside water may not enter that area until it reached or overtopped the high ground all along. The construction of the embankment was taken up in late 1974 and was probably completed by April or May 1975. The bundh was constructed at 1105 ft. above MSL: its height was 10 ft. corresponding to an RL of 1115 ft. at the crest. At ton it was 2 metres wide and at the botom it was 11 metres. The side slope was 1 in 1.5 and the material used was local earth from the surrounding area for the construction of the embankment by manual compaction in layers. With these specifica-tions given by the Management the denth of the small nullah cannot be construed as a negligible factor and they should have consulted the DGMS about the embankment as a protective measure to be taken by them to prevent the inunda-tion of the mine. The DGMS could then have suggested the type of the embankment to be built and the material to be used, for instances were on record with them of the fallure of embandments constructed at the mines. While advising them about the embankment, they would obviously then have gone into the whole question of the HFL and could have also reiterated an earlier guideline about the withdrawal of the workers, in order to save them from inundation. According to a general guideline, the DGMS would have again brought to their attention that the withdrawal point should be fixed to their attention that the withdrawal point should be fixed to valction to the HFL and that for the purpose of the with in relation to the HFL and that for the purpose of the with-drawal of the workers, the natural bank of the river only, rather than the embankment should be taken into considera-

24.2 The Management's argument for not consulting the DGMS in this connection was that in terms of Regulation 126(1)(a) it is for them to provide and maintain adequate protective measures; that it is not obligatory on their part to inform the Chief Inspector about those measures and whether such protection is adequate or not has to be determined by the Chief Inspector on his own.

## Regulation 126(1)(1) is worded as follows:

"Where any mine or part thereof is so situated that there is any danger of inrush of surface water into the mine or part, adequate protection against such inrush of water shall be provided and maintained. Whether such protection is adequate or not can be determined by the Chief Inspector whose decision shall be final."

Bringing in Regulation 126(1)(a) into the picture is irrelevant, since that regulation deals only with the protective measures in general which a management is required to take in relation to where the mine is situated. It does not deal with the working of the mine, the issue which is under examination. The working of a mine is governed by Regulation 126(2) which stipulates that no working shall be made in any mine vertically below any part of any river or any spot lying within a horizontal distance of 15 metres from the bank of the river, except with the permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as may be specified by him.

#### HFL and crest of embankment:

24.3 The height of an embankment, designed to prevent an inrush of water into a goaf, has a relevance always to the HFL of the river from which the water is likely to overflow the embankment directly and also through the connecting nullahs. In his testimony, the Surveyor, Shri P. K. Mazumder informed the Court that though the 1958 flood level only was indicated in the plans, yet the lower 1973 level was taken into consideration while fixing the height of the embankment and added that he did not decide on the designing of the embankment. The implication of his statement is clear. It means that at least so far as he was concerned, he could not have ignored the 1958 HFL recorded in the colliery while designing the embankment. In fact, he had admitted before the Court that the crest of the embankment was 8 feet below the HFL of 1958. The Manager, however, refuted the statement of the Surveyor and said that the earthen embankment was constructed under joint consultation with the Agent, Shri B. Mewar and the Surveyor, Shri P. K. Mazumdar. So far as he was concerned. Shri Doraiswami said that he got the information about the 1108/HFL from the Surveyor's level Book, Exhibit land also from the brick pillar on the bank of the Nakari, indicating the HFL of 1973 which was 1108'. Shri Mewar also said that the HFL was marked on the pillar on the bank of the Nakari river, near the area where they had planned the depillaring operations. Though the Surveyor may not have known anything about hydrology, the two senior-most officers—the Agent and the Manager—should at least have realised that the Surveyor's level Book showed the figure of 1108' at the boundary of their mine with NCDC Saunde and that even if a brick column had been put up near the proposed depillaring area, the height of the water level at that point would certainly have been higher than 1108'. In his deposition, the electric helper, Shri K. N. Tewari who was near the goaf between 12 noon and 1 p.m. on the day of the accident told the Court that he did not recollect seeing the brick column, and that even prior to 16-9-76 the existence of that column was not known to him because he had never seen it himself. Furthermore, when the Management was going in for the earthen embankment as a protective measure, they could have constructed water dams instead of the isolation stoppings under the goaf, in view of the fact that development had alreday taken place on the dip side of the proposed depillaring area. Isolation stoppings are meant primarily to prevent the danger of fire in the mines, due to spontaneous heating taking place in a goaf. These stoppings are not meant to withstand any heavy pressure of water and are, therefore, provided with water seals to permit the passage of percolating water in the goaf to flow towards the pumps installed on the dip side in the Inclines to with-draw that water. There is, however, always the danger of the seals getting blocked, resulting in the accumulation in rainy season of a large quantity of water inside the goaf. This can lead to a breach of the isolation stoppings and to an inrush of water from the rise side goaf to the dip side workings and thus endanger the lives of the workers engaged therein. The Manager, in this connection, admitted before the Court that probably if the water dams were designed and constructed to suit the pressure of water that they would have to withstand the accident might have been averted. It is a pity that dams were not put up to prevent any likely accident and that it was only after the accident had taken place that Manage-ment thought of constructing 4 dams underground in the Hathidari Inclines with a view to isolate the depillared area from the rest of the workings and to prevent any other accident in the future.

Ignoring the 1958 HFL

24.4 From the manner in which the Management acted, the inference is fairly clear. When they constructed the embankment they did not relate its height to a realistic high flood level figure. What they simply did was to block the small nullah within the surrounding high ground by raising the embakment built across it, to the level of the high ground which was 1115'. Since that figure of 1115' could arithmetically be related well to flood level of 1973, which they assumed was 1108' they associated the figure of 1115' with the figure of 1108' so that they could, if and when required, argue that the embankment was built 7' higher than the HFL, as against nearly 5' (i.e. 1.5 metres) prescribed in Regulation 126(1)(b). Adopting the 1958 figure would have practically ruled out any depillaring operations, unless they were prepared to raise the embankment and the surrounding ground to a very much higher level and to leave behind stooks of sufficient size or to stow the goaf after the depillaring was over. Since all this would have meant a great expenditure, the Management probably to thought it best to ignore the 1958 iff. I on the assumption that the water could never reach or surpass the level after the construction of the Patratu dam in 1968. The adoption of the 1108' flood level and ignoring the HFL of 1958—was obviously not a correct line of action taken by the Management, especially with the figure of 1108' having been evidently surpassed in the year 1975. According to the Manager's deposition before DGMS on 17-9-76, his recollection was that in 1975 the water against the earthen embankment was 4-5 feet below the top. This means that the HFL in the year 1975—even if for a short duration was between 1110' 1111feet, and had belied the Management's assumption that the 1108 feet figure of 1973 could never be surpassed after the construction of the Patratu dam. Should they have not then done some rethinking about relying on HFL of 1108 feet in the Central Saunda Colliery.

Accident on 16th September

25.1 Let us now examine how the accident took place on the 16th September 1976.

During the monsoon period there is generally an increase in the water level in underground mines as a result of strata percolation and of rainfall over the goaf area which finds its way down to the workings through cracks on the surface caused by depilaring operations.

On the night of 15th September 1976 it had rained fairly heavily and there was drizzling rain also on the morning of 16th September when it was noticed that the amount of underground water was increasing in almost all the Inclines in the Central Saunda Colliery, like Semana, Hathidari and Bansgora. It was at 6.30 a.m. on 16th September that the Senior Executive Engineer (E&M), Shri A. Kundu received information that the water level was rising in the Semana Incline. He, therefore, instructed the Electrical Supervisor, Shri A. K. Sen Gupta to take two gangs of tyndels and arrange for the withdrawal of the two pumps in that Incline. When the Supervisor, along with the two gangs went down the Incline at about 8.30 a.m., they found that the pump had already been drowned but that it would still require the two gangs to work on the withdrawal of the switchgear.

25.2 In old Hathidari there was no coal raising from the mine. But there was a high capacity pump in the Incline installed near the 24th level in the main dip for a dewatering process in order to ensure safety of the workers in the Bansgora Seam below and to supply the pumped out water in the colony. On the morning of 16th September, when at the end of their shift at 8 a.m., the Pump Khalasi, Shri Diljan-Mian and his helper handed over charge of the pump to Shri Ram Nath and, Biriu Pasi, Shri Diljan Mian informed the Assistant Manager, Shri Sukh Dev Raj Sharma that water was rising in the Incline and the pump required shifting from the site. Diljan Mian was asked by the Assistant Manager to report the matter to the Foreman-in-charge (Electrical), Shri O, N. Sharma, which he did about 8.15 a.m. After the Foreman informed the Executive Engineer (H&M) Shri N. Nayak about this development, Shri Nayak told him at about 8.30 a.m. that workers should be sent down to the Hathidari Incline. He said that he had also instructed the Foreman trainee (Shri

Kameshwar Pandey) and mechanical fitter (Shri Idris Mohammad) to go down the Incline to assess the situation. probably went down the Incline, according to the Manager, at about 11 a.m. When told by Shri O. N. Sharma that there were not enough skilled workers, Shri Nayak said that he would arrange for the sending down of workers to the Incline on the receipt of a report from Shri Idris Mohmmad and Shri Pandey. When the Electrical Supervisor, Shri A. K. Sen Gupta, along with Shri Balbinder Singh, came up from the Semana Incline at 9.30 a.m., he met Shri Idris Mohammad who told him that the Manager and Shri Nayak had asked him to go down to lift the pump from Old Hathidari. He, therefore, requested Shri Sen Gupta to quickly send down the tyndels to the Incline. When Shri Sen Gupta came back to the pit top, the Manager also asked him to divert the Semana tyndels to Hathidari Incline, upon which Shri Sen Gupta instructed Balbinder Singh to go back to the Semana seam and get the tyndels from there. Thereafter the Manager asked the electrician, Irshad, to go down to Hathidari. Since Irshad could not do that, as he did not know the way, the electrical supervisor instructed Shri Sitaram Sahu to go there, along with the helper Shri Tribhuvan Lal.

Persons who went down the Incline

25.3 According to Shri Kundan Singh, he and the other tyndels came up from the Semana segm, after getting the switchgear out from there at about 10.45 a.m. and recorded their attendance at the Old Hathidari Incline at 12.30 p.m. He could not say why their attendance was marked at 11.15 a.m. in the attendance register. They went to the stores to collect materials from the godown and also had tea before going down the Hathidari Incline at 12.30 p.m. The seven persons who went down the Incline were:

## Sarvashri

- (i) Kunndan Singh-Tyndel
- (ii) Abilakh-Tyndel
- (ili) Ramdeo-Tyndel
- (iv) Balbinder Singh-Tyndel
- (v) Rajdeo-Tyndel
- (vi) Kishun-Tyndel
- (vii) Bhulai Kumar-Tyndel.

The first three who were carrying tools and equipment went rather slowly down to about the 15th level of the Incline, while the other four reached the 23rd level in about 15 to 20 minutes, i.e. at about 1245 p.m. The following were already there near the pump site:

S/Shri	(viii) Modh. Idrls	Mechanical Fitter
	(ix) Fakir Mohammad	Fitter Helper
	(x) Sitaram Sahu	Electrician
	(xi) Tribhuban Prasad Lal	Electric Helper
	(xii) Ramnath	Pump Khalasi
	(xiii) Birju Pasi	Pump Helper
	(xiv) K. Pandey	Foreman Trainee

lurush of water in the Incline

25.4 Balbinder Singh said that on reaching the pump-site at 23rd level, Mohd. Idris, the Mechanical Fi'ter told them that they had come late and the pump was getting drowned. Balbinder Singh was 5 to 10 minutes at the 23rd level when he noticed air coming in, followed by a sound. He then told Mohd. Idris that he was running away because water was toming in. He shouted "Bhago bhago, uper se pani a raha hai" and rushed up the Iucline. At first the volume of water was less and then its force increased. He caught hold of a signal wire and came up to the spot from where the water was rushing in. When he reached that spot near the 15th level, the rush of water had increased and there was danger of his being swept away. After leaving the singal line, he bent

down and caught hold of the railway line and came up. Kundan Singh who was at the 15th level, where the stopping was provided with an opening, heard Balbinder Singh saying that he would not be able to survive, upon which he asked him to stretch out his hand so that he could pull him out of the water. He succeeded in pulling up Balbinder Singh and saving his life. Kundan Singh, along with the other two tyndels also helped to save the life of the contractor's men by pulling them up from the inrush of water. There were 6 workers employed by a contractor who had gone down the Incline at about 9 a.m. to construct a new stopping in the stone drift between the 19th and 20th level. Kundan Singh sent Balbinder Singh up the Incline with Abilakh. Balbinder Singh fainted on coming to the surface and recovered in the hospital thereafter. Abilakh confirmed the testimony of Balbinder Singh that while he, along with Kundan Singh was resting at the 15th level, he saw an opening of the size of  $3' \times 2\frac{1}{2}$ , after which he heard a sound and saw the air coming in. Then he saw the water gushing in from the opening when they shouted to the workers down below to rush up. Apart from the contractor's man the only person belonging to the colliery who survived was Balbinder Singh. The other ten at the pump site-mention at serial nos. (v) to (xiv) in paragraph 25.3 above could not come up and were all drowned by the gushing water.

### Attempts to rescue the workers

25.5 The Manager, Shri Doraiswami who rushed to the Incline on getting word about the entry of the river water into the Hathidari goaf, saw from the 14th level that the water was pouring in with great fury through a breached ventilation stopping on the south side. In an attempt to reach the entrapped persons, at a great personal risk to himself, he tried to go down further but could not proceed beyond the 15th level due to the great force of water behind him. He then retreated to the 14th level and ordered sand-bags to be lowered so that a barricade could be erected in the main dip to divert the water to the north side cross-out area where there was some standage for water. He also instructed that a set of empty tubs be lowered down the Incline so that if they reached the work-site, the persons there could catch hold of them and signal to be hauled upto safety. Unfortunately all those efforts proved infructuous.

By about 4.30 p.m. the water had reached the 2nd level of the Incline. Arrangements for dewatering the mine were made on the evening of 16th September, but the actual dewatering could start only the 18th after the level of the Nakari had come down and the river water got separated from the water of the Hathidari Incline. Upto the mouth of the Incline, the quantum of water was 173 million gallons: since 48 million gallons were always there from the 34th level upto the 24th level, it meant that 125 million gallons of water had gushed in to completely inundate and submerge the Incline. It took nearly 2 1/2 months to dewater the mine and to recover the dead bodies (Exhibit 25). Due to the general increase in the make of water, the Semana Seam had also to be dewatered simultaneously with the Hathidari Seam.

## Delay in saving the Pumps

26.1 From the testimony received by it, the Court cannot help but coming to the conclusion that though the removal of pumps from the workings of the mine is almost a regular activity during the monsoons, as stated by the Management, this activity in the Central-Saunda Colliery on 16th September was carried out in a slow and belated manner. The Electrical Supervisor was informed at 6 a.m. by the Pump Khalasi that the level of water was rising in the Semana Seam and that the pump should be withdrawn from that seam. It, however, took 2 1/2 hours for the Supervisor to go down that seam at 8.30 a m. along with two gangs of tyndels for lifting the two pumps from that seam. This delay was probably due to the fact that orders to go down the seam had to be obtained from the Senior Executive Engineer and the necessary equipment and material had to be collected before going down the mine. But when they reached the pump site, they found that the pumps were already drowned so they had to engage themselves only on the task of withdrawing the switchgeaus. If the Management had acted quickly according to some prescribed procedure which must always rule out all possible delays - the pumps in the Semana could have been saved.

Delay in going down the Hathidari Incline

26.2 In the case of the Hathidari Incline, word about the rising level of water there was received at about 8.15 p.m. by the Foreman-in-charge and though instructions had been issued by 8.30 a.m. that the pump should be shifted, it took the tyndels four hours to go down to the Incline, even though in between at about 10.15 a.m., Birju Pasi, the pump helper had come up to inform the electrical foreman-in-charge that the water in the Hathidari incline was continuing to rise and was nearing the bed plates of the pump. If the tyndels who had come up from the Semana incline between 10.30 and 10.45 a.m. had immediately gone into the Hathidari Incline, they could have reached the pump site by 11 a.m. and since according to the Management, it should not take more than 1 1/2 to 2 hours to shift the pump to a higher level, they could have completed that work slightly before 1 p.m., round about when water started rushing into the mine. But there seemed to have been complacency all round amongst everyone directly or even indirectly connected with the saving of the pumps for the reason perhaps that saving the pumps from drewning, according to them, is a routine and not serious matter. The tyndels on coming out of Semana at about 10.30 a.m. should have been in a position directly to proceed to Hathidari, especially when it was known at about that time that the pump there was in danger of being drowned. The Attendance Register however showed that they reported at the Hathidari seam at 11.15 a.m. But both Balbinder Singh and Kundan Singh contradicted that entry in the Register and asserted that they went down the Incline at 12.30 p.m.

Delay in shifting the pump leading to the accident

26.3 The Officers who knew about the danger to the pump also did not take any effective steps to ensure that the pump was shifted to a higher level as soon as possible. The argument was that they did not have enough tyndels to go down to the different inclines at the same time. But if, as asserted by the Management, there is a danger always during the monsoons about the drowning of the pumps, should they not have had a prescribed procedure to deal with such a contingency in order to maintain and save all the pumps. Evidently such an effective procedure was not there, even though the directive from the Colliery' headquarter dated 21-8-75 (Exhibit CR-14E) spoke about the formulation and implementation of a rainy season action programme and required the Colliery managements to certify by 31st March every year that all necessary arrangements for dealing with rains had been made. On 18, 19th February 1978 (Exhibit CR-141) Shri B. L. Wadhera, Managing Director, Central Coalfields Ltd. had written to all the General Managers, sub-area Managers, Colliery Managers and Linder Managers and the Sefety written to all the General Managers, sub-area Managers, Colliery Managers and Under Managers and the Safety Officers personally to check up their safety organisation at different levels and the steps required to be taken to achieve the objective of making their mines absolutely Safe and accident-free during the year 1976. This was followed a few days later by the issue of general guide lines dated 20|24th February 1976 (Exhibit CR-14K) on the precautions to be taken against inundation, etc. well before the rainy season. It suggested that installation and maintenance should be done care. gested that installation and maintenance should be done carefully and systematically and persons adequately skilled and insufficient number must be provided. To ensure that, it was stated, some relationship should be worked out between the work loadbased on the total HP or the number of equipment or the extent of the mine and the number of engineers/ supervisors, personnel needed to instal and maintain them well. In this context of the safety measures to be taken, the Colliery management could have with good reason kept a small number of tyndels and other staff in reserve, or could have rearranged the duties of the existing staff in such a manner as to save the pumps in the mines from inundation during the rainy season. If this had been done at Central Saunda, gangmen, fitters, electricians and supervisors could have been sent down immediately, and simultaneously, if so required, to all inclines to save the pumps. The workman would then have shifted the pump in Hathidari to a higher level and would have come out before the water started rushing into the Incline. The gush of water would then have resulted in drowning the pump, but not in taking the life of as many as ten persons in that Incline.

## Compensation to families of the deceased

27. With great difficulty, due to the disruption of the communications, Shri A. K. Chatterjee, General Manager, Barkakana area, along with his officers managed to reach the Central Saunda Colliery on the evening of 16th September. On the

17th, the Managing Director of the Central Coalfields Ltd., Shri B. L. Wadhera; the Director General of Mines Safety, Shri S. S. Prasad; the Deputy Commissioner, Hazaribagh Shri D. S. Mukhopadhyay and his officers visited the Colliery Shri Bindeshwari Dubey, Minister of Health, Government of Bihar; Shri K.S.R. Chari, Secretary, Department of Coal Ministry of Energy, Government of India; and Shri A. U. Sarma, Joint Secretary, Ministry of Labour, Government of India also visited the Central Saunda Colliery and other collieries which were affected by the flood. Lt. General K. S. Garewal, Chairman, Coal India Limited, who reached the Colliery on 18th September assured all possible and speedy relief to the families of the victims. Shri S. Das Gupta, General Secretary, Indian National Mine Workers Federation; Shri Damodar Pandey and Shri Chautranan Misra, MLA also visited the Colliery. The relief provided was as follows:—

- (i) Rs. 500 on the spot by the Management to the family of each victim, in addition to one month's free ration;
- (ii) Rs. 500 on the spot by the State Government to each of the families in addition to one week free ration;
- (iii) Rs. 200 by the Management towards funeral expenses to each family;
- (iv) Rs. 2000 to each bereaved family from the CCL Benevolent Fund;
- (v) Rs. 250 by the Coal Mines Welfare Organisation (Ministry of Labour, Government of India) to each of the families, with monthly pension of Rs. 75 to the widows and scholarships for their children;
- (vi) Employment offer by CCL to the nearest relatives of the victims.

Other dues of the workers like wages, arrear wage, attendance bonus refund of AE(CD) claims and gratuity were se'tled and the payments made within one month of the accident. Refunds of Coal Mines Provident Fund accumulations were immediately processed and payments of dues under the workman Compensation Act, between Rs. 21,000 and Rs. 23,100 for each of the victims, was deposited with the workmen Compensation, Commissioner Dhanbad.

A cash award of Rs. 3,000 was given to the tyndel, Balbinder Singh, the only person who managed to escape from the disaster.

## Water level rise on 16th September

28.1 The preceding paragraphs have dealt with the accident that took place on 16th September 1976 as a result of the surface river water gushing through the goaf into the Hathidari Seam. It has now to be examined whether the Management had a proper system of forewarning about any danger of inundation of their mine and whether they could have, and did take proper precautionary safety measures in the light of the rising water level, to withdraw the persons working in the 13th incline and save them from the disaster that occurred round about 1 p.m. on that day.

### Between 9.15 to 10.30 a.m.

28.2 From the depositions made before the Court by those who had witnessed the water level on 16th September, it emerges from the testimony of Shri Kundu that it was between 9.15 to 10.30 a.m. on that day that the level had increased to be above the RCC bridge over the Nakari. Shri A. Kundu, the Senior Executive Engineer (E & M) who had to go out of the Central Saunda Colliery for the Purpose of getting repaired the regulating valve controlling the winder No. 2 in Pit No. 2, had occasions to cross the RCC bridge over the Nakari, near its confluence with the Damodar. When he was going in his car for the repair to the workshop, there was knee-deep water over the bridge at about 10.15 a.m. and he did not cross it. At 11 a.m. when the Agent, Shri S. N. Mukherjee went out, he also saw the water flowing 2' above the bridge, according to his estimation. According, however, to the testimony before the DGMS by the Safety Officer, Shri S. K. Dutta Choudhary and the Under Manager, Shri K. K. Gupta, the water level even prior to 10.30 a.m. or 11.00 a.m. was on the increase. At 8.30 a.m. on 16th September, when from a distance of 300' away, the Safety Officer saw the water situation, he told the DGMS in his signed statement on 17-9-76 that the water

in the nullah was about 5' below the top of the embankment, i.e. at RL 1110'. Thereafter during a verbal discussion with the DGMS, the Managing Director and the Director of Mines Safety—when a question arose whether the water appeared to be 2' below the top of the earthen embankment—the Safety Officer asserted once again that the water appeared to be 5' below the top of the embankment. This reassertion, Exhibit A-9, was made in his own hand-writing and signed the same day, i.e. 17-9-76. Shri K. K. Gupta also told the DGMS, on 22-9-76, that he had found that the water level was about 3' below the embankment near the New Halhidari goaf area. But when it came for them to depote before the Court, both of them took another line and said that the level they had seen was not with reference to the top of the embankment but to its base or toe. What Shri S. K. Dutta Chaudhury told the Court on 14-7-77 was that when he made the inspection at about 8.30 a.m., he guessed that the water level was about 3' to 5' below the base of the embankment and so he sent word to the manager that there was nothing alarming at that time. In his deposition, Shri K. K. Gupta told the Court on 27-4-77 that he saw the level of the water at 9 a.m. from a place near the top of the Bansgora Incline which was 300' or more from the goaf area of the Hathidari Scam and had assessed the level as being about 3' below the toe of the embankment would not be visible from near the top of the Bansgora Incline, he said that that was so and that it was only his assessment that the water level would be about 3' below the toe of the embankment.

28.3 Even if it is contended that the deposition made by the witnesses on oath before the Court of Inquiry have a greater weightage or veracity than their statements before the DGMS-who also conduct a statutory inquiry very soon after the occurrence of an accident under Section 23(2) of the Mines Act, 1952—it is not practicable always to to'ally ignore everything that the witnesses tell the DGMS, especially when their depositions later on before the Court are not clearly substantiated or even completely borne out by what in brought out before the Court. It is difficult to go by the depositions of the Safety Officer and the Under Manager, particularly when the Management in its two written statements filed before the Court said something quite positive about the water level having gone up fairly high on the morning of 16th September. On page 3 of its written comments on the Report of the DGMS, received by the Court on 28-3-77, the Management stated that the assessment of the Nakari water level at 8 a.m. on 16-9-76 by Shri S K. Dutta Choudhury could not be correct and that from the available informations, the water level at that time could not be more than 1108', i.e. 7' below the top of the embankment. The figure of 1108' thus given by the Management, though somewhat lower than 1110 feet and 1112 feet stated by the 2 officers before the DGMS, is still nowhere near the figures of 1100 feet and 1102 feet which work out according to their deposition before the Court.

Then in the Supplementary information, by way of its comments on the Statement filed by the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (RCMS) and amended on 25-4-77, the Management said that it was a fact that the RCC bridge between Bhurkunda and Saunda got submerged by about 11 to 11.30 a.m. which corresponded to the last known highest flood level of 1108 feet. So if the water level downstream at that bridge near NCDC-Saunda, as implied by their statement, had reached RL 1108 feet, would not the level at their own mine have become at least 3 feet above the toe of the embankment at 1105 feet. Even Shri S. N. Chatterjee, Managel NCDC-Saunda Colliery confirmed that the level of the Nakari adjoining the Central Saunda Colliery would always have been higher at any point of time than the level at NCDC Saunda. The level reached between 11 and 11.30 a.m. at the RCC bridge downstream should thus have acted as forewarning to the Management. The bridge got submerged even earlier than 11 a.m. as comes out later in Part 111 of this Report.

### At 11 A.M.

28.4 In its comments on the Report of the DGMS, the Management said that from the observations of the various persons, the water level was at least 5 feet below the top of the embankment at 11 a.m. That water could reach that level was something not unusual: the Agent. Shri B. Mewar, in his statement before the DGMS on 21-9-76 had said that in 1975, during the bighest flood in Nakari, the level of the water had reached 5 ft. below the top of the embankment

Hc, however, contradicted this statement before the Court on 12-8-77 by saying that actually what was recorded as 5 ft should be 5 metres because in 1975 there was no high flood in the river Nakari. The Manager in his statement before the DGMS on 17-9-76 had said that in the previous year also, water had risen above the Nakari bridge and that the water against the earthen embankment was about 4-5 feet below the top. Knowing then that the HFL of 1108 feet, which they had as used for the construction of their earthen embankment had been surpassed in 1975, why were the Management not alerted about taking some special measures like the installation of flood alarms and the setting up of observation points at suitable places in the mine for a constant and uninterrupted watch of the water level during the rainy season in 1976. They had almost a year to do all this but nothing at all was cone in that connection. Knowing, however, that the water level at 11 a.m. on 16th September had touched the figure of about 1110 feet, as indicated in their written statement, should not the Management round-about 11 a.m. and in fact even earlier have started withdrawing the persons from Hathidari and prevented persons going down that Seam, when water had reached at least 5 ft. below the danger point, i.e. the crest of the embankment.

### Withdrawal of persons from the mine

29.1 They should have certainly done so because they could not have been unaware of Regulation 126(1)(b) which states that every entrance into a mine should be so that its lowest point-which means the point at which a body of rising water on surface can enter the mine-shall not be less than 1.5 metres (about 4.92 feet) above the highest flood level at that point. So, when the water came upto 3 to 5 ft. below the crest of the embankment which was at height of 1115 feet, it meant that the flood had touched the level between 1110 and 1112 feet, i.e. a level higher than HFL of 1973 which according to the Management was 1108 feet. It also meant that the difference between the level of 1115 feet over—which the water could enter the mine and the level touched on the forenoon of 16th September 1976 was less than 4.92 feet as prescribed in the Regulation.

Regulation 126(1)(b) apart, the Management in their own interest should on their own have prescribed a definite figure, known to all, of the water level at which persons would be withdrawn from the mine, even if the DGMS had not stipulated a specific figure in that connection. This would not have been an unusual act on their part. The Manager of the neighbouring NCDC Saunda Colliery, Shri S. N. Chatterjee evidently had such a procedure for his mine and implemented it on the day of the accident. He told the Court that since the lowest point at which the water could enter his Sirka Incline was at the level of 1117 feet, he withdrew his men from there when he observed that water had reached the level of 1108 feet. This he had done, according to a convention mentloned by him, that persons should be withdrawn when the water is 9 ft. below the danger point. Shri K. K. Gupta of the Central Saunda Colliery told the Court that it was his impression also that workers should withdraw when the water level reaches about 1105 feet, i.e. about 10 feet below the crest of the earthen embankment, though he did not know that there was an official stipulation to that effect.

## No prescribed level for withdrawal of persons

29.2 That the Central Saunda Colliery did not have such a procedure comes out fairly clearly by the manner in which the denositions on this point were made before the Court. The Safety Officer—when shown his Diary (Exhibit 15) and asked whether he had issued any instructions—could not say whether there was anything specific recorded about the water level.

When questioned on the same subject, the Manager also said that there were no written instructions, but as a part of the normal precautions to be taken during the monsoon period, the Senior Overman. Shri lit Singh, had been instructed to inspect all the goafs—of Balkudra, Kurse, Nakari and New Hathidari—to check the garland drains around them and, if necessary, to repair them to ensure that surface water did not find its way to the goaf. Regarding the withdrawal of persons from the mine, the Manager said that Jit Singh had been instructed that if, during his inspection of the New Hathidari goaf, he found the water touching the toe of the emhankment, he should report the matter to him or any other officer of the

mine. This was an instruction to Jit Singh in addition to the normal practice for the respective overmen in charge of the inclines to inspect the goafs and the working of their respective mines. When asked what necessitated on 16-9-76 the particular instructions that were given to Jit Singh with regard to the level of the water reaching the toe of the embankment, the Manager said that though there was no particular necessity in view of the Safety Officer having reported the conditions as normal on the morning of the 16th, it was just a precaution as that the supervisory person would not be confused with a situation in which he would have to decide on the course of the action himself.

It is difficult to accept such assertions in the absence of anything in writing about the withdrawal of persons from the mine on water reaching a specific level. If the persons concerned with the watching of the water level during the rainy season, and more especially so the Safety Officer, had been instructed about the specific flood level at which persons should be withdrawn from the mine or prevented from going into it, the accident might not have taken place on 16th September, 1976.

### Incorrect water level appraisal

29.3 The Senior Overman, Jit Singh was the only person whom the Management had specifically asked on the morning of 16th to keep a watch on the water level. He was to keep a constant watch and he reported to the Manager at 9 a.m. that the condition of the river was normal. At 11 a.m. he reported that there was slight increase in the level of the gave no indication to what level the water had risen by then. It is difficult to imagine that at that time the level was still below the toe of the embankment, for the bridge over the Nakari downstream of NCDC Saunda had already been submerged. Even assuming that the level at the bridge was 1108 feet as admitted by the Management—and not between 1110 and 1112 feet as implied by the water junning over that bridge—the level at NCDC Saunda itself, near the Sirka Incline would have been .50 feet higher, due to Nakari carrying a discharge from the upper reaches, according to Shri B. P. Baliga's study in Exhibit 24. This belies the deposition of the Manager, NCDC Saunda who mentioned before the Court that the level of the Nakari, at his Colliery shortly before 1 p.m. the RL was about 1104 to 1105 or like that. This is not convincing for with the submergence of the RCC Nakari bridge downstream, the level at NCDC Saunda Colliery would have touched the figure around 1108.5 feet near about 11 a.m. if not even earlier. One has to rely on the implications of the submergence of the RCC Nakari bridge. Thus with the level at NCDC Saunda being 1108.5 feet, the level at Central Saunda, according to what Shri Baliga had told the Court earlier, would have been 2.20 feet higher. This means that the water level at Central Saunda around 11 a.m. would have been at least 1110.70 feet, i.e. nearly 6 feet above the toe of the embankment. In this context it is doubtful whether Jit Singh had really been instructed to inform the Manager or any other officer when the level had touched the toe of the embankment. But if he had actually been given that instruction, his assessment of the water level at about 11 a.m. was not at all correct. Then the next time at which Ji Singh appeared at the goaf was round about 12.15 and 12.45 hrs., when he saw the water overtopping the embankment, after which he rushed to reach the Manager at about 1 p.m. to inform him of what was taking place. Jit Singh was nowhere near the Hathidari goaf between 11 a.m. and 12.15 p.m. He was probably around the Balkudra, Kurse and Nakari Seams, eventhough the working there were not so such in danger of being inundated by the water rushing in from the river, as admitted by the Manager,

# Safety Officer with dual charge

30.1 The Safety Officer was also not on the surface between 9.30 a.m. and 12.20 p.m., but was during those hours underground in the New Bansgora Incline, after having sent word to the Manager that things were not abnormal round about 9 in the morning of 16th September. That was rather unusual—a Safety Officer in the rainy season being away for 3 hours at a stretch from the surface of the mine, when the river Nakari was not very far away, a nullah was flowing in close proximity to Hathidari and a smaller nullah was actually flowing over its goaf. But that was so because surprisingly enough, the Management had given Shri S. K. Dutta Choudhary a dual charge. As production manager of New Bansgora Incline, his main responsibility, according to him, was to boost production from that mine and as Safety Officer he dealt with safety matters only on paper. The duties of, Safety Officers are spelt out in great and minute

detail in Regulation 41A, which also stipulates that if any duties other than those so prescribed in the Regulation are assigned to the Safety Officer, a written notice to that effect should also be sent to the Regional Inspector—i.e. of the DGMS within 3 days of such assignment. When asked whether he knew that that had been done, Shri Choudhary said that he was not aware of that but as far as he could think, that was not done. He, however, told the Court that when he objected to the dual charge, the Management requested him to continue with both the works for some time. Having done that for a few days. he found it physically impossible to continue on like that and so he requested the Management to give him only one responsibility. An agreement was then reached that he should function as Assistant Colliery Manager in charge of the New Bansgora Incline but should also look after safety matters on paper. It is surprising that he was assigned a dual charge and the matter not reported to the DGMS, as comes out in Exhibit 19. But what surprised the Court even more was the Management's Office Order dated 7-4-76 which, according to the Court's carlier direction, was presented to it and marked as Exhibit 18 on 9-8-77.

## Under Manager with dual duties

30.2 The Office Order while indicating that Shri Chaudhary would work as Safety Officer as well as in-charge of the New Bansgora Incline, brought to the notice of the Court another factor of which it was not aware when Shri K. K. Gupta's examination was under way on 27-4-77. The Office Order said that Under Manager, Shri K. K. Gupta would look after the New Bansgora Incline and assist Shri Choudhury in his job as Safety Officer also. This was not brought to light in the examination of Shri Gupta on 27-4-77 when he only indicated that his duties were to see the production of the New Bansgora Incline. Even assuming that if at the time of his deposition before the Court in April 1977, he was not connected with the Safety Organisation of the mine, the fact that he was associated with it during the period in which the accident took place, should have been specifically brought out before the Court.

Shri Gupta could have told the Safety Officer that since he had seen the condition of the Nakari, half an hour after he had seen it at 8.30 a.m., it might be necessary to take some the second at 8.30 a.m., it might be necessary to take some further precautionary matters. Especially so, when according to him his impression was that the width of the Nakari had increased a bit at 9 a.m. When asked on 27-4-77 that with his impression being that the water level was rising, why he had not deputed someone to keep a constant waten over the Nakari and why he himself had not gone down to the embankment itself to see the situation. ment itself, to see the situation more properly there, his general reply was that the level of the water was not alarming and that his presumption was that Shri Choudhury must have taken some action. When he told the Court on 27-4-77 that his impression was that workers should be withdrawn from the working when the water reached above the level of 1105 feet, he was asked whether there was any bench-mark show-ing a level at 1105 feet RL. His reply was that he did not know whether such a bench-mark was there in the mine. Should he and the Safety Officer not then have taken the trouble of ensuring that some kind of arrangement was made that would enable the watchmen and the Safety personnel to see the level when it touched the 1105 feet and higher marks. Especially so, when both of them were officially associated with the safety of the mine, though one of them was supposed to deal with safetly matters only on paper. Abrick column to indicate the water level was supposed to have been on the Nakari near the depillaring area. It is rather surprising that it should have been washed away by the 1976 flood, when such columns survived that flood in the Saunda 'D' and NCDC-Saunda Collieries, on either side of Central Saunda. When questioned whether while he was going down the Bansgora Incline with the Safety Officer and was there with him till both of them came up together after some hours-he had asked Shri Choudhury about any safety action having been taken by him, Shri Gupta's only reply was that the Safety Officer had told him then that the rise of the water level did not contribute any danger.

## No flood alarm devices

30.3 It is surprising that once again, such a complacent attitude should have been taken about matters relating to safety in the colliery, particularly when from the Headquarters—C. C. Ltd.—there were constant directions, as indicated by the

Managing Director, that safety was of paramount importance in all the mines and that there could be no question of sacrificing safety for the sake of increasing the production from the mines. If the Safety Officer, or Shri K. K. Gupta, had been on the surface of the mine and had dealt exclusively with all matters relating to safety, greater attention could have been paid to the Hathidari goaf and to the rising water level that day. That they were not there was because the Colliery just took it for granted that there could never be any chance at all, at any time, of the water ever entering the mines.

#### Safety Devices

30.4 When asked whether they had any safety device against the danger of inundation, the Agent, Shri S. K. Mukherjee said there was no such safety device, as flood alarm installed at Central Saunda or the adjacent collieries, because it was not necessary. The Court feel, however, that if there had been a flood alarm system: flood lights to facilitate movement in the dark in the Inclines; and at least 2 watchmen at a time under a Patrolling Officer to observe the water rise during the rainy season, the accident would not have taken place on 16th September. It is an irony of fate that such measures are now being resorted to in the mines on the Nakari river.

## Agent unaware of Hathidari goaf

30.5 The Agent of the Colliery, Shri S. K. Mukherjee who saw water flowing over the Nakari bridge at about 11 a.m. on 16th September just assumed that since that had also happened in the past without any injury to the mine, there would be no danger to the Central Saunda Colliery. That was rather odd, because when the water had flowed over the bridge in the past years, he was not then directly responsible for the safety of the Central Saunda Colliery. But having taken over charge of the Colliery on 3rd August 1976—i.e. six weeks before the accident—and having seen the water over that bridge on the 16th, he should normally have discussed with his junior officers its exact implications in order to satisfy himself that there was thus no danger really in his Colliery that day. One can understand that his anxiety on the early morning of 16th September was to expedite the repair of the steam valve which had gone out of order and had resulted in the stoppage of production from the Sirka Seam. But when in that connection he wanted to go to the Bhurkunda Workshop and say the water over the Nakari bridge around 11 a.m., he should have switched his attention away from production in the mine to the safety of the workers in the mine. In other words, repairing the steam valve should have then taken a priority lower than an examination of the possibility of the rising water endangering the lives of the workers underground, particularly in the Hathidari Seam, the goaf in respect of which was nearest to the Nakari river.

It is a pity that the Agent was not even aware of the Hathidari goaf in the Colliery, the small nullah flowing over it or the embankment constructed across it in relation to an HFL chosen by his predecessor. He said that he had not been in-formed of these features when he took over charge. But one is supposed to study straight away all the statutory maps and plans of the Colliery on assuming charge. He could surely have done that in the six weeks after he had become Agent: and if he had, the Hathidari goaf and every factor connected with it would then not have escaped his notice and review. But if this had not been done earlier, a discussion in some detail with the Manager on the 16th after he had seen the water over the Nakari bridge around 11 a.m. would at least have made him aware of the special instructions that the Manager was supposed to have given to Jit Singh about the Hathidari goaf and about water reaching the toe of the embankment, And then, that could have brought out before him for his scrutiny all the considerations, like the embankment, the HFL, etc. that had been taken by the Management into account about the safety of the Hathidarl Incline. In those 6 weeks, it would also appear, the Agent had not even gone into the duties assigned to all the officers of the Colliery, for if he had done that he would certainly have noticed the anomaly in the Safety Organisation of the Colliery. In his deposition he informed that Court that during the short period between his taking over charge and the day of the accident, he had con-centrated, amongst other things, on the safety of the large number of persons employed in the mines but that should surely have brought to his attention the fact that the Safety Officer, with a dual charge, was dealing with safety matters only on paper and that the safety organisation was hardly going by all the directions that it was receiving from the headquarters on the subject.

#### PART-III

## Backwater Effect

Was it backwater that caused the accident.

31.1 Part II of this Report has dealt with a number of questions relating to the in rush of water into the mine. The question that will now be dealt with is whether it was a direct flow from the Nakari or a backwater effect from its confluence with the Damodar that resulted in the water attaining RL 1115' near the Hathidari goaf of the Central Saunda Colliery, which caused the inundation of the mine.

#### DGMS's Report

31.2 When the accident took place in the Colliery, on the left bank of River Nakari, the general impression and the understanding then, and for quite some time thereafter was that the high flood conditions of River Damodar on 16th September 1976 prevenied the free flow of its tributary, the Nakari, towards the confluence and thus caused the water to rise above the 1115' crest level of the embankment at Central Saunda. The Accident Report of the Directorate General of Mines Safety dated 22nd December 1976 also came to the same conclusion.

This Report made after an inquiry into the accident, stated that due to heavy rains, the Damodar and Nakari rivers were in high floods on 16th September and that the water flowed back into the mine along the small nullah, which normally used to discharge into the Nakari river. This inquiry did not go into the question of a factor other than the backing up of the Damodar waters along the course and hinterland of the Nakari which could have caused the accident, evidently because in none of the statements made before the DGMS between 17th and 23rd September, 1976, was there any hint or suggestion about a heavy discharge of water from Nakari Reservoir, ups'ream of the colliery, causing the inundation of the mine. The Patratu Dam across this reservoir is maintained and operated by the Patratu Thermal Power Station authorities referred to as PTPS in this Report.

### Management's study of the problem

31.3 In his deposition, Shri B. L. Wadhera, Managing Director of the Central Coalfields Ltd., however, told the Court that though on 17th September, i.e. a day after the accident, the impression gathered was that the water of the Nakari found it difficult to flow into the Damodar subsequently and as time passed on during the departmental inquiry ordered by the Management, different theories came up informally for their consideration. Some officers mentioned that the reason for the inundation could either be that the Nakari found it difficult to find its way into the Damodar, or that too much water having been released from the reservoir at the Patratu Dam made it difficult for the Nakari to contain that water, with the result that it overflowed into the mine, With such doubts expressed, the Managing Director requested their sister organisation, the Central Mine Planning & Design Institute (CMPDI) to go into the question as to whether there was a possibility of the water released from the Patratu dam causing the accident in the mine. He also cautioned his officers not to make any wild guesses or announcements of their doubt on the subject, because they were maintaining excellent relations with the Patratu authorities who were not only supplying them with electric power but also their valued customers for coal. He, therefore, asked his officers that with a study made on the subject, the conclusions should be presented before this Court of Inquiry.

The Management was asked to submit their departmental inquiry on the accident, but despite reminders, it was not received by the Court on the ground that they were not able to trace out that report

### Management's conclusions

725 GI/79--11

31.4 The Management's Statement submitted to the Court on 12-3-77 took the line that it could not be the backwater of the Damodar which gushed into the subsided goaf area and caused the accident. According to them the level of the Damodar had started rising from the early hours on 16th September when the collicries situated on its banks were duly warned by the alarm system installed on the banks of that river. The persons from those mines were, therefore, withdrawn by 6 a.m. There was, however, nothing unusual

observed, the Management said, in the condition of Nakari on the forenoon of 16th September. But around 12 noon on that day, the Manager of the Saunda-D Colliery, upstream of Central Saunda, was informed that the water in the Nakari was rising very fast. He, therefore, went to the road bridge connecting his Colliery with Bhurkunda and saw the Nakari water around 12.30 p.m rising at a galloping rate. This was due, according to the Management, to a sudden and massive release of the Nakari water from the Potratu Dam, about 11 knis, upstream from the Central Saunda Colliery, This sudden rush of the water therefore raised the level of the Nakari and the connecting nullah at Central Saunda above 1115' which resulted in drowning the Hatbidari workings. Their contention is that the Damodar did not contribute to the ingress of water into those workings and their main argument in this connection is that if the Damodar water through the Nakari was to get into the subsided Hathidari goaf, it should have first attained the RL of 1115' at the Sirka Incline surface of the NCDC—Saunda Colliery, downstream of Central Saunda Colliery and where the river bank is lower than 1115'. Even at the time of the drowning of the Hathidari workings, the RL of flood water at the area adjoining the Sirka Incline surface of NCDC-Saunda, according to the Management, was very much lower than 1115'.

31.5 The entry of the large quantity of water, which they could never have anticipated or foreseen, say the Management, was pure accident only, over which they had absolutely no con'rol. Inspite of all the safety measures taken by them, the most unexpected rush of water due to the sudden release from the Patratu Dam, without any prior warning whatsoever, rushed into the Hathidari seam. It is their submission that no amount of human efforts on the part of the Management could have avoided the accident, inasmuch as no opportunity was available to them to take adequate steps toward off the accident. If they had received the slightest indication of such a heavy release of water from the Patratu Dam, they would have certainly taken all steps to withdraw the men from the mine.

## Basis of the Management's conclusion

32.1 In order to substantiate their contention that it was not the backflow from the Damodar, but a massive and sudden flow of water from the Patra'u dam without any forewarning that caused the accident, the Management presented to the Court the studies that had been undertaken in that connection by Shri B. P. Baliga, Superintending Engineer (PHE) of the CMPDI.

32.2 Shri Baliga based his studies, amongst other things, on the isohyetal maps maintained by the Meteorological Department of the Government of India; Damodar Valley Corporation's (DVC's) records showing at the Ramgarh Road Bridge the hourly readings of the rise in the flood level of Damodar, the annual highest flood level and discharge from 1945 to 1976, the stage velocity discharge graph and hydrograph of the highest flood in 1976 showing the discharge in cusecs at different times of the day. He took into account the rainfall in the various sections of the Damodar and Nakari catchments and the data furnished by the Patratu Thermal Power Station (PTPS) authorities. He also presented to the Court, amongst other documents, an album (Exhibit 4) containing his 54 drawings showing the studies he had made of the Nakari and Damodar Rivers in the Patratu-Barkakana-Ramgarh reach. Exhibit 4A contains the summary of the studies made by Shri Baliga.

32.3 Based on the studies and the evidence of the witnesses who appeared before the Court, the contention of the Management is that it was a discharge of 71,962 cusecs of the Nakari water that made the water level rise above 1115' at the Central Saunda Colliery to inundate the Hathidari seam. The stage discharge rating, contained in drawing No. PHE/843-2/77-8 at page 46 of the Management's Exhibit 4 indicate these figures, a copy of which is shown as Annexure V-f in volume II of this Report.

The build-up of this voluminous discharge, according to them, was due to:

 (a) an excessive release of water from the Nakari reservoir through the spillway gates at the Patratu dam on account of the heavy rainfall;

- (b) run-off of water from the intercepted catchment between the Pairatu dam and the Central Saunda Colliery; and
- (c) the surge of water that would travel in the event of failure of the causeway and/or the coffar dam No. 2 on the Nakari river between the Patratu dam and the Colliery, as a result of the abnormal high release from the reservoir.
- 32.4 The release through the spillways is dealt with in the subsequent sub-paragraph. So far as (b) above is concerned, the Management's calculation of the run-off from the 26.97 sq. miles intercepted catchment, according to Dicken's formula or any other standard formula is that it can be upto a maximum of 11,830 cusecs, depending on the rainfall in that area.

As regards (c), above, the Management's assertion is that the Coffer dam which is 2.4 km, downstream of the Patiatu dam was damaged on the 16th September when the Nakari water reached the lintel level of the pump house adjacent to the Coffer dam. This meant that the excessive release from the Nakari reservoir—in the region of 50,000 cusees, if not more—caused the water to flow 12 feet over the coffer dam. The breach of this dam, therefore, caused a sudden release of water impounded on the upstream side of the coffer dam and accelerated the sudden surge downstream to reach the Central Saunda Colliery.

### Release from the Patratu Spillways

32.5 Due to the cyclonic weather in Bihar from 10th September onwards, the rainfall was unusually high on the 16th and the preceding days, according to the Management, in the 81.32 sq. miles of the Nakari catchment, as compared to the Barkakna-Gidi area near the confluence of the Nakari and the Damodar. As a result of this heavy downpour, the condition of the Patratu Dam started becoming dangerous from the midnight of 15th September. The danger mark of the reservoir being 1332.50' the water reached that level from the morning of 16th September and remained so for more than 11 hours on that day. The water even rose 2.10' higher than the danger level during that period for more than 7 hours continuously. In order, therefore, to save the Dam, the PTPS were compelled to discharge heavy quantities of water from the spillway gates. According to the Management's estimation, the release even at 7 a.m. on the 16th would have been in the region of 50,000 cusecs, if not more; between 10.30 to 11 a.m. it could have corresponded to 48,000 cusees and during the tlme-span between 11 a.m. to 2 p.m., it could not have been less than 45,000 cusees and the range would have been anything from 45,000 to 59,000 cusees.

The flow of water from the spillways increased in volume as it passed through the intercepted catchment and with its velocity being in the range of 12 to 16 feet per second, it took about one hour to reach the Central Saunda Colliery from the Patratu Dam. This would mean, according to the Management, that in case 50.000 to 55,000 cusees were released from the spillways around 11.30 a.m., as stated by the Court's eye-witness, Shri D. N. Majee, the water would have reached the Central Saunda Colliery around 12.30 p.m. The velocity of 15 to 16 feet per second being colossal, anyone from that Colliery standing at that time on the highest point on the bank of Nakari to see the rise of water, would have only got about 27 seconds to run away to safety, which means that he would have been certainly swept away and would not have been able to inform anyone else about the sudden water level rise at the Colliery.

In arriving at their calculation of the discharge of water from the Patratu dam, the Management studied the documents presented to the Court by the PTPS and came to the conclusion that there was no correlation whatsoever between the discharge figures given by the PTPS corresponding to their spill way gates opening vide Exhibit CR-2A, and discharges corresponding to partial gate opening with reference to reservoir levels given by them in Exhibit CR-3E. They also studied the data supplied by PTPS to work out the run-off from the Nakari catchment. According to them based on that data the reservoir level at 8 a.m. on 16th September would work out to 1341.50 feet, I.e. 1 foot below the crest of the Patratu dam and 11 feet above the danger level This would be based on a rainfall of 6 inches between 8 a.m. of 15th September and 8 a.m. of 16th September, but even assuming a maximum

value of 2-1/2 inches rain, the reservoir would have reached a level of 1334.00 against the figure of 1330.50 shown by the PTPS in Exhibit CR-5B.

32.6 From what has been indicated in this paragraph, the Management's logic seems to be that since it would require a discharge of 71,962 cusees at Central Saunda to cause the inundation of the Hathidari seam, it is not very pertinent to be very specific about the constituents of that heavy discharge. If, for instance, the flow in the intercepted catchment was lower than 11,830' cusees and so also the flow as a result of the damage to the Coffer dam No. 2, the release from the spillways would have been higher. If on the other hand, flow from the intercepted catchment and from the coffer dam was at the maximum as calculated by them, the release from the spillway gates would have been lower. But according to them the release from the Patratu dam could hardly be less than about 45,000 cusees or so.

32.7 The Management are confident that on 16th September the condition of the Damodar at the confluence at the time of the accident was not responsible for causing the entry of or the accident was not responsible for causing the entry of water into the good of the Central Saunda Colliery through the Nakari, for according to the study made by them, the Damodar has a beautiful bank profile to contain the water well within its banks, even under conditions of say a lac cusees discharge from Nakari. Around 1 p.m. on 16th September, the water-level in Damodar river was less than 1108 feet as Shri Reliew had collected the data in response of mineral and profile. Shri Baliga had collected the data in respect of rainfall recorded by the self-recording rain gauge stations in the upper catchment of the Damodar at the confluence. The PTPS, according to the Management, in arriving at a higher level of water at the confluence, did not indicate the actual intensity of the rainfall for causing the condition of the Damodar at the confluence, nor did they indicate the basis for the intensity of the rainfall. If there really was a backflow, then the level at the NCDC-Saunda mine-just below the Central Saunda Colliery and nearer the confluence—according to them, would have attained a figure higher than 1115 feet which caused the entry of water into the Hathidari goaf. That did not happen, as according to the evidence of the Manager of NCDC-Saunda, the water at his mine suddenly jumped to only 1108 feet RL near about 1 p.m. on 16th September, but the Nakari still flowed towards the confluence. The lowest point at which water could enter the Sirka incline of NCDC—Saunda is R1 1117 feet and the water entered that incline, not on 16th September, but the next day,

## Deposition of witnesses

33.1 The conclusions reached by the Manager as a result of their studies, were substantiated by the witnesses produced by them before the Court. Shri D. N. Majee, an Assistant Engineer (Civil) in the Public Health Engineering Department of the Covernment of Pilon Co of the Government of Bihar, stationed at Patratu-who was ca'led in as a Court witness and was examined on two occasions, 28th April and 19th November, 1977—also made a number of points in his deposition which were corroborated by the studies undertaken by the Management. Shri Majee, as well as Shri J. N. Prasad, Block Development Officer, another Court witness, spoke about the heavy rainfall at Patratu and the alarming condition of the Nakari reservoir. Shri Majee who observed the reservoir level at 1332 feet on 14th September, saw that the level had touched the figure of 1336 feet on the morning of 16th September due to the abnormally high flow of water from the Nakuri catchment and that the water was over-spilling the spillway gates. According to him, the release from the Patratu dam around 11.30 a.m. that day was 50,000 to 55,000 cusecs when all the spillway gates were opened. He, as well as Shri Nageshwar Sahu, Mechanical Fitter at the Central Saunda Colliery, who was Manage House men's witness, said that they had been to the Pump House near Coffer Dam No. 2 and saw the water flowing 12 feet above the crest of the dam and touching the lintel level of the Pump House. This, according to the Management, corroborated their stand that the release from the Nakari spillways was excessive and was in the region of 50,000 cusecy, if not more.

33.2 The Management who cross-examined the witnesses produced by the PTPS came to the conclusion that the statements of the witnesses Nos. 1 to 5, 7 and 8 were full of contradictions and were not even in conformity with the entries made in the concerned PTPS exhibits. The grievance of the Management is that not a single witness of the PTPS was

from their own organisation but from the State Government's from their own organisation but from the State Government's Public Health Engineering Department and that the PTPS should have at least asked their own officers—like the guage reader, Junior Engineer the Asstt. Engineer, the Executive or the Superintending Engineer who were directly conceined with the operation of the Nakari reservoit, recording its levels and release from the spillway gates—to come and depose before the Court. Since Shii N. Kerketta, the Genéral Manager-cum-Chief Engineer, Patratu Thermal Power Station, was not an eve-witness to the discharge from the spillway, on the not an eye-witness to the discharge from the spillways on the morning of the 16th and it was his Executive Engineer and Superintending Engineer who supervised that discharge, the Management were surprised that despite their presence in the Court, they were not produced as witnesses to depose on oath the exact situation prevailing at the Patratu dam on the day of the accident. They did not also appreciate Shri Majce's second deposition when he took the line that all that he had deposed earlier might have been related not to 16th September, but to the Vishwa Karma Puja Day which is generally on 17th September every year. This according to them could well have been due to some persuasion exercised on him by the PTPS authorities. The evidence of PTPS's witnesses, like Shri Ramadhar Prasad and Shri Satish Prasad, besides that of Shri Majce himself, according to the Management, would lead to the conclusion that it was not on the 17th but on the 16th that water entered the Pump House to submerge the pumps there, due to the heavy release from the Patratu spillways,

## Conclusions of the PTPS

- 34. The conclusions teached by the PTPS authorities—based on the evidence from their witnesses and the detailed studies carried out by them, as contained in the Exhibits—P. 4 to P. 13 are quite contrary to the conclusions arrived at by the Management These studies contradict almost everything contended by the Management. The conclusions of the PTPS, in brief, are as follows:
- (a) The rainfall in the catchment of the Nakari reservoir at the Patratu dam, according to the DVC's isohyetal map, was very small on 15th and 16th September.
- (b) The reservoir at 8 a.m. on 16th September, according to (a) above would have touched RL 1331 feet only, if there had been no release from the dam. But, since according to them, the actual condition of the reservoir was 1330.5 feet RL, it meant that only a small quantity of water had to be released that morning. The release was only 768 cusees between 7 a.m. to 10 a.m. and 2560 cusees between 10 a.m. to 7 p.m. The PTPS rebut the Management's calculations of the Nakari level also, as these are based according to them on wrong assumptions. After calculating the discharge from the spillways at different dirances downstream of the dam, their conclusion is that the 59,000 cusees discharge mentioned by the Management is purely imaginary and is established to be wrong on the basis of their own surveys and drawings, as indicated in Exhibit 4. The Management did not also submit any calculations, state the PTPS, to prove their claim about the release of water from the Patratu dam.
- (c) There could be no sudden and heavy discharge from the spillways causing a tidal wave, but even assuming that such a discharge did take place, the energy dissipator would have absorbed that shock as it is designed for that purpose. Thereafler, the water would start flowing in a normal fashion towards the Colliery. Though they did not make any actual calculations, the PTPS think that flow of the water from the Patratu dam would have become normal at a distance of about 1,000 to 1,500 feet downstream of the spillway gates.
- (d) There was a heavy precipitation in the upper reaches of the Damodar, according to the pattern of rainfall in that river's catchment as per the isohyetal map. If the intensity of rain in the intercepted catchment of 27 sq. miles between the dam and the Central Saunda Colliery, the PTPS argue, could be around 1 inch per hour as asserted by the Management, then adopting the same rate for the Damodar catchment of 1040 sq. miles upstream of the confluence, the peak discharge from that catchment would workout to 4,62,000 cusees at the confluence. The Management, according to PTPS, had not confluence any study of Damodar upstream of the confluence and did not calculate the inflow of Damodar and Nakari to the confluence and the outflow downstream from the confluence.

- (e) The causeway, just below the Patratu dam was breached around 7.15 p.m. on the 16th and the Coffer dam No. 2 was damaged on the forenoon of the 17th September: hence things were normal in that connection before the accident at the Central Saunda Coiliery around 12.30 p.m. on 16th September. The maximum discharge at that colliery was only 12,568 cusecs round about 9 a.m., as a result of the maximum rainfall that took place between 3 to 6 hours that day. On the 17th, the maximum discharge from the Nakari at the Colliery was 38,086 cusecs at 1 p.m. So on both those days the Nakari's flow to the Colliery was very much below 71,962 cusecs and could not have raised the water level there to 1115 fect. The discharge of 12,568 cusecs on the 16th would have raised the level at Central Saunda to about 1100 feet RL only, say the PTPS, according to stage discharge rating curve of the Management at sheet No. 46 in Exhibit 4. For the level, therefore, to go up from 1100 feet to 1115 feet, it would be the effect of the Damodar flood that would be responsible. That would cause a change in the regime conditions of the Nakari river and reduce its velocity of flow to an appreciable degree.
- (f) The highest flood level on 17th September would not be less than 1125 feet at the confluence of the Damodar with Nakari. This fact, they add, is corroborated by the written statement of the General Manager, C.C.L., Barkakana, which says the water level on 17th September had submerged the roofs of the residential buildings on the banks of the two rivers near the confluence. The level of these roofs was not less than 1125' RL.
- (g) On 16th September, their contention is that the flood level at the confluence was not less than 114' which was the level of the suspension bridge downstream that was washed away round about 12 hours on that day. With the level at the confluence being 1114', the same level would have prevailed at the Central Saunda Colliery, if there had been no discharge of the Nakari, But since there was a flow from the Nakari, downstream of the Patratu dam, the level exceeded the 1141' level at the Colliery. In other words, it was really the rise in the level of the Damodar at the confluence that led to the disaster in the mine.

Reliability of the studies of the two parties

35. Both the Management and the PTPS have carried out a series of detailed and technical studies. These studies, amongst other factors, cover their computation of the rainfall on and a couple of days before 16th September in the different catchments of the River Damodar. They have further computed the rainfall in the Nakari catchments—above the Patratu dam, between the Dam and Central Saunda and between the Colliery and the confluence of the two rivers. Both have spelt out what they assert was the actual release of water from the spillways of the Patratu Dam. They have taken into consideration their assessment of the bed and flood slopes of the two rivers, and values of other parameters and have worked out the profile and water regime and have also calculated the discharges at various cross-sections at different reaches of the rivers. But not on any vital point have the two parties come to the same conclusion: instead, each party questions the veracity of the studies made by the other. The Management assert that they had carried out the physical survey connected with their studies, in May 1977, and had also carried out a reconnaissance upto the level of the Damodar and Nakari just for visual appraisal and determination of the re'evant factors. The PTPS contend that nowhere in the world are the discharges visually estimated for calculating the discharges and a well organised team has to work to ascertain the river cross sections, the bed-slope HFL of water elevation, the co-efficient of rugosity including measurement of velocity by current meter to determine the discharge through the various sections of the river. In almost all the standard books, they say, it has been suggested that after making the theoretical calculations, the actual happenings have to be verified by observations a number of times, so that necessary corrections of the co-efficient factors on which calculations are made, can come to represent the actual position. So while the PTPS contention is that the Management's theoretical calculations are without any base and data, the Management in their turn have their doubts about the studies carried out by the PTPS. The PTPS survey, purported to have been made some time in October 1977, they say, cannot be relied upon because it was carried out during a period when there was substantial flow from the upper reaches of the Damodar. A proper survey is not amenable in such conditions and the Management therefore question the survey and the results derived from that survey.

#### Degree of reliability of eye-witnesses

36.1 With doubts cast about the authenticity of the studies, is it possible to rely solely on the evidence of the winnesses who deposed that there was abnormal rainfall which raised the level of the Nakari reservoir and that, consequentially, there was heavy discharge from the spillway gates, which damaged the Coffer Dam No. 2 and which, with high velocity, suddenly and with galloping speed reached the Central Saunda Collery to overflow the earthen embankment protecting the Hathidari goaf. That there was no backwater effect from the confluence, till about 1 p.m. at least on 16th September was also indicated by a number of witnesses of the Management.

36.2 It is difficult to go by the evidence of the witnesses to establish the exact flow of water into the Nakari reservoir when there are no rain gauges in the catchment. A gauge is there just below the Patratu dam itself, but its measurements can hardly lead to an unquestionable conclusion about the rainfall in the entire catchment and the rate of flow towards the reservoir, on which there is a wide divergence of view between the Management and PTPS. But the data of the rain gauge near the Dam could obviously lead to some conclusions. If the statement of the PTPS that no spilway gates were opened till 7 a.m. on 16th September is taken as correct, then the conclusion could well be, as argued by the Management, that with the rainfall being as recorded by the gauge, the accumulation of water with a reasonable run-off inside the dam commencing from the morning of 16th September would have ouched a height well above 1330', after taking into account the outflow from the reservoir for consumption purposes on the 14th and 15th September. As this would have meant a level higher than the FRL which would normally not be allowed for the safety of the dam, the spillway gates would have been opened at 7 a.m. on 16th September to release an amount of water very much more than what is asserted by the PTPS, in order to bring down the water-level below 1332.5'. Thereafter it could comparatively be a lesser discharge, with the FRL having been brought down even below the 1332.5' figure.

#### Unusual release from Patratu dam

36.3 There is no doubt that the discharge from the spillway gates was somewhat on the high side. The Manager Saunda-D Colliery, Shri P. K. Das, as mentioned in paragraph 31.4 was struck by the excessive inflow of the Nakari water near his mine, up-stream of Central Saunda. He deposed before the Shri Kerketta 12.30 p.m. and over he contacted Court that the telephone at about 12.30 p.m. and told him about the very abnormal rise in the Nakari and had asked whether that could be due to release of large quantities of water from the Patratu dam. In reply Shri Kerketta had said that his dam was in a dangerous condition, that he had released the water already and had ordered a further release. He had warned Shri P. K. Das that if he did not do so the dam could cohapse with the result that everything downstream would be washed away. Shri Das added that later on that evening, due to the still rising Nakari level, he sent Shri R. Choubey, his Senior Executive Engineer to PTPS authorities to find out how much more water they were going to release by night, so that he could take action in his mine accordingly. Shri Kerketta is reported to have expressed his inability to Shri Choubey to decrease the release as his dam was in a very much dangerous condition. Though Shri Kerketta denied his having received a telephone call from Shri P. K. Das at 12,30 p.m. since he was not in office but with his Board of Consultant Members whom he accompanied in the inspection of the Power Station from about 10.40 a.m. to 4.30 p.m. that day he did admit that he met the representative of the Saunda-D Colliery around 5 p.m., and informed him that the discharge from the reservoir was being kept minimum to maintain the RL upto the maximum water level permissible in the dam. In view of the continuing rain he was informed that the gate opening would have to be increased.

What comes out from all these depositions is clear. It means that the release of the water from the Patratu Dam was on the high side and not about 800 cusecs only between 7 a.m. and 10 a.m. or about 2500 cusecs only between 10 a.m. and 7 p.m., as stated by the PTPS: otherwise why should the Management of Saunda-D have taken up the matter with the PTPS authorities, as contended by them, both at 12.30 p.m. and 5. p.m. on 16th September. But as deposed by the eyewitnesses, it is not possible to accept their assessment of how excessive the water-release exactly was. The Management have questioned the PTPS's figures of the volume of discharge,

not only by theoretical calculations but by raising serious doubts about the figures shown in their log books and by asserting that there appear to be interpolations in their records, especially those at the Pump House near the Coffer dam. But despite all that, it is difficult to accept the assessment of the eye-witnesses about the actual discharge from the spillways or from the Coffer Dam. The Court had occasion to visit the Pump House and see the water marks there. Irrespective of the fact whether the water had reached the lintel level or not, the fact that a water-mark was there even at a lower level means that the water had gushed into the Pump House, and establishes that there was an increase in the level of the water above the crest of the Coffer dam. It is also difficult for the Court to accept the assertion of the PTPS that the dam was damaged not on the 16th but on 17th September.

Even if there was an unusual flow of water from the Patratu spillways, the Court is not also convinced of the eye-witness accounts of the Managements of the NCDC-Saunda and Central Saunda Collieries, the implication of which is that the Nakari discharge alone raised the RL to above 1115 feet near the Hathidari goaf.

36.4 There are no eye-witnesses either on behalf of the Management or the PTPS about the state of the water regime around the confluence of the Damodar and Nakari on 16th September and neither are there any discharge or gauge measurement stations in the vicinity of the confluence which could have recorded the level attained by the water that day. And since the studies made by the parties are contradictory and there is a wide disparity between the conclusions arrived at by them on this subject, the Court has to try and determine whether or not it was the rising level of the Damodar at the confluence which caused the disaster in the mine. According to the Management the level at the confluence on the 16th, particularly at the time of the accident was 1102 feet. Since this has been controverted by the PTPS, according to whom the flood level at the confluence at that time could not have been less than 1114 feet, it is necessary for the Court to determine what could have been the water level at the confluence on 16th September.

#### Bed levels of the Damodar and Nakari

37.1 In determining the level of the confluence the Court is of the opinion that it stands to reason that when a tributary joins the river, the condition of the river at the confluence would have a tendency to hamper the free flow from the tributary when the water level of the river at the confluence rises higher than the bed-level of the tributary.

According to the Management the bed-level of the Nakari is 1083 feet near the confluence, as indicated in drawing No. 48 of their Exhibit No. 4; and the bed-level of the Damodar there, as per their drawing No. 28, works out to about an average of 1070 feet. The PTPS have also shown the figure of 1070 feet at page 11 of Exhibit P-5, and though their assessment of the bed-level of the Nakari may be a couple of feet or so higher than the figure or 1083 feet, the Court would be prepared to go by the Management's assessment, for the purpose of determining whether or not there could have been a backflow even based on their own calculations.

With 1070 feet and 1083 feet being the levels them of the river and the tributary near the confluence, the flow of the Nakari to the river would begin to get hampered with the water level of the Damodar rising above 1083 feet.

## Laminar flow

37.2 The next question to determine is whether and when the Damodar rose above the level of 1083 feet, so as to hamper the free flow of the Nakari and to cause a rise in its level towards the Central Saunda Colliery due to the backwater effect

The Management has carried out two studies. One is about the laminar flow according to which, as shown in their drawing at page-46 of Exhibit 4, water, whatever may be the source, could not enter the earthen embankment at the Hathidari goaf corresponding to RL 1115 & until and unless the discharge from the upstream side was about 72,000 cusecs out of which, at best, 12,000 cusecs could be attributed to the maximum run-off from the catefrment between the Patratu dam and the Central Saunda Colliery. Their assertion, therefore, is that the condition of Damodar around 1 p.m. on 16th September, by itself, could not cause the entry of water into the Hathidari goaf, unless there was a sudden release of

water from the Patratu dam as shown in their studies. The drawing shows the stage discharge rating, corresponding to the water-level of 1115' at Central Saunda. Adopting the Manning Formula, and taking the co-efficient of rugoslty as .03 and the bed-slope into consideration, the discharge at the mine has been worked out in the neighbourhood of 71,962 cusecs, with the level of the Damodar around the time of the accident being 1102'. This level of 1102' has been related with a 3 lac cusecs discharge of the Damodar, according to the DVC data of the maximum discharge of Damodar on 16th September at the Ramgarh road bridge. Though the discharge at the Ramgarh road bridge, downsteam, may be higher than at the confluence, the Management in order to give a picture on the worst side, are prepared to assume that the discharge at the confluence was the same as at the Ramgarh road bridge.

### Profile of the Nakari

37.3 The Management's other study is reflected in their drawing No. PHE/843-4/77-8, Plate No. 4, at page 48 of Exhibit 4, a copy of which can be seen at Annexure V-g in Volume II of this Report. This study, however, indicates that the water level of 1115' at he Central Saunda Colliery could also have been reached with the Damodar's level at the confluence being high enough to raise the level of the Nakari by backwater effect. This drawing shows the profile of the Nakari from the confluence, upstream to Central Saunda and beyond, under the condition of the Damodar, as determined by the Standard Step Method, which is an accepted method for such computations. It indicates the condition of the Damodar on 16th September, during the period in question, with allowance of a few hours after the occurrence of the accident.

The PTPS have, of course, contended that the Management's working out the profile for a confluence level of 1102.5' R1 and the Nakari discharge of 45,000 cusecs is not all correct. The profile, according to them should have been worked out for the Damodar level at the confluence being 1125' R1 and the Nakari discharge being 1.40 lac cusecs as per the Management's own assumptions. The Management's drawing of the Nakari's water profile according to PTPS should, therefore, be treated as an exercise about the definition of curves but not indicative of the actual curves at the higher flood level on 17th September. The Court is, however, more concerned with the situation on 16th September. According to the PTPS survey of the cross-section area of the confluence, and their rating chart prepared on the basis of the Manning Formula, the level at the confluence for a discharge of about 3.10 lac cusecs would work out to 1114' R1 which caused the washing away of the suspension bridge below the confluence, the rising of the Nakari above 1114' R1 and the entry of water in the Hathidari goaf. Though the PTPS may have doubts about the water profile of the Nakari as drawn by the Management, the Court would, nonetheless, like to determine whether there would have been a rise in the level of Nakari due to backwater effect on 16th September, even assuming that the Management's water profile is correct.

## Submergence of the RCC bridge.

38. Taking into account the water profile of the Nakari at page 48 of Exhibit 4 and the bed levels of the Nakari and the Damodar, both as assessed by the Management, the Court will now examine at what time and to what extent the water at the confluence rose much higher than the 1083' bed level of Nakari, so as to cause a backwater profile towards the Central Saunda Colliery.

Paragraph 28.2 of this Report which has indicated the submergence under water of the RCC bridge—which is downstream of the NCDC—Saunda Colliery and across the Nakari near the confluence-brings out two important points. Firstly, that it was at least between 9.15 to 10.30 a.m. on the 16th September that the level of the Nakari had increased to be above the bridge and, secondly, that with that so happening, it meant that the water level of the Damodar at the confluence had risen well above the 1083' bed level of the Nakari tributary so as to cause the submergence of the RCC bridge. According to what was said by Shri Kundu, the Senior Executive Engineer and by Shri S. K. Mukherlee, the Agent of the Central Saunda Colliery, water was flowing about 2 ft. over the bridge. PTPS who surveyed top level of this bridge found it to be 1110' RL and so came to the

conclusion that the level of the water at the bridge had risen to 1112' due to this high flood in the Damodar. Since an afflux is Jocalised at bridges and could be of the order of 3 to 4 feet at this RCC bridge, as indicated by Shi Baliga, the real water level would work out to 1112' minus 4', i.e., 1108' In their written statement, the Management also admitted that the submergence of the bridge corresponded to the highest flood level of 1108'. Thus with level at the confluence being near 1108' or even slightly less, the conclusion that is inescapable is that with reference to the water profile drawing at page 48 of Exhibit 4, the backwater was very much there and that, consequently, the discharge of the Nakari at Central Saunda would be lower than the figures shown in that drawing.

#### Determination of water levels on 17th September

39.1 That even before 9 a.m. the height of the water of the Damodar at the confluence was above the bed-level of the Nakari can be deduced from the Management's own description and from a study of the DVC data on the subject. The abnormality prevailing on 16th September, is contained in the Management's written statement which states that "the level of the River Damodar started increasing from the early morning of 16th which was apparently due to the heavy rainfall in the upper catchment region of the river near its source in the district of Palamau. On the 16th early morning the Damodar crossed the danger mark at Associated Karanpura Colliery and all the working persons from the inclines adjacent to River Damodar, i.e., Sirka 1 & 2, Saunda 1 & 2, Bansgora 4 and 5 and Sirka 3 and 4 were withdrawn."

The Associated Karanpura Colliery is just above the confluence, and to find out what could have been the condition nearer the confluence itself, it would not be improper to derive some conclusion from the DVC data before the Court. In fact, the Management themselves had an occasion to depose before the Court that it would be prudent to depend upon the observations of Damodar at the gauge discharge station Ramgarh road bridge and then reconstruct the picture at the confluence, taking that as the base. The Court would, therefore, like to make an exercise based on the DVC and other relevant data, to get a fair idea about the time from which the confluence level started rising on 16th September.

Water level at the Ramgarh road bridge

# 39,2 The Court had obtained from the DVC:

- (a) the daily rainfall data from 1st to 21st September, 1976 recorded by the 4 rainfall stations in the Damodar catchment above the confluence, at Chandwa, Sillachaik, Khalari and Barkagaon; and
- (b) the daily maximum water level and discharge in cusecs observed at Ramgarh Road Bridge on River Damodar from 1st to 21st September, 1976 beginning from 6 a.m. of data to 6 a.m. of next dafa. The gauge and discharge station of the DVC nearest to the Central Saunda Colliery is at Ramgarh Road bridge, about 15 river miles downstream.
- 39.3 The Management also produced before the Court:
  - (i) the River Gauge Report of the Hydraulic Data Division of the DVC containing an hourly record at Ramgarh Station of the gauge reading and water-level from the 12th to 20th September, 1976 which is marked as Exhibit 8; and
  - (ii) a DVC statement showing the yearly maximum discharge and gauge in RL of Ramgarh site on river Damodar, which is marked as Exhibit 9.
- 39.4 From the above records, it emerges that :-
  - (a) The highest flood in the year 1976 was on 17th September, when the maximum level attained, as established from flood marks, was 1040.09° at the Ramgarh Station. That level was the highest ever reached since the year 1945, according to that record.
  - (b) Though all the gauges got submerged due to the rising floods, and remained under water from 0900 hrs. of 16th September to 0010 hrs. of 17th September, 1976, the gauge reading observed at 9 a.m. of 16th was 1025.49° at the Ramgarh Road Bridge.

39.5 While Exhibit 9 reveals the highest level reached at the Ramgarh Road Bridge on 17th September as 1040.09′, the drawing at page 11 of PTPS's Exhibit, P-5, shows it to be 3.45′ higher i.e., 1043.54′ which almost tallies with the Management's figure of 1043.42′ shown in its drawing at p. 38 of Exhibit 4. Since the DVC's HFL figure of 1040.09′ is related to their Damodar bed level figure of 1003′, as indicated at p. 51 of Exhibit 4, it means that the depth of water at the bridge was 1040.09′ minus 1003′=37.09′. If 37.09′ is added to the figure of 1006.63′ being the bed-level of the Damodar as shown by the Management at page 38 of Exhibit 4, the HFL at the bridge would work out to 1043.72′ which would be about the same as the figure of 1943.54′ of PTPS. It would, therefore, not be unreasonable to accept the figure of 1043.54′ as being the highest level reached by the Damodar at the Ramgarb Road Bridge on 17th September, when it has not been questioned by the Management, and especially so when it represents the correlation survey from the Patratu Dam to the Ramgarb Road Bridge.

The Court would now like to relate this figure to the highest flood level attained at the confluence that day.

#### Water level at confluence

39.6 While the study of the Management calculates the level at the confluence as 1123.53' at page 28 of Exhibit 4, section L of PTPS drawing indicates the level as 1125'. The Management's written statement says the flood situation reached its climax when a number of residential quarters on the banks of the Damodar and Nakari got submerged upto the flood level on 17th September which was the day when the Damodar attained its highest level. According to the PTPS the roof level tops of the quarters and the temple which were submerged is 1125', so that the water level attained on that day must have also been RL 1125'. Since no actual measurement of the roof tops have been produced and not all the houses and the temple are built at the same level around the confluence, the Court would not mind adopting the figure worked out by the Management at 1123.53', which is 1.47' less than the PTPS figure.

In the light of what has been stated above, the difference on 17th September between the highest water-level at the confluence and the Ramgarh Road Bridge would work out to 1123.53' minus 1043.54' = 79.99 feet.

## Confluence level on 16th September

40. If it is assumed that the difference of 79.99' could have also prevailed on 16th September, then the level at the confluence that day would work out to something as follows, by adding 79.99' to the Ramgarh Road Bridge level:—

Level roa	at Ramgarh d bridge : Exhibit 8.	Likely level at confluence	
6. a.m.	1021,38′	1101,37′	
7 a.m.	1022.38'	1102.37'	
8. a.m.	1022.79′	1102.78′	
9. a.m.	1025.49′	1105.48′	

In case the level at the Ramgarh road bridge is not taken as shown in this table, but 3.45' higher, as has been done by the Management and PTPS in working out the highest flood on the 17th, then the level at the confluence would also become higher, ranging from 1104.82' at 6 a.m. to 1108.93' at 9 a.m., thus raising at 9 a.m. the water level at the RCC bridge to or even more than those heights. It would, therefore, not have been between 11 and 11.30 a.m.—as brought out by the Management and indicated in paragraph 28.3—but around 9 a.m. or so, that the water reached or even over-reached the level of the RCC bridge.

The assumption about carrying the difference in the levels on the 17th to 16th September cannot, of course, be all that perfect, but the fact that it reveals the condition at the confluence at 9 a.m. being 1105.48' or 1108.93'—round about the level which submerged the RCC bridge as brought out in paragraph 38—implies that the water level at the confluence was considerably higher than the bed-level of the Nakari and that the backwater effect, even according to page 48 of Exhibit 4 must have started from 6 a.m. on the 16th, if not earlier.

That the level at the confluence kept on rising also after 9 am. is substantiated by the Management's drawing at page 52 of Exhibit 4, which reveals the constantly rising level of the Damodar based on DVC Ramgarh observations. According to the Management also, around 11 a.m., the water level at the Central Saunda Colliery was at least 5' below the top of the earthern embankment there, which means 1110', and reflects clearly the rising level at the confluence.

## Backwater contributing to the disaster

41. From what has been brought out in the preceding paragraphs, it is not possible to accept the Management's assertion that the condition at confluence around 1 p.m. on 16th September could not be due to the run-off from the upper catchment as a result of the rains, but would have been achieved only when there was a discharge of 63,000 cusees from the Nakari contributing to the Damodar. Or for that matter, their assertion that at that time the water level of the Damodar would have been less than 1108'. It is obvious that the level of the Damodar was rising considerably due to the flow from the upper catchment, that this hampered the Irce flow of the Nakari to the confluence and that, consequentially, it was the rise in the level of the Nakarl due to backwater that contributed to the accident. According to the PTPS the level at the confluence was 1114' or 1115': if that is taken as correct, then the logical conclusion would be that the discharge of the Nakari at the Central Saunda Colliery would be very insignificant, i.e., 12,568 cusees or even lower, as mentioned by the PTPS, and that it must almost have been the backwater effect alone that caused the disaster. It is not necessary for the Court to go into the ligure of 1115' at the confluence, for what it is concerned with primarily is to examine the Management's contention that it was only a massive discharge of the Nakari that caused the accident. So going on the data supplied by the Management itself, it is clear that the using level of the Damodar at the confluence with a discharge from the Nakari, though much less than 71,962 cusees, resulted in the rise in the level of the Nakari due to backwater which caused the disaster.

### Water level at NCDC Saunda

42.1 It has been argued on behalf of the Management that if it was the water of the Damodar that entered the Hathidari goaf of Central Saunda at the level of 1115' around 1 p.m. on 16th September, then that water should have at that time first inundated the NCDC-Saunda upto the same level of 1115'. The NCDC-Saunda Colliery on the Nakari is downstream of Central Saunda and since according to the Management, the tendency of the backflow would be to raise the level at the downstream colliery higher than the level at the colliery upstream, the water of the Damodar could have even reached a height of 1117' around 1 p.m. to enter the Sirka Incline of NCDC-Saunda. But as that did not happen on 16th September when the water level at 1 p.m. at NCDC-Saunda that day was only 1108', it could not have been the backflow that caused the disaster in Central Saunda.

42.2 The PTPS have, however, nowhere stated that it was the water of the Damodar which, as a backflow, entered the goaf at Central Saunda—and that for the reason perhaps that the term 'backflow' from a river into its tributary can evidently only take place when there is no or a very little flow of water along the course of the tributary. What the PTPS have contended is—and which the Court have accepted in principle, but not necessarily with their computed relative figures—that the rising level of the Damodar at the confluence hampered very considerably the flow of the Nakari and raised the level of that tributary at Central Saunda to a height which caused the water to enter the Hathidari goaf at Central Saunda. Since both the phenomena were there—the rising level of the Damodar as well as discharge from the Nakari—the Court does not feel it necessary to try and determine whether it was the Damodar water of the Nakari water, or a mixture of both that en'ered into Central Saunda Colliery. It was a backwater effect that caused the accident and it is not very pertinent to go into the make-up of that water, though it is obvious that it would have been the Nakari water in greater quantities that gushed into the goaf.

42.3 The acceptance by the Management of the observations of the Manager, NCDC-Saunda Colliery to the effect that the water level at this colliery had reached the figure of 1108' at 1 p.m. can lead to a very interesting conclusion.

Though the deposition of Shri S. N. Chatterjee, Manager, NCDC, Saunda Colliery before the Court on 14-7-77 had made it clear that the levels of the Nakari at his mine had not been recorded anywhere in writing, the Management of Central Saunda have gone by his observations of the water levels and have even agreed with the unsigned document containing the water levels, produced on 18-11-77 by the DGMS from NCDC-Saunda and which has been marked as X-9 for identification.

Shri Chatterjee told the Court that he had occasion to visit the Nakari from 9.30 a.m. to 2 p.m. on 16th September and could see that river from the verandah of his office and read the HFL pillar from there which he did atmost every hour. He had noted nothing abnormal: the Nakari was flowing towards the confluence till 2 p.m. and there was no backflow from the Damodar. The level was about 1102′ at 9.30 a.m. and at about 1104′ to 1105′ shortly before 1 p.m. Near about 1 p.m., however, he noted a sudden increase in the level when it jumped to RL 1108′. The figures shown in X-9 are slightly different. The document indicates the water rising in the Damodar at 4 a.m. and touching the RL of 1108′ at 2 p.m. When asked what the level of the Nakari would have been at Central Saunda at about 1 p.m., Shri Chatterjee stated that the level there would always have been high at any point of time than the level at NCDC-Saunda. When the Court ordered the Management to indicate the HFL at Central Saunda when the known level at NCDC-Saunda was RL 1108′ at 1 p.m. on 16th September, the information was supplied by Shri B, P. Baliga on 1-11-77 which is reproduced below:

"In compliance with the order, the undersigned has carried out necessary computations. Stage discharge rating curve for Nakari at NCDC-Saunda (at appropriate reach) has been determined, Corresponding to, Nakari stage of RL 1108.00' at NCDC-Saunda, corresponding stage for the same discharge for Nakari at Central Saunda (near goaf area) and as determined by stage discharge rating curve at this reach would work out to RL 1110.20' for flow from Nakari towards Damodar."

42.4 The conclusion that can be drawn from what Shri Chatterjee and Shri Baliga told the Court is, therefore, very clear. It means that water entered the Hathidari goaf around 1 p.m. with the level of the Nakari there being at RL 1110.20' and not RL 1115' as has been contended by the Management all along. It also implies that the discharge of the Nakari at Central Saunda at that time would have been in the neighbourhood of only 48,867 cusees, according to the Management's Exhibit 4A, and not nearly 72,000 cusees as has been their contention.

The above conclusion is based on the Management's own assertion that there was an unhampered free flow of Nakari towards the confluence till about 1 p.m. at least on 16th September. But since it has been established that the level of the water at the confluence started rising constantly from early morning that day which raised the level of the Nakari at Central Saunda, then it was that backwater effect also which made the water attain the level of 1108' at NCDC-Saunda at 1 p.m. With the level at the Colliery downstream being 1108', the level at upstream Central Saunda would have become slightly higher, as is evident from the Management's water profile shown in their drawing 48 in Exhibit 4. NCDC-Saunda is nearer the confluence than Central Saunda and if its position is fixed in that drawing it makes it quite clear that the level at NCDC-Saunda would be somewhat lower than at Central Saunda. Though that drawing is based on figures of discharges from the Nakari and of the Damodai at the confluence which have been questioned by the PTPS, it nonetheless reflects the fact that it would be backwater effect that would cause the level at Central Saunda, with the level at NCDC-Saunda at that time being 1108' has not been worked out by any party, but it seams unlikely that with these two collieries being quite close to each other, the level could go up as high as 1115' at Central Saunda. This, therefore, would again lead to

the same conclusion, i.e. the water entered the Hathidari goal not at the level of 1115' which is the case of the Management, but at a level lower than that figure. Even assuming that it was not the backwater backflow which caused the disaster, then the level at Central Saunda at which the water entered the goaf around 1 p.m. would have been even less than 1108' the accepted figure by the Management at NCDC-Saunda.

Thus what comes out from the Nakari having attained a level 1108' around 1 p.m. at NCDC-Saunda—which has been accepted by the Management is that water probably entered the goal in Central Saunda at that time at a level the less than 1115', whether it was an almost free flow of the Nakari, or a backwater effect from the confluence, or even a backflow which caused the accident.

43.1 If the water then entered into the Hathidari seam at a level below 1115, the conclusion would be that the embankment whose crest was also at 1115' and which had been constructed by the Management to protect that goaf got breached by the inrush of water. It has, of course, been contended on behalf of the Management that the tailure of the embankment was not due to sloughing but due to overtopping. Shri B. P. Baliga, who saw the embankment in connection with his study, told the Court that no work on that bundh subsequent to the accident would have been undertaken during the period from 16th September, 1976 to sometime in rebruary, 1977 when he visited the bundh. When he saw the bundh in February he found its base had not been damaged and that, according to his judgement on visual inspection, the failure of that earthen embankment was due to overtopping. He had reasons to subscribe to this conclusion, particularly because according to him failure of an earthen bund under draw down conditions is not uncommon. This would, according to the Court, imply that though the embankment was in fact found damaged after the accident, that damage according to the Management had been caused not by the force of the water breaching the embankment at a level lower than 1115', but by the water overtopping its crest at 1115' and by the water's subsequent recession after the accident. Shri kerketta ruled out the failure of the curthen embankment under draw down conditions, as such conditions, he said, would have damaged the sides of the embankment, which did not happen at Central Saunda. What has been asserted by the Management, the Court teels is a mere conjecture and there can hardly be any ruling out the possibility of the embankment having been breached and damaged at a height of about 1110 or so, i.e., 5 leet below its crest. There were no eye witnesses present at the embankment when the water started gushing into the goaf. What Jit Singh deposed was that when he visited the goaf round about 1215 hrs. and 1245 hrs., he found that the water had increased over the topping of the embankment, but he did not and could not obviously have noted at that juncture whether the water was overtopping the crest which was intact or had already been damaged.

Apart from the fact that the embankment could have been breached and its crest washed away by the impact of the water, there is another possibility also which could justify the water entering the goaf at a level lower than 1115'. Since the material used for the construction of the embankment, as indicated in paragraph 24.1, was just local earth, its top could have been eroded down to level of about 1110' or so, as a result of the rains during the monsoons and more particularly by the cyclonic conditions that were supposed to have set in a few days before 16th September, 1976 In Bihar.

43.2 What has been brought out in this and the preceding paragraph does raise doubts about the height which the Nakari had attained at Central Saunda to cause an ingress of water into the goaf. The Court is, however, not so much concerned about establishing the exact figure of the water level which caused the inundation of the Hathidari goaf, as it is about the question as to whether it was a free massive flow of the Nakari or the rising level of the Damodar which contributed to the disaster. And it has come to the conclusion, as brought out earlier, that the accident was caused not just by the discharge of the Nakari, but by the combined effect of the flow of the tributary and the rising level of the river at the confluence.

### PART-IV

## Sanction and Inspections

Sanction by DGMS.

44. Though the Directorate General of Mines Safety were not a party to this Inquiry, as indicated in paragraph 6 of this Report, the Court has, nonetheless, to observe that they should not simply assume that a Management's application contains all the facts and information that are relevant to granting them a depillaring permission. They should in general realise that even if there are no malafide intensions in a public sector undertaking, the Management can still make mistakes in drawing up their application or, inadvertently, not bringing out all that is pertinent to their seeking a depillaring permission. In this particular case, if the DGMS had not just taken it for granted that all the particulars contained in the application and the accompanying plan were correct, they could have brought to the notice of the Management the likely danger of inundation in the mine. And while doing that, they would have thus automatically alerted their own Inspecting Officers about keeping a more careful watch on matters relating to the inundation of the mine. As happened in this case, neither the Management nor the DGMS really thought that there could be possibilities of water entering the Central Saunda Colliery. But even if those possibilities were remote, they should not have simply ignored them, for doing so could mean endangering the lives of the persons working in that mine.

The DGMS should have, therefore, in the first instance checked up the contents of the Management's application with the records and plans of the mine which they are required properly to maintain in their possession. But this was not done, either at their offices at Ranchi or at the headquarters at Dhanbad. If the Ranchi office did not have a comprehensive history of the mine which they are, however, supposed always to maintain, their officers could then have carried out an inspection to verify all the facts that are relevant to a desillaring operation, but even that was not satisfactorily done. The following paragraphs elaborate these observations of the Court.

Uptodate history of mines.

45.1 DGMS's own instructions are very specific about the maintenance by their offices of all previous records and uptodate history sheets of the mines under their control. A history sheet is meant to depict a complete picture of the mine, along with the relevant plans. Dangers in the mines from ourface and underground inundations, inflammable gas and fire, etc. are supposed to be noted and maintained in a "danger book" in the regional office and the Group Inspecting Officer has to prepare a detailed note on the status of safety in respect of the mines under his supervision and control. Apart from the fact that no inspection has to be undertaken without going through the past records of the mine, the Inspecting Officers, in the case of mines in the neighbourhoom of rivers, watercourses and large tanks, are supposed to pay greater attention to the question of possible inundation, when danger is there, and to initiate precautionary measures every year before the onset of the rainy reason. During the month of May they are to remind the Managements and to examine the protective measures and also to undertake surprise inspections during the rainy season to see that the pre-cautions laid down are being followed. The logic of such instructions is very plain It means firstly that while examining an application for depillaring, for instance, its contents should be compared with the previous records and the untodate history sheet of the mine. And secondly, with the help of such records, the officers should always become familiar with the important surface and underground factors when with the important surface and underground features when carrying out the inspections of the mine.

A proper maintenance and study of such records would have very markedly brought to the attention of the regional office at Ranchi, while dealing with the Management's application, the existence of a big nullah, in very close proximity to and in fact, vertically above the area applied for depillaring by the Management. The Court was, therefore, surprised when the Deputy Director of Mines Safety, Shri K.

B. Mazumdar said that he did not have the history sheet of the mine with him while processing the depillaring application. If the history sheet had not been maintained in his offlice or was not there when he was processing the application, he could have asked the Head Office for the history of the mine. But that was not also done.

Verification by Inspection

45.2 In the absence of the history sheet, Shrl Mazumdar could then have properly checked up by an inspection the information supplied in the Management's application. When questioned, he told the Court that during his inspection on 27-6-74 he had noted the 1958 HFL of 288.34 metres in the Management's statutory plan (Exhibit-D), but when it came to check up whether there were any contours lower than that level in the area proposed to be depillared, he said he could not physically verify the slopes because that area was covered by thick and high bushes. He added that he was told by the Management that the land was slopping down uniformally from the only one contour of 295.50 metres, he had noted in their plan, towards the river whose HFL was 288.34m. He could have asked the Management then to produce their statutory surface plan (Exhibit-3), and if that had been done, he would have seen a contour line lower than the HFL in the area proposed to be depillared. He admitted that he saw the surface plan during his general inspection in December 1974 but did not correlate those contour figures with those contained in the Management's application plan. He said that this was because he had assumed, as one would normally do, that the contour lines shown in the surface plan must also have been shown in the Management's application. That was obviously a wrong conclusion drawn, because he should have noticed it when he examined the application, that it did not indicate the contour lines drawn as prescribed Regulation 59(3)(a). Under that the Management are required to maintain plans showing the surface contour lines drawn at vertical intervals not exceeding a Management apply for depillaring which is related to a water-course and its HFL, they should indicate all the contour lines in the plan accompanying their application.

The inspections carried out by Shri Mazumdar in December 1974 and in May and August 1975, if properly done, should have also brought to his notice the existence of the small nullah, the extraction of pillars lying vertically below which caused the accident in the mine. The embankment across that nullah should also have come to his attention during his inspections prior to the accident. But his deposition was to the effect that the small nullah and embankment were never in his knowledge, meaning as he brought out that he was, firstly, not apprised of those features by the Management verbally or through their plans and that, secondly, he himself never noticed those features during his inspection.

Depillaring commenced prior to grant of permission

46.1 Though he did not in his earlier depositions inform the Court evidently because he was not specifically asked to do so, it came out later that Shri Mazumdar during his inspection on 13-12-74 had gone down the 24th Incine of the Hathidari seem with the Manager of the mine and had inspected the depillaring going on there. This was brought to the attention of the Court by the Joint Director, Shri J. C. Aggarwal who referred to that fact, which is contained in Shri Mazumdar's own Inspection Report of 13-12-74 (page 1, 7 and 8 of Exhibit F. 3). Knowing then that the Management had started the depillaring before the DGMS had authorised them to do so,—as mentioned in paragraph 22.2 of this Report—the Deputy Director should not have simply gone by the non-statutory plans presented to him and should not have taken it for granted that whatever the Management had depicted in the plan accompanying the application was correct.

Not mentioned in the sanction file.

46.2 What is surprising is that 3 days after this inspection of the Hathidari seam on 13-12-74 when he nut up the file to the Joint Director recommending the sanction of the depilaring application, he did not mention the fact that the Management had already started the depillaring. When asked why he did not bring out that fact in the file-Exhibit R-9-his explanation was not at all satisfactory. The explanation was to the effect that as he had already mentioned that in

his Inspection Report, it was not necessary for him to have done so in the file which dealt with the sanctioning of the depillaring operation. Asked when in those circumstances his senior officers would have seen his Inspection Report which indicated that depillaring had commenced before permission had been granted, he said that they would have seen that Report after his submission to them on 26th June, 1975, When told that his Joint Director, Shri Aggarwal and his Director, Shri S. D. Prasad, while sanctioning the application in January 1975, would not have known about the Management having started the depillaring perhaps even a month or two before December 1974, Shri Mazumdar had to admit that the late submission of his Report to them could not bring out the violations by the Management in proper time before his senior officers. The reason for the delay in the submission of his report, he added, was the burden of his work and delay in typing out the Report.

#### Verbal information

46.3 Asked why he had not at least verbally informed his senior officers about the unauthorised depillaring prior to January 1975, Shri Mazumdar said that he did not have an opportunity of verbally telling them about it. When he was informed that Shri Aggarwal was aware of the unauthorised depillaring prior to January 1975, and had told the Court that he had discussed it with Shri Prasad and had arrived at a conclusion not to prosecute the Management, Shri Mazumdar denied having verbally information either Shri Aggarwal or Shri Prasad about the unauthorised depillaring. Shri Prasad also told the Court that Shri Aggarwal had not informed him or discussed with him the fact that depillaring had already been commenced by the Management.

The Court also brought to the notice of Shri Mazumdar the spot enquiry made by him and which was received by the Manager of the mine on 20-12-74. That spot enquiry revealed two facts related to insufficient air in the working places and there being no arrangements of spraying the faces. When asked why he did not also mention in that report the fact that the Management had started the depillaring prior to receiving the permission, Shri Mazumdar said it was because he expected that the depillaring permission would be given shortly and it was for that reason he felt that there was not going to be any violation. His main contention was always to the effect that the file on the depillaring permission which was opened in September 1974 dealt only with the questions regarding the throw of the faults and the reasons for non-development from the in-bye. As there were no other objections from his senior officer and since he had on 16-12-74 dealt with the questions raised in the file, he anticipated an early sanction of the depillaring operation. This is a contention which it is most difficult to accept for if the note written 3 days after his inspection of the Hathidari seam on 13-12-74 had brought out the fact of the depillaring which had already commenced, the Court cannot just assume that his senior officers would not have taken action of some sort in that regard.

46.4 The deposition made by the officers of the DGMS on unauthorised commencement of depillaring are contradictory. If the deposition of Shri Mazumdar is assumed to be correct then the inference would be that he did not bother to inform his senior officers about it because he was confident that the depillaring permission would be granted shortly and that in this context, the violation by the Management was not all that serious. His logic was that whatever had been indicated in the Management's application was correct and that there was, therefore, no danger of inundation in the mine. If, on the other hand. Shri Aggarwal's deposition is assumed to be correct, the inference would be that both he and Shri Prased knew about the unauthorised depillaring but did not consider it as a serious violation, because it did not constitute a danger of inundation. In fact Shri Aggarwal told the Court that when he came to know on the 15th or 16th December 1974 about the commencement of the unauthorised depillaring from Shri Mazımdar, he did not consider that the extraction of approximately one pillar was a very serious affair. And that on the stand that the officers of the DGMS work in good faith and completely depend on the data supplied by the Management. In other words, since that data did indicate any danger of inundation, they took it to be correct. Aggarwal said that he discussed the matter with Shri Prasad, who in general being very kind-hearted had told him that the application should be processed immediately in order to

regularise the depillaring which had already been commenced. Shri Prasau's concention was also to the effect that they have full trust in the information supplied by the Management and that they never expect any concealment of information from a nationalised Management.

The Court feels that it was evidently on this assumption that Shri Prasad did not see the Statutory plans when he made a surprise visit to inspect the depillaring area in the Hathidari seam. That inspection, Exhibit F, was carried out on 12-2-75, i.e. about 40 days after granting the depillaring permission when one could have gone through the relevant statutory plans connected with depillaring. He was, however, satisfied by seeing the hand plans only which he said did not at all show the nullahs.

The implication that really matters, and which comes out from what has been indicated above, is that everyone in the DGMS just took it for granted that whatever was contained in the Management's application was perfectly authentic and correct.

## Scrutiny of the application

47.1 It was not only the officers at Ranchi, but in the DGMS headquarters at Dhanbad also, that took such a complacent attitude. Shri S. R. Sarkar, Deputy Director at Dhanbad, who had to go through the applications before passing them on for sanction to the zonal regional offices, told the Court that if the Management's application did not say anything unusual and the plan did not show anything then sitting at the head office he could naturally not guess that there was anything missing in either the application or the plan. The examination of the application, he said, is based on what is contained in the application, he itself and not with any reference to the updated plans in the Headquarters supplied by the Management under Regulation 50. Even supposing that the purpose at the time of forwarding an application to a regional or zonal office for necessary action is to go through the application and plan only to see that they are prima facie in order, the Court is certain that just an ordinary scrutiny of the application itself without any reference to the records maintained at the Headquarters could have revealed some inconsistencies in the application and the Management's plan had shown the river, it had not indicated the figure of the height that the bank of the river would extend upto the heightst known flood level or the contours relevant to that HFL figure.

#### Scrutiny of the sanction

47.2 If initially even such an ordinary scrutiny of the application is not considered very necessary, it is as per the DGMS's own instructions and as brought out also by Shri Prasad, incumbent on the Head Office—on receiving a copy of the letter sanctioning the application—to examine it in order to ensure that nothing important has been missed in the zonal office and that the permission has been properly granted. Being, therefore, aware of the provisions of Regulation 60 and also knowing that the Head office had with them the plans of the Central Saunda Colliery like Exhibits U. U-1, U-2 for example, which showed the HFL, the big nullah and the contours, the Court wanted to find out whether the Head Office had examined the letter of sanction from Ranchi with reference to the information available with them. It was surprised when Shri Sarkar's reply was that he did examine the permission letter, but without any reference to the mine history or the plans of the mine. Even the type of whatever examination was carried out at the Headquarters of the permission letter is not mentioned in the DGMS's file, Exhibit-V. The notings dated the 27th and 28th of January 1975 in that file are simply to the effect that the sanction letter should be recorded in the register. This again brings cut that in practice even the headquarters also assume that anything contained in an application is always correct, despite the specific instructions which requires it to be meticulous and careful in examining the letters of sanction.

### Difficulties in the DGMS

47.3 The main contention of the DGMS's field officers who deposed before the Court was generally to the effect that it is

impossible for them to ascertain the correctnes of any application by a physical verification because of the extensive number of plans submitted to them and the number of scams being worked in a particular mine, and that it also becomes difficult for them to keep in mind all the details in respect of all the mines. But when asked whether all this had been brought to the notice of the Director General, the reply received was that the DG knew about this aspect of their working. The Court feels that in these circumstances, if the inspection organisation is understaffed, the Director General should formulate more realistic written instructions following his understanding of the aspects of the working of the field officers. In respect of the headquarters staff who, according to Shri Sarkar, also have their practical difficulties in dealing with large number of applications, the DGMS should also work out a more realistic procedure for their working.

## Violation of Regulation 60

48. The Court has also observed another type of complacent in the DGMS. Regulation 60 of the Coal Mines Regulation makes it obligatory on the Management to submit to the DGMS by 31st October every year two copies of the underground plan of the mine showing, amongst other things, all the important surface features such as a river, stream, water course, etc. which is within 200 metres of any part of the workings measured on the horizontal plane. One copy of the plan received by the DGMS at Dhanbad, is meant to be endorsed by them to their regional offices which deal with those mines and those offices are required to keep them in a scoparate folder along with the history sheet of the mines. It did come out that there was a proposal (Exhibit G) to delete Regulation 60, which the DGMS thought was necessary, but the Court noted that the Government had rejected that proposal in April 1969. With that being so, the DGMS after that should not have been lax when the Management did not submit those plans and should have ensured that two copies of the updated underground plans were regularly received by them every year, so that they could despatch one copy to their office at Ranchi. If that had been done, the regional office would have at least been continuously made aware on paper of the existence of a big nullah and would have become very cautious in sanctioning the depillaring in and under its close proximity. A copy of the underground plan for the period ending 31-10-74, probably, but the plan for the year ending 31-10-75, certainly, would have brought out also the existence of the small nullah flowing over the area which was to be depillared and was being depillared. Inspecting Officers should, even otherwise, have been aware of such important features as the river and the nullahs near and inside the property of the mine in order to relate them to depillaring operations of the Management,

#### Accident Report of DGMS

49. If the field officers and the regional officer had not been able to relate the big nullah with the area already developed and the area proposed to the depillared, with reference either to the history of the mine or the inspections made by them over the years, that failure could have at least been noted in Accident Report of the DGMS. That Report containing the inquiry made of the circumstances connected with the accident was brought out on 22-12-76.

While submitting the Report, the officers dealing with it had with them the seized statutory plan of the mine (Exhibit D) which showed that the depillaring had reached vertically below the big nullah. The inference that depillaring apart, the DGMS officers should not have even allowed the Management, without their permission, to develop the Hathidari scam upto that extent in the years past was, however, not mentioned in the Report. Annexure 'C' of that Report, which is a plan of the surface area through which the flood waters entered the mine, and which is marked as Exhibit K, however, shows the big nullah, but there is no cross-reference to it in the body of the Report which is required, when submitting a report While that plan does not show that depillaring had been done vertically below that nullah, for the reason perhaps that it was not easy to carry out an underground survey so soon after the accident, it does indicate that that nullah is still within 15 metres of the depillared area. That being so, the Report could have brought out the fact that the depillaring permission had been wrongly given and that no Inspecting

Officer, after the sanction, had noticed that the depillaring was actually proceeding near to and under that big nullah and also vertically below the small nullah. It is difficult to say that the omission of the implications of these two nullahs in the Accident Report—written under the guidance of Shri S. D. Prasad, the then Director of Mines Safety—especially with reference to the depillaring that had taken place under them, was an attempt to disassociate the officers of the DGMS from the accident that took place in the mine. But even if that was not so, the Report could have brought out the fact that while granting the permission, no note had been taken of the fact that the development, of the seam had progressively gone nearer to and under the big nullah and that the depillaring near or under it and directly under the small nullah had never been detected during the inspections. Or even if detected, it was probably ignored on the assumption of the inspecting officers that there was no possibility of an inundation ever in the Central Saunda Colliery.

When examined, the Court was informed by Shri A.N. Mukhopadhyay, the then Joint Director of Mines Safety, who submitted the Accident Report, that in the inquiries held by them, the general procedure is to concentrate on and bring out the facts and contraventions that directly contribute to the cause of the accident. Each and every violation is not pointed out in the accident enquiry report. The water, according to him, had backed through into the mine, not from the big nullah but through the smaller nullah, and the Report had brought out the fact that the Management had not shown that small nullah, originating over the area where the pillars had been extracted, in the plan submitted to the DGMS for obtaining the depillaring permission.

While it is correct that the depillaring under the small nullah (which was not brought in writing to the notice of the DGMS by the Management) resulted in the inundation of the seam, the Accident Report could have, nevertheless also given, as per the DGMS's own instructions, the background information on the aspects of the working of the mine relevant to the accident. Since depillaring was directly connected with the development of the seam, the improper way in which it had been developed and which should have obviously been observed by the Inspecting Officers, or for that matter the depillaring had started even prior to the sanction, was not brought out in the Accident Report, which could have also given the circumstances, step by step, leading logically to the accident in the mine.

## PART-V

## Conclusions

50. It is when an accident takes place that a number earlier violations of the Coal Mines Regulations come to the fore, indirectly and directly connected with the accident.

In this case, the Court has brought chronologically the events that led to the accident in the Central Saunda Colliery. Firstly, the development of the Hathidari seam which had taken place, ignoring the proximity of the big nullah. Secondly, the Management's consequential application seeking permission to depillar that developed area near to and under the big nullah. Thirdly, to continue that depillaring even under the small nullah, which was later discovered running directly over the area to be depillared but which was not brought to the notice of the DGMS in writing. Fourthly, ignoring the highest known flood level in the mine. Fifthly, the non-maintenance of a regular watch of the rising level of water during the rainy season, especially near the embankment designed by the Management, on their own, to prevent the inflow of water, And then, the failure to adopt the relevant safety precautions which with the level of the water rising, could have prevented sending persons down to the Hathidari seam and could have also led to the withdrawal of those who were continuously there to operate the pump in that seam.

51. The above failures constitute violation by the Management of the Coal Mines Regulations dealing with the dangers of inundation from surface water; the maintenance of the proper plans and sections of the mine relevant to inspections

by the DGMS, and the submission regularly to them of the plans showing the underground working in the Hathidari seam.

Though the Management defaulted in this and other ways, the DGMS also should not have just assumed that whatever was depicted in the depillaring application and plan was unquestionably correct. With their knowledge and experience, and the duration of their supervision of the mine, they should have taken such relevant factors as the watercourses and the HFL into account, and should not have failed during their general and specific inspections to notice physically the big and the small nullahs, the improvised embankment, and the implications of these features related to the depillaring taking place in the Hathidari seam. It did, however, come out before the Court that during his working, a Deputy Director of Mines Safety can have as many as 22 to 25 collieries under his charge and 70 to 110 other mines, situated for instance, partly in the Hazaribagh district, whole of Ranchi and the whole of Palaman district in Bihar and upto the border of U.P. and Madhya Pradesh. If then the Inspecting Officers must meticulously follow all the detailed instructions laid down for them, steps will necessarily have to be taken by the DGMS to see that the inspection organisation is properly geared to carry out all those instructions and is not understaffed.

- 52. During an Inquiry, it is not unnatural for those in the Management or elsewhere, connected in varying degrees with the violations, to defend themselves by producing such facts and arguments they think will help in disassociating them from the accident. But doing this theoretically, or even otherwise, prolongs the examination of a Court. An example in this case, was the argument that it was a massive discharge of water from the Patratu Dam which caused the inundation of the mine. There are other arguments also, the examination of which brought out contradictions and shortcomings which even if remotely connected with an accident, should not have been allowed to keep on persisting in the mine.
- 53.1 Even with the various violations pointed out in this case, the loss of lives in the Hathidari scam could have reasonably been averted if there had been a timely appreciation by the Management of the rising level of water at the embankment adjacent to the goaf. But there was hardly any adequate arrangement made by them about the safety in mines in this regard. Safety related to surface water inundating the mine was not given the prominence and importance that it obviously has, with reference to what is also contained in Regulations 41A and 190 of the Coal Mines Regulations. That apart, there should be some imagination always on the part of the Management to anticipate any likely inundation, since the Regulations are general in character and cannot always list out measures which are pertinent to some peculiar conditions in any particular mine.
- 53.2 Entrusting the Safety Officer and the officer who was supposed to help him, with duties connected with production of coal from mine—and that also without getting the permission from DGMS—meant underrating safety and diluting the responsibility of those officers in taking full and proper measures to avoid any accident in the mine.

On 16th September, the Senior Overman had been asked to keep a watch on the water level. But he could effectively never do so, because there was evidently no means of his being able to read the exact rising level of the water. If there had been bench-mark or a pillar near the embankment, he could have communicated to the Manager at 11 a.m. the exact increase in the water level, even if it was supposed to be slight according to his deposition. With that done, the Manager could have drawn his own conclusions. The Overman could not also keep a constant watch at the Hathidari goaf—from which the danger of inundation was greater—as he was supposed to inspect three other goafs also in order to check the garland drains around them and to repair them, if necessary. This means that he could not stay at the Hathidari goaf all the time in order to keep a constant watch on the rising level of water at the embankment. What is more, it meant that the instructions given to him and what he saw and did were all very perfunctory and that there was no serious attempt at safety by keeping a real

watch on the rising level of the water on 16th September. If it had been observed that the water had started rising above the toe of the embankment and was touching the level of 1108', 1110' or 1112,' and if there had been some specific instructions about the withdrawal of persons connected with those water levels, workmen would not have been sent Jown the Hathidarl seam, or if they were already there, they could have been withdrawn. Water would have gushed in o the seam through the Hathidari goaf, but would not have taken the life of the persons engaged in shifing the water pump in that seam.

- 54. Various persons connected with different aspects of safety in the mine, related to its possible inundation, did not play their roles in an adequate and efficient manner. If that had been done, then even with the previous shortcomings and defaul's in the depillaring operations, the accident may not have taken place in the mine. The DGMS is meant to be associated with and should be more alert in such matters. But the main responsibility for things going wrong in this connection is that of the Management, which dld not prescribe and implement specific practical steps and procedures to prevent an accident from a possible inundation of the mine. With water-courses of different shape and sizes within the property of the mine itself, and being connected with the nearby big tributary which flow into the Damodar not far away, there should never have been any complacency about the possibility of an inundation in the mine. The dam upstream is meant to discharge water in a judicious manner, but even with that being done, the rising level of the Damodar down below and its backwater effect should not be ruled out for ever. On 16th September there was a somewhat large discharge of the Nakari water from the Patratu Dam, but that by itself was not the sole cause of the accident that took place in the mina. The PTPS authorities should, however, never ignore the existence of the mines along the Nakari river and should forewarn the Managements about the large discharge of water from the Patratu Dam.
- 55. I direct that the Management of the Central Saunda Colliery should bear the entire cost of this Inquiry. The actual expenditure should be computed by the DGMS and, after it has been audited, it should be recovered from the Management.

### Acknowledgement

56. I am grateful to the two Assessors, Prof. S. S. Saluja and Shri S. Das Gupta nominated by the Government to assist the Court of Inquity. They have been very helpful in assisting the causes and circumstances of the accident and have associated themselves with the preparation and completion of the Report.

The Sccretary of the Court, Shri Satpal Singh, worked very steadfastly throughout the Inquirv and Shri P. K. Bhatia, who recorded the depositions of the witnesses, did that in an efficient and most satisfactory manner.

I have also to thank the DGMS and the Management who provided all the facilities for holding the Inquiry at Ranchi.

Sd/-

(N. P. DUBE),

Former Labour Secretary to the Government of India COURT OF INQUIRY

New Delhi, the 22nd December, 1978.

Sd/-

(PROF. S. S. SALUJA)
Director, Institute of Technology
Banaras Hindu University
ASSESSOR

Sd/-

(S. DAS GUPTA)

General Secretary, Indian National Mine Workers' Federation ASSESSOR

	ANNEXURE I	1	2
Names of the Deceased		22. Shri B. Mewar	Agent, Central Saundar
1. Shri K. Pandey	Foreman Traince (Elec. & Mech.)	23. Shri S.K. Mukherjee	Colliery (17-12-73 to 3-8-76)  Agent, Central Saunda
2. Shri Tribhuban Prasad Lal	Electric Helper	24. Dr. R. Kumar	Colliery (from 3-8-76). Superintendent (Mine),
3. Shri Rajdeo Ahir	Tyndel	PARTY NO. 3 (PTPS)	ÇMPDI.
4. Shri Ramnath	Pump Khalasi	1. Shri Satish Chandra	Assistant Engineer BLIED
5. Shri Idris	Mechanical Fitter	2. Shri Vasudev Singh	Assistant Engineer, PHED.  Pump Khalasi, Coffer Dam.
6. Shri Sitaram Sahu	Electrician	3. Shri Ramadhar Singh	Assistant Pump Operator,
7. Shri Kishun	Tyndel		PHED.
8. Shri Bhulai	Tyndel	4. Shri Hiralal Thakar	Pump Operator, PHED, Coffer
9. Shri Birju Pasi	Pump Helper		Dam.
10. Shri Fakir Md.	Fitter Helper	5. Shri Hira Prasad Singh	Asstt, Pump Operator PHED, Filteration Plant.
	ANNEXURE-II	6. Shri Prabha Shankar Bajpai	-
List of Witnesses Examined on B	oholf of	7. Shri Ramadhar Prasad	Junior Engineer, PHED, Patratu.
PARTY NO. 1 (MANAGEMEN	<del></del>	8. Shri S.N. Barla	Pump Operator Grade-II, Sewerage Treatment Plant.
1. Shri Balbinder Singh	Pump Cleaner,	COURT	
2. Shri Abhilakh Yadav	Tyndel,	1. Shri Dhirendra Nath	Asstt. Engi <b>nces, PHE</b> D
3. Shri Kundan Singh	Tyndel.	Majee	Patratu.
4. Shri P.K. Das	Manager, Saunda 'D' Colliery.	2. Shri N. Kerketta	General Mnager-cum-Chief Engineer, PTPS.
5. Shri R. Choubey	Senior Executive Engineer (E&M),Saunda 'D' Colliery	3. Shri Jyoti Narayan Prasad	Block Development Officer, Patratu.
6. Shri N. Nayak	Executive Engineer (E&M) Central Saunda Colliery	4. Shri Krishan Nand Tiwari	Electric Helper, Central Saunda Colliery.
7. Shri K.K. Gupta	Under Manager, Central Saunda Colliery.	5, Shri K.B. Mazumdar	Deputy Director of Mines Safety.
8. Shri A. Kundu	Senior Executive Engineer, Central Saunda Colliery	<ol> <li>Shri S.D. Prasad</li> <li>Shri S.K. Puri</li> </ol>	Director of Mines Safety. Safety Officer, Central
9. Shri O.N. Sharma	Foreman & Incharge, Electri- city, Central Saunda		Saunda Colliery (Feb. 74 to May 75).
10. Shri A.K. Sen Gupta	Colliery, Electrical Supervisor, Central	7. Shri Awadesh Narain Sinha	Safety Officer, Central Saunda Colliery (May, 75 to Mar. 76).
11 Chri Citarum Duink	Saunda Colliery. Contractor's Labour	9. Shri B.L. Wadehra	Chairman-cum-Managing
11. Shri Sitaram Rajak 12. Shri Nageshwar Sahu	Mechanical Fitter, Central		Director, CCL.
13. Shri Pratap Kumar	Saunda Colliery. Surveyor, Central Saunda	10. Shri A.K. Chatterjee	General Manager, CCL Barkakana,
Mazumdar	Colliery.	11. Shri J.C. Aggarwal	Jt. Director of Mines Safety (Retd.),
14. Shri B.P. Baliga	Superintending Engineer, CMPDI.	12. Shri A.N. Mukhopadhyay	Director of Mines Safety,
15. Shrì S.K. Dutta Choudhury	Safety Officer, Central Saunda Colliery.	13. Shri S.R. Sarkar	Ranchi, Dy. Director, National
16. Shri Jit Singh	Overman, Central Saunda Colliery.		Council for Safety in Mines, Sitarampur.
17. Shri S.N. Chatterjee	Manager, NCDC-Saunda Colliery.	List of E	ANNEXURE-III
18. Shri Chhatradhary Pandey	Time Keeper, Central Saunda Colliery:	Exhibits filed on behalf of F	Party No. 1 (Management)
19. Shri Diljan	Pump Khalasi, Central Saunda Colliery.	No. marked	n of the documents
20. Shri Sukh Dev Raj Sharma	Assistant Colliery Manager, Central Saunda Colliery.	1 2 Level Book of	the Surveyor.
21. Shri K. Doraiswami	Manager, Central Saunda Colliery.		of Barkakana as on 17-9-1976

[भाग ]	I—-দ্রাতস্থ	3(ii)] भारत का राजपत : तवस्थर	3, 1979	कातिक 12 -	2, 1901 3199
	3	3	1	2	3
1	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25.	19	Safety set-up of Central Saunda.
3.	2A	CCL, Master Plan (Blue Print)—Surveyor has signed it and dated it as 12-5-1977.	26.	20	Exercise calculation made on factor of safety and Mine Pillars of the Hathidari Seam by D1. Kumar
4.	28	CCL, Section of Seams (not to scale).	27.	20A	The Report of Dr. Kumar pertaining to area
5. 6.	2C 2D	Surface Plan of Hathidari Seam (Bule Print) as signed by Surveyor on 12-5-1977.  Working Plan of Hathidari Seam (Blue Print)	<i>⊒1</i> .	-WA	of extraction/nature of subsidence, etc. (Plan enclosed with the Report not accepted as <sub>n</sub>
ν.	20	as signed by Surveyor on 12-5-1977—scale 1 cm=12 mts.	28.	21	an exhibit) Combined Plan of Barkakana—Surface Plan
7.	2E	Working Plan of Hathidari Scam (Blue Print)	70	2.2	on tracing paper.
		as signed by Survyor ou 12-5-1977—scale 1" = 200'. It gives names of dead persons and also the date of recovery.	29. 30.	22	<ul><li>Index Register of list of Plans etc. under Regulation 62(4).</li><li>Noting dated 1-11-77 of Shri Baliga regard-</li></ul>
o	2	The original Surface Plan, mounted on cloth.		25	ing his comments on PTPS letters dated 9th
8. 9.	3	(Copy at Annexure IV-E).  Drawing relating to study of Nakari River and			and 14th August and 13th and 14th September, 1977. This noting is on 13 pages and
9.	4	Damodar River (Patratu Barkakana Ram-			contains 5 set of drawings.
		garh Reach). It consists of 54 drawings and three pages of table of contents.	31.	23A	Plan—Nakarı Reach between Jamagar Railway Bridge and Saunda 'D' Road Bridge.
10.	4A	Report on study of Nakari Reservoir Opera-	32.	23B	Plan—Cross Section at CH-2135/22677/etc.
		tion by Shri B.P. Baliga.	33	23C	Plan—Cross Section at CH-27677/28677/etc.
11.	5	Regulation Manual for DVC.	34.	23D	Plan-Nakari Road between Saunda 'D' Road
12.	6	Daily Isohytel Map (18 maps) of Damodar Valley	35,	23E	Bridge and Saunda Common boundary.  Plan with Section on 'A B' CH-33237 near
		Area for the period 1-9-76 to 18-9-76 along with forwarding letter from Mr. P.K. Ghosh,	22,	_20	Saunda 'D'
		Additional Chief Mining Engineer, CIL.	36.	23F	Plan-Cross Section at Chainage 33810.
13.	7	Rainfall data for Damodar Valley area	37.	24	Results of studies made by Management
10.	ŕ	from 15-9-76, received from Mr. U.S. Das, Meteorologist, Regional Meteorological Centre, Alipore, Calcutta.			(Shri Baliga) in respect of three quarries referred to in Order Sheet No. 35 dated 19-11-1977.
14.	8	Hourly Gauge Reading of the Damodar River at Ramgarh Station for period 12-9-76 to 20-9-76 obtained from Hyderaulic Data	38.	25	List of Dead Persons duly signed by DGMS Party No. 1 (Management) and Party No.2 (RCMS).
		Division, D.V.C., singed by the Assistant			on behalf of party No. 3 (PTPS)
		Engineer, Hydraulogy dated 8-7-77.	1,	P-1	Log-Book of Sewerage Treatment Plant.
15.	5.9	Statement showing yealy maximum discharge	2.	P-2	Note-Book of Shri Satish Chandra,
		and gauge in R.L. of Ramgarh site on river Damodar right from the year 1945 upto 1976	3.	P-2A	
		obtained from Hydraulic Data Division at	4.	P-3	Log-Book of Coffer Dam Pump House.
		DVC.	<i>5</i> ,	P~4	Study made by Shri N. Kerketta, General Manager-cum-Chief Engineer, Patratu
16,	10	Blank Proforma for reservoir operation, that is, daily flow balance sheet as maintained by DVC.			Thermal Power Station. This is study of Nakari Reservoir Catchment etc. in order to ascertain the causes of flooding
17.	11	Memorandum on Flood Warning Service			of Central Saunda Mine.
		No. W2(C)-20/65-1668 dated 20th May, 1975 issued by DAVC Authorities.	6.	P-5	A set of eighteen drawings relating to Nakari and Damodar River.
18.	12	Act No. 14 of 1948 DVC (14 pages),	7.	P-6	Log-Book maintained for Reservoir Level and
19.	13	Topographic Map of Hazaribagh at Ranchi District prepared by Surveyor General of	8.	P7	Gate Operation for the year 1973.  PTPS letter in connection with Shri Baliga's
		India and containing map reference sheet 73, R/6 3rd addition dated 1943 (a document 34 years old).	9.	<b>P-</b> 8	evidence No. 12/GM dated 9-8-1977.  PTPS letter in connection with Shri Baliga's
20.	14	Bihar State Electricity Board PTPS Topographic map of Thermal Power Station and surround-	10.	P-9	evidence No. 15/GM dated 14-8-1977.  PTPS letter in connection with Shri Baliga's evidence No. 21/GM dated 10-9-1977.
	4.5	ings.	11.	P-10	PIPS letter in connection with Shri Baliga's
21. 22.		Diary of Shri Dutta Choudhury, Safety Officer. Old Surface Plan (1956).			evidence No. 23/GM dated 14,9,1977.
23.		Geological Map of Mauza Saunda	12.	P-11	PTPS letter in connection with Shri Baliga's
24.			13.	P-12	evidence No. 2150 dated 24-10-77.  PTPS letter No. 2228 dated 8-11-77.
±14.	10	Office Order No. CS/SON/ 36/76/1220 dated 7-4-76 filed by the Management relating to	13. 14.	P-12	Result of studies made by PTPS (Shri Kerke 12)
		allotment of duties at Central Saunda (Hathidari).	<b>≯</b> 'T₁	. 13	in respect of the quarries referred to in Order Sheet No. 35 of 19-11-1977.

		<del></del>	•	· · · <u></u>	
1	2	3	1	2	3
Exhi DG!		in the Court (Documents seized or produced by			under Regulation 101 of CMR (Copy at Annexure IV-C).
1.	A	Statement dated 21-9-1976 of Shri Balbindra Singh, Tyndel.	29.	C-1	Letter dated 9-8-74 of Management enclosing Exhibit C.
2.	A -1	Statement dated 18-9-76 of Shri Abhilakh Yadav, Tyndel.	30.	D	The original Working Plan mounted on cloth, of Hathidari Scam. (Copy at Annexure IV-D).
3.	A-2	Statement dated 18-9-76 of Shri Kundan Singh, Tyndel.	31.	E	Field Diary of Surveyor.
4.	A-3	Statement dated 18-9-76 of Shri Nilachal Nayak, Engineer.	32. 33.	E-1 F	Measurement Book of Surveyor.  Inspection Report, dated 12-2-75 of DGMS
5.	Λ-4	Statement dated 22-9-76 of Shri K.K. Gupta, Under Manager.	33.	•	relating to inspection of depillaring area in Hathidari Seam from New Hathigora
6.	A-5	Statement dated 23-9-76 of Shri A. Kundu, XEN (E&M).	34.	F-1	Incline.  Letter No. RRL/3762/Ranchi, dated 30-8-75
7.	<b>A</b> .6	Statement dated 22-9-76 of Shri O.N. Sharma, Foreman Incharge (Flectrical).			issued to Management by DGMS relating to depillaring in Hathidari area.
8.	Λ-7	Statement dated 22-9-76 of Shri A.K. Sen Gupta, Electrical Superivsor.	35.	F-2	Shri K.B. Mazumdar, Deputy Director of Mines Safety, Ranchi, Report, dated 28-8-75 with regard to complaint from President, Colliery
9.	A-8	Statement dated 21-9-76 of Shri Pratap Kumar Mazumdar, Surveyor.			Mazdoor Sangh.
10.	A-9	Statement dated 17-9-76 of Shri S.K. Dutta Choudhury, Safety Officer.	36.	F-3	General Inspection Report of the Mine by DGMS on 13th, 18th and 20th December, 1974, containing 16 pages.
11.	<b>A</b> –10	Statement dated 21-9-76 of Shri Chhatardhari Pandey, Register Keeper.	37.	F-4	General Inspection Report of the Mine by
12	A-11	Statement dated 22-9-76 of Shri Diljan, Pump Khalasi.			DGMS for the period 7th, 8th, 12th, 13th, 23rd and 26th May, 1975 containing 13 pages.
13.	A-12	Statement dated 22-9-76 of Shri S.R. Sharma, Asstt. Colliery Manager.	38.	F-5	The Inspection Report, dated 7-5-75 and 12-5-75 by Shri J.C. Aggarwal, Joint Director of
14.	A-13	Statement dated 17-9-76 of Shri K. Doraiswami, Manager.			Mines Safety.
15.	A-14	Statement dated 23-9-76 of Shri K. Dorai-swami., Manager.	39.	F-6	The violations pointed out to the Management with regard to the general inspection by DGMS on 7th, 8th, 12th, 13th, 23rd,
16. 17.	A-15 A-16	Statement dated 21-9-76 of Shri B. Mewar. Statement dated 17-9-76 of Shri S.K. Mukher-		r	and 26th May, 1975 communicated to the CCL, vide DGMS letter No. RRL/3812/Ranchi, dated 3rd September, 1975.
18.	<b>A-17</b>	jec. Statement dated 23-9-76 of Shri S.K. Mukher-	40.	F-7	Letter No. RR/4444, dated 17th October, 1975 from DGMS to the Agent, Central
19,	A-18	Statement dated 22-9-76 of Shri K. N. Tewari.			Saunda Colliery regarding complaint, dated 18-3-75 of Colliery Mazdoor Sangh.
20.	В	Plan enclosed with the Management Application No. CS/9468/74, dated 10-4-74 asking for depillaring sanction (Zonal Office File). (Copy at Annexure IV-A.).	41.	G	Correspondence between DGMS and the Ministry of Labour regarding Regulation 60 of CMR, 1957.
21. 22.	B-1 B-2	Proforma enclosed with Exhibit B. Application No. CS/9468/74, dated 10-4-74 of	42.	H	Attendance Register of Central Saunda Colliery (Form C).
		Management produced by D.G.M.S.	43.	1	Water Danger Plan
23.	<b>B</b> –3	Application No. CS/9468/74 dated, 10-4-74 of Management seized by DGMS.	44.	J	Letter No. SEZ/25 (Coal), dated 2-1-75 of DGMS according sanction for depillaring.
24.	Ъ-4	Plan enclosed with the Management application No. CS/9468/74, dated, 10-4-74 (scized by DGMS.).	45.	K	Surface Plan filed by DGMS as enclosure to their enquiry report.
25	D 5	Proforma enclosed with Exhibit B-4.	46.	L	Manager Shri Doraiswami's Statutory Diary.
25.	B-5	Plan dated 5-4-77 enclosed with Management's	47.	M	Diary of Shri S.R. Sharma.
26.	B-6	letter, dated 10-4-77 (showing River faintly) HQ file.	48.	N	Surveyor Shri Mazumdar's Report Book [Regulation 49 (2) of CMR, 1957].
27.	B-7	Plan dated 5-4-77 enclosed with Management's	49.	О	Cap Lamp Register (originally marking for identification).
		letter, dated 10-4-77 not showing the River Nakari-HQ file (Copy at Annexure IV-B)	50.	Q	Seizure List, dated 17-9-1976 containing 10 items.
28.	С	Plan enclosed with the Management application dated 9-8-74, regarding depillaring sanction	51.	Q-1 	Seizure List, dated 23-9-76 containing only 2 items.

1	2	3	1	2	3
52.	R	Plan No. CMB-1/N/8-72, dated 15-12-72 on which Director General of Mines Safety granted a permission under Regulation 100 to split pillars as final operation in			mission for extraction of pillars under Regulation 100 which was refused by the Chief Inspector of Mines by his letter No. 41620G, dated 22nd August, 1963.
53,	R-1	No. I East Panel of Upper Nakari Scam indicated the High Flood Level as 1130 ft, without showing the date therof.  Director-General of Mines Safety by his	60.	R-8	Accident Report No. RR/4748, dated 5th November, 1975 pertaining to a fatal accident, dated 21st August, 1975 and the spot inspection by Shri K.B. Mazumdar
		letter No. 15124-G dated 20th August, 1971 granted a permission under Regula- tion 100 to split pillars as final operation	61.	R-9	on 22-8-75.  Noting and papers dealing with depillaring
		in No. 1 West Panel of Upper Nakari as	<b>63</b>	D 0(')	sanction at Zonal Office.
		indicated on plan, dated 11-3-71 enclosed with Management's letter No. DSOC/ BHK/Permission/3956-58, dated 26-3-71	62.	R-9(i)	Noting in DGMS Zonal Office file on application of Management regarding sanction for depillaring.
54.	R-2	Bhurkunda No. 1 Colliery. On this plan the HFL was shown as 1130 ft, without showing the date thereof.  Plan No. BHK-1/L/SIMA/3, dated 28-12-67	63.	R-10	Telegram No. 161 ON-198 from Viziana- garam'to Mines Safety, Ranchi, dated 10th May, 1977 regarding visit of Mazumdar to PTPS.
J4.	14-2	enclosed with Manager's letter No. CMB-1/	64.	S	Joint Survey Plan submitted by DGMS.
		1046, dated 28-12-67 submitted to Director-	65.	T	History file of the Central Saunda Mine,
		General of Mines Safety for obtaining a permission under Regulation 127 showed	66.	T-1	Item 1.7 of History file of the Central Saunda Mine.
55.	D 3	showing the date thereof.	67.	U	Working Plan of Central Saunda Mine, Nakari Seam, dated 29-10-64.
<b>J</b> J,	R-3	Plan No. BHK-1/L/SIMA/3, dated 29-3-68 enclosed with Manager's letter No. CMB-1/382, dated 30th March, 1968 for obtaining	68.	U-1	Central Saunda Colliery working plan of Hathidari Seam, dated 29-10-64.
		permission under Regulation 122 showed the HFL of Nakari as 1130 ft. without show-	69.	U-2	Central Saunda Colliery working plan of Hathidari Scam, dated 20-11-70,
<b>5</b> 6.	R-4	ing the date thereof.  Plan No. 69 dated 20-1-66 of Upper Semana	70.	V	DGMS headquarters file No. MI 590 (B/1)-74-Vol. I (Central Saunda Colliery).
		Seam submitted along with the Management's letter No. DSOC/BHK/Dipp-Sirka/	71.	V-1	Signature, dated 28-1-75 of Shri S.R. Sarkar in the file, Exhibit V.
		571, dated 18/20th January, 1966 for obtaining a permission for depillaring in Sirka	Exhibi	ts file in th	e Court by witnesses or soized by the Court.
		Seam Mine to the Chief Inspector of Mines	1.	CR-1	Working Plan of Hathidari Seam (Blue Print),
<b>5</b> 7.	R-5	shows the HFL of Nakari river as 1130,09 on 23-7-58.  On Plan No. CMB-1/LN/8, dated 23-1-76	2.	CR-2	Letter No. 660, dated 28th/29th March, 1977 from the General Manager-cum-Chief Engi- neer, Patratu Thermal Power Station re-
		enclosed with Deputy Chief Engineer's			garding release of water from Dam.
		letter No. DCME/BHK/DGMS-Permission/1356-59, dated 14/19th January, 1976	3,	CR-2A	Enclosures to Exhibit CR-2.
		for obtaining a permission under Regula- tion 126(2) for developing Lower Nakari Seam of Mine No. 1 of Bhurkunda within 15 metres and under the nullah, the HFL	4.	CR-3	Letter No. 52, dated 13th May, 1977 from Patratu Thermal Power Station enclosing document relating to rainfall, rain gauge records etc.
		of Nakari river was show as 1130 ft. Permission was granted by Director's letter	5.	CR-3A	List of information and documents relating to Exhibit CR-3.
58.	R-6	No. D1R/SEZ/RR/2955, dated 24-6-76. Plan showing the proposed workings of	6.	CR-3B	Rain gauge Record-Patratu from 15-8-76 to 10-9-76
		Agrada 'B' Seam on the South side and	7.	CR-3C	Area capacity curve Nakari Reservoir.
		the rise side of the Soam—Plan No. SND/ S/ARGB/Lay out/D-M/8/70-71-signed by	8.	CR-3D	Discharge rating chart for spillway gates.
		Surveyor Shri Banerjee on 8-7-70-enclos-	9.		Table for discharge for partial gate opening.
		ed with Management's letter No. SAUN/	10.		Gate Log Book for period 1-8-74 onwards.
		Angada/South/70/14030-32, dated 24-7-71  —Regional Office Dy. No. 4759, dated 28-	11.	CR-3G	Statement relating to inflow in the Nakari Dam,
		7-1970—HFL shown as 337.7 metres date of HFL not shown.	12.	CR-3H	Gauge Register for the period 1972,
59.	R-7	In plan No. SA-1/63 of 28-6-63 the HFL of	13.	CR-3f	Reservoir Level of Nakari, 1968-75.
•		Nakari river was shown as RL as 1129.39 as on 23-7-58. This plan was submitted	14.	CR-3J	Telex message sent by Patratu to Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna on 19-9-76.
		with Manager's letter No. M/Dep/2204, cated 25th July, 1963 for obtaining a per	_15	_CR-4	Letter No. 1345, dated 24-6-77 from PTPS.
	_	<del></del>	_		

1	2	3	1	2	3
16.	CR-4A	marked as a document for identification	•		and main fault. Plan No. SND/GEN/HFL 2/77-78, dated 13-6-1977.
		and marked 'Z' vide Order Sheet No. 16(v), dated 8-8-1977.	35.	CR-10C	Saunda Colliery Part Offset Plan of Sirka Seam Working Plan No. SND/SIR/OFFSET
17.	CR-5	Letter No. 1346, dated 24-6-77 from PTPS.	2.5	GD 44	2A/77-78, dated 12th June, 1977.
18.	CR-5A	Gate Operation and Inspection Schedule of Nakari Dam and Spillway, PTPS.	36.		Level Book of NCDC, Saunda Colliery.
19.	CR-5B	Operation of Gate and discharge of water from 10 to 20th September, 1976.	37.	CR-IIA	Flood level markings in respect of HFL of 1964 at NCDC Saunda as per Exhibit CR-11 and as reflected on the tracing paper.
20.	CR-6	The Plan topographical map of PTPS filed by PTPS and originally marked item 'Y' for identification is now authenticated.	38.	CR-11B	The calculation of 1964 HFL at NCDC, Saunda as reflected on a tracing paper in 1966 and bearing signature of the Surveyor
21.	CR-7	Letter No. 1278, dated 15-6-77 from Shri N. Kerketta to Shri Satpal Singh, Secretary to the Court along with 4 pages of enclosed note, dated 14-6-1977.	39.	CR-12	dated 27-8-1966.  Survey of India Plan, Reference Sheet No. 48 Q, pertaining to serial survey of Damodar Valley and Hazaribagh area.
22.	CR-7A	Letter No. 2238, dated 9-7-70 from Shri D.N. Mehta, Supdt. Engineer, Tenughat Dam Circle No. 1 to Additional Chief Engineer,	40.	CR-13	Seizure Memo. No. Nil, dated 29-8-1977 pertaining to daily Shift Incharge Report book of Gidi 'A' Pilot Mine.
23.	CR-7B	PTPS.  Letter No. 1796, dated 23-8-70 from Shri N.R. Krishnamurthy, Supdt. Engineer (C), Patratu Civil Circle (Power House), Patratu to Sh. D.N. Mchta, Supdt. Engi-	41.	CR-13A	The Register mentioned in the exhibit 13 was received from the DGMS. The entry in the Register pertaining to 16-9-1976 is relevant. The extract of this entry is retained by Court.
24.	CR-7C	neer (C), Tenughat Dam Circle No. 1, Memo. No. 3655, dated 24-1-73 from Manag- ing Director, NCDC Ltd., Ranchi to Shri Sahey, G.S. PTPS, Patratu.	42.	CR-14 and CR-14A to	Sixteen documents filed by Shri B.L. Wadehra on 15-12-77 and marked compendiously. These pertain to instructions on produc- tion and safety, issued by Shri Wadehra
25.	CR-7D	Memo. No. 2172, dated 18-7-76 from Shri N. Kerketta, General Supdt. to Dy. Chief		CR-14-C	o from time to time.  ANNEXURE-IV
		Mining Engineer, Bhurkunda Colliery.			
26.	CR-7E	Memo. No. 1686, dated 24-9-76 from Shri J.P. Verma, Executive Engineer (Civil) 1, Patratu to Shri K. N. Pradhan, Execu-	_ Sl. No.		Description of the document
		tive Engineer (Civil), Civil Division No. II PTPS.		ed	
27.	CR-8	Letter No. 1129, dated 31-5-1977 from Shri N. Kerkatta to Shri Satpal Singh, Secre- tary to the Court.	-1.	<u>z</u>	The FIR Report of Balbinder Singh was originally accepted as an exhibit CR-4A and subsequently marked 'Z' for identification.
28.	CR-8A	Letter No. 970, dated 9-3-70 from Supdt. Engineer, P. W. D., Hazaribagh Road			Order Sheet No. 16(v), dated 8-8-1977 refers.
29.	CR-8B	Circle to Chief Engineer, (Civil) PTPS.  Letter No. 136, dated 22-4-76 from Shri N.  Kerketta, General Manager-cum-Chief	2.	<b>X</b> -7	Unsigned Report of inrush of flood water in different Mines of Argada area is marked X-7.
		Engineer, PTPS to Supdt. Engineer, P.W.D. Hazaribagh.	3.	X-8	Unsigned report of inrush of flood water in different inclines of Karanpura areas is
20	CR-8C	Report about the Coffer Dam along with			
30.		Report about the Coffer Dam along with sketch enclosed.  Nakari Dam Inspection Schedule Register	4.	X-9	marked X-8.  Unsigned Progress of water level and posi-
31.	CR-9	sketch enclosed.  Nakari Dam, Inspection Schedule Register 104 pages.	4.	X-9	Unsigned Progress of water level and position of different inclines at Saunda Colliery is marked X-9.
	CR-9 CR-10	sketch enclosed.  Nakari Dam, Inspection Schedule Register 104 pages.  Letter No. Saun/Peen/HEL/PREC/77-78/7711-17, dated 23-6-77 from Shri R.P. Singh, Dy. Chief Mining Engineer, Saunda/Basgura Colliery to Joint Director of Mines Safety, regarding Danger of inundation.	4. 5.	X-9 X-10	Unsigned Progress of water level and position of different inclines at Saunda Colliery is marked X-9.  Note (unsigned) filed by DGMS on the danger of erruption of Surface Water into the underground workings and the necessary
31.	CR-9 CR-10	sketch enclosed.  Nakari Dam, Inspection Schedule Register 104 pages.  Letter No. Saun/Peen/HEL/PREC/77-78/7711-17, dated 23-6-77 from Shri R.P. Singh, Dy. Chief Mining Engineer, Saunda/Basgura Colliery to Joint Director of Mines Safety,			Unsigned Progress of water level and position of different inclines at Saunda Colliery is marked X-9.  Note (unsigned) filed by DGMS on the danger of erruption of Surface Water into the underground workings and the necessary safety conditions which are to be practiced,
31. 32.	CR-9 CR-10 CR-10	sketch enclosed.  Nakari Dam, Inspection Schedule Register 104 pages.  Letter No. Saun/Peen/HEL/PREC/71-78/7711-17, dated 23-6-77 from Shri R.P. Singh, Dy. Chief Mining Engineer, Saunda/Basgura Colliery to Joint Director of Mines Safety, regarding Danger of inundation.  A Saunda Colliery Working Plan of New Argadn Incline-Plan No. SNI/NEW-AGD-HEL/	5.	<b>X</b> -10	Unsigned Progress of water level and position of different inclines at Saunda Colliery is marked X-9.  Note (unsigned) filed by DGMS on the danger of erruption of Surface Water into the underground workings and the necessary safety conditions which are to be practiced, is marked X-10.  Table (unsigned) showing HFL in six of the